Poder Judicial

N° 16/2021

# CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **PROF. DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS,** nombrado al cargo por Acordada N° 1501 de fecha 17 de febrero de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **VICCAR SERVICE de Víctor Rolando López**, con **R.U.C N° 2.506.438-0,** domiciliada en la Ruta N° 1 Mariscal Francisco Solano López Km. 19 ½ Fracción El Retiro de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **VICTOR ROLANDO LÓPEZ** con **Cédula de Identidad N° 2.506.438**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES MULTIMARCAS - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. N° 28/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES MULTIMARCAS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"** adjudicada por Resolución del Consejo de Superintendencia – Secretaria N° 2 de la Corte Suprema de Justicia N° 173 de fecha 16 de febrero de 2021 y que serán realizados por el **PROVEEDOR** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

f) La Garantía de Fiel Cumplimiento.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA.

Cesar M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 378.429.**

El presente llamado es **PLURIANUAL,** por lo tanto, la validez de la contratación de los ejercicios fiscales **2022 y 2023** estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 28/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES MULTIMARCAS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"** convocada por la **CONTRATANTE**, según Resolución del Consejo de Superintendencia – Secretaria N° 2 de la Corte Suprema de Justicia N° 87 de fecha 18 de noviembre de 2020. La adjudicación fue realizada por Resolución del Consejo de Superintendencia – Secretaria N° 2 de la Corte Suprema de Justicia N° 173 de fecha 16 de febrero de 2021.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **PROVEEDOR**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato Abierto, se conviene en establecer que el monto mínimo del Contrato es de **300.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES)** y el monto máximo es de **600.000.000 (GUARANIES SEISCIENTOS MILLONES)** I.V.A. incluido si correspondiese, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta del **PROVEEDOR**, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | MITSUBISHI - PAJERO - Servicio de mantenimiento de Motor - Caja - Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 1.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 63.180 | 63.180 |
| 1.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.140 | 238.140 |
| 1.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.244 | 269.244 |
| 1.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.244 | 269.244 |
| 1.5 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 1.6 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |



Víctor R. López

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | | CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 1.8 | | CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 1.9 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 1.10 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 1.11 | | CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFERENCIA | Litros | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 1.12 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 1.13 | | CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 1.14 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 1.15 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.170 | 46.170 |
| 1.16 | | CAMBIO AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 1.17 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 1.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 2 | 78180101-002 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 2.1 | | CAMBIO DE CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.127.320 | 12.127.320 |
| 2.2 | | CAMBIO DE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 2.3 | | CAMBIO DE CRUCETA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 2.4 | | CAMBIO DE CENTRALIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 406.296 | 406.296 |
| 2.5 | | CAMBIO DE RETEN PALIER C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 2.6 | | CAMBIO DE RETEN COLA CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 2.7 | | CAMBIO DE PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 2.8 | | CAMBIO DE RODILLO DE 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.9 | | CAMBIO DE RODILLO DE 2ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.10 | | CAMBIO DE RODILLO DE 3ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.11 | | CAMBIO DE RODILLO DE 4ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.12 | | CAMBIO DE RODILLO DE 5ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.13 | | CAMBIO DE RODILLO DE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 2.14 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.190 | 323.190 |
| 2.15 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 323.190 | 323.190 |
| 2.16 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.742 | 581.742 |
| 2.17 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 581.742 | 581.742 |
| 2.18 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 2.19 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 2.20 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 2.21 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 2.22 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 2.23 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.196 | 560.196 |
| 2.24 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.380 | 646.380 |
| 2.25 | | CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.940 | 707.940 |
| 2.26 | | CAMBIO RETEN MEDIA LUNA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 2.27 | | CAMBIO RETEN MEDIA LUNA GRANDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 208.980 | 208.980 |
| 2.28 | | CAMBIO DE ARANDELA TAPÓN TRANSFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |



César M. Diesel Jünghanns
Presidente CSJ.

CAR SERVICE
...or R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | | CAMBIO DE TAPA LLENADO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.624 | 24.624 |
| 2.30 | | CAMBIO BULBO 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.836 | 190.836 |
| 2.31 | | CAMBIO ARANDELA DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 2.32 | | CAMBIO BULBO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 2.33 | | CAMBIO DE RULEMAN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 2.34 | | CAMBIO DE EJE MANDO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.686.744 | 1.686.744 |
| 2.35 | | CAMBIO DE ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 898.776 | 898.776 |
| 2.36 | | CAMBIO DE RETENES DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.263.600 | 1.263.600 |
| 2.37 | | REPARACIÓN DE BRIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 2.38 | | CAMBIO DE BRIDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 2.39 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.971.320 | 5.971.320 |
| 2.40 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.816.720 | 3.816.720 |
| 2.41 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.863.240 | 4.863.240 |
| 2.42 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.570.480 | 3.570.480 |
| 2.43 | | CAMBIO DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.848.200 | 5.848.200 |
| 2.44 | | REPARACIÓN DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.632.040 | 3.632.040 |
| 2.45 | | CAMBIO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.387.200 | 7.387.200 |
| 2.46 | | REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.094.440 | 6.094.440 |
| 2.47 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.48 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.49 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.50 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.51 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.52 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 2.53 | | CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 2.54 | | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 2.55 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 2.56 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 3 | 78180101-003 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 3.1 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 315.900 | 315.900 |
| 3.2 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 315.900 | 315.900 |
| 3.3 | | CAMBIO PRECAP DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.700 | 218.700 |
| 3.4 | | CAMBIO PRECAP DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 218.700 | 218.700 |
| 3.5 | | CAMBIO GUARDAPOLVO PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 3.6 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 3.7 | | CAMBIO DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.929.200 | 5.929.200 |
| 3.8 | | CAMBIO DE BUJE DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 3.9 | | CAMBIO DE BUJE TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 3.10 | | CAMBIO CORREA TRAPEZOIDAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 456.840 | 456.840 |
| 3.11 | | CAMBIO DE RULEMAN TENSOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 3.12 | | REPARACIÓN COLUMNA DE DIRECCION | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |



César M. Diesel Jünghanns
Presidente CSJ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | | CAMBIO COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.031.480 | 2.031.480 |
| 3.14 | | CAMBIO GUARDAPOLVO CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 3.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 4 | 78180101-004 | MITSUBISHI - PAJERO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 4.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 4.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 4.3 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 4.4 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 4.5 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 4.6 | | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR MEDIO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 4.7 | | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR MEDIO TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 4.8 | | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 4.9 | | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 4.10 | | CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 4.11 | | CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 4.12 | | CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 4.13 | | CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 4.14 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRASERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 4.15 | | CORREGIR PISADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 4.16 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 5 | 78180101-005 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 5.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 5.2 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 5.3 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 5.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 5.5 | | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 5.6 | | CAMBIO DE PLATO PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.040.040 | 1.040.040 |
| 5.7 | | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.040.364 | 1.040.364 |
| 5.8 | | CAMBIO COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 5.9 | | RECTIFICACIÓN DE CORONA DE VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 447.120 | 447.120 |
| 5.10 | | CAMBIO CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.385.800 | 3.385.800 |
| 5.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 6 | 78180101-006 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 6.1 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 6.2 | | REGULACIÓN DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.276 | 129.276 |
| 6.3 | | CAMBIO DE CUBETA DE FRENO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 6.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 6.6 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 651.240 | 651.240 |
| 6.7 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.332 | 289.332 |
| 6.8 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.332 | 289.332 |
| 6.9 | | CAMBIO DE MORDAZA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.723.680 | 1.723.680 |
| 6.10 | | CAMBIO DE MORDAZA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.723.680 | 1.723.680 |
| 6.11 | | REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.225.044 | 1.225.044 |
| 6.12 | | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 474.012 | 474.012 |
| 6.13 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 6.14 | | REPARACIÓN DE DEPRESOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 6.15 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |
| 6.16 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 874.800 | 874.800 |
| 6.17 | | CAMBIO DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 6.18 | | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.160 | 515.160 |
| 6.19 | | RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 515.160 | 515.160 |
| 6.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 7 | 78180101-009 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 7.1 | | CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 7.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 7.3 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.620 | 892.620 |
| 7.4 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 7.5 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |
| 7.6 | | CAMBIO AUTOMÁTICO DE ARRANQUE SNL 630 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 7.7 | | REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 7.8 | | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.620 | 892.620 |
| 7.9 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 7.10 | | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 7.11 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.304 | 209.304 |
| 7.12 | | REPARACIÓN DE DESEMPAÑADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 7.13 | | VERIFICACIÓN DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 7.14 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 962.280 | 962.280 |
| 7.15 | | CAMBIO TERMINAL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.240 | 165.240 |
| 7.16 | | REPARACIÓN LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 7.17 | | CAMBIO LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.015.740 | 1.015.740 |
| 7.18 | | CONTROL Y REPARACIÓN DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 7.19 | | CAMBIO DE BULBO PRESIÓN DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.836 | 190.836 |
| 7.20 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 7.21 | | CAMBIO DE BULBO ELÉCTRICO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 7.22 | | CAMBIO FOCO [illegible] | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

[illegible]ICCAR SERVICE
[illegible]ictor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | | CAMBIO FOCO H4 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 7.24 | | CAMBIO FOCO LUZ FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.620 | 82.620 |
| 7.25 | | CAMBIO FOCO DE 1 FILAMENTO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 7.26 | | CAMBIO FOCO DE 2 FILAMENTO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 7.27 | | CAMBIO DE FOCO PLACA (PIOIO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 7.28 | | CAMBIO FOCO FICHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 7.29 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 7.30 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 7.31 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.774 | 14.774 |
| 7.32 | | CAMBIO DE RELAY LUZ BUSCAHUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 7.33 | | CAMBIO FOCO INSTRUMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 7.34 | | CAMBIO FICHA PARA RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.390 | 15.390 |
| 7.35 | | CAMBIO FUSIBLE AÉREO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 7.36 | | CAMBIO FARO BUSCAHUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 7.37 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 7.38 | | CAMBIO MOTOR BLOQUEO DE PUERTA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 7.39 | | CAMBIO MOTOR BLOQUEO DE PUERTA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 7.40 | | CAMBIO MOTOROTO LEVANTA VIDRIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 7.41 | | CAMBIO FOCO LUZ CHICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 7.42 | | CAMBIO FOCO BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 7.43 | | CAMBIO DE BUIÍA INCANDESCENTES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 7.44 | | CONTROL DE BUIÍAS INCANDESCENTES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 7.45 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 8 | 78180101-010 | PAJERO - Reparación y mantenimiento del sistema de MITSUBISHI - turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 8.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.634.840 | 11.634.840 |
| 8.2 | | REPARACIÓN DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.878.280 | 3.878.280 |
| 8.3 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 9 | 78180101-011 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de Tren del. Y Tren Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 9.1 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 9.2 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.440 | 505.440 |
| 9.3 | | CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y LATERALES AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 9.4 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 9.5 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.462.400 | 2.462.400 |
| 9.6 | | MANTENIMIENTO DE HOMOCINÉTICA AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 9.7 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 172.368 | 172.368 |
| 9.8 | | CAMBIO DE RETEN HOMOCINÉTICA DEL. AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 9.9 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 9.10 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 9.11 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 874.800 | 874.800 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 9.13 | | CAMBIO DE PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 9.14 | | CAMBIO GRAMPA PARA RULEMAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 9.15 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 9.16 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 9.17 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 9.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 9.19 | | CAMBIO DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 9.20 | | CAMBIO DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 9.21 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 9.22 | | CAMBIO RETEN DIFERENCIAL TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 9.23 | | CAMBIO BUJE TENSOR TRAS. LH RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.276 | 129.276 |
| 9.24 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 10 | 78510101-014 | MITSUBISHI - PAJERO - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 10.1 | | CEPILLADO DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 10.2 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 10.3 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 10.4 | | CAMBIO DE RETENES DE FRENTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.680 | 427.680 |
| 10.5 | | SELLADOR FORMADOR DE JUNTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 10.6 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 10.7 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 10.8 | | CAMBIO DE ARANDELA TAPÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 10.9 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 984.960 | 984.960 |
| 10.10 | | CAMBIO JUEGO DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 10.11 | | CAMBIO DE CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.744 | 147.744 |
| 10.12 | | CAMBIO BUJES DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.418 | 95.418 |
| 10.13 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 10.14 | | CAMBIO VÁLVULA DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 10.15 | | CAMBIO GUÍAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 163.134 | 163.134 |
| 10.16 | | LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 10.17 | | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.954.880 | 2.954.880 |
| 10.18 | | CAMBIO PERNO DE PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 10.19 | | CAMBIO DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 10.20 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 10.21 | | LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 10.22 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 10.23 | | REPARACIÓN DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.200 |
| 10.24 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 10.25 | | REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.600.560 | 1.600.560 |
| 10.26 | | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.385.800 | 3.385.800 |
| 10.27 | | CAMBIO CABO DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 | | CAMBIO CABO DE VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 10.29 | | CAMBIO RETEN VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 10.30 | | CAMBIO ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 831.060 | 831.060 |
| 10.31 | | CAMBIO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.878.280 | 3.878.280 |
| 10.32 | | REPARACIÓN TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 10.33 | | ENGRASES DE RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 10.34 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 11 | 78180101-015 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 11.1 | | CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 11.2 | | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 11.3 | | CAMBIO TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.496 | 98.496 |
| 11.4 | | REPARACIÓN DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 480.168 | 480.168 |
| 11.5 | | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.348.164 | 1.348.164 |
| 11.6 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 11.7 | | CAMBIO JUNTA BULÓN DRENAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 11.8 | | CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 11.9 | | REPARAR ELECTROVENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 11.10 | | CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 11.11 | | CAMBIO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 11.12 | | CAMBIO DE ALETA DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 11.13 | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 206.226 | 206.226 |
| 11.14 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 11.15 | | CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 11.16 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 11.17 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 12 | 78180101-016 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 12.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.216.160 | 2.216.160 |
| 12.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 12.3 | | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.508 | 572.508 |
| 12.4 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.420 | 1.200.420 |
| 12.5 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |
| 12.6 | | CAMBIO DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 12.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 12.8 | | LIMPIEZA DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 12.9 | | CAMBIO DE FILTRO DISECANTE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 12.10 | | CAMBIO DE FILTRO A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 12.11 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 12.12 | | CAMBIO MANGUERA DE ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 12.13 | | CAMBIO DE TERMOSTATO DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.744 | 147.744 |
| 12.14 | | CAMBIO RULEMAN TENSOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.042 | 120.042 |
| 12.15 | | CAMBIO DE TENSOR CORREA A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.540 | 189.540 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente GSJ.

OSCAR SERVICE
Oscar R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | | CAMBIO PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.482 | 58.482 |
| 12.17 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 13 | 78180101-017 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 13.1 | | REPARACIÓN DE BRAZO ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 13.2 | | REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 13.3 | | COPIA DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 13.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 13.5 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 13.6 | | REPARACIÓN DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 13.7 | | CAMBIO DE ESPEJOS LATERALES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 13.8 | | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 13.9 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 14 | 78180101-018 | MITSUBISHI - PAJERO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 14.1 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 14.2 | | CAMBIO REJILLA DE TORPEDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 14.3 | | CAMBIO DE SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 14.4 | | CAMBIO ARANDELA INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 14.5 | | CAMBIO ARANDELA INYECTOR RETORNO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 14.6 | | CAMBIO DE BOMBÍN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 14.7 | | CAMBIO MANGUERA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 14.8 | | CAMBIO DE TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 14.9 | | LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 14.10 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 15 | 78180201-001 | MITSUBISHI - PAJERO - Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 15.1 | | CAMBIO DE ALFOMBRA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 15.2 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 15.3 | | CAMBIO DE FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 15.4 | | CAMBIO DE GUARDABARROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 15.5 | | CAMBIO DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.976 | 590.976 |
| 15.6 | | CAMBIO DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.976 | 590.976 |
| 15.7 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 15.8 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 15.9 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 15.10 | | CAMBIO DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 15.11 | | CAMBIO GOMA CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 15.12 | | CAMBIO PROTECTOR INTERIOR GUARDABARROS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 15.13 | | CAMBIO PROTECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

...ICCAR SERVICE
...ictor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERIOR GUARDABARROS DEL RH | | | | | | | |
| 15.14 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 15.15 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 15.16 | | REPARACIÓN DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 15.17 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 15.18 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 15.19 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 15.20 | | CAMBIO DE FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.888 | 1.218.888 |
| 15.21 | | CAMBIO DE FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 15.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 16 | 78180101-014 | TOYOTA PRADO - Servicio de mantenimiento de Motor - Caja - Diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 16.1 | | CAMBIO ACEITE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 16.2 | | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.140 | 238.140 |
| 16.3 | | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.244 | 269.244 |
| 16.4 | | CAMBIO FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.540 | 189.540 |
| 16.5 | | LIMPIEZA FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 16.6 | | CONTROL ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 16.7 | | CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 16.8 | | CONTROL ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 16.9 | | CAMBIO ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 16.10 | | CAMBIO FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 16.11 | | CAMBIO FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 16.12 | | CAMBIO FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 16.13 | | CAMBIO DE ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.234 | 9.234 |
| 16.14 | | CAMBIO DE AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.234 | 9.234 |
| 16.15 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 16.16 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 17 | 78180101-002 | TOYOTA PRADO - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 17.1 | | CAMBIO CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.696.400 | 11.696.400 |
| 17.2 | | CAMBIO DE CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 17.3 | | CAMBIO DE CRUCETA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 17.4 | | CAMBIO CENTRALIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 17.5 | | CAMBIO DE RETEN PALIER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 17.6 | | CAMBIO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.693.600 | 3.693.600 |
| 17.7 | | REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.523.960 | 2.523.960 |
| 17.8 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 443.232 | 443.232 |
| 17.9 | | CAMBIO PLANETARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 17.10 | | CAMBIO ENGRANAJE SATÉLITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 17.11 | | CAMBIO RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

CAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 | | CAMBIO DE RODILLO DE 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.13 | | CAMBIO DE RODILLO DE 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.14 | | CAMBIO DE RODILLO DE 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.15 | | CAMBIO DE RODILLO DE 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.16 | | CAMBIO DE RODILLO DE 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.17 | | CAMBIO DE RODILLO DE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 17.18 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.19 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.20 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.21 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.22 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.23 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.24 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 17.25 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 17.26 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.27 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.28 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.29 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.30 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.31 | | CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 17.32 | | CAMBIO CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 17.33 | | CAMBIO RETEN COLA CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 17.34 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.35 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.36 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.37 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.38 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.39 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 17.40 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.971.320 | 5.971.320 |
| 17.41 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.878.280 | 3.878.280 |
| 17.42 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.540.400 | 5.540.400 |
| 17.43 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.262.680 | 3.262.680 |
| 17.44 | | CAMBIO DE TAPÓN DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 17.45 | | CAMBIO DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.954.880 | 2.954.880 |
| 17.46 | | REPARACIÓN DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.400.840 | 2.400.840 |
| 17.47 | | CAMBIO RETEN FRENTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 17.48 | | CAMBIO PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 17.49 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 17.50 | | CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 17.51 | | CAMBIO PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 17.52 | | CAMBIO DE BUJE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

AR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.53 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 18 | 78180101-003 | TOYOTA PRADO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 18.1 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 18.2 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 18.3 | | CAMBIO PRECAP DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 18.4 | | CAMBIO PRECAP DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 18.5 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.818.800 | 2.818.800 |
| 18.6 | | CAMBIO DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.123.600 | 6.123.600 |
| 18.7 | | CAMBIO DE BUJES DELANTERO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 18.8 | | CAMBIO BUJE TRASERO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.864 | 270.864 |
| 18.9 | | CAMBIO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 18.10 | | CAMBIO DE ACOPLE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 18.11 | | CAMBIO DE PALIER TRASERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 467.856 | 467.856 |
| 18.12 | | CAMBIO DE PALIER TRASERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 467.856 | 467.856 |
| 18.13 | | CAMBIO RULEMAN PALIER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 18.14 | | CAMBIO DE SOPORTE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 18.15 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 18.16 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 19 | 78180101-004 | TOYOTA PRADO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 19.1 | | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.041.200 | 2.041.200 |
| 19.2 | | CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 19.3 | | CAMBIO DE TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 19.4 | | CAMBIO ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.176 | 283.176 |
| 19.5 | | CAMBIO ESPIRAL TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.176 | 283.176 |
| 19.6 | | CORREGIR PISADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 19.7 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.8 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.9 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN TRASERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.10 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN TRASERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.11 | | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 19.12 | | CAMBIO DE BIELETA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.13 | | CAMBIO DE BIELETA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 19.14 | | CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 19.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 20 | 78180101-005 | TOYOTA PRADO - Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 20.2 | | REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.112 | 320.112 |
| 20.3 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 20.4 | | REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 20.5 | | CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 20.6 | | CAMBIO PLATO DE PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 20.7 | | CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 20.8 | | CAMBIO COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.956 | 313.956 |
| 20.9 | | RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.000 | 486.000 |
| 20.10 | | CAMBIO CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 20.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 21 | 78180101-006 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 21.1 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 21.2 | | REGULACIÓN DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 21.3 | | CAMBIO CUBETA DE FRENOS AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 21.4 | | REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 21.5 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 21.6 | | CAMBIO PASTILLA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 797.040 | 797.040 |
| 21.7 | | CAMBIO ZAPATA DE FRENO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 21.8 | | CAMBIO ZAPATA DE FRENO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 21.9 | | CAMBIO DE MORDAZA DE FRENO LH- RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 21.10 | | REPARACIÓN DE MORDAZA FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 21.11 | | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 21.12 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 21.13 | | REPARACIÓN DEPRESOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 21.14 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 21.15 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 21.16 | | RECTIFICACIÓN DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 21.17 | | RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 21.18 | | CAMBIO TAMBOR FRENO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 21.19 | | CAMBIO TAMBOR FRENO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 21.20 | | CAMBIO DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 332.424 | 332.424 |
| 21.21 | | CAMBIO PERNO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 21.22 | | CAMBIO DEPRESOR DE VACÍO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.928 | 233.928 |
| 21.23 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 22 | 78180101-009 | TOYOTA PRADO - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 22.1 | | CONTROL SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 22.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 22.3 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 22.4 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 22.6 | | REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 22.7 | | CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 22.8 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 22.9 | | CONTROL BUJÍA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 22.10 | | CAMBIO BUJÍA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 22.11 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 22.12 | | REPARACIÓN DESEMPAÑADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 22.13 | | CAMBIO TERMINAL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 22.14 | | VERIFICACIÓN DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 22.15 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 22.16 | | REPARACIÓN DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 22.17 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.015.740 | 1.015.740 |
| 22.18 | | CONTROL Y REPARACIÓN DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 22.19 | | CAMBIO FOCO H1 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 22.20 | | CAMBIO FOCO H4 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.760 | 77.760 |
| 22.21 | | CAMBIO FOCO LUZ FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 22.22 | | CAMBIO FOCO DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 22.23 | | CAMBIO BULBO PRESIÓN ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 22.24 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 22.25 | | CAMBIO DE BULBO ELECT. VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 22.26 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 22.27 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 22.28 | | CAMBIO DE FUSIBLES 30AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 22.29 | | CAMBIO DE FUSIBLES 40AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 22.30 | | CAMBIO DE FUSIBLES 60AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.624 | 24.624 |
| 22.31 | | CAMBIO DE PORTA FOCOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 22.32 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 22.33 | | REPARACIÓN DE BLOQUEO DE PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 22.34 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 23 | 78180101-010 | TOYOTA PRADO - Reparación y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 23.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.618.400 | 8.618.400 |
| 23.2 | | REPARACIÓN DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.000 | 3.078.000 |
| 23.3 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 24 | 78180101-011 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 24.1 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 24.2 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 466.560 | 466.560 |
| 24.3 | | CAMBIOS DE BUJES CENTRALES Y LATERALES AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 24.4 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 443.232 | 443.232 |
| 24.5 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.000 | 3.078.000 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 24.7 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 24.8 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 874.800 | 874.800 |
| 24.9 | | CAMBIO DE LLANTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 24.10 | | CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.404 | 55.404 |
| 24.11 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 24.12 | | CAMBIO DE BUJES PARRILLAS INF. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 379.080 | 379.080 |
| 24.13 | | CAMBIO DE BUJES PARRILLA SUP. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 398.520 | 398.520 |
| 24.14 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.332 | 289.332 |
| 24.15 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 24.16 | | CAMBIO DE GRASA PARA MASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 24.17 | | CAMBIO DE BUJES TENSOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 24.18 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 289.332 | 289.332 |
| 24.19 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 174.960 | 174.960 |
| 24.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 25 | 78180101-014 | TOYOTA PRADO - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 25.1 | | CEPILLADO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 25.2 | | CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.488 | 295.488 |
| 25.3 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 25.4 | | CAMBIO RETENES FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.880 | 281.880 |
| 25.5 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 25.6 | | CAMBIO DE CASQUILLOS BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 264.708 | 264.708 |
| 25.7 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 984.960 | 984.960 |
| 25.8 | | CAMBIO JUEGOS DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 25.9 | | CAMBIO DE CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 25.10 | | CAMBIO BUJES DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 25.11 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 25.12 | | CAMBIO DE VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 25.13 | | CAMBIO GUÍAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 25.14 | | LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 25.15 | | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 25.16 | | CAMBIO DE PERNO PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.184 | 86.184 |
| 25.17 | | CAMBIO DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 25.18 | | CAMBIO DE SOPORTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 25.19 | | LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 25.20 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.200 | 583.200 |
| 25.21 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.069.200 | 1.069.200 |
| 25.22 | | REPARACIÓN DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 777.600 | 777.600 |
| 25.23 | | REPARACIÓN BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 25.24 | | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.109.480 | 5.109.480 |
| 25.25 | | CAMBIO CABO ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
te Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 | | CAMBIO CABO VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 25.27 | | CAMBIO DE SOLENOIDE DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 25.28 | | CAMBIO DE BUJES DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 25.29 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 25.30 | | CAMBIO DE JUNTA PARA CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 25.31 | | CAMBIO DE CABEZAL DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.132 | 597.132 |
| 25.32 | | CAMBIO DE JUEGO DE ANILLO DE PICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 25.33 | | ENGRASE DE RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 25.34 | | REPARACIÓN DE TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 25.35 | | CAMBIO ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 25.36 | | REPARACIÓN TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 25.37 | | CAMBIO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.047.220 | 3.047.220 |
| 25.38 | | CAMBIO RETEN VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 25.39 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 26 | 78180101-015 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 26.1 | | CAMBIO MANGUERA SUPERIOR RAD. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 26.2 | | CAMBIO MANGUERA INFERIOR RAD. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 26.3 | | CAMBIO TAPA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 26.4 | | REPARACIÓN RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 26.5 | | CAMBIO RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.939.140 | 1.939.140 |
| 26.6 | | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 26.7 | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.288 | 603.288 |
| 26.8 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 26.9 | | REPARAR ELECTROVENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 26.10 | | CAMBIO DE ALETA DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 26.11 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 26.12 | | CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 26.13 | | CAMBIO MANGUERA CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 26.14 | | CAMBIO DE CAÑO ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.184 | 86.184 |
| 26.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 27 | 78180101-016 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 27.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 27.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 27.3 | | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 27.4 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 27.5 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.139.560 | 3.139.560 |
| 27.6 | | CAMBIO DE FILTRO A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.160 | 272.160 |
| 27.7 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 27.8 | | CAMBIO MANGUERA ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 27.9 | | CAMBIO DE TERMOSTATO DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VILLAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 27.11 | | REPARACIÓN VENTILADOR DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 27.12 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 27.13 | | CAMBIO JUNTA RETORNO DE CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 27.14 | | CAMBIO DE ACEITE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 27.15 | | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA COMPRESOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 27.16 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 28 | 78180101-017 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 28.1 | | REPARACIÓN BRAZO ELEV. VIDRIO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 28.2 | | CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 28.3 | | REPARACIÓN CERRADURA DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 28.4 | | COPIAS DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 28.5 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 28.6 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 28.7 | | REPARACIÓN DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 28.8 | | CAMBIO DE ESPEJOS LATERALES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 28.9 | | CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 28.10 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 29 | 78180101-018 | TOYOTA PRADO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 29.1 | | CAMBIO DE SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 379.080 | 379.080 |
| 29.2 | | CAMBIO DE BOMBÍN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 29.3 | | CAMBIO MANGUERA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 29.4 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 29.5 | | CAMBIO TAPA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 29.6 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 29.7 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 30 | 78180201-001 | TOYOTA PRADO - Servicio de chapería - pintura - tapizado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 30.1 | | CAMBIO DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 30.2 | | CAMBIO DE ALFOMBRA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 30.3 | | REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 30.4 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 30.5 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 30.6 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 30.7 | | CAMBIO DE GUARDABARROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 30.8 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 30.9 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 30.11 | | CAMBIO DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.888 | 1.218.888 |
| 30.12 | | CAMBIO DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 30.13 | | CAMBIO BASE SOPORTE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 30.14 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 30.15 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 30.16 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 30.17 | | CAMBIO DE FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.940 | 707.940 |
| 30.18 | | CAMBIO DE FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 30.19 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 30.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 31 | 78180101-014 | TOYOTA LAND CRUISER - Servicio de mantenimiento de Motor - Caja - Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 31.1 | | CAMBIO ACEITE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 31.2 | | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 238.140 | 238.140 |
| 31.3 | | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 269.244 | 269.244 |
| 31.4 | | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.720 | 252.720 |
| 31.5 | | CAMBIO FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 31.6 | | LIMPIEZA FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 31.7 | | CONTROL ACEITE DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 31.8 | | CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL(POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 31.9 | | CONTROL ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 31.10 | | CAMBIO ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 31.11 | | CAMBIO FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 31.12 | | CAMBIO FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 31.13 | | CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFERENCIA | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 31.14 | | CAMBIO FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 31.15 | | CAMBIO DE ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.234 | 9.234 |
| 31.16 | | CAMBIO AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.234 | 9.234 |
| 31.17 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 31.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 32 | 78180101-002 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 32.1 | | CAMBIO CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.696.400 | 11.696.400 |
| 32.2 | | CAMBIO DE CRUCETA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 32.3 | | CAMBIO CENTRALIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 32.4 | | CAMBIO DE RETEN PALIER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 32.5 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.693.600 | 3.693.600 |
| 32.6 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.523.960 | 2.523.960 |
| 32.7 | | CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.447.360 | 3.447.360 |

César M. Dieset Junghanns
Presidente CSJ.

MICCAR SERVICE
Víctor R. López

Poder Judicial

N° 16/2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.523.960 | 2.523.960 |
| 32.9 | | CAMBIO DE RETEN TÚNEL DIFERENCIAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 32.10 | | CAMBIO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.385.800 | 3.385.800 |
| 32.11 | | REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 32.12 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 32.13 | | CAMBIO PLANETARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 32.14 | | CAMBIO ENGRANAJE SATÉLITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 32.15 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.16 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.17 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.18 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.19 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.20 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.21 | | CAMBIO RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 32.22 | | CAMBIO DE RODILLO DE 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.23 | | CAMBIO DE RODILLO DE 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.24 | | CAMBIO DE RODILLO DE 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.25 | | CAMBIO DE RODILLO DE 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.26 | | CAMBIO DE RODILLO DE 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.27 | | CAMBIO DE RODILLO DE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 32.28 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.29 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.30 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.31 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.32 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.33 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 32.34 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 32.35 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 32.36 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 32.37 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 32.38 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 32.39 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 32.40 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 32.41 | | CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 32.42 | | CAMBIO CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 32.43 | | CAMBIO RETEN COLA CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 32.44 | | CAMBIO RETEN FRENTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 32.45 | | CAMBIO PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 32.46 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 418.608 | 418.608 |
| 32.47 | | CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 32.48 | | CAMBIO PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 32.49 | | CAMBIO DE PALIER DELANTERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 32.50 | | CAMBIO DE PALIER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

MIGCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DELANTERO LH | | | | | | | |
| 32.51 | | CAMBIO DE PALIER TRASERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 32.52 | | CAMBIO DE PALIER TRASERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 32.53 | | CAMBIO RULEMAN PALIER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 32.54 | | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 32.55 | | CAMBIO DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.693.600 | 3.693.600 |
| 32.56 | | REPARACIÓN DE REDUCTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 32.57 | | CAMBIO DE TRIZETA SALIDA DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 32.58 | | CAMBIO DE ACOPLE PARA CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.288 | 603.288 |
| 32.59 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 33 | 78180101-003 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 33.1 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 33.2 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 33.3 | | CAMBIO DE RETENES DE SIN FIN SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 33.4 | | CAMBIO DE RETENES DE SIN FIN INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 33.5 | | CAMBIO DE SIN FIN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.818.800 | 2.818.800 |
| 33.6 | | REPARACIÓN DE SIN FIN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.069.200 | 1.069.200 |
| 33.7 | | CAMBIO DE Z DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 33.8 | | CAMBIO DE BUIES DELANTERO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 33.9 | | CAMBIO BUIE TRASERO AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 138.510 | 138.510 |
| 33.10 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 33.11 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 33.12 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 33.13 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 33.14 | | CAMBIO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 33.15 | | CAMBIO DE ACOPLE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 33.16 | | CAMBIO DE GRASA PARA MASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 33.17 | | CAMBIO DE CAÑO ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 33.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 34 | 78180101-004 | TOYOTA LAND CRUISER - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 34.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 34.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 34.3 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 34.4 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRASERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 34.5 | | CORREGIR PISADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 34.6 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.740 | 286.740 |
| 34.7 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.740 | 286.740 |
| 34.8 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN TRASERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.740 | 286.740 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN TRASERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.740 | 286.740 |
| 34.10 | | CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 34.11 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO TAQUEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 34.12 | | CAMBIO DE BIELETA DELANTERO Y TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 286.740 | 286.740 |
| 34.13 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 34.14 | | CAMBIO DE BUJE BARRA TORSIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 34.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 35 | 78180101-005 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 35.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 35.2 | | REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 35.3 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 35.4 | | REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.396 | 252.396 |
| 35.5 | | CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 35.6 | | CAMBIO PLATO DE PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.817.640 | 1.817.640 |
| 35.7 | | CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 831.060 | 831.060 |
| 35.8 | | CAMBIO COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 35.9 | | RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 35.10 | | CAMBIO DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.924.800 | 4.924.800 |
| 35.11 | | CAMBIO DE RULEMAN PILOTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 35.12 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 36 | 78180101-006 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 36.1 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 36.2 | | REGULACIÓN DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 36.3 | | CAMBIO DE CUBETA DE FRENO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 156.978 | 156.978 |
| 36.4 | | REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 480.168 | 480.168 |
| 36.5 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 831.060 | 831.060 |
| 36.6 | | CAMBIO PASTILLA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 36.7 | | CAMBIO ZAPATA DE FRENO LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 36.8 | | CAMBIO ZAPATA DE FRENO LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 36.9 | | CAMBIO DE MORDAZA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 36.10 | | CAMBIO DE MORDAZA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 36.11 | | REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 36.12 | | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 36.13 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 261.630 | 261.630 |
| 36.14 | | REPARACIÓN DEPRESOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 36.15 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.893.320 | 2.893.320 |
| 36.16 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 36.17 | | CAMBIO DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 837.216 | 837.216 |
| 36.18 | | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 | | CAMBIO PERNO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 36.20 | | CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 612.522 | 612.522 |
| 36.21 | | RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 36.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 37 | 78180101-009 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 37.1 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 37.2 | | CONTROL SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 37.3 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 37.4 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.493.880 | 4.493.880 |
| 37.5 | | REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 37.6 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 37.7 | | CAMBIO DE RELAY PRE CALENTADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.262 | 89.262 |
| 37.8 | | CAMBIO BUJÍA INCANDESCENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.080 | 136.080 |
| 37.9 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.878.280 | 3.878.280 |
| 37.10 | | CAMBIO DE INDUCIDO DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 104.652 | 104.652 |
| 37.11 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 37.12 | | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.418.958 | 1.418.958 |
| 37.13 | | REPARACIÓN DESEMPAÑADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 37.14 | | CAMBIO LUZ DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 37.15 | | CAMBIO TERMINAL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 37.16 | | VERIFICACIÓN DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 37.17 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 37.18 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.288 | 603.288 |
| 37.19 | | CONTROL Y REPARACIÓN DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 37.20 | | CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 37.21 | | CAMBIO BULBO PRESIÓN ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 37.22 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 37.23 | | CAMBIO DE BULBO ELECT. VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 37.24 | | CAMBIO FOCO H1 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 37.25 | | CAMBIO FOCO H4 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.760 | 77.760 |
| 37.26 | | CAMBIO FOCO LUZ FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 37.27 | | CAMBIO FOCO DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 37.28 | | CAMBIO FOCO LUZ DE PLACA (PIQUO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 37.29 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 37.30 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 37.31 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 37.32 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 37.33 | | CAMBIO DE PLAQUETA DE DIODO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 37.34 | | RECTIFICACIÓN DE INDUCIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 37.35 | | CAMBIO DE RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 37.36 | | CAMBIO CARBÓN ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 38 | 78180101-011 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 38.1 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 38.2 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 38.3 | | CAMBIOS DE BUJES CENTRALES Y LATERALES AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 38.4 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 443.232 | 443.232 |
| 38.5 | | REPARACIÓN DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 38.6 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.000 | 3.078.000 |
| 38.7 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 38.8 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 38.9 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 972.000 | 972.000 |
| 38.10 | | CAMBIO LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 38.11 | | CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 38.12 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 38.13 | | CAMBIO DE RULEMAN CÓNICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 38.14 | | CAMBIO DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 38.15 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 38.16 | | CAMBIO DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 38.17 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 38.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 38.19 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 39 | 78180101-014 | TOYOTA LAND CRUISER - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 39.1 | | CEPILLADO TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 39.2 | | CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.488 | 295.488 |
| 39.3 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 39.4 | | CAMBIO RETENES FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.440 | 505.440 |
| 39.5 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 39.6 | | CAMBIO CASQUILLOS BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 39.7 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |
| 39.8 | | CAMBIO JUEGOS DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 39.9 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 39.10 | | CAMBIO BUJES DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 39.11 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 39.12 | | CAMBIO VÁLVULA ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 39.13 | | CAMBIO GUÍAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 39.14 | | LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 39.15 | | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.631.340 | 1.631.340 |
| 39.16 | | CAMBIO DE PERNO PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 39.17 | | CAMBIO DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 39.18 | | CAMBIO DE SOPORTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |

César M. Diesel Jungbanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.19 | | LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 39.20 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 6 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 39.21 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.069.200 | 1.069.200 |
| 39.22 | | REPARACIÓN DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.160 | 758.160 |
| 39.23 | | REPARACIÓN BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.031.480 | 2.031.480 |
| 39.24 | | CAMBIO CABO ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 39.25 | | CAMBIO CABO VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 39.26 | | ENGRASE DE RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 39.27 | | CAMBIO DE SOLENOIDE DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 39.28 | | CAMBIO DE BUJES DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 39.29 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTA BOMBA INYECTORA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 39.30 | | CAMBIO DE JUNTA PARA CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 39.31 | | CAMBIO DE CABEZAL DE BOMBA INYECTORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 39.32 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 39.33 | | CAMBIO DE JUEGO DE ANILLO DE PICO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 110.808 | 110.808 |
| 39.34 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 40 | 78180101-015 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 40.1 | | CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 40.2 | | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 40.3 | | CAMBIO TAPA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 40.4 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 40.5 | | CAMBIO RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.939.140 | 1.939.140 |
| 40.6 | | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 40.7 | | CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 40.8 | | CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 40.9 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 40.10 | | CAMBIO MANGUERA CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 40.11 | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 535.572 | 535.572 |
| 40.12 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 40.13 | | CAMBIO ALETA VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 40.14 | | CAMBIO DE CAÑO ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 40.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 41 | 78180101-016 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 41.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 41.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 41.3 | | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 41.4 | | CAMBIO DE POLEA DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 41.5 | | CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 406.296 | 406.296 |
| 41.6 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.210.004 | 2.210.004 |
| 41.8 | | CAMBIO DE FILTRO A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 41.9 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 41.10 | | CAMBIO DE MANGUERA ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 41.11 | | CAMBIO DE TERMOSTATO DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 41.12 | | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 41.13 | | CAMBIO DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.620 | 892.620 |
| 41.14 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 41.15 | | CAMBIO DE ACEITE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 41.16 | | CAMBIO DE BOBINA DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 41.17 | | CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y RETEN DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 41.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 42 | 78180101-017 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 42.1 | | REPARACIÓN BRAZO ELEV. VIDRIO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 42.2 | | REPARACIÓN CERRADURA DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 42.3 | | COPIAS DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 42.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 42.5 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 42.6 | | REPARACIÓN DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 42.7 | | CAMBIO DE ESPEJOS LATERALES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 42.8 | | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 42.9 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 43 | 78180101-018 | TOYOTA LAND CRUISER - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 43.1 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 43.2 | | CAMBIO TAPA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 43.3 | | CAMBIO DE SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 43.4 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 43.5 | | CAMBIO MANGUERA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 43.6 | | CAMBIO DE SEGUROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 43.7 | | CAMBIO BOMBÍN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 43.8 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 44 | 78180201-001 | TOYOTA LAND CRUISER - Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 44.1 | | CAMBIO DE ALFOMBRA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 44.2 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 44.3 | | CAMBIO DE FAROS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.940 | 707.940 |
| 44.4 | | CAMBIO DE FAROS TRASEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 44.5 | | CAMBIO DE GUARDABARROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 44.6 | | CAMBIO DE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.218.888 | 1.218.888 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARAGOLPES DELANTERO | | | | | | | |
| 44.7 | | CAMBIO DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 603.288 | 603.288 |
| 44.8 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 44.9 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 44.10 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 44.11 | | CAMBIO DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 44.12 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 44.13 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 44.14 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 44.15 | | REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 44.16 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 44.17 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 44.18 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 44.19 | | CAMBIO BASE SOPORTE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 44.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 45 | 78180101-014 | VOLVO S60TS-Servicio de mantenimiento de Motor-Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 45.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 45.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.320 | 301.320 |
| 45.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 355.752 | 355.752 |
| 45.4 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 45.5 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 45.6 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 121.500 | 121.500 |
| 45.7 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 45.8 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 45.9 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 45.10 | | CAMBIO DE AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 45.11 | | CONTROL DE AGUA DESTILADA DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 45.12 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 45.13 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 46 | 78180101-002 | VOLVO S60TS-Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 46.1 | | CAMBIO DE CAJA AUTOMÁTICA - MECATRÓNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.603.360 | 9.603.360 |
| 46.2 | | REPARACIÓN DE CAJA AUTOMÁTICA - MECATRÓNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.186.080 | 4.186.080 |
| 46.3 | | CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.452 | 412.452 |
| 46.4 | | CAMBIO DOBLE EMBRAGUE PARA DSG | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.101.924 | 1.101.924 |
| 46.5 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 47 | 78180101-003 | VOLVO S60TS-Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 47.1 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 47.2 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.720 | 252.720 |
| 47.4 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.720 | 252.720 |
| 47.5 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 47.6 | | CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.188.880 | 12.188.880 |
| 47.7 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.138.400 | 2.138.400 |
| 47.8 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 48 | 78180101-004 | VOLVO S60TS-Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 48.1 | | CAMBIO DE TOPE SUPERIOR DE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 48.2 | | CAMBIO DE TAQUEADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 48.3 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 48.4 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.215.000 | 1.215.000 |
| 48.5 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.215.000 | 1.215.000 |
| 48.6 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 48.7 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 48.8 | | CAMBIO DE RULEMAN DOBLE O MASA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 48.9 | | CAMBIO DE BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 48.10 | | CAMBIO DE BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 48.11 | | CAMBIO DE TOPE DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 48.12 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 48.13 | | CAMBIO DE TAQUEADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 48.14 | | CAMBIO DE RULEMAN DE EJE TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 48.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 49 | 78180101-006 | VOLVO S60TS - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 49.1 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 49.2 | | CAMBIO DE DISCOS DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.243.512 | 1.243.512 |
| 49.3 | | CAMBIO DE MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.006.856 | 2.006.856 |
| 49.4 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 835.920 | 835.920 |
| 49.5 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.200 | 583.200 |
| 49.6 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.969.920 | 1.969.920 |
| 49.7 | | CAMBIO DE TECLA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 49.8 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 49.9 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 49.10 | | REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - RH | | | | | | | |
| 49.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 50 | 78180101-009 | VOLVO 560TS - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 50.1 | | CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 50.2 | | REPARACIÓN DE ALTERNADOR CON REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 50.3 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.086.884 | 2.086.884 |
| 50.4 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 50.5 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.908.360 | 1.908.360 |
| 50.6 | | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 50.7 | | CAMBIO DE BOTÓN DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 50.8 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.080 | 136.080 |
| 50.9 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 126.360 | 126.360 |
| 50.10 | | CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 50.11 | | CAMBIO DE FOCO DE 2 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 50.12 | | CAMBIO DE FOCO DE 1 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 50.13 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE PLACA (PICIO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 50.14 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 50.15 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 50.16 | | CAMBIO LLAVE DE LUZ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.262 | 89.262 |
| 50.17 | | CAMBIO DE LEVANTAVIDRIOS DE PUERTA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 50.18 | | CAMBIO DE LEVANTAVIDRIOS DE PUERTA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 50.19 | | CAMBIO DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 50.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 51 | 78180101-010 | VOLVO 560TS - Reparación y mantenimiento del sistema de turbo | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 51.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.789.440 | 13.789.440 |
| 51.2 | | REPARACIÓN DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.878.280 | 3.878.280 |
| 51.3 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 52 | 78180101-011 | VOLVO 560TS - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 52.1 | | CAMBIO DE BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 52.2 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.402 | 489.402 |
| 52.3 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.647.080 | 2.647.080 |
| 52.4 | | REPARACIÓN HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 52.5 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 379.080 | 379.080 |
| 52.6 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 379.080 | 379.080 |
| 52.7 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 52.8 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 52.9 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 52.10 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 777.600 | 777.600 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.11 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 52.12 | | CAMBIO DE PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 52.13 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 52.14 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 52.15 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 52.16 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 52.17 | | CAMBIO DE RETEN HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 52.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 52.19 | | CAMBIO DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 52.20 | | CAMBIO DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 52.21 | | CAMBIO DE BUJE DE TREN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 52.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 53 | 78180101-014 | VOLVO S60TS - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 53.1 | | CEPILLADO DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 53.2 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 267.786 | 267.786 |
| 53.3 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.721.600 | 2.721.600 |
| 53.4 | | CAMBIO DE BOMBA ELÉCTRICA DEL TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 53.5 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.864 | 270.864 |
| 53.6 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 53.7 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 53.8 | | CAMBIO CASQUILLOS BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.382 | 212.382 |
| 53.9 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 2.400.840 | 2.400.840 |
| 53.10 | | CAMBIO JUEGOS DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 53.11 | | CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 53.12 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.662.470 | 2.662.470 |
| 53.13 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 53.14 | | CAMBIO VÁLVULA DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 53.15 | | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.241.484 | 4.241.484 |
| 53.16 | | CAMBIO DE CORREA POLY V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 53.17 | | CAMBIO DE TENSOR DE CORREA POLY V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.100 | 413.100 |
| 53.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 54 | 78180101-015 | VOLVO S60TS - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 54.1 | | CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.864 | 270.864 |
| 54.2 | | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.864 | 270.864 |
| 54.3 | | CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.184 | 86.184 |
| 54.4 | | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.585.520 | 2.585.520 |
| 54.5 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 54.6 | | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 54.7 | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.323.540 | 1.323.540 |
| 54.8 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 824.904 | 824.904 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 54.10 | | CAMBIO VENTILADOR ELÉCTRICO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 54.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 55 | 78180101-016 | VOLVO S60TS - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 55.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 55.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 55.3 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.693.600 | 3.693.600 |
| 55.4 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 55.5 | | CAMBIO DE EVAPORADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 55.6 | | CAMBIO DE FILTRO A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 55.7 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 55.8 | | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 55.9 | | CAMBIO DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 55.10 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 56 | 78180101-017 | VOLVO S60TS Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 56.1 | | COPIA DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 56.2 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 56.3 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 56.4 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 56.5 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 56.6 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 56.7 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 56.8 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 56.9 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 56.10 | | CAMBIO DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 56.11 | | CAMBIO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 56.12 | | CAMBIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 56.13 | | CAMBIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 56.14 | | CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 56.15 | | CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 56.16 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 57 | 78180101-018 | VOLVO S60TS Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 57.1 | | CAMBIO DE TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 57.3 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 58 | 78180101-019 | VOLVO S60TS Cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 58.1 | | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 58.2 | | CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 58.3 | | CAMBIO DE RETEN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 58.4 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 59 | 78180201-001 | VOLVO S60TS Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 59.1 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 861.840 | 861.840 |
| 59.2 | | CAMBIO DE GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 59.3 | | CAMBIO DE GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 59.4 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 59.5 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 59.6 | | CAMBIO DE REJILLA DELANTERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 59.7 | | CAMBIO DE ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 59.8 | | CAMBIO DE ENVOLVENTE DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 59.9 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 59.10 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 59.11 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 59.12 | | CAMBIO CLIP DE ZÓCALO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 59.13 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 59.14 | | COLOCACIÓN JUEGO DE ALFOMBRA DE GOMA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 59.15 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 59.16 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 59.17 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 59.18 | | CAMBIO DE FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.420 | 1.200.420 |
| 59.19 | | CAMBIO DE FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 59.20 | | CAMBIO DE FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 59.21 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 60 | 78180101-014 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Servicio de mantenimiento de Motor-Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 60.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 60.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 60.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.120 | 204.120 |
| 60.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 60.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 60.6 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 60.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 60.8 | | CAMBIO DE FLUIDO DE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 72.900 | 72.900 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIRECCIÓN HIDRÁULICA | | | | | | | |
| 60.9 | | CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 60.10 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 60.11 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.936 | 36.936 |
| 60.12 | | CAMBIO DE AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 60.13 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 60.14 | | CONTROL DE AGUA DESTILADA DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 60.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 61 | 78180101-002 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 61.1 | | CAMBIO DE CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.771.600 | 6.771.600 |
| 61.2 | | REPARACIÓN DE CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 61.3 | | REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.620 | 892.620 |
| 61.4 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.5 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.6 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.7 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.8 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.9 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.10 | | CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.11 | | CAMBIO JUEGO RULEMANES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 61.12 | | CAMBIO DE RODILLOS 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.13 | | CAMBIO DE RODILLOS 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.14 | | CAMBIO DE RODILLOS 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.15 | | CAMBIO DE RODILLOS 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.16 | | CAMBIO DE RODILLOS 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.17 | | CAMBIO DE RODILLOS M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.18 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.19 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.20 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.21 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.22 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.23 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.24 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 61.25 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 61.26 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 61.27 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.380 | 646.380 |
| 61.28 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.163.484 | 1.163.484 |
| 61.29 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 61.30 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 61.31 | | CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 61.32 | | CAMBIO DE CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 61.33 | | CAMBIO RETEN COLA CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.000 | 486.000 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.34 | | CAMBIO RETEN FRENTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 61.35 | | CAMBIO PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 61.36 | | MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 61.37 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 61.38 | | CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 61.39 | | CAMBIO DE BUJE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 61.40 | | CAMBIO DE RETEN SELECTOR DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 61.41 | | CAMBIO DE TAPÓN DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 61.42 | | CAMBIO PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 61.43 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 62 | 78180101-003 | RENAULT LOGAN EXPRESION Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 62.1 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 62.2 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 62.3 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 62.4 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 62.5 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE PRECAP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.080 | 136.080 |
| 62.6 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.944.000 | 1.944.000 |
| 62.7 | | CAMBIO DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.860.000 | 4.860.000 |
| 62.8 | | CAMBIO DE BUJE DELANTERO DE LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 62.9 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 63 | 78180101-004 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 63.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH-RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 63.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.652.400 | 1.652.400 |
| 63.3 | | CAMBIO DE BUJE DE BRAZO INFERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 63.4 | | CAMBIO DE BUJE DE BRAZO INFERIOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 63.5 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 63.6 | | CAMBIO DE ESPIRAL TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 63.7 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 136.080 | 136.080 |
| 63.8 | | CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 63.9 | | CAMBIO DE RULEMAN DE EJE TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 63.10 | | CAMBIO DE TAQUEADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 63.11 | | CAMBIO DE TAQUEADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 63.12 | | CAMBIO DE TOPE DE AMORTIGUADOR TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 63.13 | | CAMBIO DE TOPE DE AMORTIGUADOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 64 | 78180101-005 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 64.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 64.2 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 64.3 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 64.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 64.5 | | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 64.6 | | CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 64.7 | | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 904.932 | 904.932 |
| 64.8 | | CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 64.9 | | RECTIFICACIÓN DE CORONA DE VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 64.10 | | CAMBIO DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.924.100 | 2.924.100 |
| 64.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 65 | 78180101-006 | RENAULT LOGAN EXPRESSIÓN Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 65.1 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 65.2 | | REGULACIÓN DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 65.3 | | CAMBIO DE CUBETA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 65.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 65.5 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 65.6 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 680.400 | 680.400 |
| 65.7 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 65.8 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 65.9 | | REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 65.10 | | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 65.11 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 65.12 | | REPARACIÓN DE DEPRESOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 65.13 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.385.800 | 3.385.800 |
| 65.14 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 65.15 | | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 65.16 | | CAMBIO DE DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 65.17 | | CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 65.18 | | RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 65.19 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 66 | 78180101-009 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 66.1 | | CONTROL DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 66.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 66.3 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ



VICCAR SERVICE de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 66.5 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 66.6 | | CAMBIO BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.744 | 147.744 |
| 66.7 | | CAMBIO BULBO ELÉCTRICO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.744 | 147.744 |
| 66.8 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 66.9 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 66.10 | | CAMBIO DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 66.11 | | CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 66.12 | | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 66.13 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 66.14 | | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 984.960 | 984.960 |
| 66.15 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA H4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 66.16 | | CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.040 | 68.040 |
| 66.17 | | CAMBIO DE FOCO DE 2 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 66.18 | | CAMBIO DE FOCO DE 1 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 66.19 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE PLACA (PIOJO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 66.20 | | CAMBIO LLAVE DE LUZ | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 66.21 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 66.22 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 66.23 | | CONTROL DE BUJÍAS ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 66.24 | | CONTROL Y REPARACIÓN DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 66.25 | | REPARACIÓN DE DESEMPAÑADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 66.26 | | REPARACIÓN LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 66.27 | | VERIFICACIÓN DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 66.28 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 67 | 78180101-011 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero.- | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 67.1 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 67.2 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 466.560 | 466.560 |
| 67.3 | | CAMBIOS DE BUJES CENTRALES Y LATERALES AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 67.4 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 67.5 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.078.000 | 3.078.000 |
| 67.6 | | REPARACIÓN DE HOMOCINÉTICA LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 67.7 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 67.8 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 67.9 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 406.296 | 406.296 |
| 67.10 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 67.11 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.12 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 67.13 | | CAMBIO DE RETEN HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 67.14 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 67.15 | | CAMBIO DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 67.16 | | CAMBIO DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 67.17 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.200 |
| 67.18 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 67.19 | | CAMBIO DE PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 67.20 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 67.21 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 68 | 78180101-014 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 68.1 | | REPARACIÓN DE MOTOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 68.2 | | CEPILLADO DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 68.3 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 68.4 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 68.5 | | CAMBIO DE RETENES DE FRENTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 68.6 | | CAMBIO CASQUILLO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 68.7 | | CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 68.8 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 68.9 | | CAMBIO JUEGO DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 68.10 | | CAMBIO DE CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 68.11 | | CAMBIO JUEGO DE BUJES DE BIELA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 68.12 | | CAMBIO DE JUEGO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 68.13 | | CAMBIO DE JUEGO VÁLVULA DE ESCAPE | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 68.14 | | CAMBIO JUEGO GUÍAS DE VÁLVULAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 68.15 | | LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 68.16 | | CAMBIO BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.554.740 | 2.554.740 |
| 68.17 | | CAMBIO DE PERNO PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 68.18 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 68.19 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 68.20 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 68.21 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 68.22 | | CAMBIO CABO DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 68.23 | | CAMBIO CABO DE VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 68.24 | | ENGRASE DE RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 68.25 | | CAMBIO DE TAPÓN DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 68.26 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 69 | 78180101-015 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 69.1 | | CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 69.2 | | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | | CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 69.4 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 69.5 | | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.939.140 | 1.939.140 |
| 69.6 | | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 69.7 | | CAMBIO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 69.8 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 69.9 | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 69.10 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 69.11 | | CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 69.12 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 70 | 78180101-016 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 70.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 70.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 70.3 | | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 70.4 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 70.5 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.385.800 | 3.385.800 |
| 70.6 | | CAMBIO DE FILTRO A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.160 | 272.160 |
| 70.7 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 70.8 | | CAMBIO MANGUERA DE ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 70.9 | | CAMBIO TERMOSTATO DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 70.10 | | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 70.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 71 | 78180101-017 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 71.1 | | REPARACIÓN BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 71.2 | | CAMBIO BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 71.3 | | REPARACIÓN DE BRAZO ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 71.4 | | REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 71.5 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.6 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.7 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.8 | | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.9 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.10 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.11 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.12 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

CAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IZQUIERDA | | | | | | | |
| 71.13 | | CAMBIO DE PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 71.14 | | CAMBIO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 71.15 | | CAMBIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 71.16 | | CAMBIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 71.17 | | CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 71.18 | | CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 71.19 | | COPIAS DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 71.20 | | MANTENIMIENTO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.21 | | MANTENIMIENTO DE VENTANAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 71.22 | | CAMBIO DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 71.23 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 72 | 78180101-018 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 72.1 | | CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 72.2 | | CAMBIO DE TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 72.3 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 72.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 72.5 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 73 | 78180201-001 | RENAULT LOGAN EXPRESSION Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 73.1 | | REPARACIÓN DE CAÑO DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 73.2 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 73.3 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 73.4 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 73.5 | | CAMBIO DE GUARDABARROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 73.6 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 73.7 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 73.8 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 73.9 | | CAMBIO DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 73.10 | | CAMBIO DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 73.11 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 73.12 | | CAMBIO DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 73.13 | | CAMBIO DE ALFOMBRA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 73.14 | | COLOCACIÓN JUEGO DE ALFOMBRA DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 73.15 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 73.16 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 73.17 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 73.18 | | CAMBIO DE FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 73.19 | | CAMBIO DE FARO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |

César M. Diesel Jungbanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

Poder Judicial

N° 16 /2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRASERO | | | | | | | |
| 73.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 74 | 78180101-014 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de mantenimiento de Motor - caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 74.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 72.900 | 72.900 |
| 74.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.252 | 234.252 |
| 74.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 74.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.204 | 201.204 |
| 74.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 74.6 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 74.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 74.8 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 74.9 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 74.10 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 74.11 | | CAMBIO AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 74.12 | | CAMBIO LUBRICANTE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA | Litros | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 74.13 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 74.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 75 | 78180101-002 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 75.1 | | CAMBIO DE MODULO DE CAJA AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 75.2 | | CAMBIO DE INHIBIDOR PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 75.3 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 75.4 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO B | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 75.5 | | CAMBIO DE CONVERTIDOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 75.6 | | CAMBIO CAJAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 75.7 | | CAMBIO DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 75.8 | | CAMBIO DE TAPÓN DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 75.9 | | CAMBIO BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 75.10 | | CAMBIO DE CAJA DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.848.200 | 5.848.200 |
| 75.11 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 75.12 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS TA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 75.13 | | CAMBIO JGO DE DISCOS TA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.723.680 | 1.723.680 |
| 75.14 | | CAMBIO DE MODULO CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 75.15 | | CAMBIO DE INHIBIDOR SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 75.16 | | CAMBIO DE INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 75.17 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 75.18 | | CAMBIO GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 75.19 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 75.20 | | CAMBIO DE PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 75.21 | | CAMBIO CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.552 | 258.552 |
| 75.22 | | CAMBIO DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.848.200 | 5.848.200 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.23 | | CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 75.24 | | CAMBIO DE PERILLA DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 75.25 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 76 | 78189101-003 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 76.1 | | Cambio de Cremallera de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.136.800 | 9.136.800 |
| 76.2 | | Reparación de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.818.800 | 2.818.800 |
| 76.3 | | Cambio de Precap LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 76.4 | | Cambio de Precap RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 76.5 | | Cambio de Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 76.6 | | Cambio de Muñequin LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 76.7 | | Cambio de Muñequin RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 76.8 | | Cambio de Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 76.9 | | Cambio de buje de cremallera LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 76.10 | | Mano de obra por Hora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 77 | 78180101-004 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 77.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 77.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.110.400 | 3.110.400 |
| 77.3 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA DELANTERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 77.4 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA TRASERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 77.5 | | CAMBIO DE BRAZO DE SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 77.6 | | CAMBIO DE BRAZO SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 77.7 | | CAMBIO DE BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 77.8 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |
| 77.9 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |
| 77.10 | | CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 77.11 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 77.12 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 77.13 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 77.14 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 77.15 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.440 | 505.440 |
| 77.16 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.544 | 50.544 |
| 77.17 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 77.18 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 77.19 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 77.20 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.21 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 77.22 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 77.23 | | CAMBIO DE BUIE DE CUADRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 77.24 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 78 | 78180101-006 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 78.1 | | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 78.2 | | CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 78.3 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO DEL. LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.4 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO TRAS. LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.5 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 78.6 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO TRAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 78.7 | | CAMBIO DE PISTÓN DE MORDAZA DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.792 | 504.792 |
| 78.8 | | CAMBIO DE PISTÓN DE MORDAZA TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.792 | 504.792 |
| 78.9 | | CAMBIO DE PASTILLAS FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.200 | 583.200 |
| 78.10 | | CAMBIO DISCO FRENO TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 78.11 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 78.12 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 78.13 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 78.14 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 78.15 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 78.16 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.17 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.18 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.19 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 78.20 | | CAMBIO MODULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.200 |
| 78.21 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 78.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 79 | 78180101-009 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 79.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 79.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 79.3 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 79.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 79.5 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 79.6 | | CONTROL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 79.7 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.8 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 79.9 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 79.10 | | CAMBIO JUEGO DE CARBONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

MICCAR SERVICE
Víctor R. López

Poder Judicial

N° 16 /2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.11 | | CAMBIO COMMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 79.12 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 79.13 | | CAMBIO RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 79.14 | | CAMBIO POLEA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 79.15 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.396 | 252.396 |
| 79.16 | | CAMBIO DIODO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 79.17 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.18 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 79.19 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 79.20 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.774 | 14.774 |
| 79.21 | | CAMBIO DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 79.22 | | CAMBIO DE CAPTORES DE BOBINA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.23 | | CAMBIO FOCOS DE ALTA Y BAJA H7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 79.24 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 79.25 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 79.26 | | CAMBIO FOCOS LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 79.27 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE PLACA (PIOJO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.720 | 9.720 |
| 79.28 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 79.29 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.30 | | CAMBIO DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 79.31 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 79.32 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 79.33 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.34 | | CAMBIO BULBO DE NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.35 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.36 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.37 | | CAMBIO DE CONTROL DE APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 79.38 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 79.39 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 79.40 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 79.41 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 80 | 78180101-011 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 80.1 | | CAMBIO DE PORTA MAZA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 80.2 | | CAMBIO DE SOPORTE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 80.3 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 972.000 | 972.000 |
| 80.4 | | CAMBIO DE BUIE TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 80.5 | | CAMBIO DE BRAZO TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 80.6 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 777.600 | 777.600 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 | | CAMBIO DE BRAZO TENSOR SUSPENSION TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.608 | 418.608 |
| 80.8 | | CAMBIO PORTA MAZA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 80.9 | | CAMBIO DE PRISIONEROS Y TUERCAS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 80.10 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 80.11 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 80.12 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 80.13 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 80.14 | | CAMBIO MASA DELANTERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 80.15 | | CAMBIO DE MASAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 80.16 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 80.17 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 80.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 80.19 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 80.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 81 | 78180101-014 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 81.1 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.354.320 | 1.354.320 |
| 81.2 | | CAMBIO JUEGO DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 597.132 | 597.132 |
| 81.3 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 81.4 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 81.5 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 81.6 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 81.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 81.8 | | CAMBIO JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 81.9 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 81.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 81.11 | | CAMBIO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.093.040 | 2.093.040 |
| 81.12 | | CAMBIO TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 81.13 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 81.14 | | CAMBIO JUNTA MÚLTIPLES DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 81.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 81.16 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 81.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 81.18 | | CAMBIO CONJUNTO ALOJAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.984 | 393.984 |
| 81.19 | | CAMBIO RESORTE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 81.20 | | CAMBIO MARTILLETE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 81.21 | | CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 81.22 | | CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJE DE FRENTE MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 81.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 81.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 81.25 | | CAMBIO BALANCEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.26 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 81.27 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 81.28 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 81.29 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 81.30 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 81.31 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.749.600 | 1.749.600 |
| 81.32 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 81.33 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 82 | 78180101-015 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 82.1 | | CAMBIO RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.123.820 | 2.123.820 |
| 82.2 | | REPARACIÓN DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 82.3 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.893.320 | 2.893.320 |
| 82.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 82.5 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 82.6 | | REPARACIÓN VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 82.7 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 82.8 | | CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 82.9 | | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 82.10 | | CAMBIO JUEGO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 82.11 | | CAMBIO DE CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 82.12 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.736 | 344.736 |
| 82.13 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 82.14 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 82.15 | | CAMBIO DE FILTRO CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 82.16 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 82.17 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.324.240 | 3.324.240 |
| 82.18 | | REPARACIÓN COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 82.19 | | CAMBIO DE BULBO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 82.20 | | CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 82.21 | | LIMPIEZA GENERAL CAÑERÍA DEL SISTEMA DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 82.22 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 82.23 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.290 | 169.290 |
| 82.24 | | CAMBIO EMBRAGUE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 82.25 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 82.26 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 82.27 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 83 | 78180101-017 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 83.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 83.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 83.4 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 83.5 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV. VID. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 83.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 83.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 83.8 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 83.9 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 83.10 | | CAMBIO DE MOTOR DE LEVANTAVIDRIO ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 83.11 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LEVANTAVIDRIO ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 83.12 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.120 | 1.662.120 |
| 83.13 | | CAMBIO DE MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 83.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 84 | 78180101-01E | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 84.1 | | CAMBIO DE BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.216.160 | 2.216.160 |
| 84.2 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 84.3 | | CAMBIO BOMBA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 84.4 | | CAMBIO DE INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.569.780 | 1.569.780 |
| 84.5 | | CAMBIO REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 84.6 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 84.7 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 84.8 | | CAMBIO VÁLVULA DE SOLENOIDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 84.9 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 84.10 | | CAMBIO DE FILTRO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 84.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 85 | 78180201-001 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 85.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 85.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 85.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.339.280 | 2.339.280 |
| 85.4 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.5 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 85.6 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 85.7 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.8 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.9 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.10 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.11 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.12 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.13 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

Poder Judicial

N° 16 /2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.14 | | COLOCACIÓN DE ESTRIBERA POSA PIE AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 85.15 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.16 | | CAMBIO DE JGO. DE ALFOMBRA DE GOMA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.17 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 85.18 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 85.19 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 85.20 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 85.21 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 85.22 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.006 | 237.006 |
| 85.23 | | CAMBIO FARITO DE LUZ DE CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 85.24 | | LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 85.25 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.26 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.27 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.28 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 85.29 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 86 | 78180101-014 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Servicio de mantenimiento de Motor - Caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 86.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | Litros | EVENTO | 1 | | | 72.900 | 72.900 |
| 86.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.252 | 234.252 |
| 86.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 86.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.204 | 201.204 |
| 86.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 86.6 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 86.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 86.8 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 86.9 | | CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 86.10 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 86.11 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 86.12 | | CAMBIO AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 86.13 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 86.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 87 | 78180101-002 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 87.1 | | CAMBIO DE JGO. ANILLO SINCRONIZADOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 87.2 | | CAMBIO DE JGO. DE RULEMANES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 87.3 | | CAMBIO DE JGO. DE RODILLOS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.4 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 87.5 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.6 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.7 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4º | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.8 | | CAMBIO DESPLAZABLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5ª | | | | | | | |
| 87.9 | | CAMBIO DESPLAZABLE 6ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.910 |
| 87.10 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.010 |
| 87.11 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 87.12 | | CAMBIO EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 87.13 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 87.14 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 2ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 541.728 | 541.728 |
| 87.15 | | CAMBIO ENGRANAJE 3ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 560.196 | 560.196 |
| 87.16 | | CAMBIO ENGRANAJE 4ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.380 | 646.380 |
| 87.17 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 5ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.18 | | CAMBIO DE ENGRANAJE 6TA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 87.19 | | CAMBIO DE ENGRANAJE M. ATRÁS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 87.20 | | CAMBIO CUÁDRUPLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.093.040 | 2.093.040 |
| 87.21 | | CAMBIO DE RETEN COLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 379.080 | 379.080 |
| 87.22 | | CAMBIO DE RETEN CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 87.23 | | CAMBIO DE MODULO CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 87.24 | | CAMBIO DE INHIBIDOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 87.25 | | CAMBIO DE INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 87.26 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICAS LH- RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 87.27 | | CAMBIO GUARDAPOLVO DE HOMOCINÉTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 87.28 | | CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 87.29 | | CAMBIO DE PUNTA EJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.163.484 | 1.163.484 |
| 87.30 | | CAMBIO DE CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 87.31 | | CAMBIO DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.540.400 | 5.540.400 |
| 87.32 | | REPARACIÓN DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 87.33 | | CAMBIO DE TAPÓN DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 87.34 | | CAMBIO DE TAPÓN BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 87.35 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 88 | 78180101-003 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 88.1 | | Cambio de Cremallera de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.845.200 | 8.845.200 |
| 88.2 | | Reparación de cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.374.000 | 4.374.000 |
| 88.3 | | Cambio de Precap LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.920 | 349.920 |
| 88.4 | | Cambio de Precap RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.920 | 349.920 |
| 88.5 | | Cambio de Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 88.6 | | Cambio de Muñequin LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 88.7 | | Cambio de Muñequin RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 88.8 | | Cambio de Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 88.9 | | Cambio de buje de cremallera LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 88.10 | | Mano de Obra por Hora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 89 | 78180101-004 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 89.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.235.600 | 2.235.600 |
| 89.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.110.400 | 3.110.400 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

Poder Judicial

Nº 16 /2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 89.4 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 89.5 | | CAMBIO DE BRAZO DE SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 89.6 | | CAMBIO DE BRAZO SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 89.7 | | CAMBIO DE BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 89.8 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |
| 89.9 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |
| 89.10 | | CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 89.11 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 408.140 | 408.140 |
| 89.12 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 89.13 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 89.14 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 89.15 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.440 | 505.440 |
| 89.16 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.544 | 50.544 |
| 89.17 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 89.18 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 89.19 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 89.20 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 89.21 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 89.22 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 89.23 | | CAMBIO DE BUJE CUADRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 89.24 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 90 | 78180101-005 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 90.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 90.2 | | CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN Y DISCO EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 90.3 | | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.263.600 | 1.263.600 |
| 90.4 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 707.940 | 707.940 |
| 90.5 | | RECTIFICACIÓN DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 90.6 | | CAMBIO DE COJINETE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 90.7 | | CAMBIO DE GOMA PEDAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 90.8 | | CAMBIO CORONA VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.563.624 | 1.563.624 |
| 90.9 | | RECTIFICACIÓN CORONA VOLANTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 90.10 | | CAMBIO DE CILINDRO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 90.11 | | CAMBIO TORNILLOS DE VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 90.12 | | MANO DE OBRA POR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | | | | | | | |
| 91 | 78180101-006 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 91.1 | | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 91.2 | | CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 91.3 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO DEL. LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.4 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO TRAS. LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.5 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 91.6 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO TRAS LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 91.7 | | CAMBIO DE PISTÓN DE MORDAZA DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.792 | 504.792 |
| 91.8 | | CAMBIO DE PISTÓN DE MORDAZA TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.792 | 504.792 |
| 91.9 | | CAMBIO DE PASTILLAS FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.200 | 583.200 |
| 91.10 | | CAMBIO DISCO FRENO TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 91.11 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 91.12 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 91.13 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 91.14 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DEL LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 91.15 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 91.16 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.17 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.18 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.19 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 91.20 | | CAMBIO MODULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.100 |
| 91.21 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 91.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 92 | 78180101-009 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 92.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 92.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 92.3 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 92.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 92.5 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 92.6 | | CONTROL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 92.7 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.8 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 92.9 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 92.10 | | CAMBIO JUEGO DE CARBONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 92.11 | | CAMBIO COMMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 92.12 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 92.13 | | CAMBIO RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

Poder Judicial

Nº 16 /2021

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.14 | | CAMBIO POLEA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 92.15 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.396 | 252.396 |
| 92.16 | | CAMBIO DIODO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 92.17 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.18 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 92.19 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 92.20 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.774 | 14.774 |
| 92.21 | | CAMBIO DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 92.22 | | CAMBIO DE CAPTORES DE BOBINA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.23 | | CAMBIO FOCOS DE ALTA Y BAJA H7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 92.24 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 92.25 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 92.26 | | CAMBIO FOCOS LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 92.27 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE PLACA (PIDIO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.720 | 9.720 |
| 92.28 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 92.29 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.30 | | CAMBIO DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 92.31 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 92.32 | | CAMBIO BULBO DE NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 92.33 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.34 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.35 | | CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.36 | | CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.37 | | CAMBIO DE CONTROL DE APERTURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 92.38 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 92.39 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 92.40 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 92.41 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 93 | 78180101-011 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 93.1 | | CAMBIO PORTA MAZA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 93.2 | | CAMBIO DE SOPORTE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 93.3 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 972.000 | 972.000 |
| 93.4 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 93.5 | | CAMBIO DE BRAZO TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 93.6 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 777.600 | 777.600 |
| 93.7 | | CAMBIO DE BRAZO TENSOR SUSPENSION TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.608 | 418.608 |
| 93.8 | | CAMBIO PORTA MAZA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 93.9 | | CAMBIO DE PRISIONEROS Y TUERCAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE RUEDA | | | | | | | |
| 93.10 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 93.11 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 93.12 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 93.13 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 93.14 | | CAMBIO MASA DELANTERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 93.15 | | CAMBIO DE MASAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 93.16 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 93.17 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 93.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 93.19 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 93.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 94 | 78180101-014 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 94.1 | | CAMBIO JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.354.320 | 1.354.320 |
| 94.2 | | CAMBIO JUEGO DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 597.132 | 597.132 |
| 94.3 | | CAMBIO JUEGO JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 94.4 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 94.5 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 94.6 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 94.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 94.8 | | CAMBIO JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 94.9 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 94.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 94.11 | | CAMBIO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.093.040 | 2.093.040 |
| 94.12 | | CAMBIO TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 94.13 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 94.14 | | CAMBIO JUNTA MÚLTIPLES DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 94.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 94.16 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 94.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 94.18 | | CAMBIO CONJUNTO ALOJAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.984 | 393.984 |
| 94.19 | | CAMBIO RESORTE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 94.20 | | CAMBIO MARTILLETE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 94.21 | | CAMBIO RETEN GUIA DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 94.22 | | CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJE DE FRENTE MOTOR | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 94.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 94.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 94.25 | | CAMBIO BALANCEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 94.26 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 94.27 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 94.28 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.29 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 94.30 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 94.31 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICOS INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.749.600 | 1.749.600 |
| 94.32 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 94.33 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 95 | 78180101-015 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 95.1 | | CAMBIO RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.123.820 | 2.123.820 |
| 95.2 | | REPARACIÓN DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 95.3 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.893.320 | 2.893.320 |
| 95.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 95.5 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 95.6 | | REPARACIÓN VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 95.7 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 95.8 | | CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 95.9 | | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 95.10 | | CAMBIO JGO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 95.11 | | CAMBIO DE CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 95.12 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.736 | 344.736 |
| 95.13 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 95.14 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 95.15 | | CAMBIO DE FILTRO CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 95.16 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 95.17 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.324.240 | 3.324.240 |
| 95.18 | | REPARACIÓN COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 95.19 | | CAMBIO DE BULBO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 95.20 | | CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 95.21 | | LIMPIEZA GENERAL CAÑERÍA DEL SISTEMA DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 95.22 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 95.23 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.290 | 169.290 |
| 95.24 | | CAMBIO EMBRAGUE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 95.25 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 95.26 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 95.27 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 96 | 78180101-017 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 96.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 96.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 96.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 96.4 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV. VID. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 96.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 96.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 96.8 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 96.9 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 96.10 | | CAMBIO DE MOTOR DE LEVANTAVIDRIO ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 96.11 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LEVANTAVIDRIO ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 96.12 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.120 | 1.662.120 |
| 96.13 | | CAMBIO DE MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 96.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 97 | 78180101-018 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 97.1 | | CAMBIO DE BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.216.160 | 2.216.160 |
| 97.2 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 97.3 | | CAMBIO BOMBA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 97.4 | | CAMBIO DE INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.569.780 | 1.569.780 |
| 97.5 | | CAMBIO REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 97.6 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 97.7 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 97.8 | | CAMBIO VÁLVULA DE SOLENOIDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 97.9 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 97.10 | | CAMBIO DE FILTRO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 97.11 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 98 | 78180201-001 | KIA SPORTAGE 2015 MECÁNICO - Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 98.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 98.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 98.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.339.280 | 2.339.280 |
| 98.4 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.5 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 98.6 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 98.7 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.8 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.9 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.10 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.11 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.12 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.13 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 98.14 | | COLOCACIÓN DE ESTRIBERA POSA PIE AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 98.15 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.16 | | CAMBIO DE JGO. DE ALFOMBRA DE GOMA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.17 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 98.18 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 98.19 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 98.20 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 98.21 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 98.22 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.006 | 237.006 |
| 98.23 | | CAMBIO FARITO DE LUZ DE CHAPA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 98.24 | | LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 98.25 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.26 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.27 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.28 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 98.29 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 99 | 78180101-014 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de mantenimiento de Motor - caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 99.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 72.900 | 72.900 |
| 99.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 234.252 | 234.252 |
| 99.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 99.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 201.204 | 201.204 |
| 99.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 99.6 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 99.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (POR LITRO) | Litros | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 99.8 | | CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 99.9 | | CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 99.10 | | CAMBIO LUBRICANTE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 99.11 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 99.12 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 99.13 | | CAMBIO AGUA DESTILADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.468 | 18.468 |
| 99.14 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 99.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 100 | 78180101-002 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 100.1 | | CAMBIO DE MODULO DE CAJA AUTOMÁTICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.380 | 646.380 |
| 100.2 | | CAMBIO DE INHIBIDOR PRIMARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 100.3 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 100.4 | | CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO B | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 100.5 | | CAMBIO DE CONVERTIDOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 100.6 | | CAMBIO CAJAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 100.7 | | CAMBIO DE CARTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 100.8 | | CAMBIO TAPÓN CÁRTER | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 100.9 | | CAMBIO DE CAJA DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 100.11 | | CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS TA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.939.140 | 1.939.140 |
| 100.12 | | CAMBIO JUEGO DE DISCOS TA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.723.680 | 1.723.680 |
| 100.13 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS T/A | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 100.14 | | CAMBIO FILTRO T/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.200 | 583.200 |
| 100.15 | | CAMBIO DE MODULO CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 100.16 | | CAMBIO DE INHIBIDOR SECUNDARIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 100.17 | | CAMBIO DE INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 100.18 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICAS LH-RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 100.19 | | CAMBIO DE CARDAN COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.065.688 | 3.065.688 |
| 100.20 | | CAMBIO DE CRUCETAS CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 100.21 | | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 569.430 | 569.430 |
| 100.22 | | CAMBIO PERILLA PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 261.630 | 261.630 |
| 100.23 | | CAMBIO CABO DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.132 | 597.132 |
| 100.24 | | CAMBIO DE CAJA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.497.380 | 14.497.380 |
| 100.25 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 101 | 78180101-003 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 101.1 | | CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.136.800 | 9.136.800 |
| 101.2 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.527.200 | 2.527.200 |
| 101.3 | | CAMBIO DE PRECAP LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.920 | 349.920 |
| 101.4 | | CAMBIO DE PRECAP RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.920 | 349.920 |
| 101.5 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 101.6 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 101.7 | | CAMBIO DE MUÑEQUIN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 101.8 | | CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 101.9 | | CAMBIO DE BUJE DE CREMALLERA LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 101.10 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 102 | 78180101-004 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 102.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.963.440 | 1.963.440 |
| 102.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.914.840 | 1.914.840 |
| 102.3 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA DELANTERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 102.4 | | CAMBIO DE JUEGO DE BULONES CON ARANDELA TRASERO | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 102.5 | | CAMBIO DE BRAZO DE SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 102.6 | | CAMBIO DE BRAZO SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 102.7 | | CAMBIO DE BUJE CENTRAL ESTABILIZADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 102.8 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DELANTERO | | | | | | | |
| 102.9 | | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.760 | 320.760 |
| 102.10 | | CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 102.11 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 102.12 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 102.13 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 102.14 | | CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 102.15 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 505.440 | 505.440 |
| 102.16 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.544 | 50.544 |
| 102.17 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 102.18 | | CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 102.19 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 102.20 | | CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR TRAS. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.400 | 437.400 |
| 102.21 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 102.22 | | CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 381.672 | 381.672 |
| 102.23 | | CAMBIO DE BUJE CUADRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 102.24 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 103 | 78180101-006 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 103.1 | | CAMBIO DE PASTILLAS FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 729.000 | 729.000 |
| 103.2 | | CAMBIO DISCO FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 103.3 | | CAMBIO MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 103.4 | | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.640 | 602.640 |
| 103.5 | | CAMBIO DISCO FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 103.6 | | CAMBIO CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 103.7 | | CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 609.444 | 609.444 |
| 103.8 | | CAMBIO CAÑOS FLEXIBLE DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 103.9 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 103.10 | | RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 103.11 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 103.12 | | CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 103.13 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 103.14 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO DEL. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 103.15 | | CAMBIO PERNO MORDAZA DE FRENO TRAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 103.16 | | CAMBIO DE PISTÓN DE MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 504.792 | 504.792 |
| 103.17 | | CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 103.18 | | CAMBIO MODULO HIDRÁULICO ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.200 |
| 103.19 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 104 | 78180101-009 | KIA SPORTAGE 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 104.1 | | CAMBIO MOTOR ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 104.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 104.3 | | CAMBIO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 104.4 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 104.5 | | CAMBIO BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 104.6 | | CONTROL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 104.7 | | CAMBIO BENDIX ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.8 | | CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 104.9 | | CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 104.10 | | CAMBIO JUEGO DE CARBONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 104.11 | | CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 104.12 | | CAMBIO CORREA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 104.13 | | CAMBIO RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 104.14 | | CAMBIO POLEA ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 104.15 | | CAMBIO REGULADOR VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 252.396 | 252.396 |
| 104.16 | | CAMBIO DIODO RECTIFICADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 534.600 | 534.600 |
| 104.17 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.18 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 104.19 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 104.20 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.774 | 14.774 |
| 104.21 | | CAMBIO DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 104.22 | | CAMBIO DE CAPTORES DE BOBINA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.23 | | CAMBIO FOCOS DE ALTA Y BAJA H7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 104.24 | | CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 104.25 | | CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO LUZ TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.160 | 29.160 |
| 104.26 | | CAMBIO FOCOS LUZ DE TECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 104.27 | | CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE PLACA (POJO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.720 | 9.720 |
| 104.28 | | CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 87.480 | 87.480 |
| 104.29 | | CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.30 | | CAMBIO DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 104.31 | | REPARACIÓN DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 104.32 | | CAMBIO BULBO DE NEUTRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 104.33 | | CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.34 | | CAMBIO BULBO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.35 | | CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS DELANTERO (JGO 2 UNIDADES) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.36 | | CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 104.37 | | CAMBIO DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE APERTURA | | | | | | | |
| 104.38 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 104.39 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 104.40 | | CAMBIO DE LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 104.41 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 105 | 78180101-010 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 105.1 | | CAMBIO DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.434.420 | 10.434.420 |
| 105.2 | | REPARACIÓN DE SISTEMA DE TURBO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.201.120 | 3.201.120 |
| 105.3 | | MANO DE OBRA P/ HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 106 | 78180101-011 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero y trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 106.1 | | CAMBIO DE PORTA MAZA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 106.2 | | CAMBIO DE SOPORTE ESTABILIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 106.3 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 972.000 | 972.000 |
| 106.4 | | CAMBIO DE BUJE TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 106.5 | | CAMBIO DE BRAZO TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 106.6 | | CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 777.600 | 777.600 |
| 106.7 | | CAMBIO DE BRAZO TENSOR SUSPENSION TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 418.608 | 418.608 |
| 106.8 | | CAMBIO PORTA MAZA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 106.9 | | CAMBIO DE PRISIONEROS Y TUERCAS DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 106.10 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.415.880 | 1.415.880 |
| 106.11 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 106.12 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.166.400 | 1.166.400 |
| 106.13 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 106.14 | | CAMBIO MASA DELANTERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 106.15 | | CAMBIO DE MASAS TRASERAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.169.640 | 1.169.640 |
| 106.16 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 106.17 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.014 | 40.014 |
| 106.18 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 106.19 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 106.20 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 107 | 78180101-014 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 107.1 | | CAMBIO PISTONES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.354.320 | 1.354.320 |
| 107.2 | | CAMBIO JGO. AROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 597.132 | 597.132 |
| 107.3 | | CAMBIO JGO. JUNTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 107.4 | | CAMBIO CASQUILLO BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 107.5 | | CAMBIO CASQUILLO BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 107.6 | | CAMBIO VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 107.7 | | CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.8 | | CAMBIO JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 107.9 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 107.10 | | CAMBIO CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.785.240 | 1.785.240 |
| 107.11 | | CAMBIO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.093.040 | 2.093.040 |
| 107.12 | | CAMBIO TAPA DE CILINDROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 107.13 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 107.14 | | CAMBIO JUNTA MÚLTIPLES DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 107.15 | | CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLES DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 107.16 | | CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 107.17 | | CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 107.18 | | CAMBIO CONJUNTO ALOJAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 393.984 | 393.984 |
| 107.19 | | CAMBIO RESORTE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 107.20 | | CAMBIO MARTILLETE DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 107.21 | | CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 107.22 | | CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJE DE FRENTE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 107.23 | | CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 107.24 | | CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 107.25 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 107.26 | | CAMBIO BALANCEADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 107.27 | | CAMBIO CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 107.28 | | CAMBIO BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.450.088 | 2.450.088 |
| 107.29 | | CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 107.30 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 108 | 78180101-015 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 108.1 | | CAMBIO RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.123.820 | 2.123.820 |
| 108.2 | | REPARACIÓN DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 108.3 | | CAMBIO BOMBA AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.893.320 | 2.893.320 |
| 108.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 108.5 | | CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 108.6 | | REPARACIÓN VENTILADOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 108.7 | | CAMBIO TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 108.8 | | CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 108.9 | | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 108.10 | | CAMBIO JGO. DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 108.11 | | CAMBIO DE CONDENSADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 108.12 | | CAMBIO EVAPORADOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.736 | 344.736 |
| 108.13 | | CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 108.14 | | CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 108.15 | | CAMBIO DE FILTRO CABINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 108.16 | | CARGA DE GAS REFRIGERANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.17 | | CAMBIO COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.324.240 | 3.324.240 |
| 108.18 | | REPARACIÓN COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 108.19 | | CAMBIO DE BULBO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 108.20 | | CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 108.21 | | LIMPIEZA GENERAL CAÑERÍA DEL SISTEMA DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 108.22 | | LIMPIEZA DE EVAPORADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 108.23 | | CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C | Unidad | EVENTO | 1 | | | 169.290 | 169.290 |
| 108.24 | | CAMBIO EMBRAGUE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 108.25 | | CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 738.720 | 738.720 |
| 108.26 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 108.27 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 109 | 78180101-017 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 109.1 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 109.2 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 109.3 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 109.4 | | CAMBIO MECANISMOS DE LEV. VID. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 109.5 | | CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV. VID. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.910 |
| 109.6 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 109.7 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 109.8 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 109.9 | | CAMBIO CERRADURA DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 109.10 | | CAMBIO PARABRISAS DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.662.120 | 1.662.120 |
| 109.11 | | CAMBIO DE MOLDURA DE PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 109.12 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 110 | 78180101-018 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 110.1 | | CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.216.160 | 2.216.160 |
| 110.2 | | CAMBIO BOMBA DE ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 110.3 | | CAMBIO DE INYECTORES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.569.780 | 1.569.780 |
| 110.4 | | CAMBIO REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 110.5 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 110.6 | | CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 110.7 | | CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 110.8 | | CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 110.9 | | CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 110.10 | | CAMBIO VÁLVULA DE CONTROL DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 110.11 | | CAMBIO CONJUNTO PEDAL ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 110.12 | | CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 110.13 | | CAMBIO VÁLVULA DE SOLENOIDE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 110.14 | | CAMBIO UNIDAD DE CONTROL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.15 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 111 | 78180201-001 | KIA SORENTO 2015 AUTOMÁTICO - Servicio de chapería y pintura - tapizado - alfombra | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 111.1 | | CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.231.200 | 1.231.200 |
| 111.2 | | CAMBIO PANEL DE FRENTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 111.3 | | CAMBIO CAPOT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.339.280 | 2.339.280 |
| 111.4 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.5 | | CAMBIO GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.6 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 111.7 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 111.8 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.9 | | CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.10 | | CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.11 | | CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.12 | | CAMBIO CARRIL PARAGOLPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.13 | | CAMBIO PARRILLA FRONTAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 111.14 | | COLOCACIÓN DE ESTRIBERA POSA PIE AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 111.15 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.16 | | CAMBIO DE JGO. DE ALFOMBRA | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.17 | | LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 111.18 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.19 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.20 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. DER. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.21 | | CAMBIO TAPIZ DE PTA. TRAS. IZQ. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.22 | | CAMBIO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 111.23 | | CAMBIO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 111.24 | | CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 237.006 | 237.006 |
| 111.25 | | CAMBIO POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 111.26 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 111.27 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 111.28 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 112 | 78180101-014 | FORD COURIER 2010 MECÁNICO - Servicio de mantenimiento de Motor - Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 112.1 | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | Litros | EVENTO | 1 | | | 63.180 | 63.180 |
| 112.2 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 112.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.120 | 204.120 |
| 112.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.240 | 165.240 |
| 112.5 | | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 112.6 | | CONTROL DE ACEITE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 112.7 | | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 112.8 | | CARGA DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 112.9 | | CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.180 | 63.180 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.10 | | CARGA DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.180 | 63.180 |
| 112.11 | | CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 36.936 | 36.936 |
| 112.12 | | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 73.872 | 73.872 |
| 112.13 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 113 | 78180101-002 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO -Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 113.1 | | CAMBIO DE CAJA MECÁNICA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.849.600 | 9.849.600 |
| 113.2 | | CAMBIO DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.310.600 | 8.310.600 |
| 113.3 | | REPARACIÓN DE TRANSFERENCIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.816.720 | 3.816.720 |
| 113.4 | | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 344.736 | 344.736 |
| 113.5 | | CAMBIO EJE DE MANDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.310 | 446.310 |
| 113.6 | | CAMBIO DE EJE PRINCIPAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.510 | 580.510 |
| 113.7 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 492.480 | 492.480 |
| 113.8 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 646.380 | 646.380 |
| 113.9 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.163.484 | 1.163.484 |
| 113.10 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 113.11 | | CAMBIO ENGRANAJE DE 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 113.12 | | CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 113.13 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 113.14 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 2ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.304 | 209.304 |
| 113.15 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 3ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.304 | 209.304 |
| 113.16 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 4ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.304 | 209.304 |
| 113.17 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 209.304 | 209.304 |
| 113.18 | | CAMBIO DE SINCRONIZADOR MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 113.19 | | CAMBIO RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 268.093 | 268.093 |
| 113.20 | | CAMBIO DE RODILLO DE 1° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.21 | | CAMBIO DE RODILLO DE 2° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.22 | | CAMBIO DE RODILLO DE 3° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.23 | | CAMBIO DE RODILLO DE 4° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.24 | | CAMBIO DE RODILLO DE 5° | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.25 | | CAMBIO DE RODILLO DE MARCHA ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.730 | 107.730 |
| 113.26 | | CAMBIO DESPLAZABLE 1ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.27 | | CAMBIO DESPLAZABLE 2ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.28 | | CAMBIO DESPLAZABLE 3ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.29 | | CAMBIO DESPLAZABLE 4ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.30 | | CAMBIO DESPLAZABLE 5ª | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.31 | | CAMBIO DESPLAZABLE M. ATRÁS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 113.32 | | CAMBIO RETEN COLA CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.540 | 189.540 |
| 113.33 | | CAMBIO RETEN FRENTE CAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.540 | 189.540 |
| 113.34 | | CAMBIO DE PLACA INTERMEDIA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 294.256 | 294.256 |
| 113.35 | | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 483.246 | 483.246 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

CAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.36 | | CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.145.366 | 2.145.366 |
| 113.37 | | CAMBIO DE BUIE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 113.38 | | CAMBIO DE RETEN SELECTOR DE CAMBIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 204.120 | 204.120 |
| 113.39 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 114 | 78180101-003 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 114.1 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 114.2 | | CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 114.3 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 114.4 | | CAMBIO DE PRECAP DE DIRECCIÓN RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 262.440 | 262.440 |
| 114.5 | | CAMBIO DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.005.800 | 5.005.800 |
| 114.6 | | REPARACIÓN DE CREMALLERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.274.480 | 2.274.480 |
| 114.7 | | CAMBIO DE BUIE DELANTERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 273.942 | 273.942 |
| 114.8 | | CAMBIO DE BUIE TRASERO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 357.048 | 357.048 |
| 114.9 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.070 | 200.070 |
| 114.10 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.070 | 200.070 |
| 114.11 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 114.12 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 114.13 | | CAMBIO DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 397.062 | 397.062 |
| 114.14 | | CAMBIO DE ACOPLE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 178.524 | 178.524 |
| 114.15 | | CAMBIO DE BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁUUCA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.207.600 | 3.207.600 |
| 114.16 | | REPARACIÓN DE BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁUUCA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.924.560 | 1.924.560 |
| 114.17 | | CAMBIO DE CAÑO ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 114.18 | | CAMBIO CAÑO DE DIRECCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 114.19 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 115 | 78180101-004 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 115.1 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.846.800 | 1.846.800 |
| 115.2 | | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.652.400 | 1.652.400 |
| 115.3 | | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.140 | 400.140 |
| 115.4 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 115.5 | | CAMBIO BIELETA DE SUSPENSIÓN DELANTERO RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 223.560 | 223.560 |
| 115.6 | | CAMBIO DE BUIE DE AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 115.7 | | CAMBIO DE GRILLETE DE ELÁSTICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.184 | 86.184 |
| 115.8 | | CAMBIO DE GRAMPA DE ELÁSTICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 86.184 | 86.184 |
| 115.9 | | CAMBIO DE ELÁSTICO C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.181.952 | 1.181.952 |
| 115.10 | | CAMBIO DE BUIE TRASERO DE ELÁSTICO C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.028 | 80.028 |
| 115.11 | | CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

64

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.12 | | CORREGIR PISADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 115.13 | | CAMBIO DE HOJA ELÁSTICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.410 | 292.410 |
| 115.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 116 | 78180101-005 | FORD COURRIER 2010 MECANICO -Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 116.1 | | REGULACIÓN DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 116.2 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.410 | 292.410 |
| 116.3 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 397.062 | 397.062 |
| 116.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 116.5 | | CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 304.722 | 304.722 |
| 116.6 | | CAMBIO DE PLATO DE PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.827.360 | 1.827.360 |
| 116.7 | | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 437.076 | 437.076 |
| 116.8 | | CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 196.992 | 196.992 |
| 116.9 | | RECTIFICACIÓN DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 116.10 | | CAMBIO DE CORONA VOLANTE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.124.520 | 4.124.520 |
| 116.11 | | CAMBIO DE CILINDRO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 480.168 | 480.168 |
| 116.12 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 117 | 78180101-006 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 117.1 | | CONTROL DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 117.2 | | REGULACIÓN DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 117.3 | | CAMBIO DE CUBETA DE FRENO LH y RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 117.4 | | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 117.5 | | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 584.820 | 584.820 |
| 117.6 | | CAMBIO PASTILLA DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 641.520 | 641.520 |
| 117.7 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 117.8 | | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 117.9 | | CAMBIO DE MORDAZA RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.828 | 387.828 |
| 117.10 | | CAMBIO DE MORDAZA LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 387.828 | 387.828 |
| 117.11 | | REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO LH - RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 117.12 | | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 117.13 | | CAMBIO DE CABO FRENO DE MANO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 117.14 | | REPARACIÓN DE DEPRESOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 117.15 | | CAMBIO DE SERVOFRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.570.480 | 3.570.480 |
| 117.16 | | CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 117.17 | | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 194.400 | 194.400 |
| 117.18 | | CAMBIO DISCO DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 301.644 | 301.644 |
| 117.19 | | CAMBIO PERNO MORDAZA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.262 | 89.262 |
| 117.20 | | CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 313.956 | 313.956 |
| 117.21 | | RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 213.840 | 213.840 |
| 117.22 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 118 | 78180101-007 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de repar. y mant. de | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sistema eléctrico | | | | | | | |
| 118.1 | | CONTROL DE SISTEMA ELÉCTRICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 221.616 | 221.616 |
| 118.2 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 118.3 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 118.4 | | CAMBIO DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.625.884 | 3.625.884 |
| 118.5 | | REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 118.6 | | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 118.7 | | CAMBIO DE BOCINA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 118.8 | | REPARACIÓN DE DESEMPAÑADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 118.9 | | CAMBIO DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 118.10 | | CAMBIO DE FOCOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.760 | 77.760 |
| 118.11 | | VERIFICACIÓN DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 118.12 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 787.320 | 787.320 |
| 118.13 | | CAMBIO LLAVE DE CONTACTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 835.984 | 835.984 |
| 118.14 | | CONTROL Y REPARACIÓN DE TABLERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 118.15 | | CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 118.16 | | CAMBIO DE BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 118.17 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 118.18 | | CAMBIO DE BULBO ELÉCTRICO DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 118.19 | | CAMBIO DE LLAVE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 118.20 | | CAMBIO DE RELAY SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.836 | 190.836 |
| 118.21 | | CAMBIO DE JGO. CABLES BUJÍAS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 118.22 | | CAMBIO DE BULBO DE LUZ DE FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 118.23 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.962 | 550.962 |
| 118.24 | | CONTROL DE BUJÍA DE ENCENDIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 97.200 | 97.200 |
| 118.25 | | CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 550.962 | 550.962 |
| 118.26 | | CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 677.160 | 677.160 |
| 118.27 | | CAMBIO TERMINAL DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 118.28 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 10 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.312 | 12.312 |
| 118.29 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 20 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.543 | 13.543 |
| 118.30 | | CAMBIO DE FUSIBLE DE 30 AMP | Unidad | EVENTO | 1 | | | 14.774 | 14.774 |
| 118.31 | | CAMBIO DE RELAY | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 118.32 | | CAMBIO DE PLAQUETA DE DIODO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.772 | 227.772 |
| 118.33 | | RECTIFICACIÓN DE ENDUCIDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.200 | 340.200 |
| 118.34 | | CAMBIO DE RULEMAN DE ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 118.35 | | CAMBIO CARBÓN ALTERNADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 118.36 | | CAMBIO FOCO H1 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 118.37 | | CAMBIO FOCO H4 12V | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.640 | 116.640 |
| 118.38 | | CAMBIO FOCO LUZ FRENO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 118.39 | | CAMBIO FOCO DE 1 FILAMENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 118.40 | | FOCO LUZ DE PLACA (PIOJO) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 19.440 | 19.440 |
| 118.41 | | MANO DE OBRA FOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

VICCAR SERVICE
de Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | | | | | | | |
| 119 | 78180101-008 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 119.1 | | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 388.800 | 388.800 |
| 119.2 | | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 456.840 | 456.840 |
| 119.3 | | CAMBIOS DE BUIES CENTRALES Y LATERALES AMBOS LADOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 119.4 | | CAMBIO DE HOMOCINÉTICA LH -RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 119.5 | | ALINEACIÓN Y BALANCEO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 119.6 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 119.7 | | CAMBIO DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 119.8 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 119.9 | | CAMBIO DE MASA TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.324 | 486.324 |
| 119.10 | | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.084 | 240.084 |
| 119.11 | | CAMBIO DE RETEN DE MASA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.800 | 145.800 |
| 119.12 | | CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 119.13 | | CAMBIO DE CUBIERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.200 | 826.200 |
| 119.14 | | CAMBIO DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 119.15 | | REPARACIÓN DE LLANTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 119.16 | | CAMBIO DE PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 119.17 | | VULCANIZACIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 119.18 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 120 | 78180101-009 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO -Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 120.1 | | CEPILLADO DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 120.2 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 120.3 | | CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE BALANCÍN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 120.4 | | CAMBIO DE RETENES DE FRENTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 243.000 | 243.000 |
| 120.5 | | CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 120.6 | | CAMBIO DE CASQUILLOS DE BANCADA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 120.7 | | CAMBIO DE JUEGO DE PISTONES | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 923.400 | 923.400 |
| 120.8 | | CAMBIO DE JUEGO DE AROS | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 615.600 | 615.600 |
| 120.9 | | CAMBIO DE CALCE LATERAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 120.10 | | CAMBIO BUIES DE BIELA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 120.11 | | CAMBIO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 120.12 | | CAMBIO DE VÁLVULA DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 120.13 | | CAMBIO DE GUÍAS DE VÁLVULAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 120.14 | | LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 120.15 | | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.954.880 | 2.954.880 |
| 120.16 | | CAMBIO DE PERNO DE PISTÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 120.17 | | CAMBIO DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 120.18 | | CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 120.19 | | LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE 4 PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 486.000 | 486.000 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.20 | | CAMBIO DE PICO INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 592.920 | 592.920 |
| 120.21 | | CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 307.800 | 307.800 |
| 120.22 | | CAMBIO DE CABO DE VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 120.23 | | ENGRASE DE RULEMANES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.056 | 160.056 |
| 120.24 | | CAMBIO DE ÁRBOL DE LEVA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.280 | 800.280 |
| 120.25 | | CAMBIO DE CORREA TRAPEZOIDAL | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.180 | 306.180 |
| 120.26 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 121 | 78180101-010 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 121.1 | | CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 121.2 | | CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 121.3 | | CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 98.496 | 98.496 |
| 121.4 | | REPARACIÓN DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 121.5 | | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.154.600 | 2.154.600 |
| 121.6 | | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 121.7 | | CAMBIO DE MANGUERA DE CALEFACCIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 121.8 | | CAMBIO DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 121.9 | | CAMBIO DE CAÑO ALTA PRESIÓN | Unidad | EVENTO | 1 | | | 116.964 | 116.964 |
| 121.10 | | REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 121.11 | | CAMBIO BOMBA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 520.182 | 520.182 |
| 121.12 | | LIMPIEZA DE RADIADOR DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 121.13 | | CAMBIO DE ALETA DE VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 121.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 122 | 78180101-011 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 122.1 | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 523.260 | 523.260 |
| 122.2 | | CARGA DE GAS ECOLÓGICO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 122.3 | | CAMBIO DE EVAPORIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 122.4 | | REPARACIÓN DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 122.5 | | CAMBIO DE COMPRESOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.770.200 | 2.770.200 |
| 122.6 | | CAMBIO DE FILTRO A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 272.160 | 272.160 |
| 122.7 | | CAMBIO DE VÁLVULA EXPANSORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 122.8 | | CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 122.9 | | CAMBIO DE TERMOSTATO DE A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 122.10 | | CAMBIO DE PRESOSTATO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 122.11 | | CAMBIO DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.764 | 424.764 |
| 122.12 | | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.382 | 212.382 |
| 122.13 | | CAMBIO DE JGO. POLEA EMBRAGUE DE COMPRESOR A/AC | Unidad | EVENTO | 1 | | | 412.452 | 412.452 |
| 122.14 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 123 | 78180101-017 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Regulación de puertas | | | | | | | |
| 123.1 | | REPARACIÓN DE BRAZO ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 123.2 | | REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.340 | 92.340 |
| 123.3 | | COPIAS DE LLAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 61.560 | 61.560 |
| 123.4 | | CAMBIO DE MANIJA PUERTA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 123.5 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 123.6 | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 123.7 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 123.8 | | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 184.680 | 184.680 |
| 123.9 | | REPARACIÓN DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 123.10 | | CAMBIO DE ESPEJOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 338.580 | 338.580 |
| 123.11 | | CAMBIO DE SELLADOR DE PARABRISA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 123.12 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 124 | 78180101-013 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO - Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 124.1 | | CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 124.2 | | CAMBIO DE TAPA DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.588 | 141.588 |
| 124.3 | | CAMBIO DE FILTRO TANQUE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 291.600 | 291.600 |
| 124.4 | | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 124.5 | | CAMBIO DE RESERVORIO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |
| 124.6 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 125 | 78180201-001 | FORD COURRIER 2010 MECÁNICO -Servicio de chapería y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 125.1 | | CAMBIO DE AUTORRADIO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 461.700 | 461.700 |
| 125.2 | | CAMBIO DE GUARDABARROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 125.3 | | CAMBIO DE JGO. DE ALFOMBRA DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 123.120 | 123.120 |
| 125.4 | | CAMBIO DE PARAGOLPES DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.108.080 | 1.108.080 |
| 125.5 | | CAMBIO DE PARAGOLPES TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.292.760 | 1.292.760 |
| 125.6 | | CAMBIO DE PISO DE GOMA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 554.040 | 554.040 |
| 125.7 | | CAMBIO DE POLARIZADO COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.920 | 430.920 |
| 125.8 | | CAMBIO DE SILENCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 125.9 | | CAMBIO DE TAPIZADO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 125.10 | | CAMBIO FORRO DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 125.11 | | COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 125.12 | | PINTURA DE LOGOTIPOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 125.13 | | REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 246.240 | 246.240 |
| 125.14 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS GRAVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 547.884 | 547.884 |
| 125.15 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS LEVES | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.020 | 277.020 |



César M. Diesel Jünghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.16 | | REPARACIÓN DE CHAPERÍA PARA CASOS MEDIOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 369.360 | 369.360 |
| 125.17 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 126 | 78180101-020 | MAGNUM ADVENTURE - Mantenimiento o reparación de motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 126.1 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 126.2 | | CAMBIO DE ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |
| 126.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.536 | 85.536 |
| 126.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.368 | 91.368 |
| 126.5 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.760 | 77.760 |
| 126.6 | | CAMBIO DE BUJÍAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.060 | 102.060 |
| 126.7 | | CAMBIO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.794 | 70.794 |
| 126.8 | | CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 126.9 | | CAMBIO DE CABO CEBADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 126.10 | | CAMBIO DE CABO VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.170 | 46.170 |
| 126.11 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.880 | 281.880 |
| 126.12 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.180 | 306.180 |
| 126.13 | | CAMBIO DE CADENA, CORONA Y PIÑÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 126.14 | | CAMBIO DE FOCO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 126.15 | | CAMBIO DE FOCO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 126.16 | | CAMBIO DE FOCOS SEÑALEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.020 | 34.020 |
| 126.17 | | CAMBIO DE FUSIBLES (12V) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 126.18 | | CAMBIO DE RELAY DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.702 | 27.702 |
| 126.19 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.914 | 193.914 |
| 126.20 | | CAMBIO DE LLANTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 126.21 | | CAMBIO DE CÁMARAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 126.22 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 126.23 | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARBURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.404 | 55.404 |
| 126.24 | | CAMBIO DE CARBURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.410 | 292.410 |
| 126.25 | | CAMBIO DE FAROS SEÑALEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 126.26 | | CAMBIO DE GUARDABARROS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 126.27 | | CAMBIO DE POSAPIES LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.808 | 110.808 |
| 126.28 | | CAMBIO DE POSAPIES LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.808 | 110.808 |
| 126.29 | | CAMBIO DE PATITA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 126.30 | | REPARACIÓN DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 126.31 | | CAMBIO DE RETROVISOR LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.886 | 113.886 |
| 126.32 | | CAMBIO DE RETROVISOR LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.886 | 113.886 |
| 126.33 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.640 | 359.640 |
| 126.34 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| 127 | 78180101-020 | RADAM MF-125-10 - Mantenimiento o reparación de motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 127.1 | | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.600 | 48.600 |
| 127.2 | | CAMBIO DE ACEITE MOTOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.320 | 58.320 |



César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
Victor R. López

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.3 | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.536 | 85.536 |
| 127.4 | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.368 | 91.368 |
| 127.5 | | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 77.760 | 77.760 |
| 127.6 | | CAMBIO DE BUJÍAS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 102.060 | 102.060 |
| 127.7 | | CAMBIO DE EMBRAGUE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.794 | 70.794 |
| 127.8 | | CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 127.9 | | CAMBIO DE CABO CEBADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 49.248 | 49.248 |
| 127.10 | | CAMBIO DE CABO VELOCÍMETRO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 46.170 | 46.170 |
| 127.11 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 281.880 | 281.880 |
| 127.12 | | CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.180 | 306.180 |
| 127.13 | | CAMBIO DE CADENA, CORONA Y PIÑÓN | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | | | 215.460 | 215.460 |
| 127.14 | | CAMBIO DE FOCO FARO DELANTERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 127.15 | | CAMBIO DE FOCO FARO TRASERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.880 | 38.880 |
| 127.16 | | CAMBIO DE FOCOS SEÑALEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.020 | 34.020 |
| 127.17 | | CAMBIO DE FUSIBLES (12V) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.780 | 30.780 |
| 127.18 | | CAMBIO DE RELAY DE SEÑALERO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.702 | 27.702 |
| 127.19 | | CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.914 | 193.914 |
| 127.20 | | CAMBIO DE LLANTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 203.148 | 203.148 |
| 127.21 | | CAMBIO DE CÁMARAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 43.092 | 43.092 |
| 127.22 | | CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 233.280 | 233.280 |
| 127.23 | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARBURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.404 | 55.404 |
| 127.24 | | CAMBIO DE CARBURADOR | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.410 | 292.410 |
| 127.25 | | CAMBIO DE FAROS SEÑALEROS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 127.26 | | CAMBIO DE GUARDABARROS C/U | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.432 | 135.432 |
| 127.27 | | CAMBIO DE POSAPIES LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.808 | 110.808 |
| 127.28 | | CAMBIO DE POSAPIES LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.808 | 110.808 |
| 127.29 | | CAMBIO DE PATITA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 127.30 | | REPARACIÓN DE ASIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.900 | 153.900 |
| 127.31 | | CAMBIO DE RETROVISOR LADO DERECHO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.886 | 113.886 |
| 127.32 | | CAMBIO DE RETROVISOR LADO IZQUIERDO | Unidad | EVENTO | 1 | | | 113.886 | 113.886 |
| 127.33 | | CAMBIO DE BATERÍA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 359.640 | 359.640 |
| 127.34 | | MANO DE OBRA POR HORA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 24.300 | 24.300 |
| PRECIO TOTAL ADJUDICADO - VICCAR SERVICE de Víctor Rolando López | | | | | | | | | 1.409.961.436 |

| | |
|---|---|
| **MONTO MÍNIMO** | **300.000.000** |
| **MONTO MÁXIMO** | **600.000.000** |

*La Contratante se obliga a la ejecución del monto mínimo establecido en el presente contrato. La ejecución del monto máximo se realizará conforme a las necesidades del servicio. En caso de que la Contratante no haya alcanzado la ejecución del monto mínimo contratado, podrá ampliar el plazo previsto en las bases y condiciones del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conforme a las reglas establecidas en el Art. 9 de la Resolución DNCP N° 844/18.*

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

El proveedor se compromete a prestar los servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia de **24 (veinticuatro) meses** contados desde la fecha de la firma del Contrato.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA DE LOS SERVICIOS | LUGAR DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS | FECHA(S) FINAL (ES) DE EJECUCION DE LOS SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos los items | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1 | Evento | Los vehículos afectados por el presente llamado serán remitidos a los talleres del PROVEEDOR, con una Orden de Inspección emitida por el Dpto. de Transporte, en la cual se detallarán las posibles fallas mecánicas y/o mantenimiento del vehículo en cuestión<br>PLAZO PARA REMITIR PRESUPUESTO: 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Inspección. El presupuesto deberá detallar los trabajos a realizarse, los repuestos (que deberán ser originales), accesorios y mano de obra a ser utilizados en el servicio, cuyos precios deberá de estar conforme a la oferta adjudicada.<br>PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS: posterior a la recepción del presupuesto, la CONTRATANTE emitirá una Orden de Servicio a través de la cual se autorizará el mantenimiento y/o reparación. El plazo para la realización de los trabajos será de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de dicha orden de servicio por parte del PROVEEDOR.<br>Los vehículos reparados serán retirados por Representantes de la División de Transporte dependiente del Dpto. de Servicios General del taller del oferente adjudicado, de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 hs y sábados de 07:00 a 12:00 hs (al momento de la recepción de vehículos se deberá suscribir el Acta de Recepción de vehículos reparados). | Los servicios se prestarán por 24 (veinticuatro) meses, a partir de la firma del Contrato. |

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** será designado por la **CONTRATANTE**. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el **PROVEEDOR** ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula Décima del presente Contrato.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.



VICCAR SERVICE
de Victor R. López

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto máximo a contratar.

**11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente Contrato, presentar ante el Administrador de Contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la Convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente Contrato

**12. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la **CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este Pliego de Bases y Condiciones.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ.



VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

Poder Judicial

Nº 16 /2021

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción República del Paraguay al día [ 17 ] mes [ marzo ] y año [ 2021 ].

**LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

**PROF. DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS**

**El PROVEEDOR: VICCAR SERVICE de Víctor Rolando López**

VICCAR SERVICE
de Víctor R. López

**VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ**



VICCAR SERVICE
de Víctor R. López