Contrato N° 30/2.013

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/13**
**"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL INAN" - I.D. Nº 253.070**

Entre Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN, domiciliado en Itapuá casi Stma. Trinidad, representado para este acto por el Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba, Director General, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. Nº 2540 del 18 de octubre del 2.012, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma GILCO-PAR S.R.L., domiciliada en Av. Eusebio Ayala Nº 2.963 c/ Pasaje Tembetary, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el la Sra. Gladys Zunilda Riquelme Figueredo, con Cédula de Identidad N° 954.077, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL INAN" – ID N° 253.070, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL INAN

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) Contrato
2) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones
3) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
4) La oferta del Proveedor;
5) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 020 | 03 | 00 | 240 | 30 | 1 | 99 | 182.590.000.- |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 253.070

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2013, convocado por la Dirección Administrativa del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N° 582/2013.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**
5.1 El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el **31 de diciembre de 2013.**

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

EMPRESA : GILCO - PAR SRL.

RUC: 80009240-6

LOTE 1

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Tipo Rural, Marca Nissan Patrol, Modelo AYLG 4x4 Año 1999, Motor N° TD27ATS032212E, Chapa N° EAC 782, Orden Interno asignado N° 303, R.A.S.P. N° C- 000520 / Código Patrimonial N° 011-03-24-0555

| | | | | Cantidad | Unidad de medida | Presentacion | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Filtro de aire Original - Procedencia Japonesa. | 4 | Unidad | Evento | 100.000 | 400.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 8 litros aprox.cada cambio. | 2 | Unidad | Evento | 280.000 | 560.000 |
| 3 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros aprox. Hasta cubrir las necesidads del vehículo por cada cambio. | 4 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.120.000 |
| 4 | | | Filtro de aceite - Procedencia Japonesa.. | 4 | Unidad | Evento | 120.000 | 480.000 |
| 5 | | | Filtro de combustible - Procedencia Japonesa. | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Dirección | | | | | | |
| 6 | | | Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, la procedencia del producto debe ser Japones, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento | 70.000 | 70.000 |
| 7 | | | Juego de Brazos de dirección, Original - Procedencia Japonesa.. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 8 | | | Reparación de bomba de dirección Hidraulica | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 9 | | | Juego de Muñequin de direccion, procedencia Japonesa. | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 10 | | | Reparación de sin fin de dirección con cambio de bujes, rulemanes y retenes, los repuestos deben ser de procedencia Japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| | 78180101-005 | Sistema de Embrague | | | | | | |
| 11 | | | Reparación del sistema de embrague con provisión de repuestos: cojinete de empuje, plato de presión de embrague, disco de embrague; los repuestos deben ser originales - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento | 950.000 | 950.000 |
| 12 | | | Fluido de embrague 2 litros. | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 13 | | | Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague, Original - Procedencia Japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 14 | | | Juego de Reparo bomba central de embrague, Original - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento | 120.000 | 120.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 15 | | | Juego de reparo de bomba central de freno | 2 | Unidad | Evento | 130.000 | 260.000 |
| 16 | | | Reparación de servo freno | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 17 | | | Reparación zapata de freno trasero , cambio de fibras | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 18 | | | Cambio de disco de freno,delantero,Original - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 19 | | | Rectificación de tambores de freno, traseros. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 20 | | | Provisión y colocación de juego de pastilla de freno Original - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | |
| 21 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua, con adiditivo. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 22 | | | Mantenimiento y reparación de Tren Trasero, cambio de bujes, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 23 | | | Cambio de amortiguadores, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 24 | | | Cambio de rulemanes de masa trasera, con retenes | 1 | Unidad | Evento | 80.000 | 80.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 25 | | | Mantenimiento y reparación de Tren delantero, cambio de bujes, estabilizador los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 26 | | | Cambio de amortiguadores, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 27 | | | Cambio de rulemanes de masa delantera y mantenimiento 4x4. | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 28 | | | Correa alternador, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| 29 | | | Correa de direccion de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 40.000 | 40.000 |
| 30 | | | Correa de aire de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento | 35.000 | 35.000 |
| 31 | | | Tensor de correa | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 32 | | | Mantenimiento y reparación de alternador | 1 | Unidad | Evento | 600.000 | 600.000 |
| 33 | | | Mantenimiento y reparación sistema eléctrico (luces, alta,baja,inter Mediante,señaleros,tableros,relay de señálero, tablero, etc.) | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 34 | | | Batería de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 35 | | | Provisión y colocación de Juego de bujías incandescentes | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 36 | | | Cambios de faros delanteros y señaleros | 1 | Unidad | Evento | 800.000 | 800.000 |
| 37 | | | Reparación de arranque | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - E-mail: inanpy@hotmail.com Página Web: http://www.inan.gov.py - Asunción, Paraguay

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180101-014 | Reparacion Motor | | | | | | |
| 38 | | | Reparación completa Motor,bombas y picos inyectores. | 1 | Unidad | Evento | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 39 | | | Reparar turbo completo, con respuesto | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 1** | | | | | **22.825.000** |
| | | | **LOTE 3** | | | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Rural 4x4, Marca Chevrolet Brazer, Motor Nº M1T311084 / Código Patrimonial Nº 011-337-36-0021** | | | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada. | 3 | Unidad | Evento | 210.000 | 630.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 5 | | | Filtro de aire de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.000.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento | 180.000 | 900.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia basilera. | 5 | Unidad | Evento | 165.000 | 825.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Brazo Z, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| 10 | | | Brazo pitman, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 11 | | | Muñequin largo ; de procedencia basilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 12 | | | Juego de Muñequin corto ; de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 600.000 | 1.200.000 |
| 15 | | | Juego de reparo de bomba de dirección | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 16 | | | Juego reparo sin fin direccion, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 280.000 | 560.000 |
| | 78180101-005 | Sistema de Embrague | | | | | | |
| 17 | | | Disco de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 350.000 | 350.000 |
| 18 | | | Plato de presion, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 480.000 | 480.000 |
| 19 | | | Rectificacion volante motor. | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 20 | | | Cojinete de empuje,con bomba auxiliar integrado de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 950.000 | 950.000 |
| 21 | | | Ruleman eje piloto, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 22 | | | Fluido de embrague 2 litros, la procedencia del producto debe ser brasilero, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 23 | | | Juego Reparo bomba central de embrague, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 80.000 | 160.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 24 | | | Juego pastilla de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 25 | | | Cambio de 4fibra zapata freno trasera, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 26 | | | Rectificacion de tambor trasero. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 27 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 120.000 | 120.000 |
| 28 | | | Cambio de disco de freno delantero. | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 29 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | |
| 30 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 31 | | | Manguera radiador inferior , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 32 | | | Manguera radiador superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 33 | | | Abrazadera para manguera , de procedencia brasilera especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 10.000 | 40.000 |
| 34 | | | Mantenimiento del sistema de aire Acondicionado | 1 | Unidad | Evento | 650.000 | 650.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 35 | | | Cruzeta cardan, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 36 | | | Centralizador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 37 | | | Buje elastico trasero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 38 | | | Ruleman de Masa Trasero | 2 | Unidad | Evento | 80.000 | 160.000 |
| 39 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 40 | | | Juego de Buje elastico blindado, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 41 | | | Buje parrilla superior, de procedencia brasilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 42 | | | Buje parrila inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 130.000 | 260.000 |
| 43 | | | Buje barra estabilizador central, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 44 | | | Alineación y Balanseo | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 45 | | | Ruleman de Masa delantero | 2 | Unidad | Evento | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 46 | | | Buje barra estabilizador lateral, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 47 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |

**GILCOPAR S.R.L.**
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 48 | | | Polea tensor , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 600.000 | 600.000 |
| 49 | | | Polea guia tensor, de procedencia brasilera especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 50 | | | Correa serpiente para alternador, de procedencia brasilera, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento | 180.000 | 180.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | 0 |
| 51 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 52 | | | Flotador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 53 | | | Faro antiniebla según modelo existente, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 450.000 | 900.000 |
| 54 | | | Mantenimiento y reparación de Arranque y Alternador. | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 55 | | | Selector electronico de 4x4 | 1 | Unidad | Evento | 800.000 | 800.000 |
| 56 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 57 | | | Foco delantero, proceden brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-027 | Chaperia y Pintura | | | | | | |
| 58 | | | Reparación de puerta trasera | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 59 | | | Reparación de chaperia, lado derecho y pintura a color existente | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 60 | | | Reten frente motor, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 61 | | | Reten bancada, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Reparación de Tren | | | | | | |
| 62 | | | Cambiar cruseta cardan delantero macho y embra | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 3** | | | | | **26.015.000** |
| | | | **LOTE 4** | | | | | |
| | | | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Minibus, Marca Hyundai, Modelo H1, Chapa Nº BET994, Motor Nº D4BH9055995 Código Patrimonial Nº 011-03-24-0754** | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 4 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.120.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja y diferencial trasera), 6 litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 4 | Unidad | Evento | 210.000 | 840.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 5 | | | Filtro de aire Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento | 180.000 | 720.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento | 250.000 | 1.000.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento | 260.000 | 1.040.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Juego de Precap de direccion, original. | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 10 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento | 180.000 | 180.000 |
| 11 | | | Juego de muñequines; Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 160.000 | 160.000 |
| 12 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 650.000 | 650.000 |
| 14 | | | Juego reparo de cremallera hidráulica | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 15 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 16 | | | Juego de pastilla de freno trasero | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 17 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno de mano, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 18 | | | Rectificación de disco de freno | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 19 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 160.000 | 160.000 |
| 20 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 140.000 | 140.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 21 | | | Buje trasero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 22 | | | Amortiguadores, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 23 | | | Taqueador trasero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 24 | | | Buje parrilla superior, Original para Hyundai H1 especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 160.000 | 320.000 |
| 25 | | | Buje parrila inferior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 26 | | | Buje barra estabilizador central, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 27 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 28 | | | Amortiguadores, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 29 | | | Correa dentada , Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 350.000 | 350.000 |
| 30 | | | Polea tensor , Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 31 | | | Polea guia tensor, Original para Hyundai H1 especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 32 | | | Correa para alternador, Original para Hyundai H1, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento | 40.000 | 40.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 33 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | | Faro antinieblas según modelo existente, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 35 | | | Bujias incandecente, Original para Hyundai H1, especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 36 | | | Foco antinieblas delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | 0 |
| 37 | | | Mantenimiento y Limpieza de radiador , con aditivo. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 38 | | | Reparación y mantenimiento Aire Acondicionado, incluir respuesto | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 39 | | | Reten frente motor, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 40 | | | Reten bancada, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 80.000 | 80.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 4** | | | | | **14.340.000** |
| | | | **LOTE 5** | | | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Chevrolet, Tipo Blazer, Modelo 116BC6, año 2006, Motor MIT23067, Chapa Nº EAD 548, R.A.S.P. Nº C-0005162 / Código Patrimonial Nº 011-635-01-0004** | | | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 210.000 | 1.050.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 5 | | | Filtro de aire de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.000.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento | 180.000 | 900.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia basilera. | 5 | Unidad | Evento | 165.000 | 825.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Brazo Z, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| 10 | | | Brazo pitman, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 11 | | | Muñequin largo ; de procedencia basilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 12 | | | Juego de Muñequin corto ; de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 600.000 | 1.200.000 |
| 15 | | | juego de reparo de bomba de dirección | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 16 | | | Juego reparo sin fin direccion, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 280.000 | 560.000 |
| | 78180101-005 | Sistema de Embrague | | | | | | |
| 17 | | | Disco de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 350.000 | 350.000 |
| 18 | | | Plato de presion, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 480.000 | 480.000 |
| 19 | | | Rectificacion volante motor. | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 20 | | | Cojinete de empuje,con bomba auxiliar integrado de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 950.000 | 950.000 |
| 21 | | | Ruleman eje piloto, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 22 | | | Fluido de embrague 2 litros, la procedencia del producto debe ser brasilero, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 23 | | | Juego Reparo bomba central de embrague, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 80.000 | 160.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 24 | | | Juego pastilla de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 25 | | | Cambio de 4fibra zapata freno trasera, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 26 | | | Rectificacion de tambor trasero. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 27 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 120.000 | 120.000 |
| 28 | | | Cambio de disco de freno delantero | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 29 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | |
| 30 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua. | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 31 | | | Manguera radiador inferior , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 32 | | | Manguera radiador superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 33 | | | Abrazadera para manguera , de procedencia brasilera especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 10.000 | 40.000 |
| 34 | | | Mantenimiento del sistema de aire Acondicionado | 1 | Unidad | Evento | 650.000 | 650.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 35 | | | Cruzeta cardan, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 36 | | | Centralizador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 37 | | | Buje elastico trasero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 38 | | | Ruleman de Masa Trasero | 2 | Unidad | Evento | 80.000 | 160.000 |
| 39 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 40 | | | Juego de Buje elastico blindado, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 41 | | | Buje parrilla superior, de procedencia brasilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 42 | | | Buje parrilla inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 130.000 | 260.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | Buje barra estabilizador central, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 44 | | | Alineación y Balanseo | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 45 | | | Ruleman de Masa delantero | 2 | Unidad | Evento | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 46 | | | Buje barra estabilizador lateral, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 47 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 48 | | | Polea tensor , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 600.000 | 600.000 |
| 49 | | | Polea guia tensor, de procedencia brasilera especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 50 | | | Correa serpiente para alternador, de procedencia brasilera, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento | 180.000 | 180.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 51 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 52 | | | Flotador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 53 | | | Faro antinieblas según modelo existente, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 450.000 | 900.000 |
| 54 | | | Mantenimiento y reparación de Arranque y Alternador. | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 55 | | | selector electronico de 4x4 | 1 | Unidad | Evento | 800.000 | 800.000 |
| 56 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 57 | | | Foco delantero, proceden brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 58 | | | Mantenimiento y reparación del 4x4 | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 59 | | | Reten frente motor, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 60 | | | Reten bancada, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Reparación de Tren | | | | | | |
| 61 | | | Cambiar cruseta cardan delantero macho y embra | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 5** | | | | | **27.435.000** |
| | | | **LOTE 6** | | | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta, Marca Mitsubichi, Modelo L200,Motor 4D56KY7715, Año 2006, Chapa Nº EAD 625, R.A.S.P. Nº C-0005161 / Código Patrimonial Nº 011-535-01-0003** | | | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 4 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 5 | Unidad | Evento | 210.000 | 1.050.000 |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 250.000 | 1.250.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 180.000 | 900.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible Original, calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.000.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 180.000 | 360.000 |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 140.000 | 280.000 |
| 13 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 15 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 16 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 17 | | | Cambio Sinfín de dirección | 1 | Unidad | Evento | 280.000 | 280.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 18 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 19 | | | Rectificación discos de freno | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 20 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 21 | | | Rectificación de tambores de freno | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 22 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 180.000 | 360.000 |
| 23 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 24 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 20.000 | 40.000 |
| 25 | | | Cambio Cruzetas Cardán | 2 | Unidad | Evento | 160.000 | 320.000 |
| 26 | | | Cambio rulemanes de masa trasera con retenes | 1 | Unidad | Evento | 40.000 | 40.000 |
| 27 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 28 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 29 | | | Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 30 | | | Juego Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 120.000 | 240.000 |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 32 | | | Cambio rulemanes de masas delanteras | 1 | Unidad | Evento | 80.000 | 80.000 |
| 33 | | | Cambio de cruzetas y macho y hembra cardán delantero | 1 | Unidad | Evento | 160.000 | 160.000 |
| 34 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 35 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 36 | | | Amortiguadores, Original para , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 37 | | | Correa Dentada de distribución original | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 38 | | | (Correa Balanceador) | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 40 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 41 | | | Correa para alternador, Original , especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| 42 | | | Correa de Dirección Hidráulica | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| 43 | | | Correa Aire Acondicionado | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 44 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 45 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 46 | | | Mantenimiento de Alternador | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 47 | | | Mantenimiento de Arranque | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 48 | | | Cambio de faros delanteros | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 49 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 50 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | |
| 51 | | | Limpieza de radiador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 52 | | | Mantenimiento de aire acondicionado, incluir respuestos | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| | 78180101-027 | Chaperia y Pintura | | | | | | |
| 53 | | | Reparacion completa de chapería y pintura, color a elegir | 1 | Unidad | Evento | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 54 | | | Reten frente motor, Original, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 55 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 6** | | | | | **21.870.000** |
| | | | **LOTE 7** | | | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta, Marca Mitsubichi, Modelo L200, Año 2006, Motor 4D56KY7825, Chapa Nº EAD 629, R.A.S.P. Nº C-0005160 / Código Patrimonial Nº 011-535-01-0002** | | | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 4 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 5 | Unidad | Evento | 210.000 | 1.050.000 |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 250.000 | 1.250.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 180.000 | 900.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible Original, calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.000.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 180.000 | 360.000 |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 140.000 | 280.000 |
| 13 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 15 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 16 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 17 | | | Cambio Sinfín de dirección | 1 | Unidad | Evento | 800.000 | 800.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 18 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 19 | | | Rectificación discos de freno | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 20 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 21 | | | Rectificación de tambores de freno | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 22 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 180.000 | 360.000 |
| 23 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 24 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 20.000 | 40.000 |
| 25 | | | Cambio Cruzetas Cardán | 2 | Unidad | Evento | 160.000 | 320.000 |
| 26 | | | Cambio rulemanes de masa trasera con retenes | 1 | Unidad | Evento | 40.000 | 40.000 |
| 27 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 28 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 29 | | | Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 30 | | | Juego Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 120.000 | 240.000 |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 1 | Unidad | Evento | 20.000 | 20.000 |
| 32 | | | Cambio rulemanes de masas delanteras | 1 | Unidad | Evento | 80.000 | 80.000 |
| 33 | | | Cambio de cruzetas y macho y hembra cardán delantero | 1 | Unidad | Evento | 160.000 | 160.000 |
| 34 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 35 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 30.000 | 60.000 |
| 36 | | | Amortiguadores, Original para , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 37 | | | Correa Dentada de distribución original | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 38 | | | Correa Balanceador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 |
| 39 | | | Polea tensor, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 40 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | | Correa para alternador, Original , especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| 42 | | | Correa de Dirección Hidráulica | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| 43 | | | Correa Aire Acondicionado | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 44 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 45 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 46 | | | Mantenimiento de Alternador | 2 | Unidad | Evento | 500.000 | 1.000.000 |
| 47 | | | Mantenimiento de Arranque | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 48 | | | Cambio de faros delanteros | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 49 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 50 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | | | |
| 51 | | | Limpieza de radiador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 52 | | | Mantenimiento de aire acondicionado, incluir respuestos | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| | 78180101-027 | Chaperia y Pintura | | | | | | |
| 53 | | | Reparacion completa de chaperia y pintura, color a elegir | 1 | Unidad | Evento | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 54 | | | Reten frente motor, Original, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 55 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| | | | **TOTAL LOTE 7** | | | | | **22.390.000** |
| | | | **LOTE 8** | | | | | |
| | | | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Mahindra Pik Up 4x4, Motor BK94G13810 / Código Patrimonial N° 011-03-24-0690** | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 210.000 | 1.050.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 320.000 | 1.600.000 |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 7 | | | Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 400.000 | 2.000.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 900.000 | 1.800.000 |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 15 | | | Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 16 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 17 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 18 | | | Rectificación de disco de freno | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 19 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 20 | | | Rectificación de tambores de freno traseros | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 21 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 185.000 | 370.000 |
| 22 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 130.000 | 260.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 23 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 20.000 | 40.000 |
| 24 | | | Rulemanes de masas traseras con retenes | 2 | Unidad | Evento | 300.000 | 600.000 |
| 25 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 26 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 27 | | | Buje parrilla superior, Original especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 28 | | | Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 200.000 | 800.000 |
| 29 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 180.000 | 360.000 |
| 30 | | | Rulemanes de masas delanteras | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 32 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 100.000 | 400.000 |
| 33 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 34 | | | Correa dentada , Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 10.000 | 20.000 |
| 35 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 36 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 37 | | | Correa para alternador, Original, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 40.000 | 80.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 38 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 39 | | | Mantenimiento de Alternador | 1 | Unidad | Evento | 500.000 | 500.000 |
| 40 | | | Mantenimiento de Arranque | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 41 | | | Antena para radio | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 42 | | | Reparación de Aire acondicionado con repuestos | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 43 | | | Polos anticiables según modelo existente, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 44 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 45 | | | Foco antiniebla delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 47 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 48 | | | Reten frente motor, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 49 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 80.000 | 160.000 |
| TOTAL LOTE 8 | | | | | | | | 27.030.000 |
| LOTE 9 | | | | | | | | |
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Isuzu Dmax 4x4, Motor JN3301, Chapa N° EAG 738 / Código Patrimonial N° 011-03-27-0026 | | | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento | 280.000 | 1.400.000 |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento | 210.000 | 1.050.000 |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 4 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 258.000 | 1.290.000 |
| 5 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.000.000 |
| 6 | | | Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento | 385.000 | 1.925.000 |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | | | |
| 7 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion | 2 | Unidad | Evento | 70.000 | 140.000 |
| 8 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 10.000 | 10.000 |
| 9 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 10.000 | 10.000 |
| 10 | | | Juego de Muñequin largo 2, Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 |
| 11 | | | Juego de muñequin corto 2, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 100.000 | 100.000 |
| 12 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 350.000 | 700.000 |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| 14 | | | Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 50.000 | 50.000 |
| 15 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | | | |
| 16 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 17 | | | Rectificación de disco de freno | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 18 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 19 | | | Rectificación de tambores de freno traseros | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 20 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 120.000 | 240.000 |
| 21 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 140.000 | 280.000 |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | | | |
| 22 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 20.000 | 40.000 |
| 23 | | | Rulemanes de masas traseras con retenes | 2 | Unidad | Evento | 20.000 | 40.000 |
| 24 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 250.000 | 500.000 |
| 25 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 60.000 | 120.000 |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | | | |
| 26 | | | Buje parrilla superior, Original especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 80.000 | 320.000 |
| 27 | | | | 4 | Unidad | Evento | 150.000 | 600.000 |
| 28 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 120.000 | 240.000 |
| 29 | | | Rulemanes de masas delanteras | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| 30 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 31 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 200.000 | 800.000 |
| 32 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 400.000 | 800.000 |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | | | |
| 33 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 34 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 150.000 | 300.000 |
| 35 | | | Correa para alternador, Original, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | | | |
| 36 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento | 400.000 | 400.000 |
| 37 | | | Mantenimiento de Alternador | 1 | Unidad | Evento | 450.000 | 450.000 |
| 38 | | | Mantenimiento de Arranque | 1 | Unidad | Evento | 250.000 | 250.000 |
| 39 | | | Reparación de Aire acondicionado con repuestos | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 |
| 40 | | | Faros antinieblas según modelo existente, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 |
| 41 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento | 165.000 | 660.000 |
| 42 | | | Foco antinieblas delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 43 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| 44 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 100.000 | 200.000 |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | | | |
| 45 | | | Reten frente motor, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 50.000 | 100.000 |
| 46 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento | 60.000 | 120.000 |
| TOTAL LOTE 9 | | | | | | | | 18.685.000 |
| PRECIO TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | 182.590.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes ciento ochenta y dos millones seiscientos noventa mil.

**Observaciones:**

1. El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque.
2. Los repuestos utilizados serán originales de la marca. En caso de la no existencia en plaza de los repuestos originales de la marca, el Contratista deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados. En ningún caso se realizara ningún tipo de trabajo sin contar con la orden de servicio firmada, o en su defecto, la convocante lo remitirá por fax.
3. La Convocante deberá aprobar el presupuesto antes de iniciar el trabajo, emitiendo una orden de servicio firmada y tomará nota de la fecha convenida de entrega del vehículo. Si el Contratista no cumpliere con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Banco Regional S.A.E.C.A., Cuenta Corriente Guaraníes N° 4000455

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) haya sufrido una variación igual o mayor al 15% (quince porciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Dónde:
**Pr:** Precio Reajustado.
**P:** Precio adjudicado
**IPC1:** Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.
**IPC0:** Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.
**No se reconocerán** reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**
6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el**31 de diciembre de 2013**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Itapúa esq. Stma Trinidad.

7.1 **Plan de Entrega:**

1. Los vehículos deberán ser reparados hasta el plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a cada entrega de Órdenes de Servicio emitidas por la Contratante según la necesidad y recepción efectiva de la misma por parte del Adjudicado.
2. Al concluir los trabajos, el Contratista deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción.
3. Los vehículos deben ser entregados lavados (Interior y exterior) y con las piezas que fueran remplazadas, según sea el caso.
4. Los servicios realizados serán recepcionados por la Dirección pertinente
5. Luego de la entrega de los móviles, los trabajos realizados contarán con una garantía de 1 (un) año. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas por la contratista, ésta deberá responsabilizarse por la reparación correcta, y sin costo alguno para la Convocante.
6. Se considerará fecha de inicio de los trabajos, el día en que el vehículo haya sido recepcionado por el contratado. En caso de la no recepción del Servicio en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo al punto 7.3 Plan de Entrega.

**9. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Si el CONTRATISTA no entrega los bienes en el plazo establecido en el Contrato por causas imputables al mismo, el INAN aplicará una multa sobre el monto de los bienes que se encuentran en atraso en un porcentaje equivalente

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

al 1% del mismo, por cada día de atraso. El monto total de la multa no podrá exceder el 10 (diez) % del Contrato Adjudicado.

## 10. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

**EMPRESA : GILCO - PAR SRL.**

**RUC: 80009240-6**

LOTE 1

**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Tipo Rural, Marca Nissan Patrol, Modelo AYLG 4x4 Año 1999, Motor N° TD27ATS032212E, Chapa N° EAC 782, Orden Interno asignado N° 303, R.A.S.P. N° C- 000520 / Código Patrimonial N° 011-03-24-0555**

| | | | | Cantidad | Unidad de medida | Presentacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | Filtro de aire Original - Procedencia Japonesa. | 4 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 8 litros aprox.cada cambio. | 2 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros aprox. Hasta cubrir las necesidades del vehiculo por cada cambio. | 4 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Filtro de aceite - Procedencia Japonesa.. | 4 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de combustible - Procedencia Japonesa. | 4 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | Sistema de Dirección | | | | |
| 6 | | | Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, la procedencia del producto debe ser Japones, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Juego de Brazos de dirección, Original - Procedencia Japonesa.. | 1 | Unidad | Evento |
| 8 | | | Reparación de bomba de dirección Hidraulica | 1 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Muñequin de direccion, procedencia Japonesa. | 2 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Reparación de sin fin de dirección con cambio de bujes, rulemanes y retenes, los repuestos deben ser de procedencia Japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-005 | Sistema de Embrague | | | | |
| 11 | | | Reparación del sistema de embrague con provisión de repuestos: cojinete de empuje, plato de presión de embrague, disco de embrague; los repuestos deben ser originales - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Fluido de embrague 2 litros. | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague, Original - Procedencia Japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de Reparo bomba central de embrague, Original - Procedencia Japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | |
| 15 | | | Juego de reparo de bomba central de freno | 2 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Reparación de servo freno | 1 | Unidad | Evento |
| 17 | | | Reparación zapata de freno trasero , cambio de fibras | 1 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Cambio de disco de freno,delantero,Original - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificación de tambores de freno, traseros. | 2 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Provisión y colocación de juego de pastilla de freno Original - Procedencia Japonesa | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | |
| 21 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua, con adiditivo. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | |
| 22 | | | Mantenimiento y reparación de Tren Trasero, cambio de bujes, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Cambio de amortiguadores, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento |
| 24 | | | Cambio de rulemanes de masa trasera, con retenes | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | |
| 25 | | | Mantenimiento y reparación de Tren delantero, cambio de bujes, estabilizador los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Cambio de amortiguadores, los repuestos deben ser originales, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Cambio de rulemanes de masa delantera y mantenimiento 4x4. | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 28 | | | Correa alternador, de procedencia japonesa. | 2 | Unidad | Evento |
| 29 | | | Correa de direccion de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Correa de aire de procedencia japonesa. | 1 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Tensor de correa | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | |
| 32 | | | Mantenimiento y reparación de alternador | 1 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Mantenimiento y reparación sistema eléctrico (luces, alta,baja,inter Mediante,señaleros,tableros,relay de señálero, tablero, etc.) | 2 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 35 | | | Provisión y colocación de Juego de bujías incandescentes | 4 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Cambios de faros delanteros y señaleros | 1 | Unidad | Evento |
| 37 | | | Reparación de arranque. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | Reparacion Motor | | | | |
| 38 | | | Reparación completa Motor,bombas y picos inyectores. | 1 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Reparar turbo completo con respuesto | 1 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 1 | | | |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - E-mail: inanpy@hotmail.com Página web: http://www.inan.gov.py - Asunción, Paraguay

| LOTE 3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Rural 4x4, Marca Chevrolet Brazer, Motor Nº M1T311084 / Código Patrimonial Nº 011-337-36-0021 | | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | |
| 1 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada. | 3 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia basilera. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Brazo Z, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Brazo pitman, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Muñequin largo ; de procedencia basilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de Muñequin corto ; de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 15 | | | Juego de reparo de bomba de dirección | 1 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Juego reparo sin fin direccion, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-005 | Sistema de Embrague | | | | |
| 17 | | | Disco de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Plato de presion, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificacion volante motor. | 1 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Cojinete de empuje,con bomba auxiliar integrado de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Ruleman eje piloto, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Fluido de embrague 2 litros, la procedencia del producto debe ser brasilero, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Juego Reparo bomba central de embrague, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | |
| 24 | | | Juego pastilla de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Cambio de 4fibra zapata freno trasera, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Rectificacion de tambor trasero. | 2 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Cambio de disco de freno delantero | 1 | Unidad | Evento |
| 29 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | |
| 30 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua. | 1 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Manguera radiador inferior , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Manguera radiador superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Abrazadera para manguera , de procedencia brasilera especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Mantenimiento del sistema de aire Acondicionado | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | |
| 35 | | | Cruzeta cardan, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Centralizador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 37 | | | Buje elastico trasero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Ruleman de Masa Trasero | 2 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Juego de Buje elastico blindado, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | |
| 41 | | | Buje parrilla superior, de procedencia brasilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Buje parrila inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Buje barra estabilizador central, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 44 | | | Alineación y Balanseo | 1 | Unidad | Evento |
| 45 | | | Ruleman de Masa delantero | 2 | Unidad | Evento |
| 46 | | | Buje barra estabilizador lateral, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 47 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 48 | | | Polea tensor , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 49 | | | Polea guia tensor, de procedencia brasilera especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 50 | | | Correa serpiente para alternador, de procedencia brasilera, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180101-009 | **Sistema Eléctrico** | | | | |
| 51 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 52 | | | Flotador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 53 | | | Faro antinieblas según modelo existente, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 54 | | | Mantenimiento y reparación de Arranque y Alternador. | 1 | Unidad | Evento |
| 55 | | | Selector electronico de 4x4 | 1 | Unidad | Evento |
| 56 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 57 | | | Foco delantero, proceden brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-027 | **Chaperia y Pintura** | | | | |
| 58 | | | Reparación de puerta trasera | 1 | Unidad | Evento |
| 59 | | | Reparación de chaperia, lado derecho y pintura a color existente | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | **Reparación Motor** | | | | |
| 60 | | | Reten frente motor, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 61 | | | Reten bancada, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | **Reparación de Tren** | | | | |
| 62 | | | Cambiar cruseta cardan delantero macho y embra | 1 | Unidad | Evento |
| | | | **TOTAL LOTE 3** | | | |
| | | | **LOTE 4** | | | |
| | | | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Minibus, Marca Hyundai, Modelo H1, Chapa Nº BET994, Motor Nº D4BH9055995 Código Patrimonial Nº 011-03-24-0754** | | | |
| | 78180103-001 | **Cambio de Aceite y Filtro** | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 4 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja y diferencial trasera), 6 litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 4 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible Original para Hyundai H1, calidad especificar procedencia. | 4 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | **Sistema de Direccion** | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Precap de direccion, original. | 1 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Juego de muñequines; Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego reparo de cremallera hidràulica | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | **Sistema de Freno** | | | | |
| 15 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Juego de pastilla de freno trasero | 2 | Unidad | Evento |
| 17 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno de mano, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Rectificación de disco de freno | 1 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | **Suspension Trasera** | | | | |
| 21 | | | Buje trasero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Amortiguadores, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Taqueador trasero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | **Suspension delantera** | | | | |
| 24 | | | Buje parrilla superior, Original para Hyundai H1 especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Buje parrila inferior, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Buje barra estabilizador central, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Amortiguadores, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | **Cambio de Correas** | | | | |
| 29 | | | Correa dentada , Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Polea tensor , Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Polea guia tensor, Original para Hyundai H1 especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Correa para alternador, Original para Hyundai H1, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | **Sistema Eléctrico** | | | | |
| 33 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Faro antinieblas, según modelo existente, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 35 | | | Bujias incandescente, Original para Hyundai H1, especificar marca | 4 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | Foco antinieblas delantero, Original para Hyundai H1, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | **Sistema de Refrigeracion** | | | | |
| 37 | | | Mantenimiento y Limpieza de radiador , con aditivo. | 1 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Reparación y mantenimiento Aire Acondicionado, incluir respuesto | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | **Reparación Motor** | | | | |
| 39 | | | Reten frente motor, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Reten bancada, Original para Hyundai H1, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 4 | | | |
| | | | LOTE 5 | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Chevrolet, Tipo Blazer, Modelo 116BC6, año 2006, Motor MIT23067, Chapa Nº EAD 548, R.A.S.P. Nº C-0005162 / Código Patrimonial Nº 011-535-01-0004** | | | | | | |
| | 78180103-001 | **Cambio de Aceite y Filtro** | | | | |
| 1 | | | Litros aceite (motor) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera. | 5 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia basilera. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | **Sistema de Direccion** | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Brazo Z, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Brazo pitman, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Muñequin largo ; de procedencia basilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de Muñequin corto ; de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 15 | | | juego de reparo de bomba de dirección | 1 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Juego reparo sin fin direccion, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-005 | **Sistema de Embrague** | | | | |
| 17 | | | Disco de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Plato de presion, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificacion volante motor. | 1 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Cojinete de empuje,con bomba auxiliar integrado de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Ruleman eje piloto, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Fluido de embrague 2 litros, la procedencia del producto debe ser brasilero, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Juego Reparo bomba central de embrague, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | **Sistema de Freno** | | | | |
| 24 | | | Juego pastilla de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Cambio de 4fibra zapata freno trasera, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Rectificacion de tambor trasero. | 2 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Cambio de disco de freno delantero | 1 | Unidad | Evento |
| 29 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | **Sistema de Refrigeracion** | | | | |
| 30 | | | Mantenimiento y limpieza radiador de agua. | 1 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Manguera radiador inferior , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Manguera radiador superior, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Abrazadera para manguera , de procedencia brasilera especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Mantenimiento del sistema de aire Acondicionado | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | **Suspension Trasera** | | | | |
| 35 | | | Cruzeta cardan, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Centralizador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 37 | | | Buje elastico trasero, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Ruleman de Masa Trasero | 2 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Juego de Buje elastico blindado, de procedencia brasilera. | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | **Suspension delantera** | | | | |
| 41 | | | Buje parrilla superior, de procedencia brasilera especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Buje parrila inferior, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Buje barra estabilizador central, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 44 | | | Alineación y Balanseo | 1 | Unidad | Evento |
| 45 | | | Ruleman de Masa delantero | 2 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | | Buje barra estabilizador lateral, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 47 | | | Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | **Cambio de Correas** | | | | |
| 48 | | | Polea tensor , de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 49 | | | Polea guia tensor, de procedencia brasilera especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 50 | | | Correa serpiente para alternador, de procedencia brasilera, especificar marca. | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | **Sistema Eléctrico** | | | | |
| 51 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 52 | | | Flotador, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 53 | | | Faro antinieblas según modelo existente, de procedencia brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 54 | | | Mantenimiento y reparación de Arranque y Alternador. | 1 | Unidad | Evento |
| 55 | | | selector electronico de 4x4 | 1 | Unidad | Evento |
| 56 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 57 | | | Foco delantero, proceden brasilera, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 58 | | | Mantenimiento y reparación del 4x4 | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | **Reparación Motor** | | | | |
| 59 | | | Reten frente motor, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 60 | | | Reten bancada, de procedencia brasilera, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | **Reparación de Tren** | | | | |
| 61 | | | Cambiar cruseta cardan delantero macho y embra | 1 | Unidad | Evento |
| **TOTAL LOTE 5** | | | | | | |
| **LOTE 6** | | | | | | |
| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta, Marca Mitsubichi, Modelo L200,Motor 4D56KY7715, Año 2006, Chapa Nº EAD 628, R.A.S.P. Nº C-0005161 / Código Patrimonial Nº 011-535-01-0003** | | | | | | |
| | 78180103-001 | **Cambio de Aceite y Filtro** | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 2 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 5 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible Original, calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | **Sistema de Direccion** | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 15 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento |
| 17 | | | Cambio Sinfín de dirección | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | **Sistema de Freno** | | | | |
| 18 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificación discos de freno | 1 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Rectificación de tambores de freno | 1 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | **Suspension Trasera** | | | | |
| 24 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Cambio Cruzetas Cardán | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Cambio rulemanes de masa trasera con retenes | 1 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | **Suspension delantera** | | | | |
| 29 | | | Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Juego Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 1 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Cambio rulemanes de masas delanteras | 1 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Cambio de cruzetas y macho y hembra cardán delantero | 1 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 35 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Amortiguadores, Original para , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 37 | | | Correa Dentada de distribución original | 1 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Correa Balanceador | 1 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 41 | | | Correa para alternador, Original , especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Correa de Dirección Hidráulica | 2 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Correa Aire Acondicionado | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | |
| 44 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 45 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 46 | | | Mantenimiento de Alternador | 2 | Unidad | Evento |
| 47 | | | Mantenimiento de Arranque | 2 | Unidad | Evento |
| 48 | | | Cambio de faros delanteros | 2 | Unidad | Evento |
| 49 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 50 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | |
| 51 | | | Limpieza de radiador | 1 | Unidad | Evento |
| 52 | | | Mantenimiento de aire acondicionado, incluir respuestos | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-027 | Chaperia y Pintura | | | | |
| 53 | | | Reparacion completa de chapería y pintura, color a elegir | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | |
| 54 | | | Reten frente motor, Original, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 55 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 6 | | | |
| | | | LOTE 7 | | | |
| | | | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta, Marca Mitsubichi, Modelo L200, Año 2006, Motor 4D56KY7825, Chapa Nº EAD 629, R.A.S.P. N° C-0005160 / Código Patrimonial N° 011-535-01-0002 | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 2 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana. | 5 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible Original, calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 15 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Juego de reparo bomba de dirección hidraulica. | 1 | Unidad | Evento |
| 17 | | | Cambio Sinfin de dirección | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-005 | Sistema de Freno | | | | |
| 18 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificación discos de freno | 1 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Rectificación de tambores de freno | 1 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | |
| 24 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Cambio Cruzetas Cardán | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Cambio rulemanes de masa trasera con retenes | 1 | Unidad | Evento |
| 27 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | |
| 29 | | | Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Juego Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 1 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Cambio rulemanes de masas delanteras | 1 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Cambio de cruzetas y macho y hembra cardán delantero | 1 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 35 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Amortiguadores, Original para , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 37 | | | Correa Dentada de distribución original | 1 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Correa Balanceador | 1 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 41 | | | Correa para alternador, Original , especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Correa de Dirección Hidráulica | 2 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Correa Aire Acondicionado | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | |
| 44 | | | Batería de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 45 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 46 | | | Mantenimiento de Alternador | 2 | Unidad | Evento |
| 47 | | | Mantenimiento de Arranque | 2 | Unidad | Evento |
| 48 | | | Cambio de faros delanteros | 2 | Unidad | Evento |
| 49 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 50 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-015 | Sistema de Refrigeracion | | | | |
| 51 | | | Limpieza de radiador | 1 | Unidad | Evento |
| 52 | | | Mantenimiento de aire acondicionado, incluir respuestos | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-027 | Chapería y Pintura | | | | |
| 53 | | | Reparacion completa de chapería y pintura, color a elegir | 1 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | |
| 54 | | | Reten frente motor, Original, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 55 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 7 | | | |
| | | | LOTE 8 | | | |
| | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Mahindra Pik Up 4x4, Motor BK94G13810 / Código Patrimonial N° 011-03-24-0690 | | | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de bomba y picos inyectores | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 7 | | | Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | |
| 8 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion | 2 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de muñequin corto 2; Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 15 | | | Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 16 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | |
| 17 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Rectificación de disco de freno | 2 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Rectificación de tambores de freno traseros | 2 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 22 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | |
| 23 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 24 | | | Rulemanes de masas traseras con retenes | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 26 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | |
| 27 | | | Buje parrilla superior, Original especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Buje parrila inferior, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 29 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Rulemanes de masas delanteras | 2 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 2 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 33 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 34 | | | Correa dentada, Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Prof. Dr. Raúl Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 36 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 37 | | | Correa para alternador, Original, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | |
| 38 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Mantenimiento de Alternador | 1 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Mantenimiento de Arranque | 1 | Unidad | Evento |
| 41 | | | Antena para radio | 1 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Reparación de Aire acondicionado con repuestos | 1 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Faros antinieblas según modelo existente, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 44 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 45 | | | Foco antinieblas delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 46 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 47 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | |
| 48 | | | Reten frente motor, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 49 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 8 | | | |
| | | | LOTE 9 | | | |
| | | | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta Marca Isuzu Dmax 4x4, Motor JN3301, Chapa N° EAG 738 / Código Patrimonial N° 011-03-27-0026 | | | |
| | 78180103-001 | Cambio de Aceite y Filtro | | | | |
| 1 | | | Litros de aceite "15-40" (motor diesel) - 8 litros cada cambio - . | 5 | Unidad | Evento |
| 2 | | | Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio. | 5 | Unidad | Evento |
| 3 | | | Mantenimiento de turbo | 1 | Unidad | Evento |
| 4 | | | Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 5 | | | Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| 6 | | | Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia. | 5 | Unidad | Evento |
| | 78180101-003 | Sistema de Direccion | | | | |
| 7 | | | Dos (02) Litros aceite para direccion | 2 | Unidad | Evento |
| 8 | | | Juego de Brazo Z, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 9 | | | Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 10 | | | Juego de Muñequin largo 2; Original especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 11 | | | Juego de muñequin corto 2; Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 12 | | | Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 13 | | | Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 14 | | | Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 15 | | | Alineación y Balanseo | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-006 | Sistema de Freno | | | | |
| 16 | | | Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 17 | | | Rectificación de disco de freno | 2 | Unidad | Evento |
| 18 | | | Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 19 | | | Rectificación de tambores de freno traseros | 2 | Unidad | Evento |
| 20 | | | Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 21 | | | Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-012 | Suspension Trasera | | | | |
| 22 | | | Buje elastico trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 23 | | | Rulemanes de masas traseras con retenes | 2 | Unidad | Evento |
| 24 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 25 | | | Taqueador trasero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-011 | Suspension delantera | | | | |
| 26 | | | Buje parrilla superior, Original especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 27 | | | | 4 | Unidad | Evento |
| 28 | | | Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 29 | | | Rulemanes de masas delanteras | 2 | Unidad | Evento |
| 30 | | | Mantenimiento de ruedas libres 4x4 | 2 | Unidad | Evento |
| 31 | | | Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 32 | | | Amortiguadores, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-019 | Cambio de Correas | | | | |
| 33 | | | Polea tensor , Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 34 | | | Polea guia tensor, Original especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 35 | | | Correa para alternador, Original, especificar marca. | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-009 | Sistema Eléctrico | | | | |
| 36 | | | Bateria de 90 Amper, especificar marca | 1 | Unidad | Evento |
| 37 | | | Mantenimiento de Alternador | 1 | Unidad | Evento |
| 38 | | | Mantenimiento de Arranque | 1 | Unidad | Evento |
| 39 | | | Reparación de Aire acondicionado con repuestos | 1 | Unidad | Evento |
| 40 | | | Faros antinieblas según modelo existente, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 41 | | | Bujias incandecente, Original , especificar marca | 4 | Unidad | Evento |
| 42 | | | Foco antinieblas delantero, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 43 | | | Foco para faros delanteros delanteros, Original, especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 44 | | | Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | 78180101-014 | Reparación Motor | | | | |
| 45 | | | Reten frente motor, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| 46 | | | Reten bancada, Original , especificar marca | 2 | Unidad | Evento |
| | | | TOTAL LOTE 9 | | | |
| | | | PRECIO TOTAL ADJUDICADO | | | |

## Observaciones:

1. El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque.
2. Los repuestos utilizados serán originales de la marca. En caso de la no existencia en plaza de los repuestos originales de la marca, el Contratista deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados. En ningún caso se realizara ningún tipo de trabajo sin contar con la orden de servicio firmada, o en su defecto, la convocante lo remitirá por fax.
3. La Convocante deberá aprobar el presupuesto antes de iniciar el trabajo, emitiendo una orden de servicio firmada y tomará nota de la fecha convenida de entrega del vehículo. Si el Contratista no cumpliere con el plazo de

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.

entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 Art. 59 Rescisión del Contrato.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de junio de 2013

**Firmado por el Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba, Director General, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición**

**Firmado por la Sra. Gladys Zunilda Riquelme Figueredo, GILCO-PAR S.R.L.,**

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición

Prof. Dr. Rafael Figueredo Grijalba
Director General
I.N.A.N.