**CONTRATO DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILES DE LA INSTITUCION" AD REFERENDUM – PLURIANUAL 2020-2021 CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2019, CON ID N° 353.453. ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA RIO DE LA PLATA S.A.**

**Contrato MINNA N° 06/2020**

Entre el **MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**, domiciliada en Mcal. López N° 2029 esq. Acá Carayá, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Ministra, **Abg. Teresa Martínez Acosta**, con Cédula de Identidad N° 770.933, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 388/2018 de fecha 15 de octubre de 2018 y el **Econ. Manuel Acosta Ferreira**, con Cedula de Identidad N° 614.456, Director General de Administración y Finanzas, designado por Decreto N° 1753/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma RIO DE LA PLATA con (RUC N° 80033912-6) domiciliada en Estados Unidos c/ Von Polesky, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por la Sr. Miguel Ángel Vera, con Cédula de Identidad N° 5.020.875, en carácter de Presidente; denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente contrato **SERVICIO DE MANTENIEMIENTO DE MOVILES DE LA INSTITUCION AD REFERENDUM – PLURIANUAL 2020-2021** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

1.01. Por cuanto LA CONTRATANTE ha convocado al Llamado de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2019, "SERVICIO DE MANTENIEMIENTO DE MOVILES DE LA INSTITUCION", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07 y Decreto del Poder Ejecutivo N° 2992/19, ha adjudicado por Resolución **MINNA N° 069/2020**, a la oferta del PROVEEDOR, por un monto mínimo de Gs. 420.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos veinte millones) IVA incluido, y un monto máximo de Gs. 840.000.000 (Guaraníes Ochocientos cuarenta millones) en adelante denominado el "Precio del Contrato".-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) La garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario del presente llamado se encuentra previsto en la Ley N° 6469/2020 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° **02/2020**, vinculados al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 373.453. Y la continuidad para el ejercicio 2021 se encuentra sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias del PGN 2021.

Miguel Ángel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. TERESA MARTINEZ ACOSTA
Ministra
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento por Licitación por Concurso de Ofertas N° 12/2020, convocado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: Resolución **MINNA N°069 /2019.**

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

### 5.1 Lista de precios adjudicados

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTANCION | CANTIDAD | MOINTO MINIMO | MONTO MAXIMO | PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 -KIA RIO | | | | | | | |
| 1.1 | | Fluido Hidráulico c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.000 | 41.000 |
| 1.2 | | Cambio Aceite para motor 20/40 x c/litro- Motores Naftero Motores Naftero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.000 | 41.000 |
| 1.3 | | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.000 | 64.000 |
| 1.4 | | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.000 | 64.000 |
| 1.5 | | Fluido de Freno o embrague x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.000 | 64.000 |
| 1.6 | | Cambio Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 1.7 | | Cambio Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 1.8 | | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.000 | 112.000 |
| 2 | 78180101-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413000 | 413000 |
| 2.2 | | Cambio Discos de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944000 | 944000 |
| 2.3 | | Cambio Juego de reparación de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413000 | 413000 |
| 2.4 | | Cambio Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483000 | 483000 |
| 2.5 | | Cambio Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566000 | 566000 |
| 2.6 | | Cambio Tambor de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1200000 | 1200000 |
| 2.7 | | Cambio Cabo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 2.8 | | Cambio Bomba Central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767000 | 767000 |
| 2.9 | | Cambio válvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118000 | 118000 |
| 2.10 | | Cambio caños flexibles de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141000 | 141000 |
| 2.11 | | Cambio seguro de zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23000 | 23000 |
| 2.12 | | Rectificación de discos de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70000 | 70000 |
| 2.13 | | Cementado de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390000 | 390000 |
| 2.14 | | Rectificación tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 2.15 | | Cambio resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153000 | 153000 |
| 2.16 | | Cambio juego de reparación de cilindros de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129000 | 129000 |
| 2.17 | | Regulación de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59000 | 59000 |
| 2.18 | | Regulación de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59000 | 59000 |
| 2.19 | | Cambio de perno de zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141000 | 141000 |
| 2.20 | | Cambio de pistón de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236000 | 236000 |
| 2.21 | | Cambio de mordaza de freno delantero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531000 | 531000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 | | Cambio de mordaza de freno delantero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531000 | 531000 |
| 2.23 | | Cambio de perno de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 2.24 | | Cambio de tapa de guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153000 | 153000 |
| 2.25 | | Cambio de Goma de pedal TM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59000 | 59000 |
| 2.26 | | Cambio de bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141000 | 141000 |
| 2.27 | | Mecanismo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413000 | 413000 |
| 2.28 | | Cambio juego de reparación bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118000 | 118000 |
| 2.29 | | Cambio de bomba de vacío | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141000 | 141000 |
| 2.30 | | Cambio de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950000 | 950000 |
| 2.31 | | Cambio de válvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401000 | 401000 |
| 2.32 | | Cambio Sensor de ABS de rueda izquierda. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |
| 2.33 | | Cambio Sensor de ABS de rueda derecha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |
| 2.34 | | Cambio Sensor de ABS de rueda trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708000 | 708000 |
| 2.35 | | Cambio módulo hidráulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708000 | 708000 |
| 2.36 | | Cambiar cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47000 | 47000 |
| 3 | 78180101-011 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de amortiguadores delanteros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531000 | 531000 |
| 3.2 | | Cambio de rótulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |
| 3.3 | | Cambio de rótulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |
| 3.4 | | Cambio de buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.5 | | Cambio de buje parrilla interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.6 | | Cambio de parrilla suspención interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767000 | 767000 |
| 3.7 | | Cambio de parrilla suspención superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649000 | 649000 |
| 3.8 | | Cambio buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141000 | 141000 |
| 3.9 | | Cambio de bieleta estabilizadora LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.10 | | Cambio de bieleta estabilizadora RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.11 | | Cambio barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354000 | 354000 |
| 3.12 | | Cambio de barra torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850000 | 850000 |
| 3.13 | | Cambio de barra torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850000 | 850000 |
| 3.14 | | Cambio de brazo de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.15 | | Cambio de brazo de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165000 | 165000 |
| 3.16 | | Cambio de asiento barra torsión superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129000 | 129000 |
| 3.17 | | Cambio de asiento barra torsión inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129000 | 129000 |
| 3.18 | | Cambio de bulón de torsión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100000 | 100000 |
| 3.19 | | Cambio de punta eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354000 | 354000 |
| 3.20 | | Cambio de punta eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354000 | 354000 |
| 3.21 | | Cambio rodillo punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330000 | 330000 |
| 3.22 | | Cambio retén punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212000 | 212000 |
| 3.23 | | Cambio masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950000 | 950000 |
| 3.24 | | Cambio rotor sensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354000 | 354000 |
| 3.25 | | Cambio de Ruleman masa delantera interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |

Miguel Angel Veru
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABOGADA ... NIÑEZ ACOSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | | Cambio de Ruleman masa delantera exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472000 | 472000 |
| 3.27 | | Cambio retén masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 3.28 | | Cambio tuerca de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35000 | 35000 |
| 3.29 | | Cambio de arandela de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23000 | 23000 |
| 3.30 | | Tapa de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129000 | 129000 |
| 3.31 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47000 | 47000 |
| 3.32 | | Cambio perno de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 106000 | 106000 |
| 3.33 | | Cambio taqueador de suspensión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118000 | 118000 |
| 3.34 | | Cambio taqueador de suspensión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118000 | 118000 |
| 3.35 | | Tasas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112000 | 112000 |
| 4 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 4.1 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354000 | 354000 |
| 4.2 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295000 | 295000 |
| 4.3 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495000 | 495000 |
| 4.4 | | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 4.5 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1770000 | 1770000 |
| 4.6 | | Automatico de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377000 | 377000 |
| 4.7 | | Ruleman de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 4.8 | | Porta carbon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 4.9 | | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330000 | 330000 |
| 5 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 5.1 | | Juego de regulador de voltage y juego de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330000 | 330000 |
| 5.2 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413000 | 413000 |
| 5.3 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413000 | 413000 |
| 5.4 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212000 | 212000 |
| 5.5 | | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100000 | 100000 |
| 5.6 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212000 | 212000 |
| 5.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212000 | 212000 |
| 5.8 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177000 | 177000 |
| 5.9 | | Rebobinado de campo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236000 | 236000 |
| 5.10 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1357000 | 1357000 |
| 6 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 6.1 | | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.000 | 41.000 |
| 6.2 | | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.000 | 41.000 |
| 6.3 | | Focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 6.4 | | Focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 6.5 | | Foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.000 | 29.000 |
| 6.6 | | Focos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.000 | 11.000 |
| 6.7 | | Bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 6.8 | | Bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |

Miguel Angel
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | | Tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 6.10 | | Comando central de levanta vidrio LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 6.11 | | Comando central de levanta vidrio RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 6.12 | | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 6.13 | | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 6.14 | | Interruptores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 6.15 | | Interruptor de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 6.16 | | Interruptor de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 6.17 | | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 6.18 | | Encendedor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 6.19 | | Alarma cinturon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 6.20 | | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 6.21 | | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 6.22 | | Bujias incandecentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 6.23 | | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 6.24 | | Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 6.25 | | Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 6.26 | | Cambiar terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.000 | 29.000 |
| 6.27 | | Cambio de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 7 | 78180101-014 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 7.1 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 7.2 | | Juego. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.000 | 826.000 |
| 7.3 | | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.026.000 | 1.026.000 |
| 7.4 | | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 7.5 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 7.6 | | Casquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 7.7 | | Valvulas de Admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 7.8 | | Valvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 7.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 7.10 | | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 7.11 | | Cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.956.000 | 4.956.000 |
| 7.12 | | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 7.13 | | Arbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 7.14 | | Junta de multiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 7.15 | | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 7.16 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 7.17 | | Correa principal frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 7.18 | | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 7.19 | | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 7.20 | | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 7.21 | | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 7.22 | | Resortes de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 7.23 | | Martilletes de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 7.24 | | Reten guia de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 7.25 | | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Director de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | | Cadena de Distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 7.27 | | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 7.28 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 7.29 | | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 7.30 | | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 7.31 | | Guia de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 7.32 | | Block motor 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 7.33 | | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 7.34 | | Guia cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 7.35 | | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 7.36 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 7.37 | | Perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 7.38 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 7.39 | | Seguro perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 7.40 | | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 7.41 | | Polea cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 7.42 | | Multiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 7.43 | | Caño flexible de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 7.44 | | Multiple de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 7.45 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.357.000 | 1.357.000 |
| 7.46 | | Depurador de aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 7.47 | | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 7.48 | | Valvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 7.49 | | Manguera depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 7.50 | | Cambio de caño de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 7.51 | | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 8 | 78180101-003 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 8.1 | | Cremallera de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.478.000 | 2.478.000 |
| 8.2 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 8.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.000 | 112.000 |
| 8.4 | | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 8.5 | | Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.000 | 112.000 |
| 8.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.000 | 82.000 |
| 8.7 | | Bomba Direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.006.000 | 2.006.000 |
| 8.8 | | Reparacion de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 8.9 | | Columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 8.10 | | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 8.11 | | Correa de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 8.12 | | Eje de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 8.13 | | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 8.14 | | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 8.15 | | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 8.16 | | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 8.17 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 637.000 | 637.000 |
| 8.18 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 |
| 8.19 | | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 8.20 | | Alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |

Miguel Angel Vs.
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



RECONQUISTA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 9.1 | | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 9.2 | | Radiador de intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 9.3 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 9.4 | | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 9.5 | | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 9.6 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 9.7 | | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 9.8 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 9.9 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 9.10 | | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 9.11 | | Condensador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 9.12 | | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 9.13 | | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 9.14 | | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 |
| 9.15 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.000 | 424.000 |
| 9.16 | | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 9.17 | | Compresor de A. Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 9.18 | | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 9.19 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 9.20 | | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 9.21 | | Guia ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 9.22 | | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 9.23 | | Goma soporte radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 9.24 | | Protector 4J1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 9.25 | | Tanque aux radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 9.26 | | Enfriador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 9.27 | | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 9.28 | | Correa A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 9.29 | | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 9.30 | | Manguera A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 9.31 | | Comando A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 9.32 | | Motor ventilador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 9.33 | | Nucleo evaporador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 9.34 | | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 10 | 78180101-027 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 10.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 |
| 10.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 |
| 10.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 10.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 10.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 10.6 | | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 10.7 | | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |

Miguel Angel Veru
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



EDGAR MANUEL ACOSTE
Dirección de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | | Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 10.9 | | Cerradura de puerta delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 10.10 | | Cerradura de puerta delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 10.11 | | Cerradura de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 10.12 | | Cerradura de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 10.13 | | Juego de guia de asiento de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 10.14 | | Tapizado de Asiento conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 10.15 | | Tapizado de Asiento lado acompa?ante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 10.16 | | Guia de asiento de acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 11 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 11.1 | | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 11.2 | | Juego de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 11.3 | | Juego De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 11.4 | | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 11.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 11.6 | | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.000 | 483.000 |
| 11.7 | | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 11.8 | | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 11.9 | | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 11.10 | | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 11.11 | | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 11.12 | | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 11.13 | | Cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 920.000 | 920.000 |
| 11.14 | | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 11.15 | | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 11.16 | | Placa intermedia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 11.17 | | Juego de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 11.18 | | Engranaje marcha atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 11.19 | | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 11.20 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 11.21 | | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 11.22 | | Palanca de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 12 | 78180101-005 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 12.1 | | Pleto de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 849.000 | 849.000 |
| 12.2 | | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.000 | 601.000 |
| 12.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 12.4 | | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 12.5 | | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 12.6 | | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 12.7 | | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 12.8 | | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 12.9 | | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 12.10 | | Rectificacion de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL VIOLA
Viceministro de Administración
Viceministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 12.12 | | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 12.13 | | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 12.14 | | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 12.15 | | Juego reparacion bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 12.16 | | Bombin auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 12.17 | | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 13 | 78180101-012 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 13.1 | | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 13.2 | | Bujes de elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 13.3 | | Grilletes de elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 13.4 | | Curva elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 13.5 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 13.6 | | Hoja elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 13.7 | | Reparacion de elasticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 13.8 | | Mazos elasticos ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 13.9 | | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 13.10 | | Perno elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 |
| 13.11 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.000 | 29.000 |
| 13.12 | | Buje elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.000 | 53.000 |
| 13.13 | | Grampa elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.000 | 53.000 |
| 13.14 | | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 14 | 78180101-018 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 14.1 | | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 14.2 | | Reparacion de bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 14.3 | | Pico inyector electronico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 14.4 | | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 14.5 | | Sensor posicion de Cigueñal 4J1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 14.6 | | Sensor posicion de arbol de Levas 4J1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 14.7 | | Sensor de Flujo de Aire 4J1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 14.8 | | Sensor de Acelerador 4J1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 14.9 | | Caudalimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 14.10 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 14.11 | | Sensor de presion Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 14.12 | | Limitador de presion del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 14.13 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 14.14 | | Pre filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 14.15 | | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 14.16 | | Sensor de Velocimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 14.17 | | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 14.18 | | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 14.19 | | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 601.000 | 601.000 |
| 14.20 | | Reten de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

RODOLFO ALFONSO LACOSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | | Tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 14.22 | | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 14.23 | | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 14.24 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 15 | 78180201-001 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 KIA RIO | | | | | | | |
| 15.1 | | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 15.2 | | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 15.3 | | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 15.4 | | Goma puerta ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| 15.5 | | Cerradura tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.000 | 112.000 |
| 15.6 | | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 15.7 | | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 16 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 16.1 | | Fluido Hidráulico c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 16.2 | | Cambio Aceite para motor 15/40 x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.000 | 82.000 |
| 16.3 | | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.000 | 82.000 |
| 16.4 | | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 16.5 | | Fluido de Freno o embrague x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.000 | 76.000 |
| 16.6 | | Cambio Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 16.7 | | Cambio Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 16.8 | | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.000 | 147.000 |
| 17 | 78180101-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 17.1 | | Fluido de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.000 | 76.000 |
| 17.2 | | Control de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 17.3 | | Regulación de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 17.4 | | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 17.5 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.000 | 542.000 |
| 17.6 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 17.7 | | Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.000 | 690.000 |
| 17.8 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 17.9 | | Cambio cabo freno de mano lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 17.10 | | Cambio cabo freno de mano lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 17.11 | | Cambio depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 17.12 | | Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 17.13 | | Cambio bomba auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 967.000 | 967.000 |
| 17.14 | | Reparación servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 17.15 | | Cambio disco de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.711.000 | 1.711.000 |
| 17.16 | | Cambio tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.711.000 | 1.711.000 |
| 17.17 | | Rectificación disco de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 17.18 | | Rectificación tambor de freno - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |



Miguel Ángel Zora
Presidente

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.19 | | Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 17.20 | | Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.333.000 | 1.333.000 |
| 17.21 | | Cambio cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.000 | 572.000 |
| 18 | 78180101-011 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 18.1 | | Grasa para Masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 18.2 | | Cambio muñequin dirección - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 18.3 | | Cambio brazo curvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 18.4 | | Cambio brazo central de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 18.5 | | Cambio amortiguador de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 684.000 | 684.000 |
| 18.6 | | Cambio centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 448.000 | 448.000 |
| 18.7 | | Cambio grillete elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 18.8 | | Cambio de espiral delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 880.000 | 880.000 |
| 18.9 | | Cambio amortiguador delantero universal - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.000 | 1.534.000 |
| 18.10 | | Reparación sinfin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 18.11 | | Cambio bomba dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 18.12 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 18.13 | | Cambio barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 18.14 | | Reparar eje cardánica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 955.000 | 955.000 |
| 18.15 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 18.16 | | Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 18.17 | | Cambio de ruleman palier y seguro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 18.18 | | Cambio de palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 18.19 | | Cambio de reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 18.20 | | Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 18.21 | | Alineación y balanceo de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 18.22 | | Cambio ruleman m. delantero, reten y engrase del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 18.23 | | Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 19 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 19.1 | | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 19.2 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 19.3 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 19.4 | | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 19.5 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.100.000 | 8.100.000 |
| 19.6 | | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 19.7 | | Ruleman de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 19.8 | | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 19.9 | | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.239.000 | 1.239.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 20.1 | | Juego de regulador de voltage y juego de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.174.000 | 1.174.000 |
| 20.2 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 20.3 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 20.4 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 20.5 | | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.000 | 519.000 |
| 20.6 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 20.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 20.8 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 20.9 | | Rebobinado de campo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 |
| 20.10 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.650.000 | 9.650.000 |
| 21 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 21.1 | | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 21.2 | | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 21.3 | | Focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 21.4 | | Focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.000 | 76.000 |
| 21.5 | | Foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 41.000 | 41.000 |
| 21.6 | | Focos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.000 | 23.000 |
| 21.7 | | Bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 21.8 | | Bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 21.9 | | Tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 21.10 | | Comando central de levanta vidrio LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 21.11 | | Comando central de levanta vidrio RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 21.12 | | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 900.000 | 900.000 |
| 21.13 | | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 900.000 | 900.000 |
| 21.14 | | Interruptores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 21.15 | | Interruptor de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 21.16 | | Interruptor de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 21.17 | | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 21.18 | | Encendedor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 21.19 | | Alarma cinturón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 |
| 21.20 | | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 21.21 | | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 21.22 | | Bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 21.23 | | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 21.24 | | Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 21.25 | | Arreglar velocímetro y cuenta kilometraje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 |
| 21.26 | | Cambiar terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 21.27 | | Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 22 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | | | | | | | |
| 22.1 | | Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 22.2 | | Juego de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.500.000 | 2.500.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
PIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración Financiera
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.125.000 | 3.125.000 |
| 22.4 | | Juego casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 22.5 | | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 22.6 | | Juego casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 22.7 | | Juego buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 22.8 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 22.9 | | Juego calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 22.10 | | Juego guías de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 22.11 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 22.12 | | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 22.13 | | Juego válvulas de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 |
| 22.14 | | Juego válvulas de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 |
| 22.15 | | Rectificación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.16 | | Rectificación cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.17 | | Cepillado tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 22.18 | | Alineación brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.19 | | Rebajar cabeza de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 76.000 | 76.000 |
| 22.20 | | Cepillado superficie de blok | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.21 | | Control bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.22 | | Cambio guías de válvulas admisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 22.23 | | Cambio guías de válvulas escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 22.24 | | Rectificar asiento de válvulas escape y admisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.25 | | Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 22.26 | | Cambio asiento de válvulas admisión y escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 22.27 | | Rectificación de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 22.28 | | Cambio juego buje de leva | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.000 | 1.534.000 |
| 22.29 | | Cambio juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 22.30 | | Cambio juego buje eje balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 22.31 | | Alinear túnel bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 22.32 | | Armar valv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 22.33 | | Reparación bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 22.34 | | Reparación pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 22.35 | | Cambio soporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 22.36 | | Cambio reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 22.37 | | Cambio junta tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 22.38 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 22.39 | | Cambio embrague ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 22.40 | | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 23 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN DE DIFERENCIAL. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 23.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 23.2 | | Corona y Piston de Dif. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 23.3 | | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.000 | 483.000 |
| 23.4 | | Rulemanes de Piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 23.5 | | Rulemanes del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 448.000 | 448.000 |
| 23.6 | | Reten de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |

Miguel Ángel Ferreira
Presidente



ECON. MANUEL ACOSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | | Tuerca de Pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.000 | 53.000 |
| 23.8 | | Arandela diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 29.000 | 29.000 |
| 23.9 | | Retenes del Túnel del dif. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 23.10 | | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 23.11 | | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 23.12 | | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 23.13 | | Bujes del soporte del túnel de Dif. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 23.14 | | Reten de homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 23.15 | | Ruleman eje homocinática | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 23.16 | | Rodillo eje túnel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 23.17 | | Encastre de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 23.18 | | Deslizante de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 23.19 | | Acoplo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 23.20 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 23.21 | | Perno diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 23.22 | | Planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 23.23 | | Engranaje satélite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 23.24 | | Caja diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 24 | 78180101-003 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 24.1 | | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 24.2 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 24.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 24.4 | | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 24.5 | | Espárragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 |
| 24.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 24.7 | | Bomba Direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.861.000 | 4.861.000 |
| 24.8 | | Reparacion de bomba de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 24.9 | | Columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 24.10 | | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 24.11 | | Correa de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 572.000 | 572.000 |
| 24.12 | | Eje de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 24.13 | | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 24.14 | | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 24.15 | | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 24.16 | | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 24.17 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 24.18 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 24.19 | | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 24.20 | | Alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 25 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 25.1 | | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.160.000 | 3.160.000 |
| 25.2 | | Radiador de intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.580.000 | 2.580.000 |
| 25.3 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.982.000 | 1.982.000 |
| 25.4 | | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 778.000 | 778.000 |
| 25.5 | | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 25.6 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |



Presidente

Dirección de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 25.8 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 25.9 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 25.10 | | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 25.11 | | Condensador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 25.12 | | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 25.13 | | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 755.000 | 755.000 |
| 25.14 | | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 25.15 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 25.16 | | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 25.17 | | Compresor de A. Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 25.18 | | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 25.19 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 25.20 | | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 25.21 | | Guia ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 25.22 | | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 25.23 | | Goma soporte radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 25.24 | | Protector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 25.25 | | Tanque aux radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 25.26 | | Enfriador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 25.27 | | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 25.28 | | Correa A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 25.29 | | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 25.30 | | Manguera A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 25.31 | | Comando A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 25.32 | | Motor ventilador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 25.33 | | Núcleo evaporador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 719.000 | 719.000 |
| 25.34 | | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 |
| 26 | 78180101-027 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 26.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 26.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 26.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 26.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 26.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 26.6 | | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 26.7 | | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 26.8 | | Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 26.9 | | Cerradura de puerta delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 26.10 | | Cerradura de puerta delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 26.11 | | Cerradura de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 26.12 | | Cerradura de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 26.13 | | Juego de guia de asiento de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 26.14 | | Tapizado de Asiento conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | | Tapizado de Asiento lado acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 26.16 | | Guia de asiento de acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 27 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 27.1 | | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 27.2 | | Juego de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 27.3 | | Juego De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 27.4 | | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 27.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 27.6 | | Desplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 27.7 | | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.478.000 | 2.478.000 |
| 27.8 | | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.773.000 | 2.773.000 |
| 27.9 | | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 27.10 | | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 27.11 | | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 27.12 | | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 27.13 | | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 27.14 | | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 27.15 | | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 27.16 | | Placa intermedia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 27.17 | | Juego de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 27.18 | | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 27.19 | | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.000 | 507.000 |
| 27.20 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 850.000 | 850.000 |
| 27.21 | | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 27.22 | | Palanca de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 920.000 | 920.000 |
| 28 | 78180101-005 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 28.1 | | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.649.000 | 2.649.000 |
| 28.2 | | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.920.000 | 2.920.000 |
| 28.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 28.4 | | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.000 | 519.000 |
| 28.5 | | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 28.6 | | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 28.7 | | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 28.8 | | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 28.9 | | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 28.10 | | Rectificación de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 980.000 | 980.000 |
| 28.11 | | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 28.12 | | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 28.13 | | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.000 | 519.000 |
| 28.14 | | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 28.15 | | Juego reparación bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 436.000 | 436.000 |
| 28.16 | | Bombin auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 28.17 | | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 |

Miguel Ángel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78180101-012 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 29.1 | | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 29.2 | | Bujas de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 29.3 | | Grilletes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 29.4 | | Curva elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 29.5 | | Centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 29.6 | | Hoja elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 29.7 | | Reparación de elásticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 29.8 | | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 29.9 | | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.000 | 198.000 |
| 29.10 | | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 29.11 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 29.12 | | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 29.13 | | Grampa elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 29.14 | | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 30 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN SISTEMA 4X4. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 30.1 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 30.2 | | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 30.3 | | Modulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 30.4 | | Comando 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 30.5 | | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 30.6 | | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 30.7 | | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 30.8 | | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 30.9 | | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 30.10 | | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 30.11 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 30.12 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 30.13 | | Interruptor inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 30.14 | | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 30.15 | | Brida | Unidad | EVENTO | 1 | | | 672.000 | 672.000 |
| 31 | 78180101-018 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. MARCA HYUNDAI H1 | | | | | | | |
| 31.1 | | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.699.000 | 1.699.000 |
| 31.2 | | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 31.3 | | Pico inyector electrónico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 31.4 | | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 31.5 | | Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 31.6 | | Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 31.7 | | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 31.8 | | Sensor de Acelerador 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 31.9 | | Caudalimetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 31.10 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIN DE LA PLATA S.A.



Ministerio de la Niñez y Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.11 | | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 31.12 | | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 31.13 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 31.14 | | Pre filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 31.15 | | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 31.16 | | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 31.17 | | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 749.000 | 749.000 |
| 31.18 | | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.245.000 | 2.245.000 |
| 31.19 | | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.555.000 | 1.555.000 |
| 31.20 | | Reten de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 31.21 | | Tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.000 | 519.000 |
| 31.22 | | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 31.23 | | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 654.000 | 654.000 |
| 31.24 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 32 | 78180201-001 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. MARCA HYUNDAI H1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | | |
| 32.1 | | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 32.2 | | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.000 | 147.000 |
| 32.3 | | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 32.4 | | Goma puerta ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 32.5 | | Cerradura tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 32.6 | | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 32.7 | | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 33 | 78180103-001 | CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. TIPO CAMIONETA ? MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 33.1 | | Fluido Hidráulico c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 33.2 | | Cambio Aceite para motor 15/40 x c/litro - Motores Diesel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 33.3 | | Cambio Aceite para motor 20/40 x c/litro - Motores Naftero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 33.4 | | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 33.5 | | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 33.6 | | Fluido de Freno o embrague x c/litro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 64.000 | 64.000 |
| 33.7 | | Cambio Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 33.8 | | Cambio Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 |
| 33.9 | | Cambio Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.000 | 129.000 |
| 34 | 78180101-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. TIPO CAMIONETA ? MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 34.1 | | Cambio Juego de pastillas de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 34.2 | | Cambio Discos de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 34.3 | | Cambio Juego de reparación de mordaza de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración Financiera
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | | Cambio Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 34.5 | | Cambio Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 34.6 | | Cambio Tambor de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 34.7 | | Cambio Cabo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 34.8 | | Cambio Bomba Central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.156.000 | 1.156.000 |
| 34.9 | | Cambio válvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 34.10 | | Cambio caños flexibles de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 34.11 | | Cambio seguro de zapata de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.000 | 23.000 |
| 34.12 | | Rectificación de discos de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 34.13 | | Cementado de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 778.000 | 778.000 |
| 34.14 | | Rectificación tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 34.15 | | Cambio resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 34.16 | | Cambio juego de reparación de cilindros de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 34.17 | | Regulación de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 34.18 | | Regulación de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 34.19 | | Cambio de perno de zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 34.20 | | Cambio de pistón de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 34.21 | | Cambio de mordaza de freno delantero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 34.22 | | Cambio de mordaza de freno delantero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 34.23 | | Cambio de perno de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 34.24 | | Cambio de tapa de guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 34.25 | | Cambio de Goma de pedal TM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 34.26 | | Cambio de bulbo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 34.27 | | Mecanismo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 34.28 | | Cambio juego de reparación bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 34.29 | | Cambio de bomba de vacio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 34.30 | | Cambio de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 34.31 | | Cambio de válvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 34.32 | | Cambio Sensor de ABS de rueda izquierda. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 34.33 | | Cambio Sensor de ABS de rueda derecha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 34.34 | | Cambio Sensor de ABS de rueda trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 34.35 | | Cambio modulo hidráulico de ABS | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.000 | 826.000 |
| 34.36 | | Cambiar cubeta de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 34.37 | | Cambio buje caliper de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 35 | 78180101-011 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 35.1 | | Cambio de amortiguadores delanteros c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 35.2 | | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 35.3 | | Cambio de rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 35.4 | | Cambio de buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |

Miguel Ángel Vera
Presidente
RÍO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | | Cambio de buje parrilla interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 35.6 | | Cambio de parrilla suspensión interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 35.7 | | Cambio de parrilla suspensión superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 35.8 | | Cambio buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 35.9 | | Cambio de bieleta estabilizadora LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 35.10 | | Cambio de bieleta estabilizadora RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 35.11 | | Cambio barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 35.12 | | Cambio de barra torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 35.13 | | Cambio de barra torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 35.14 | | Cambio de brazo de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 35.15 | | Cambio de brazo de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 35.16 | | Cambio de asiento barra torsión superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 35.17 | | Cambio de asiento barra torsión inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 35.18 | | Cambio de bulón de torsión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 35.19 | | Cambio de punta eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 35.20 | | Cambio de punta eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 35.21 | | Cambio rodillo punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.000 | 424.000 |
| 35.22 | | Cambio reten punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 35.23 | | Cambio masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.534.000 | 1.534.000 |
| 35.24 | | Cambio rotor sensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 35.25 | | Cambio de Ruleman masa delantera interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 35.26 | | Cambio de Ruleman masa delantera exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 35.27 | | Cambio reten masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 35.28 | | Cambio tuerca de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 35.29 | | Cambio de arandela de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.000 | 23.000 |
| 35.30 | | Tapa de masa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 35.31 | | Cambio buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 35.32 | | Cambio perno de parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 35.33 | | Cambio taqueador de suspensión RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 35.34 | | Cambio taqueador de suspensión LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 35.35 | | Tasas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 35.36 | | Torreta de amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 36 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. TIPO CAMIONETA ? MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 36.1 | | Bandix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 36.2 | | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 36.3 | | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 36.4 | | Jgo. De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 36.5 | | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 36.6 | | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |



Miguel Angel Ver...
Presidente
DID DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUELA COSTA F.
Directora General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | | Ruleman de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 36.8 | | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 36.9 | | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 37 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. TIPO CAMIONETA ? MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 37.1 | | Juego de regulador de voltaje y juego de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 37.2 | | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 483.000 | 483.000 |
| 37.3 | | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 37.4 | | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 37.5 | | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 37.6 | | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 37.7 | | Carcasa Trasera de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 37.8 | | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 37.9 | | Rebobinado de campo de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 37.10 | | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 37.11 | | Cambio de enducido de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.014.000 | 1.014.000 |
| 38 | 78180101-009 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 38.1 | | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 38.2 | | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 38.3 | | Focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 38.4 | | Focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 82.000 | 82.000 |
| 38.5 | | Foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 |
| 38.6 | | Focos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.000 | 11.000 |
| 38.7 | | Bulbo de marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 38.8 | | Bulbo de neutro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 38.9 | | Tablero instrumental | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 38.10 | | Comando central de levanta vidrio LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 38.11 | | Comando central de levanta vidrio RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 38.12 | | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 38.13 | | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 38.14 | | Interruptores de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 38.15 | | Interruptor de estacionamiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 38.16 | | Interruptor de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 38.17 | | Interruptor de busca huella | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 38.18 | | Relay | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 38.19 | | Encendedor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 38.20 | | Alarma cinturon | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 |

Miguel Angel V.
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUELA COSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.21 | | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 38.22 | | Relay limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 38.23 | | Bujias incandescentes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 38.24 | | Motor limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 38.25 | | Motor lanza agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 38.26 | | Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 38.27 | | Cambiar terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 |
| 38.28 | | Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 38.29 | | Desmonte y montar tablero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950.000 | 950.000 |
| 38.30 | | Reparación de Cableado completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 39 | 78180101-014 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR. TIPO CAMIONETA MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 39.1 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.947.000 | 1.947.000 |
| 39.2 | | Juego. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 39.3 | | Juego de Camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 39.4 | | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.168.000 | 1.168.000 |
| 39.5 | | Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 39.6 | | Casquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 39.7 | | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 39.8 | | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.000 | 944.000 |
| 39.9 | | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 39.10 | | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 39.11 | | Cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 39.12 | | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 401.000 | 401.000 |
| 39.13 | | Arbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 755.000 | 755.000 |
| 39.14 | | Junta de multiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 39.15 | | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 39.16 | | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 39.17 | | Correa principal frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 39.18 | | Tensor de correa principal frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 39.19 | | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 39.20 | | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 39.21 | | Embrague ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 39.22 | | Resortes de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 39.23 | | Martilletes de Válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 39.24 | | Reten guia de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 39.25 | | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 39.26 | | Cadena de Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 39.27 | | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 39.28 | | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 39.29 | | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 513.000 | 513.000 |
| 39.30 | | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 39.31 | | Guia de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 39.32 | | Block motor 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 9.900.000 | 9.900.000 |
| 39.33 | | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 39.34 | | Guia cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |



Miguel Angel Vera
Presidente

ECON. EMANUEL ACOSTA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 | | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 708.000 | 708.000 |
| 39.36 | | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 39.37 | | Perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 39.38 | | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 39.39 | | Seguro perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 39.40 | | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 39.41 | | Polea cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.162.000 | 3.162.000 |
| 39.42 | | Multiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 39.43 | | Caño flexible de escape | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 39.44 | | Multiple de admision | Unidad | EVENTO | 1 | | | 448.000 | 448.000 |
| 39.45 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.478.000 | 2.478.000 |
| 39.46 | | Depurador de aire AU1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 885.000 | 885.000 |
| 39.47 | | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 472.000 | 472.000 |
| 39.48 | | Valvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 354.000 | 354.000 |
| 39.49 | | Manguera depurador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 39.50 | | Cambio de caño de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 39.51 | | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 39.52 | | Cambio de cadena de reductora 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 39.53 | | Cambio de horquilla 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.888.000 | 1.888.000 |
| 39.54 | | Cambio de engranaje de cadena | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.183.000 | 2.183.000 |
| 39.55 | | Cambio de motor 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.068.000 | 3.068.000 |
| 40 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA D TRANSMISIÓN/REPARACIÓN DE DIFERENCIAL. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 40.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 40.2 | | Corona y Pistón de Dif. 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 40.3 | | Rulemanes de Corona | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 40.4 | | Rulemanes de Pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 40.5 | | Rulemanes del túnel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 542.000 | 542.000 |
| 40.6 | | Reten de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 40.7 | | Tuerca de Pistón | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 40.8 | | Arandela diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 40.9 | | Retenes del Túnel del dif. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 40.10 | | Guardapolvos de homocinéticas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 40.11 | | Tulipas de Homoc. lado caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 40.12 | | Tulipas de Homoc. lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 40.13 | | Bujes del soporte del tunel de Dif. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 40.14 | | Reten de homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 40.15 | | Ruleman eje homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 40.16 | | Rodillo eje tunel | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 40.17 | | Encastre de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 519.000 | 519.000 |
| 40.18 | | Deslizante de 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 40.19 | | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 40.20 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 40.21 | | Perno diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 40.22 | | Planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MARCELA COSTAGE
Directora General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.23 | | Engranaje satélite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 40.24 | | Caja diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.982.000 | 1.982.000 |
| 41 | 78180101-003 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 41.1 | | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 41.2 | | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | | | 424.000 | 424.000 |
| 41.3 | | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 41.4 | | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 41.5 | | Espárragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 41.6 | | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 41.7 | | Bomba Dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.714.000 | 2.714.000 |
| 41.8 | | Reparación de bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 41.9 | | Columna de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 41.10 | | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 41.11 | | Correa de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | | | 236.000 | 236.000 |
| 41.12 | | Eje de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 41.13 | | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 41.14 | | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 41.15 | | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 41.16 | | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 41.17 | | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.038.000 | 1.038.000 |
| 41.18 | | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 41.19 | | Cuerpo trasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 41.20 | | Alineacion y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 42 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 42.1 | | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.160.000 | 3.160.000 |
| 42.2 | | Radiador de Intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.580.000 | 2.580.000 |
| 42.3 | | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.982.000 | 1.982.000 |
| 42.4 | | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 778.000 | 778.000 |
| 42.5 | | Aleta de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 42.6 | | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 42.7 | | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 42.8 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 42.9 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 42.10 | | Juego de mangueras de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 42.11 | | Condensador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 802.000 | 802.000 |
| 42.12 | | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 42.13 | | Válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 755.000 | 755.000 |
| 42.14 | | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 42.15 | | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 42.16 | | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |



Luis A. Ayala Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

WILMER NOEL ACOSTA E.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.17 | | Compresor de A. Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 42.18 | | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 42.19 | | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 42.20 | | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 42.21 | | Guía ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 42.22 | | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 42.23 | | Goma soporte radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 42.24 | | Protector 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 377.000 | 377.000 |
| 42.25 | | Tanque aux radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 42.26 | | Enfriador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 42.27 | | Enfriador de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 42.28 | | Correa A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 42.29 | | Conjunto polea tensor A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 42.30 | | Manguera A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 42.31 | | Comando A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 42.32 | | Motor ventilador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 42.33 | | Núcleo evaporador A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 719.000 | 719.000 |
| 42.34 | | Motor ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 365.000 | 365.000 |
| 42.35 | | Cambio de ventilador de cabina de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 42.36 | | Reparación de Radiador de intercooler | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 43 | 78180101-027 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 43.1 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 43.2 | | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 43.3 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 43.4 | | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 43.5 | | Tapiz de pta. Del izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 43.6 | | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 43.7 | | Tapiz de pta tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 43.8 | | Tapiz de pta tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 43.9 | | Cerradura de puerta delantera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 43.10 | | Cerradura de puerta delantera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 43.11 | | Cerradura de puerta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 43.12 | | Cerradura de puerta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 43.13 | | Juego de guía de asiento de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 43.14 | | Tapizado de Asiento conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 43.15 | | Tapizado de Asiento lado acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 43.16 | | Guía de asiento de acompañante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |

Miguel Angel Ferr...
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Presidente General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 44.1 | | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 44.2 | | Juego de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 44.3 | | Juego De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 44.4 | | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 44.5 | | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 44.6 | | Desplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 44.7 | | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 44.8 | | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 44.9 | | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 |
| 44.10 | | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 |
| 44.11 | | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 |
| 44.12 | | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 |
| 44.13 | | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.124.000 | 2.124.000 |
| 44.14 | | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 44.15 | | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 44.16 | | Placa intermedia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 44.17 | | Juego de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 283.000 | 283.000 |
| 44.18 | | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 44.19 | | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.000 | 507.000 |
| 44.20 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 44.21 | | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 44.22 | | Palanca de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 44.23 | | Cambio de eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.068.000 | 3.068.000 |
| 44.24 | | Cambio de eje central | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.242.000 | 2.242.000 |
| 44.25 | | Cambio de horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.602.000 | 4.602.000 |
| 44.26 | | Cambio de eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.832.000 | 2.832.000 |
| 44.27 | | Cambio desplazante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 45 | 78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | | | | | | | |
| 45.1 | | Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 45.2 | | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.062.000 | 1.062.000 |
| 45.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.357.000 | 1.357.000 |
| 45.4 | | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 495.000 | 495.000 |
| 45.5 | | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 45.6 | | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 45.7 | | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 45.8 | | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 45.9 | | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 45.10 | | Rectificación de corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.000 | 306.000 |
| 45.11 | | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 45.12 | | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 45.13 | | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 45.14 | | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 45.15 | | Juego reparación bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Fiscalización - Área de
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.16 | | Bombín auxiliar de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 45.17 | | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | | 448.000 | 448.000 |
| 46 | 78180101-012 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 46.1 | | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 46.2 | | Bujes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 566.000 | 566.000 |
| 46.3 | | Grilletes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 46.4 | | Curva elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 46.5 | | Centro elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 247.000 | 247.000 |
| 46.6 | | Hoja elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 46.7 | | Reparación de elásticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 46.8 | | Mazos elásticos ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.510.000 | 1.510.000 |
| 46.9 | | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 198.000 | 198.000 |
| 46.10 | | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 212.000 | 212.000 |
| 46.11 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 47.000 | 47.000 |
| 46.12 | | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 46.13 | | Grampa elástico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 46.14 | | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 47 | 78180101-002 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN SISTEMA 4X4. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 47.1 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 47.2 | | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.711.000 | 1.711.000 |
| 47.3 | | Modulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.711.000 | 1.711.000 |
| 47.4 | | Comando 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.947.000 | 1.947.000 |
| 47.5 | | Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 47.6 | | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.593.000 | 1.593.000 |
| 47.7 | | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 259.000 | 259.000 |
| 47.8 | | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 47.9 | | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 47.10 | | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 47.11 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 47.12 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | | | 413.000 | 413.000 |
| 47.13 | | Interruptor inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 613.000 | 613.000 |
| 47.14 | | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 47.15 | | Brida | Unidad | EVENTO | 1 | | | 672.000 | 672.000 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECONM. MANUEL ACOSTA F.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 78180101-018 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN | | | | | | | |
| 48.1 | | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.124.000 | 2.124.000 |
| 48.2 | | Reparación de bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 767.000 | 767.000 |
| 48.3 | | Pico inyector electrónico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.242.000 | 2.242.000 |
| 48.4 | | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 48.5 | | Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 48.6 | | Sensor posición de árbol de Levas 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 48.7 | | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 48.8 | | Sensor de Acelerador 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 48.9 | | Caudalímetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 48.10 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 48.11 | | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 48.12 | | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | | | 590.000 | 590.000 |
| 48.13 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 649.000 | 649.000 |
| 48.14 | | Pre filtro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 48.15 | | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 48.16 | | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | | | 531.000 | 531.000 |
| 48.17 | | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.000 | 507.000 |
| 48.18 | | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 507.000 | 507.000 |
| 48.19 | | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 48.20 | | Reten de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | | | 188.000 | 188.000 |
| 48.21 | | Tapa tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 153.000 | 153.000 |
| 48.22 | | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 |
| 48.23 | | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 48.24 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 48.25 | | Cambio regulador de presion de bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.773.000 | 2.773.000 |
| 49 | 78180201-001 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN | | | | | | | |
| 49.1 | | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 94.000 | 94.000 |
| 49.2 | | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.000 | 147.000 |
| 49.3 | | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 49.4 | | Goma puerta ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | | | 141.000 | 141.000 |
| 49.5 | | Cerradura tapa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.000 | 177.000 |
| 49.6 | | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 |
| 49.7 | | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 59.000 | 59.000 |
| 49.8 | | Soporte de carrocería | Unidad | EVENTO | 1 | | | 118.000 | 118.000 |
| | | | | | | | | TOTAL ADJUDICADO | 728.096.000 |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de 420.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos veinte millones y el monto máximo es de 840.000.000(Guaraníes Ochocientos cuarenta millones).

Miguel Angel Vera
Presidente



ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

5.2 El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

5.4 El Banco y Número de cuenta del PROVEEDOR en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria, es la cuenta en Guaraníes N°0000000900412835 del Banco VISION SAECA

5.5 Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

5.5.1 Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro de la prestación se efectuará con fondos previstos en el Grupo 200 – Sub Grupo 240, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro, sujeto a Aprobación del Presupuesto General de la Nación a ser asignados para el Ejercicio 2020 y 2021 al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos por parte del Ministerio de Hacienda y a la Emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

5.5.2 El pago se realizará de la siguiente forma: A PLAZO, La Convocante procesará el pago correspondiente, a la recepción de la factura y de los servicios efectivamente entregados, para lo cual presentara de conformidad al Plan de Financiero, Plan de Cajas y a los fondos efectivos transferidos por el Ministerio de Hacienda la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR). El pago será computado dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la STR en el Ministerio de Hacienda.

5.5.3 El pago se solicitará por Nota a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) - Dirección Administrativa, adjuntando para el efecto la Factura, Nota de Remisión, Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios y Copia de Orden de Compra.

5.5.4 A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. 41° de la Ley N° 3.439/07, que modifica la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción del contrato hasta 16 meses

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENESY/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

7.1 El contratista deberá realizar los servicios de mantenimientos y/o reparaciones menores de vehículos con la provisión de repuestos nuevos con la mayor eficiencia y en el menor tiempo posible de acuerdo a la necesidad de cada vehículo, una vez autorizados los trabajos y repuestos nuevos correspondientes.

7.1.1 El contratista deberá retirar los vehículos de la institución con el encargado de la unidad de Transporte, disponiendo de hasta un máximo de 48 (cuarenta y ocho horas) para hacer llegar a la Dirección de la Convocante, el presupuesto correspondiente de la mano de obra y de los repuestos nuevos necesarios para cada servicio y/o reparación de acuerdo al Contrato.

7.1.2 El plazo para la entrega de los vehículos a la Convocante será de: 1 (un) día hábil, a partir de la recepción de la orden de servicio, para casos mantenimiento básico (Ej. Cambio de filtro, aceite, fluido, etc.). Y 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la orden de servicio, para las reparaciones mayores (Ej. Rectificación, sistema eléctrico, A.A., arranque). Dicho plazo será contado a partir de la recepción de la orden de servicio.

7.1.3 Toda gestión deberá ser realizada indefectiblemente por medio de la Dirección Administrativa del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, ubicada en la calle Mcal. López N° 2029 e/ Acá Carayá– Teléfono 021 207160/ 021 204749.

Una vez finalizadas los servicios de mantenimientos y/o reparaciones, el proveedor está obligado a comunicar de inmediato al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia para el retiro del vehículo del taller.

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

## 7.1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PLANILLA DE VEHICULOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | MARCA | TIPO | MODELO | AÑO | Nº DE CHASIS | Nº MATRICULA |
| 1 | TOYOTA | DOBLE CABINA | HILUX | 2005 | JTFEE926X0-0002861 | AXC 808 |
| 2 | HYUNDAI | MINI BUS | H1 | 2009 | KMJWAH7HP9U126328 | BEY 722 |
| 3 | HYUNDAI | MINI BUS | H1 | 2010 | KMJWA37HAAU203577 | EAF 448 |
| 4 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2010 | MPATFS85HAT100792 | BFF 334 |
| 5 | HYUNDAI | MINI BUS | H1 | 2012 | KMJWA37HACU360155 | EAG 381 |
| 6 | HYUNDAI | MINI BUS | H1 | 2012 | KMJWA37HACU358361 | BHN 036 |
| 7 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X2 | 2012 | MPATFR85HCH502347 | EAG 398 |
| 8 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X2 | 2012 | MPATFR85HCH502604 | EAG 404 |
| 9 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2012 | MPATFS85HCH502435 | EAG 389 |
| 10 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2012 | MPATFS85HCH502463 | EAG 385 |
| 11 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2012 | MPATFS85HCH502521 | EAG 399 |
| 12 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2012 | MPATFS85HCH502473 | BHN 048 |
| 13 | ISUZU | DOBLE CABINA | D-MAX 4X4 | 2012 | MPATFS85HCHT100513 | BHP 398 |
| 14 | HYUNDAI | CAMIONETA | TUCSON | 2012 | KMHJT81VDCU387621 | EAG 450 |
| 15 | JAC | DOBLE CABINA | T6 | 2016 | 9PEDMPDA7GLD00012 | BYA 465 |
| 16 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM4GLM00033 | BYA 497 |
| 17 | FORD | DOBLE CABINA | RANGER | 2010 | 8AFER13P3AJ312974 | EAF 527 |
| 18 | NISSAN | DOBLE CABINA | FRONTIER | 2014 | 3N6PD2JY7ZK938807 | BTN 729 |
| 19 | FORD | DOBLE CABINA | RANGER | 2009 | 8AFER13P79J211352 | BDH 531 |
| 20 | MITSUBISHI | CAMIONETA | PAJERO | 2007 | JMYLNV96W7J000329 | BBD 946 |
| 21 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM7GLM00060 | BZE 032 |
| 22 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM5GLM00090 | BZE 057 |
| 23 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM9GLM00187 | BZE 060 |
| 24 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM1GLM00071 | BZE 062 |
| 25 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM0GLM00093 | BZE 064 |
| 26 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM7GLM00088 | BZE 078 |
| 27 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM1GLM00104 | BZO 613 |
| 28 | JAC | AUTOMOVIL | J2 | 2016 | 9PEDNWNM8GLM00102 | BZO 630 |
| 29 | HIMA | CAMIONETA | HIMA 7 | 2016 | LH16CHALOGH141297 | HFY 658 |
| 30 | NISSAN | CAMIONETA | FRONTIER | 2019 | 3 N6CD33B2ZK393101 | HFR 068 |
| 31 | NISSAN | CAMIONETA | FRONTIER | 2019 | 3 N6CD33B2ZK393238 | HFR 069 |
| 32 | NISSAN | CAMIONETA | FRONTIER | 2019 | 3 N6CD33B2ZK401150 | HFR 066 |
| 33 | VOLKSWAGEN | CAMIONETA | TIGAN | 2011 | WVGS65N2BW552256 | SIN CHAPA |
| 34 | HYUNDAI | MINIBUS | H-1 | 2019 | KMJWA37KAKU087948 | IFB784 |
| 35 | KIA | AUTOMOVIL | RIO | 2019 | 3KPA241AALE244032 | IFE 171 |
| 36 | KIA | CAMIONETA | K2700 | 2019 | KNCSHX71AL7359048 | IER 897 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

PCON. MANUEL ACOSTA V.
Coordinador de Unidad Técnica
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | NISSAN | CAMIONETA D/C | FRONTIER | 2019 | 3N6CD33B5ZK412112 | IFD 350 |

**RUBRO 240 - Mantenimiento y Reparación**

| Ítem | Descripción | Presentación | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **1. 78180103-001 CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 – KIA RIO** | | | | |
| 1.1 | Fluido Hidráulico c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.2 | Cambio Aceite para motor 20/40 x c/litro- Motores Naftero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.3 | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.4 | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.5 | Fluido de Freno o embrague x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.6 | Cambio Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.7 | Cambio Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1.8 | Cambio Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **2. 78180101-006 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2– KIA RIO** | | | | |
| 2.1 | Cambio Juego de pastillas de freno delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.2 | Cambio Discos de freno delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.3 | Cambio Juego de reparación de mordaza de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.4 | Cambio Cilindro de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.5 | Cambio Zapata de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.6 | Cambio Tambor de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.7 | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.8 | Cambio Bomba Central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.9 | Cambio válvula de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.10 | Cambio caños flexibles de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.11 | Cambio seguro de zapata de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.12 | Rectificación de discos de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.13 | Cementado de zapata | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.14 | Rectificación tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.15 | Cambio resortes de zapata | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.16 | Cambio juego de reparación de cilindros de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.17 | Regulación de freno RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.18 | Regulación de freno LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.19 | Cambio de perno de zapatas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.20 | Cambio de pistón de mordaza | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.21 | Cambio de mordaza de freno delantero RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.22 | Cambio de mordaza de freno delantero LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL AGUSTIN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.23 | Cambio de perno de mordaza | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.24 | Cambio de tapa de guardapolvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.25 | Cambio de Goma de pedal TM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.26 | Cambio de bulbo de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.27 | Mecanismo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.28 | Cambio juego de reparación bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.29 | Cambio de bomba de vacio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.30 | Cambio de servo freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.31 | Cambio de válvula de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.32 | Cambio Sensor de ABS de rueda izquierda. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.33 | Cambio Sensor de ABS de rueda derecha. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.34 | Cambio Sensor de ABS de rueda trasera. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.35 | Cambio módulo hidráulico de ABS | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2.36 | Cambiar cubeta de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3. | **78180101-011 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | |
| 3.1 | Cambio de amortiguadores delanteros c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.2 | Cambio de rótulas inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.3 | Cambio de rótulas superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.4 | Cambio de buje parrilla superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.5 | Cambio de buje parrilla interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.6 | Cambio de parrilla suspención interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.7 | Cambio de parrilla suspención superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.8 | Cambio buje estabilizador central | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.9 | Cambio de bieleta estabilizadora LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.10 | Cambio de bieleta estabilizadora RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.11 | Cambio barra estabilizadora delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.12 | Cambio de barra torsión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.13 | Cambio de barra torsión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.14 | Cambio de brazo de torsión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.15 | Cambio de brazo de torsión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.16 | Cambio de asiento barra torsión superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.17 | Cambio de asiento barra torsión inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.18 | Cambio de bulón de torsión | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.19 | Cambio de punta eje RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.20 | Cambio de punta eje LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.21 | Cambio rodillo punta eje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.22 | Cambio retén punta eje | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUEL A. COSTA W.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.23 | Cambio masa delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.24 | Cambio rotor sensor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.25 | Cambio de Ruleman masa delantera interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.26 | Cambio de Ruleman masa delantera exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.27 | Cambio retén masa delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.28 | Cambio tuerca de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.29 | Cambio de arandela de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.30 | Tapa de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.31 | Cambio buje amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.32 | Cambio perno de parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.33 | Cambio taqueador de suspensión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.34 | Cambio taqueador de suspensión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3.35 | Tasas de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **4. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 4.1 | Bendix de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.2 | Rotor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.3 | Inducido de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.4 | Jgo. De carbones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.5 | Motor de arranque completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.6 | Automatico de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.7 | Ruleman de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.8 | Porta carbon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4.9 | Bobina motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **5. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 5.1 | Juego de regulador de voltage y juego de diodos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.2 | Rotor de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.3 | Estator de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.4 | Correa de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.5 | Rulemanes de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.6 | Polea de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.7 | Carcasa Trasera de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.8 | Carcasa delantera de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.9 | Rebobinado de campo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5.10 | Alternador Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **6. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 6.1 | Foco de Alta y Baja | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Ver...
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



CONTRATACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Focos de filamentos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.3 | Focos de 1 filamento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.4 | Focos de busca huellas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.5 | Foco de luz de techo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.6 | Focos de luz de chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.7 | Bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.8 | Bulbo de neutro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.9 | Tablero instrumental | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.10 | Comando central de levanta vidrio LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.11 | Comando central de levanta vidrio RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.12 | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.13 | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.14 | Interruptores de puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.15 | Interruptor de estacionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.16 | Interruptor de busca huella | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.17 | Relay | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.18 | Encendedor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.19 | Alarma cinturon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.20 | Bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.21 | Relay limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.22 | Bujias incandecentes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.23 | Motor limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.24 | Motor lanza agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.25 | Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.26 | Cambiar terminal de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6.27 | Cambio de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **7. 78180101-014 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2– KIA RIO** | | | | |
| 7.1 | Juego de Pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.2 | Juego. De Aros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.3 | Juego de Camisa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.4 | Juego de Juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.5 | Casquillos de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.6 | Casquillos de Bancada | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.7 | Valvulas de Admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.8 | Valvulas de Escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.9 | Junta de Tapa de Cilindros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.10 | Arbol de Levas Adm. | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.11 | Cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.12 | Bielas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.13 | Arbol de levas de Esc. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.14 | Junta de multiple de adm. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.15 | Junta de multiple de esc. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.16 | Junta de frente de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.17 | Correa principal frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.18 | Tensor de correa principal frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.19 | Reten frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.20 | Reten de bancada tras. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.21 | Embrague ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.22 | Resortes de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.23 | Martilletes de Valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.24 | Reten guia de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.25 | Jgo de Engranajes del frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.26 | Cadena de Distribución | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.27 | Tensor de Cadena de Distrib. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.28 | Soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.29 | Soportes de Motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.30 | Junta tapa balancin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.31 | Guia de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.32 | Block motor 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.33 | Carter motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.34 | Guia cadena | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.35 | Leva cadena | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.36 | Calce lateral | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.37 | Perno piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.38 | Buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.39 | Seguro perno piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.40 | Rotor cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.41 | Polea cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.42 | Multiple de escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.43 | Caño flexible de escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.44 | Multiple de admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.45 | Bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.46 | Depurador de aire 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.47 | Tapa depurador | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.48 | Valvula de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.49 | Manguera depurador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.50 | Cambio de caño de alta presión | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7.51 | Ducto de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **8. 78180101-003 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2– KIA RIO** | | | | |
| 8.1 | Cremallera de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.2 | Precap | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.3 | Guardapolvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.4 | Muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.5 | Esparragos de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.6 | Tuercas de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.7 | Bomba Dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.8 | Reparacion de bomba de direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.9 | Columna de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.10 | Conjunto cilindro contacto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.11 | Correa de dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.12 | Eje de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.13 | Tanque de fluido D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.14 | Manguera D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.15 | Manguera de retorno D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.16 | Manguera de D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.17 | Jgo de rep retenes bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.18 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.19 | Cuerpo trasero bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8.20 | Alineacion y balanceo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **9. 78180101-016 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2 – KIA RIO** | | | | |
| 9.1 | Radiador de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.2 | Radiador de intercooler | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.3 | Bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.4 | Ventilador de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.5 | Aleta de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.6 | Termostado | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.7 | Junta de termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.8 | Manguera de radiador inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.9 | Manguera de radiador superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.10 | Juego de mangueras de calefacion | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente



ECON. MANUEL ACOSTA R.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.11 | Condensador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.12 | Evaporador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.13 | Valvula expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.14 | Filtro recibidor de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.15 | Gas refrigerante 134 A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.16 | Agua refrigerante c/aditivo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.17 | Compresor de A. Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.18 | Polea de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.19 | Embrague de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.20 | Caño de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.21 | Guia ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.22 | Tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.23 | Goma soporte radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.24 | Protector 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.25 | Tanque aux radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.26 | Enfriador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.27 | Enfriador de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.28 | Correa A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.29 | Conjunto polea tensor A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.30 | Manguera A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.31 | Comando A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.32 | Motor ventilador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.33 | Nucleo evaporador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9.34 | Motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **10. 78180101-027 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2– KIA RIO** | | | | |
| 10.1 | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.2 | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.3 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.4 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.5 | Tapiz de pta. Del izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.6 | Tapiz de pta. Del der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.7 | Tapiz de pta tras izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.8 | Tapiz de pta tras der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.9 | Cerradura de puerta delantera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.10 | Cerradura de puerta delantera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.11 | Cerradura de puerta trasera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.12 | Cerradura de puerta trasera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.13 | Juego de guia de asiento de conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.14 | Tapizado de Asiento conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.15 | Tapizado de Asiento lado acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10.16 | Guia de asiento de acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **11. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN, PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 11.1 | Juego de Anillos Sincronizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.2 | Juego de Rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.3 | Juego De Rodillos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.4 | Desplazable de 1y2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.5 | Desplazable de 3ra y 4ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.6 | Deplazable de 5ta y M.atras | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.7 | Eje de Mando | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.8 | Eje Principal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.9 | Engranaje de 1ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.10 | Engranaje de 2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.11 | Engranaje de 3ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.12 | Engranaje de 5ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.13 | Cuadruple | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.14 | Reten cola | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.15 | Reten de frente caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.16 | Placa intermedia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.17 | Juego de juntas de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.18 | Engranaje marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.19 | Sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.20 | Engranaje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.21 | Caja selectora de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11.22 | Palanca de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **12. 78180101-005 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE, PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2– KIA RIO** | | | | |
| 12.1 | Plato de Presion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.2 | Disco | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.3 | Cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.4 | Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.5 | Guardapolvo de Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.6 | Rulenan Piloto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.7 | Volante de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.8 | Tornillos de volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente

ECON. MIGUEL A. COSTA E.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.9 | Corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.10 | Rectificacion de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.11 | Bulbo de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.12 | Goma pedal de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.13 | Flexible de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.14 | Bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.15 | Juego reparación bomba aux de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.16 | Bombin auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12.17 | Bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **13. 78180101-012 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 13.1 | Amortiguadores traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.2 | Bujes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.3 | Grilletes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.4 | Curva elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.5 | Centro elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.6 | Hoja elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.7 | Reparacion de elasticos traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.8 | Mazos elasticos ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.9 | Taquenador trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.10 | Perno elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.11 | Buje amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.12 | Buje elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.13 | Grampa elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13.14 | Mecanismo porta auxilio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **14. 78180101-018 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 14.1 | Bomba de combustible de tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.2 | Reparacion de bomba alimentadora de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.3 | Pico inyector electronico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.4 | Solenoide alimentadora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.5 | Sensor posicion de Cigueñal 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.6 | Sensor posicion de árbol de Levas 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.7 | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.8 | Sensor de Acelerador 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.9 | Caudalimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.10 | Base de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.11 | Sensor de presion Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Ángel Vera
Presidente

ECON. MIGUEL VERA COSTAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12 | Limitador de presion del Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.13 | Flotador de Tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.14 | Pre filtro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.15 | Pedal de acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.16 | Sensor de Velocimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.17 | Sensor de temperatura combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.18 | Sensor presion combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.19 | Tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.20 | Reten de pico inyector | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.21 | Tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.22 | Protector del tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.23 | Tubo de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14.24 | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **15. 78180201-001 SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. PARA VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL - MARCA JAC J2- KIA RIO** | | | | |
| 15.1 | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.2 | Cabo abre capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.3 | Varilla capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.4 | Goma puerta ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.5 | Cerradura tapa trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.6 | Espejo retrovisor interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15.7 | Cepillos limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **Ítem** | **Descripción** | **Presentación** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** |
| **16. 78180103-001 CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 16.1 | Fluido Hidráulico c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.2 | Cambio Aceite para motor 15/40 x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.3 | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.4 | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.5 | Fluido de Freno o embrague x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.6 | Cambio Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.7 | Cambio Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16.8 | Cambio Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **17. 78180101-006 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 17.1 | Fluido de Freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.2 | Control de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.3 | Regulacion de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.4 | Cambio juego 40resión4040c cilindro de freno ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.5 | Cambio juego 40resión4040c bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.6 | Cambio pastilla de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.7 | Cambio juego 41resión4141c mordaza de freno ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.8 | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.9 | Cambio cabo freno de mano lado izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.10 | Cambio cabo freno de mano lado derecho | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.11 | Cambio depresor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.12 | Cambio ca?o flexible mordaza freno delantero – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.13 | Cambio bomba auxiliar de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.14 | Reparacion servo freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.15 | Cambio disco de freno – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.16 | Cambio tambor de freno – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.17 | Rectificacion disco de freno – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.18 | Rectificacion tambor de freno – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.19 | Cambio de piston mordaza freno delantero – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.20 | Cambio bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17.21 | Cambio cilindro de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **18.** | **78180101-011 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. MARCA HYUNDAI H1** | | | |
| 18.1 | Grasa para Masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.2 | Cambio muñequin direccon – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.3 | Cambio brazo curvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.4 | Cambio brazo central de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.5 | Cambio amortiguador de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.6 | Cambio centro elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.7 | Cambio grillete elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.8 | Cambio de espiral delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.9 | Cambio amortiguador delantero universal – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.10 | Reparacion sinfin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.11 | Cambio bomba direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.12 | Cambio caño de alta 41resión direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.13 | Cambio barra estabilizadora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.14 | Reparar eje cardanica de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.15 | Cambio prisionero y tuerca de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.16 | Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.17 | Cambio de ruleman palier y seguro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.18 | Cambio de palier | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.19 | Cambio de reten palier | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.20 | Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18.21 | Alineacion y balanceo de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.22 | Cambio ruleman m. delantero, reten y engrase del mismo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18.23 | Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **19.** | **78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. MARCA HYUNDAI H1** | | | |
| 19.1 | Bendix de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.2 | Rotor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.3 | Inducido de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.4 | Jgo. De carbones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.5 | Motor de arranque completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.6 | Automatico de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.7 | Ruleman de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.8 | Porta carbon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19.9 | Bobina motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **20.** | **78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. MARCA HYUNDAI H1** | | | |
| 20.1 | Juego de regulador de 42resión y juego de diodos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.2 | Rotor de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.3 | Estetor de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.4 | Correa de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.5 | Rulemanes de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.6 | Polea de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.7 | Carcasa Trasera de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.8 | Carcasa delantera de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.9 | Rebobinado de campo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20.10 | Alternador Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **21.** | **78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL, MARCA HYUNDAI H1** | | | |
| 21.1 | Foco de Alta y Baja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.2 | Focos de filamentos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.3 | Focos de 1 filamento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.4 | Focos de busca huellas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.5 | Foco de luz de techo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.6 | Focos de luz de chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.7 | Bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.8 | Bulbo de neutro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.9 | Tablero instrumental | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.10 | Comando central de levanta vidrio LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.11 | Comando central de levanta vidrio RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21.12 | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.13 | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.14 | Interruptores de puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.15 | Interruptor de estacionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.16 | Interruptor de busca huella | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.17 | Relay | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.18 | Encendedor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.19 | Alarma cinturon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.20 | Bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.21 | Relay limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.22 | Bujias incandecentes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.23 | Motor limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.24 | Motor lanza agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.25 | Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.26 | Cambiar terminal de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21.27 | Cambio de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **22. 78180101-014 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 22.1 | Tapa Motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.2 | Juego de piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.3 | Juego de camisa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.4 | Juego casquillo de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.5 | Juego casquillo bancada | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.6 | Juego casquillo de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.7 | Juego buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.8 | Juego de aros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.9 | Juego calce lateral | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.10 | Juego guias de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.11 | Bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.12 | Juego de juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.13 | Juego 43resión43 de escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.14 | Juego 43resión43 de admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.15 | Rectificacion de cilindro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.16 | Rectificacion cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.17 | Cepillado tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.18 | Alineacion brazo de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.19 | Rebajar cabeza de piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.20 | Cepillado superficie de blok | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22.21 | Control bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.22 | Cambio guias de 44resión44 admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.23 | Cambio guias de 44resión44 escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.24 | Rectificar asiento de 44resión44 escape y admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.25 | Esmerilar asiento de 44resión44 44resión44 y escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.26 | Cambio asiento de 44resión44 44resión44 y escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.27 | Rectificacion de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.28 | Cambio juego buje de leva | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.29 | Cambio juego de camisa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.30 | Cambio juego buje eje balanceador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.31 | Alinear 44resi bancada | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.32 | Armar valv. De 44resión44, escp., reten, pastilla y regulacion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.33 | Reparacion bomba inyectora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.34 | Reparacion pico inyector | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.35 | Cambio soporte motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.36 | Cambio reten frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.37 | Cambio junta tapa balancin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.38 | Cambio junta tapa motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.39 | Cambio embrague ventilador de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22.40 | Cambio termostato de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **23. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN DE DIFERENCIAL. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 23.1 | Diferencial completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.2 | Corona y Piñon de Dif. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.3 | Rulemanes de Corona | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.4 | Rulemanes de Piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.5 | Rulemanes del tunel | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.6 | Reten de piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.7 | Tuerca de Piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.8 | Arandela diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.9 | Retenes del Tunel del dif. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.10 | Guardapolvos de homocineticas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.11 | Tulipas de Homoc. Lado caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.12 | Tulipas de Homoc. Lado rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.13 | Bujes del soporte del 44resi de Dif. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.14 | Reten de homocinetica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.15 | Ruleman eje homocinetica | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23.16 | Rodillo eje tunel | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.17 | Encastre de 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.18 | Deslizante de 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.19 | Acople | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.20 | Espaciador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.21 | Perno diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.22 | Planetario | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.23 | Engranaje satelite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23.24 | Caja diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **24. 78180101-003 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 24.1 | Cremallera de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.2 | Precap | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.3 | Guardapolvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.4 | Muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.5 | Esparragos de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.6 | Tuercas de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.7 | Bomba Dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.8 | Reparacion de bomba de direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.9 | Columna de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.10 | Conjunto cilindro contacto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.11 | Correa de dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.12 | Eje de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.13 | Tanque de fluido D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.14 | Manguera D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.15 | Manguera de retorno D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.16 | Manguera de D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.17 | Jgo de rep retenes bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.18 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.19 | Cuerpo trasero bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24.20 | Alineacion y balanceo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **25. 78180101-016 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 25.1 | Radiador de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.2 | Radiador de intercooler | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.3 | Bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.4 | Ventilador de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.5 | Aleta de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25.6 | Termostado | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.7 | Junta de termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.8 | Manguera de radiador inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.9 | Manguera de radiador superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.10 | Juego de mangueras de calefacion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.11 | Condensador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.12 | Evaporador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.13 | Valvula expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.14 | Filtro recibidor de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.15 | Gas refrigerante 134 A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.16 | Agua refrigerante c/aditivo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.17 | Compresor de A. Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.18 | Polea de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.19 | Embrague de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.20 | Caño de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.21 | Guia ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.22 | Tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.23 | Goma soporte radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.24 | Protector 4J/1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.25 | Tanque aux radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.26 | Enfriador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.27 | Enfriador de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.28 | Correa A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.29 | Conjunto polea tensor A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.30 | Manguera A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.31 | Comando A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.32 | Motor ventilador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.33 | Nucleo evaporador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25.34 | Motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **26. 78180101-027 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 26.1 | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.2 | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.3 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.4 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.5 | Tapiz de pta. Del izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.6 | Tapiz de pta. Del der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.7 | Tapiz de pta tras izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MANUEL ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26.8 | Tapiz de pta tras der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.9 | Cerradura de puerta delantera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.10 | Cerradura de puerta delantera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.11 | Cerradura de puerta trasera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.12 | Cerradura de puerta trasera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.13 | Juego de 47res de asiento de conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.14 | Tapizado de Asiento conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.15 | Tapizado de Asiento lado acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26.16 | Guia de asiento de acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **27. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 27.1 | Juego de Anillos Sincronizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.2 | Juego de Rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.3 | Juego De Rodillos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.4 | Desplazable de 1y2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.5 | Desplazable de 3ra y 4ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.6 | Deplazable de 5ta y M.atras | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.7 | Eje de Mando | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.8 | Eje Principal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.9 | Engranaje de 1ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.10 | Engranaje de 2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.11 | Engranaje de 3ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.12 | Engranaje de 5ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.13 | Cuadruple | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.14 | Reten cola | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.15 | Reten de frente caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.16 | Placa intermedia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.17 | Juego de juntas de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.18 | Engranaje marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.19 | Sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.20 | Engranaje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.21 | Caja selectora de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27.22 | Palanca de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **28. 78180101-005 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 28.1 | Plato de Presion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.2 | Disco | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.3 | Cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECONOMISTA DEL COSTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28.4 | Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.5 | Guardapolvo de Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.6 | Ruleman Piloto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.7 | Volante de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.8 | Tornillos de volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.9 | Corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.10 | Rectificacion de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.11 | Bulbo de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.12 | Goma pedal de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.13 | Flexible de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.14 | Bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.15 | Juego reparación bomba aux de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.16 | Bombin auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28.17 | Bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **29. 78180101-012 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 29.1 | Amortiguadores traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.2 | Bujes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.3 | Grilletes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.4 | Curva elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.5 | Centro elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.6 | Hoja elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.7 | Reparacion de 48resión4848 traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.8 | Mazos 48resión4848 ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.9 | Taqueador trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.10 | Perno elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.11 | Buje amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.12 | Buje elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.13 | Grampa elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29.14 | Mecanismo porta auxilio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **SUB TOTAL** | | | | |
| **30. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN SISTEMA 4X4. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 30.1 | Caja de transferencia completa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.2 | Actuador 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.3 | Modulo 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.4 | Comando 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.5 | Reparacion de Sistema 48resión4848co de 4 x 4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECONOMANUELA COSTA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30.6 | Cardan Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.7 | Crucetas de Cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.8 | Centralizador de Cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.9 | Cardan delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.10 | Crucetas de Cardan 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.11 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.12 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.13 | Interruptor inhibidor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.14 | Cadena de transferencia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30.15 | Brida | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **31. 78180101-018 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 31.1 | Bomba de combustible de tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.2 | Reparacion de bomba alimentadora de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.3 | Pico inyector electronico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.4 | Solenoide alimentadora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.5 | Sensor 49resión49 de Cigueñal 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.6 | Sensor 49resión49 de árbol de Levas 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.7 | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.8 | Sensor de Acelerador 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.9 | Caudalimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.10 | Base de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.11 | Sensor de 49resión Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.12 | Limitador de 49resión del Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.13 | Flotador de Tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.14 | Pre filtro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.15 | Pedal de acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.16 | Sensor de Velocimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.17 | Sensor de temperatura combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.18 | Sensor 49resión combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.19 | Tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.20 | Reten de pico inyector | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.21 | Tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.22 | Protector del tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.23 | Tubo de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31.24 | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **32. 78180201-001 SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. MARCA HYUNDAI H1** | | | | |
| 32.1 | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel V...
Presidente



ECON. MANUEL ACOSTA ARÉ
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32.2 | Cabo abre capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32.3 | Varilla capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32.4 | Goma puerta ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32.5 | Cerradura tapa trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32.6 | Espejo retrovisor interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32.7 | Cepillos limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **Ítem** | **Descripción** | **Presentación** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** |
| **33. 78180103-001 CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. TIPO CAMIONETA – MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 33.1 | Fluido Hidráulico c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.2 | Cambio Aceite para motor 15/40 x c/litro – Motores Diesel | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.3 | Cambio Aceite para motor 20/40 x c/litro – Motores Naftero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.4 | Cambio de Aceite de Caja x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.5 | Cambio Aceite de Diferencial x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.6 | Fluido de Freno o embrague x c/litro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.7 | Cambio Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.8 | Cambio Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33.9 | Cambio Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **34. 78180101-006 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. TIPO CAMIONETA – MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 34.1 | Cambio Juego de pastillas de freno delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.2 | Cambio Discos de freno delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.3 | Cambio Juego de reparación de mordaza de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.4 | Cambio Cilindro de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.5 | Cambio Zapata de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.6 | Cambio Tambor de freno trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.7 | Cambio Cabo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.8 | Cambio Bomba Central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.9 | Cambio válvula de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.10 | Cambio caños flexibles de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.11 | Cambio seguro de zapata de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.12 | Rectificación de discos de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.13 | Cementado de zapata | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.14 | Rectificación tambor de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.15 | Cambio resortes de zapata | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.16 | Cambio juego de reparación de cilindros de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.17 | Regulación de freno RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34.18 | Regulación de freno LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.19 | Cambio de perno de zapatas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.20 | Cambio de pistón de mordaza | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.21 | Cambio de mordaza de freno delantero RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.22 | Cambio de mordaza de freno delantero LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.23 | Cambio de perno de mordaza | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.24 | Cambio de tapa de guardapolvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.25 | Cambio de Goma de pedal TM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.26 | Cambio de bulbo de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.27 | Mecanismo de freno de mano | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.28 | Cambio juego de reparación bomba central de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.29 | Cambio de bomba de vacío | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.30 | Cambio de servo freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.31 | Cambio de válvula de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.32 | Cambio Sensor de ABS de rueda izquierda. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.33 | Cambio Sensor de ABS de rueda derecha. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.34 | Cambio Sensor de ABS de rueda trasera. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.35 | Cambio módulo hidráulico de ABS | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.36 | Camabiar cubeta de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34.37 | Cambio buje caliper de freno | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **35. 78180101-011 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO/ REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 35.1 | Cambio de amortiguadores delanteros c/u | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.2 | Cambio de rótulas inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.3 | Cambio de rótulas superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.4 | Cambio de buje parrilla superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.5 | Cambio de buje parrilla interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.6 | Cambio de parrilla suspención interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.7 | Cambio de parrilla suspención superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.8 | Cambio buje estabilizador central | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.9 | Cambio de bieleta estabilizadora LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.10 | Cambio de bieleta estabilizadora RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.11 | Cambio barra estabilizadora delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.12 | Cambio de barra torsión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.13 | Cambio de barra torsión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.14 | Cambio de brazo de torsión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.15 | Cambio de brazo de torsión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35.16 | Cambio de asiento barra torsión superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.17 | Cambio de asiento barra torsión inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.18 | Cambio de bulón de torsión | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.19 | Cambio de punta eje RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.20 | Cambio de punta eje LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.21 | Cambio rodillo punta eje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.22 | Cambio retén punta eje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.23 | Cambio masa delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.24 | Cambio rotor sensor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.25 | Cambio de Ruleman masa delantera interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.26 | Cambio de Ruleman masa delantera exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.27 | Cambio retén masa delantera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.28 | Cambio tuerca de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.29 | Cambio de arandela de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.30 | Tapa de masa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.31 | Cambio buje amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.32 | Cambio perno de parrilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.33 | Cambio taqueador de suspensión RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.34 | Cambio taqueador de suspensión LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.35 | Tasas de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35.36 | Torreta de amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **36. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/SISTEMA DE ARRANQUE. TIPO CAMIONETA – MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 36.1 | Bendix de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.2 | Rotor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.3 | Inducido de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.4 | Jgo. De carbones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.5 | Motor de arranque completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.6 | Automatico de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.7 | Ruleman de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.8 | Porta carbon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36.9 | Bobina motor de arranque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **37. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO/REPARACIÓN DE ALTERNADOR. TIPO CAMIONETA – MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 37.1 | Juego de regulador de 52oltaje y juego de diodos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.2 | Rotor de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.3 | Estator de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37.4 | Correa de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.5 | Rulemanes de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.6 | Polea de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.7 | Carcasa Trasera de Alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.8 | Carcasa delantera de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.9 | Rebobinado de campo de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.10 | Alternador Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 37.11 | Cambio de enducido de alternador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **38. 78180101-009 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL, TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/IIIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 38.1 | Foco de Alta y Baja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.2 | Focos de filamentos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.3 | Focos de 1 filamento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.4 | Focos de busca huellas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.5 | Foco de luz de techo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.6 | Focos de luz de chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.7 | Bulbo de marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.8 | Bulbo de neutro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.9 | Tablero instramental | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.10 | Comando central de levanta vidrio LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.11 | Comando central de levanta vidrio RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.12 | Interruptor de levanta vidrio trasero LH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.13 | Interruptor de levanta vidrio trasero RH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.14 | Interruptores de puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.15 | Interruptor de estacionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.16 | Interruptor de 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.17 | Interruptor de busca huella | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.18 | Relay | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.19 | Encendedor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.20 | Alarma cinturon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.21 | Bocina | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.22 | Relay limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.23 | Bujias incandecentes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.24 | Motor limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.25 | Motor lanza agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.26 | Arreglar velocimetro y cuenta kilometraje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.27 | Cambiar terminal de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38.28 | Cambio de bateria | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.29 | Desmontar y montar tablero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 38.30 | Reparación de Cableado Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **39. 78180101-014 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR. TIPO CAMIONETA – MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 39.1 | Juego de Pistones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.2 | Juego. De Aros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.3 | Juego de Camisa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.4 | Juego de Juntas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.5 | Casquillos de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.6 | Casquillos de Bancada | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.7 | Valvulas de Admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.8 | Valvulas de Escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.9 | Junta de Tapa de Cilindros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.10 | Arbol de Levas Adm. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.11 | Cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.12 | Bielas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.13 | Arbol de levas de Esc. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.14 | Junta de multiple de adm. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.15 | Junta de multiple de esc. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.16 | Junta de frente de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.17 | Correa principal frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.18 | Tensor de correa principal frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.19 | Reten frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.20 | Reten de bancada tras. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.21 | Embrague ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.22 | Resortes de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.23 | Martilletes de Valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.24 | Reten 54uia de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.25 | Jgo de Engranajes del frente motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.26 | Cadena de Distribución | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.27 | Tensor de Cadena de Distrib. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.28 | Soporte de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.29 | Soportes de Motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.30 | Junta tapa balancin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.31 | Guia de valvulas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.32 | Block motor 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIM DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39.33 | Carter motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.34 | Guia cadena | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.35 | Leva cadena | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.36 | Calce lateral | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.37 | Perno piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.38 | Buje de biela | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.39 | Seguro perno piston | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.40 | Rotor cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.41 | Polea cigueñal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.42 | Multiple de escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.43 | Caño flexible de escape | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.44 | Multiple de admision | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.45 | Bomba de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.46 | Depurador de aire 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.47 | Tapa depurador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.48 | Valvula de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.49 | Manguera depurador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.50 | Cambio de caño de alta presión | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.51 | Ducto de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.52 | Cambio de cadena de reductora 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.53 | Cambio de horquilla 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.54 | Cambio de engranaje de cadena | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 39.55 | Cambio de motor 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **40. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN DE DIFERENCIAL. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 40.1 | Diferencial completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.2 | Corona y Piñon de Dif. 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.3 | Rulemanes de Corona | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.4 | Rulemanes de Piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.5 | Rulemanes del tunel | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.6 | Reten de piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.7 | Tuerca de Piñon | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.8 | Arandela diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.9 | Retenes del Tunel del dif. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.10 | Guardapolvos de homocineticas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.11 | Tulipas de Homoc. lado caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.12 | Tulipas de Homoc. lado rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



RCON MANUEL ACOSTA F.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40.13 | Bujes del soporte del tunel de Dif. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.14 | Reten de homocinetica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.15 | Ruleman eje homocinetica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.16 | Rodillo eje tunel | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.17 | Encastre de 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.18 | Deslizante de 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.19 | Acople | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.20 | Espaciador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.21 | Perno diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.22 | Planetario | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.23 | Engranaje satelite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 40.24 | Caja diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **41. 78180101-003 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 41.1 | Cremallera de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.2 | Precap | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.3 | Guardapolvo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.4 | Muñequin | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.5 | Esparragos de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.6 | Tuercas de rueda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.7 | Bomba Dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.8 | Reparacion de bomba de direccion hidraulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.9 | Columna de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.10 | Conjunto cilindro contacto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.11 | Correa de dirección hidráulica | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.12 | Eje de direccion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.13 | Tanque de fluido D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.14 | Manguera D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.15 | Manguera de retorno D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.16 | Manguera de D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.17 | Jgo de rep retenes bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.18 | Jgo de rep cartuchos bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.19 | Cuerpo trasero bomba D/H | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 41.20 | Alineacion y balanceo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **42. 78180101-016 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR AIRE, TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 42.1 | Radiador de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42.2 | Radiador de intercooler | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.3 | Bomba de agua | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.4 | Ventilador de radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.5 | Aleta de ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.6 | Termostado | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.7 | Junta de termostato | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.8 | Manguera de radiador inferior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.9 | Manguera de radiador superior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.10 | Juego de mangueras de calefacion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.11 | Condensador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.12 | Evaporador de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.13 | Valvula expansora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.14 | Filtro recibidor de A.Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.15 | Gas refrigerante 134 A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.16 | Agua refrigerante c/aditivo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.17 | Compresor de A. Ac. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.18 | Polea de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.19 | Embrague de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.20 | Caño de compresor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.21 | Guia ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.22 | Tapa radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.23 | Goma soporte radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.24 | Protector 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.25 | Tanque aux radiador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.26 | Enfriador de aire | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.27 | Enfriador de aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.28 | Correa A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.29 | Conjunto polea tensor A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.30 | Manguera A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.31 | Comando A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.32 | Motor ventilador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.33 | Nucleo evaporador A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.34 | Motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.35 | Cambio de ventilador de cabina de A/A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 42.36 | Reparación de Radiador de intercooler | UNIDAD | EVENTO | 1 |

**43. 78180101-027 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARROCERÍA/REPARACIÓN INTERIOR DE LA CABINA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN**

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECONOMANUEL ACOSTA F.
Director General de Contrataciones y Arrendamientos
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43.1 | Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.2 | Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.3 | Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.4 | Mecanismos de levanta vidrio trasero delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.5 | Tapiz de pta. Del izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.6 | Tapiz de pta. Del der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.7 | Tapiz de pta tras izq. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.8 | Tapiz de pta tras der. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.9 | Cerradura de puerta delantera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.10 | Cerradura de puerta delantera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.11 | Cerradura de puerta trasera izquierda | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.12 | Cerradura de puerta trasera derecha | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.13 | Juego de guia de asiento de conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.14 | Tapizado de Asiento conductor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.15 | Tapizado de Asiento lado acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 43.16 | Guia de asiento de acompañante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **44. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 44.1 | Juego de Anillos Sincronizadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.2 | Juego de Rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.3 | Juego De Rodillos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.4 | Desplazable de 1y2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.5 | Desplazable de 3ra y 4ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.6 | Deplazable de 5ta y M.atras | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.7 | Eje de Mando | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.8 | Eje Principal | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.9 | Engranaje de 1ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.10 | Engranaje de 2da. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.11 | Engranaje de 3ra. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.12 | Engranaje de 5ta. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.13 | Cuadruple | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.14 | Reten colo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.15 | Reten de frente caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.16 | Placa intermedia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.17 | Juego de juntas de caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.18 | Engranaje marcha atrás | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.19 | Sincronizador | UNIDAD | EVENTO | 1 |



Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

ECON. MIGUEL A. GOSTAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44.20 | Engranaje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.21 | Caja selectora de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.22 | Palanca de cambios | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.23 | Cambio de eje cuádruple | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.24 | Cambio de eje central | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.25 | Cambio de horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.26 | Cambio de eje de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 44.27 | Cambio desplazante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **45. 78180101-005 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 45.1 | Plato de Presion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.2 | Disco | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.3 | Cojinete de empuje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.4 | Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.5 | Guardapolvo de Horquilla | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.6 | Ruleman Piloto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.7 | Volante de motor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.8 | Tornillos de volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.9 | Corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.10 | Rectificacion de corona volante | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.11 | Bulbo de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.12 | Goma pedal de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.13 | Flexible de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.14 | Bomba auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.15 | Juego reparación bomba aux de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.16 | Bombin auxiliar de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 45.17 | Bomba central de embrague | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **46. 78180101-012 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TREN TRASERO/REPARACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 46.1 | Amortiguadores traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.2 | Bujes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.3 | Grilletes de elásticos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.4 | Curva elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.5 | Centro elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.6 | Hoja elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.7 | Reparacion de elasticos traseros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.8 | Mazos elasticos ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel Angel ...
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL ACOSTA R.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46.9 | Taqueador trasero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.10 | Perno elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.11 | Buje amortiguador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.12 | Buje elastico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.13 | Grampa elástico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 46.14 | Mecanismo porta auxilio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **47. 78180101-002 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN/REPARACIÓN SISTEMA 4X4. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 47.1 | Caja de transferencia completa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.2 | Actuador 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.3 | Modulo 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.4 | Comando 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.5 | Reparacion de Sistema electronico de 4 x 4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.6 | Cardan Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.7 | Crucetas de Cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.8 | Centralizador de Cardan | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.9 | Cardan delantero | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.10 | Crucetas de Cardan 4x4 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.11 | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.12 | Brida de Cardan Del. Lado Caja | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.13 | Interruptor inhibidor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.14 | Cadena de transferencia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 47.15 | Brida | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **48. 78180101-018 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 48.1 | Bomba de combustible de tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.2 | Reparacion de bomba alimentadora de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.3 | Pico inyector electronico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.4 | Solenoide alimentadora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.5 | Sensor posicion de Cigueñal 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.6 | Sensor posicion de árbol de Levas 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.7 | Sensor de Flujo de Aire 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.8 | Sensor de Acelerador 4JJ1 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.9 | Caudalimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.10 | Base de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.11 | Sensor de presion Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.12 | Limitador de presion del Common Rail | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Miguel [illegible]
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48.13 | Flotador de Tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.14 | Pre filtro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.15 | Pedal de acelerador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.16 | Sensor de Velocimetro | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.17 | Sensor de temperatura combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.18 | Sensor presion combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.19 | Tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.20 | Reten de pico inyector | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.21 | Tapa tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.22 | Protector del tanque | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.23 | Tubo de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.24 | Limpieza de tanque de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 48.25 | Cambio regulador de presión de bomba de combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| **49. 78180201-001 SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA. TIPO CAMIONETA - MARCA ISUZU D-MAX/FORD RANGER/HYUNDAI TUCSON/HIMA 7/JAC T6/TOYOTA /NISSAN FRONTIER/MITSUBISHI PAJERO/VOLKSWAGEN** | | | | |
| 49.1 | Servicio de Pintura de Logotipos cada puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.2 | Cabo abre capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.3 | Varilla capot | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.4 | Goma puerta ambos lados | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.5 | Cerradura tapa trasera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.6 | Espejo retrovisor interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.7 | Cepillos limpiaparabrisas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 49.8 | Soporte de carroceria | UNIDAD | EVENTO | 1 |

**7.1.5 Servicios Adicionales que deben cumplir las empresas adjudicadas:**

Deberán realizar CHEQUEO: La empresa adjudicada deberá realizar una verificación completa del vehículo, sin costo adicional, cuando lo requiere la convocante y Diagnostico: La empresa adjudicada deberá entregar un informe dónde un informe conste el resultado del chequeo realizado en los vehículos indicados por la convocante, las veces que ésta lo requiere y sin costo adicional.

**7.1.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**

Verificación de la fecha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.

Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de frenos, de dirección, de enfriamiento, eléctrico, etc.

Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, etc.

Verificación y cambio de piezas por desgaste, como: correas, filtros, lubricantes, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc. Cuando sean necesarios.

Verificación de engrase y ejes de masas, etc., cuando sean necesarios.

Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesarios.

Verificación del sistema eléctrico, etc.

**7.1.7 REPARACIONES MECÁNICAS MENORES:**

El servicio de reparación comprende la reparación y/o cambio de piezas (repuestos nuevos) de cualquier desperfecto del vehículo, incluye motor, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno,



Miguel Angel Ver...
Presidente

suspensión, sistema eléctrico, hidráulico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.

**7.1.8 PARA LOS DOS SERVICIOS SE UTILIZARA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTOS:**

El oferente deberá cotizar la totalidad de los items.

El taller adjudicado deberá contar con el servicio de grúa permanente para todos los vehículos de la Institución, para asistir a los mismos en la ciudad de Asunción y Departamento Central en caso necesario.

En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para fines particulares del taller adjudicado.

El presupuesto será aprobado mediante una ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO.

Se realizará la limpieza total del vehiculo para la entrega.

La empresa adjudicada deberá hacer la devolución y/o entrega del o los vehículos mediante Acta de Entrega de Vehiculos, en la cual se dejará constancia de la recepción de los vehículos y de conformidad de parte de la MINNA por los trabajos prestados y los repuestos cambiados deben ser entregados a la Convocante.

En ningún caso la MINNA podrá retirar el o los vehiculos de los talleres del taller adjudicado, si previamente las personas autorizadas por la misma no han firmado los documentos que se individualizan en esta cláusula

El MINNA se reserva el derecho de rechazar los servicios mal ejecutados por el taller adjudicado y exigir la re-ejecución de los mismos hasta la entrega del servicio en condiciones acordadas y a su entera satisfacción.

El taller adjudicado, garantiza la ejecución calificada de los servicios solicitados. El incumplimiento de esta garantía será causante de la rescisión de contrato.

El personal autorizado por la MINNA podrá ingresar al taller para verificar los trabajos que se estén realizando en los vehículos de la Institución.

**7.1.9 LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS SE REALIZARÁN SIGUIENDO LOS SIGUIENTES PASOS:**

a) La convocante se comunicará con el oferente adjudicado a los efectos de informar de la existencia de un problema mecánico.

b) Luego de la verificación del vehículo el oferente adjudicado presentará al MINNA un presupuesto con los repuestos nuevos cuyos costos deberán estar de acuerdo con su oferta.

c) El presupuesto será estudiado por el MINNA y aceptado si corresponde por medio de Orden de Servicio emitidas por el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia de acuerdo al presupuesto presentado.

**7.1.10 REPUESTOS:**

Los repuestos deberán ser nuevos, los mismos serán facturados de acuerdo de Orden de Servicio emitidas por el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia según presupuesto aprobado correspondiente.

Los repuestos a ser utilizados deberán ser nuevos, originales y de la casa representante y/o distribuidor autorizado.

La convocante podrá solicitar certificaciones de los repuestos nuevos, y se reserva el derecho de confirmar por los medios disponibles, la veracidad del documento), dependiendo de la marca que corresponda según el vehículo del que se trate. No se aceptarán reemplazo en las marcas cotizadas.

El cambio de piezas tendrá una garantía de sesenta (60) días, con excepción de la rectificación del motor, en la que la garantía deberá ser de 10.000 km. (diez mil kilómetros).

Si el representante no contara con el repuesto requerido en el momento de la reparación comunicar con una nota a la MINNA dentro de la 24hs.de haber recibido el Orden de Servicio.

**7.1.11 SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:**

Diagnósticos.

Chequeos rápidos, especialmente antes de viajes largos.

**7.1.12 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:**

Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la convocante.

Proveer el Personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.

Será de entera responsabilidad del oferente adjudicado todos los daños causados a los vehiculos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o falta de



Miguel Angel Vera
Presidente

ECON. MANUEL ACOSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

experiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
Garantizar los servicios contra defectos de manos de obra o de repuestos o de materiales utilizados por un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción del vehículo.
La convocante fiscalizará los servicios solicitados mediante las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento.
Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán recibidos por el encargado de la unidad de Transporte y el vehículo reincorporado para su uso normal.
Esta fiscalización no exime al adjudicado de su responsabilidad respecto de la calidad de los trabajos y por tanto no garantizará el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra proveídos por el adjudicado, hasta la subsanación total de los defectos.
Los servicios o reparaciones ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del adjudicado. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en un plazo de 3 (tres) días corridos, la Convocante podrá realizar la reparación por sí o por terceros descontando el monto abonado por la reparación consecuentemente de cualquier factura que el adjudicado presentare a la Convocante, y aplicará las multas previstas por el incumplimiento del servicio o reparación.
El adjudicado se compromete a prestar el servicio ofertado, a partir de la entrada en vigencia del contrato respectivo. Los servicios serán prestados en el taller del adjudicado.
El plazo máximo de entrega de los vehículos es de 1 (un) día para mantenimiento básico y 10 (diez) días hábiles para las reparaciones mayores.

**7.1.13 CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS**

Al concluir los trabajos, el taller adjudicado deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, la que será recepcionada por un Acta de Entrega de Vehículos, en la cual se detallan los trabajos realizados.
Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con la garantía correspondiente.
Por solicitud del adjudicado, la Dirección Administrativa emitirá un certificado de buen cumplimiento del contrato.
Una vez retirado el vehículo y dentro del tiempo del proceso de pago y de recibido la factura, surgieran desperfectos y/o reclamos en las reparaciones realizadas, los pagos correspondientes no serán procesados en la MINNA hasta la subsanación respectiva.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

9.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del valor máximo del contrato.
9.1.1 La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 (diez) días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. (Art 39 de la ley 2051/03).
9.1.2 La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Recisión del Contrato por causa imputable al Proveedor, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36° de la Ley 2051/03.
9.1.3 La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Proveedor, conforme a la Ley y al Contrato.
9.1.4 La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

**10. MULTAS.**

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El monto máximo por multas será del 10% sobre el valor del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
10.2 El valor de las multas será: 0,5 (cero coma cinco) % por cada día de atraso en la entrega y se aplicara sobre el valor del bien o los bienes en demora.

Miguel Angel Vera
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.



ECON. MANUEL A. COSTA F.
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

10.3 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedarán automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 26 días del mes de febrero del año 2020.

**Sr. Miguel Angel Vera**
Presidente
**RIO DE LA PLATA S.A.**

*Miguel Angel Vera*
Presidente
RIO DE LA PLATA S.A.

Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos y Seguridad Tecnológica
Estados Unidos c/ Von Polesky
021-941050 - 0982-771801
Villa Elisa

**Abg. Teresa Martinez Acosta**
Ministra
**MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

**Econ. Manuel Acosta Ferreira**
Director General de Administración y Finanzas
**MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**