**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

# Contrato Nº 012/2017

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. Ricardo Meyer C., con Cédula de Identidad N° 492.341., denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS de Antonio R. Fernández**, domiciliada en Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez – Barrio 4to., República del Paraguay, representada para este acto por Antonio Ramón Fernández Alonso, con Cédula de Identidad Nº 753.733, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO para el Servicio de Alquiler de Fotocopiadora", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Contratación Directa con ID Nº 321.113, para el Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE – U.N.A.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
*(e)* La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2017* | *2* | *2* | *11* | *0* | *240* | *30* | *1* | *0* | *50.000.000.-* |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 321.113.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa con ID Nº 321.113 para el Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, convocado por la

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 301/2017 de fecha 29/03/2017.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Cant. | Especificaciones Técnicas | Precio Unitario |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mantenimiento y reparación de CPU | |
| 1.1 | | Mantenimiento Preventivo de CPU | 20.000 |
| 1.2 | | Cambio de Procesadores Familia AMD todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ | 250.000 |
| 1.3 | | Cambio de Procesadores Familia Intel todos (compatibles 64x y 32x) de mayor o igual GHZ | 250.000 |
| 1.4 | | Sustitución de Placa ASUS, INTEL, ASUS ROCK, PC Chips | 250.000 |
| 1.5 | | Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines nominal igual a la anterior o superior | 65.000 |
| 1.6 | | Sustitución de Fuente de Alimentación de 24 pines real igual a la anterior o superior | 400.000 |
| 1.7 | | Sustitución de Fuente Evga Real de igual capacidad a la anterior o superior | 250.000 |
| 1.8 | | Sustitución de Fuente Corsair real de igual capacidad a la anterior | 500.000 |
| 1.9 | | Sustitución de Memorias RAM | 120.000 |
| 1.10 | | Sustitución de Acelerador Gráfico | 180.000 |
| 1.11 | | Sustitución de Tarjeta de Red | 45.000 |
| 1.12 | | Sustitución de Tarjeta de Red Inalámbrica | 60.000 |
| 1.13 | | Sustitución de Lector Grabador CD y DVD | 95.000 |
| 1.14 | | Sustitución de Discos Duros HDD | 250.000 |
| 1.15 | | Sustitución de Discos Duros SSD | 250.000 |
| 2 | 1 | Mantenimiento y reparación de Netbook | |
| 2.1 | | Sustitución de Procesador | 250.000 |
| 2.2 | | Sustitución de Placa Madre | 400.000 |
| 2.3 | | Reparación de Placa Madre | 350.000 |
| 2.4 | | Sustitución de Memoria RAM | 150.000 |
| 2.5 | | Sustitución de Disco Duro | 300.000 |
| 2.6 | | Sustitución de Tarjeta de Video | 50.000 |
| 2.7 | | Reparación de Tarjeta de Video | 1.000 |
| 2.8 | | Sustitución de Pantalla Toshiba | 400.000 |
| 2.9 | | Sustitución de Pantalla Acer | 400.000 |
| 2.10 | | Sustitución de Pantalla HP | 400.000 |
| 2.11 | | Sustitución de Bateria | 250.000 |
| 2.12 | | Sustitución de Grabador de DVD | 100.000 |
| 2.13 | | Sustitución de tarjeta de red inalámbrica | 100.000 |
| 2.14 | | Sustitución de Teclado | 150.000 |
| 2.15 | | Sustitución de Touchpad | 100.000 |
| 2.16 | | Mantenimiento Preventivo | 100.000 |
| 3 | 1 | Mantenimiento y reparación de Notebook | |
| 3.1 | | Sustitución de Procesador | 350.000 |
| 3.2 | | Sustitución de Memoria RAM | 100.000 |
| 3.3 | | Sustitución de Disco Duro | 300.000 |
| 3.4 | | Sustitución de Tarjeta de Video | 50.000 |
| 3.5 | | Reparación de Tarjeta de Video | 1.000 |
| 3.6 | | Sustitución de Pantalla | 600.000 |
| 3.7 | | Sustitución de Batería | 300.000 |
| 3.8 | | Sustitución de grabador de DVD | 220.000 |
| 3.9 | | Sustitución de Red Inalámbrica | 150.000 |
| 3.10 | | Sustitución de Teclado | 300.000 |
| 3.11 | | Sustitución de Touchpad | 400.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.12 | | Mantenimiento Preventivo | 100.000 |
| 4 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E 340, Lexmark MS310dn. | |
| 4.1 | | Sustitución de placa de impresora | 900.000 |
| 4.2 | | sustitución de engranaje principal | 400.000 |
| 4.3 | | Sustitución de Rodillo Principal | 150.000 |
| 4.4 | | Sustitución de Fotoconductor | 100.000 |
| 4.5 | | Reparación de Fotoconductor | 1.000 |
| 4.6 | | Sustitución del descargador de papel | 80.000 |
| 4.7 | | Reparación del descargador de papel | 50.000 |
| 4.8 | | Sustitución del limpiador del tambor | 80.000 |
| 4.9 | | Reparación del limpiador del tambor | 50.000 |
| 4.10 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 200.000 |
| 4.11 | | Sustitución de Rodillo de presión | 100.000 |
| 4.12 | | Sustitución de Rodillo de Calor | 100.000 |
| 4.13 | | Sustitución de Unidad de imagen | 450.000 |
| 5 | 1 | Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser HP JET P3005, HP JET 1320 | |
| 5.1 | | Sustitución de Placa de impresora | 300.000 |
| 5.2 | | Sustitución de engranaje principal | 200.000 |
| 5.3 | | Sustitución del Rodillo principal | 80.000 |
| 5.4 | | Sustitució de Fotoconductor | 100.000 |
| 5.5 | | Reparación de Fotoconductor | 1.000 |
| 5.6 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 150.000 |
| 6 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora Laser Color: HP JET PRo CM 1415 FnW color Mfp, HP Laser Jet PRo M476dw, HP CP 5225 | |
| 6.1 | | Sustitución de Placa de impresora | 950.000 |
| 6.2 | | Sustitución de Engranaje principal | 400.000 |
| 6.3 | | Sustitusión de Fusor | 450.000 |
| 6.4 | | Reparación de Fusor | 1.000 |
| 6.5 | | Sustitución de Rodillo Principal | 200.000 |
| 6.6 | | Sustitución de Fotoconductor | 100.000 |
| 6.7 | | Reparación de Fotoconductor | 1.000 |
| 6.8 | | Sustitución de Canasta | 250.000 |
| 6.9 | | Sustitución de Memoria | 200.000 |
| 6.10 | | Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 150.000 |
| 7 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro largo (Epson Fx 2180, 2170 LQ 2180, 2170 LQ 2090 | |
| 7.1 | | Sustitución de Engranaje Principal | 200.000 |
| 7.2 | | Sustitución de Cinta Flat | 150.000 |
| 7.3 | | Sustitución de Cabezal | 250.000 |
| 7.4 | | Sustitución de Rodillo Principal | 20.000 |
| 7.5 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 80.000 |
| 7.6 | | Sustitución de Placa | 350.000 |
| 8 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro corto (modelo Epson: L300, LQ 590) | |
| 8.1 | | Sustitución de Engranaje Principal | 150.000 |
| 8.2 | | Sustitución de Cinta Flat | 50.000 |
| 8.3 | | Sustitución de Cabezal | 200.000 |
| 8.4 | | Sustitución de Rodillo Principal | 20.000 |
| 8.5 | | Sustitución de Placa | 350.000 |
| 8.6 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 50.000 |
| 9 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresoras a chorro de tinta HP 870, 875, 840, 895, 930, 14400, 3800, 3900, 5400, 1600, 5600, 6200, 7100, 8400, 9600, C4480, Photosmart D110, Epson L210, L375, HP 4535 Hp K8600 | |
| 9.1 | | Impresoras a chorro de tinta HP | |

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1.1 | | Sustitución de Placa de impresora | 100.000 |
| 9.1.2 | | Sustitución de Engranaje Principal | 50.000 |
| 9.1.3 | | Sustitución de Cabezal | 20.000 |
| 9.1.4 | | Sustitución de Rodillo Principal | 20.000 |
| 9.1.5 | | Sustitución de Cinta Flat | 20.000 |
| 9.1.6 | | Sustitución mecanismo que expulsa la hoja | 50.000 |
| 9.1.7 | | Sustitución de Placa de Scanner | 50.000 |
| 9.1.8 | | Sustitución de Almohadilla | 5.000 |
| 9.1.9 | | Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 50.000 |
| 9.2 | | Impresoras Epson | |
| 9.2.1 | | Sustitución placa de impresora | 300.000 |
| 9.2.2 | | Sustitución de Engranaje Principal | 120.000 |
| 9.2.3 | | Sustitución de Cabezal | 50.000 |
| 9.2.4 | | Sustitución de rodillo principal | 50.000 |
| 9.2.5 | | Sustitución de Cinta Flat | 50.000 |
| 9.2.6 | | Sustitución mecanismo que expulsa hoja | 100.000 |
| 9.2.7 | | Sustitución de Placa Scanner | 100.000 |
| 9.2.8 | | Sustitución de Almohadilla | 5.000 |
| 9.2.9 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 100.000 |
| 9.3 | | Impresora HP A3 | |
| 9.3.1 | | Sustitución placa de impresora | 300.000 |
| 9.3.2 | | Sustitución de Engranaje Principal | 100.000 |
| 9.3.3 | | Sustitución de Cabezal | 100.000 |
| 9.3.4 | | Sustitución de Rodillo principal | 50.000 |
| 9.3.5 | | Sustitución de Cinta Flat | 80.000 |
| 9.3.6 | | Sustitución de Mecanismo que expulsa la hoja | 100.000 |
| 9.3.7 | | Sustitución de Placa de Scanner | 5.000 |
| 9.3.8 | | Sustitución de Almohadilla | 5.000 |
| 9.3.9 | | Mantenimiento preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 50.000 |
| 10 | 1 | Mantenimiento y reparación de proyector | |
| 10.1 | | Sustitución de Lámpara | 850.000 |
| 10.2 | | Sustitución de Fuente de alimentación | 300.000 |
| 10.3 | | Reparación de Fuente de alimentación | 200.000 |
| 10.4 | | Mantenimiento Preventivo | 50.000 |
| 11 | 1 | Mantenimiento y Reparación de Escáner | |
| 11.1 | | Sustitución de componentes | 300.000 |
| 11.2 | | Mantenimiento Preventivo | 50.000 |
| 12 | 1 | Mantenimiento y Reparación de monitor | |
| 12.1 | | Monitores CRT | |
| 12.1.1 | | Sustitución de Fuente de Alimentación | 50.000 |
| 12.1.2 | | Reparación de Fuente de Alimentación | 30.000 |
| 12.1.3 | | Sustitusión de Fusibles | 1.000 |
| 12.1.4 | | Reparación de la placa horizontal y vertical | 50.000 |
| 12.1.5 | | Mantenimiento Preventivo | 10.000 |
| 12.2 | | Monitores LED | |
| 12.2.1 | | Sustitución de Fuente de Alimentación | 150.000 |
| 12.2.2 | | Reparación de Fuente de Alimentación | 1.000 |
| 12.2.3 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 12.2.4 | | Sustitución de Placa horizontal y vertical | 20.000 |
| 12.2.5 | | Reparación de Placa horizontal y vertical | 1.000 |
| 12.2.6 | | Sustitución de Display | 450.000 |
| 12.2.7 | | Mantenimiento preventivo | 10.000 |
| 12.3 | | Monitores LCD | |
| 12.3.1 | | Sustitución de Fuente de alimentación | 150.000 |
| 12.3.2 | | Reparación de Fuente de alimentación | 1.000 |

COMPU NEWS & ASOCIADOS

Prof. Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.3.3 | | Reparación de Fusibles | 1.000 |
| 12.3.4 | | Sustitución de la placa horizontal y vertical | 20.000 |
| 12.3.5 | | Reparación de la placa horizontal y vertical | 1.000 |
| 12.3.6 | | Sustitución de Display | 500.000 |
| 12.3.7 | | Mantenimiento Preventivo | 1.000 |
| 13 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 500 V | |
| 13.1 | | Sustitución de Baterias | 150.000 |
| 13.2 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 13.3 | | Mantenimiento Preventivo | 5.000 |
| 13.4 | | Reparación de Placa | 30.000 |
| 13.5 | | Sustitución de placa | 60.000 |
| 14 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 1000 V | |
| 14.1 | | Sustitución de Baterías | 300.000 |
| 14.2 | | Sustitución de fusibles | 1.000 |
| 14.3 | | Mantenimiento Preventivo | 5.000 |
| 14.4 | | Reparación de placa | 30.000 |
| 15 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 1500V | |
| 15.1 | | Sustitución de Baterías | 300.000 |
| 15.2 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 15.3 | | Mantenimiento Preventivo | 5.000 |
| 15.4 | | Reparación de Placa | 30.000 |
| 16 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 2000V | |
| 16.1 | | Sustitución Baterías | 300.000 |
| 16.2 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 16.3 | | Mantenimiento Preventivo | 5.000 |
| 16.4 | | Reparación de Placa | 30.000 |
| 17 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 5000v | |
| 17.1 | | Sustitución de Baterías | 900.000 |
| 17.2 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 17.3 | | Mantenimiento Preventivo | 10.000 |
| 17.4 | | Reparación de Placa | 150.000 |
| 18 | 1 | Mantenimiento y reparación de UPS 650v | |
| 18.1 | | Sustitución de Baterías | 150.000 |
| 18.2 | | Sustitución de Fusibles | 1.000 |
| 18.3 | | Mantenimiento Preventivo | 5.000 |
| 18.4 | | Reparación de Plava | 30.000 |
| 19 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora Láser Lexmark E260 | |
| 19.1 | | Sustitución de Engranaje Principal | 400.000 |
| 19.2 | | Sustitución del rodillo principal | 100.000 |
| 19.3 | | Sustitución del Fotoconductor | 20.000 |
| 19.4 | | Reparación del Fotoconductor | 5.000 |
| 19.5 | | Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 100.000 |
| 19.6 | | Sustitución de Unidad de Imagen | 450.000 |
| 20 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora Láser OKI B430DN | |
| 20.1 | | Sustitución de Engranaje Principal | 350.000 |
| 20.2 | | Sustitución del Rodillo Principal | 5.000 |
| 20.3 | | Sustitución del Fotoconductor | 20.000 |
| 20.4 | | Reparación del Fotoconductor | 1.000 |
| 20.5 | | Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 100.000 |
| 20.6 | | Sustitución de Unidad de Imagen | 1.100.000 |
| 21 | 1 | Mantenimiento y reparación de servidor Familia DELL | |
| 21.1 | | Mantenimiento Preventivo del CPU | 80.000 |
| 21.2 | | Cambio de procesador familia Intel o AMD para servidores de igual o mayo GHZ | 450.000 |
| 21.3 | | Placa madres reemplazadas deben ser iguales en modelo o superiores | 450.000 |
| 21.4 | | Sustitución de fuente de alimentación | 450.000 |
| 21.5 | | Sustitución de Memorias RAM | 200.000 |
| 21.6 | | Sustitución de Tarjeta de Red | 50.000 |

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

**Universidad Nacional de Asunción**
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Mantenimiento y reparación de plotter canon IPF750 | |
| 22.1 | | Sustitución de Engranaje Principal | 450.000 |
| 22.2 | | Sustitución de Cabezal | 650.000 |
| 22.3 | | Sustitución de Fuente de Alimentación | 500.000 |
| 22.4 | | Reparación de Fuente de Alimentación | 40.000 |
| 22.5 | | Sustitución del Arrastre del plotter | 180.000 |
| 22.6 | | Reparación del Arrastre del plotter | 1.000 |
| 22.7 | | Sustitución de Correa | 220.000 |
| 22.8 | | Sustitución del Rodillo de Papel | 220.000 |
| 22.9 | | Reparación del Rodillo de Papel | 1.000 |
| 22.10 | | Mantenimiento Preventivo ( limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 350.000 |
| 23 | 1 | Mantenimiento y reparación de cámara Canon powershot SX50HF | |
| 23.1 | | Sustitución de Flex cable | 20.000 |
| 23.2 | | Sustitución de Engranajes | 170.000 |
| 23.3 | | Reparación de Lentes | 1.000 |
| 23.4 | | Sustitución de Lente | 500.000 |
| 23.5 | | Reparación de Flash | 1.000 |
| 23.6 | | Sustitución de Flash | 350.000 |
| 23.7 | | Reparación de Lente Zoom | 1.000 |
| 23.8 | | Sustitución de Lente Zoom | 500.000 |
| 23.9 | | Sustitución de Pantalla | 150.000 |
| 23.10 | | Mantenimiento Preventivo | 50.000 |
| 24 | 1 | Mantenimiento / Reparación de cámara tipo circuito cerrado | |
| 24.1 | | Cámaras Tipo Circuito Cerrado | |
| 24.1.1 | | Reparación de placa fuente de video | 1.000 |
| 24.1.2 | | Sustitución de Placa fuente de video | 400.000 |
| 24.1.3 | | Sustitución de led infrarrojo | 5.000 |
| 24.1.4 | | Sustitución de Concetor BNC | 5.000 |
| 24.1.5 | | Sustitución de Conectores de fuente | 1.000 |
| 24.1.6 | | Sustitución de la Cámara del circuito | 350.000 |
| 24.2 | | DVR | |
| 24.2.1 | | Sustitución de Disco Duro | 260.000 |
| 24.2.2 | | Recuperación de Datos de disco duro | 50.000 |
| 24.2.3 | | Reparación de placa fuente | 1.000 |
| 24.2.4 | | Sustitución de Placa Fuente | 50.000 |
| 24.2.5 | | Sustitución de placa de datos y video | 250.000 |
| 24.2.6 | | Desbloqueo de DVR | 5.000 |
| 24.2.7 | | Sustitución fuente para cámara | 100.000 |
| 25 | 1 | Mantenimiento y Reparación de impresora 3D | |
| 25.1 | | Mantenimiento Preventivo | 500.000 |
| 25.2 | | Reparaciones | 950.000 |

| | |
|---|---|
| ***Monto mínimo** | **25.000.000 Gs.** |
| ***Monto máximo** | **50.000.000 Gs.** |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes Veinte y Cinco Millones y el monto máximo es de Cincuenta Millones.
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
La Contratante no está obligada a realizar los servicios hasta el monto máximo establecido, y solo pagará por los servicios efectivamente solicitados y recibidos.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el lugar que indique la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte.

La Contratante podrá disminuir las cantidades de cada uno de los ítems, de conformidad a sus necesidades y a la disponibilidad presupuestaria. Podrá además solicitar la provisión de servicios y/o bienes que no figuren en el listado y Especificaciones Técnicas. Para el efecto, El Proveedor, presentara a La Contratante presupuesto de dichos bienes y/o servicios y esta deberá analizarla a través de la Dirección de Contrataciones. Una vez autorizada expresamente por la UOC de La Contratante, El Proveedor entregara los bienes y/o servicios, cuyo costo, una vez abonado, será deducido del saldo del presente contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Jefe de Informática.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 (diez) % del monto total del contrato.-

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay al día 11 mes Abril y año 2017.

Firmado por: Prof. Arq. Ricardo Meyer Canillas, Decano, en nombre de la Contratante.
Firmado por: Antonio R. Fernández en nombre del Proveedor.

COMPU NEW & ASOCIADOS

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA