# CVE Nº 90/2021 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS, MODELO ALLUDA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL" - ID N° 404.485.

## ADENDA Nº 01 AL CONTRATO ABIERTO Nº 237/2022 – DYSA HEALTHCARE S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliada en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Marcos Daniel Melgarejo Frutos,** con Cédula de Identidad Nº 1.417.458, Director General del Hospital San Jorge, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. Nº 48 de fecha 23 de agosto de 2018, facultado a suscribir la presente Adenda al contrato por Resolución S.G. Nº 495, de fecha 19 de octubre de 2022, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **DYSA HEALTHCARE S.A., RUC N° 80013820 - 1,** domiciliada en Avda. Artigas Nº 2698 c/ Avda. Venezuela, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Juan Benjamín Díaz de Bedoya Quevedo,** con Cédula de Identidad N° 2.540.397 y el **Sr. Iván Gregorio Maciel Román,** con Cédula de Identidad N° 2.156.784, según Revocación de Poder Especial otorgado por la Escribana María Basilia Gauto Galeno con Reg. N° 545, Escritura N° 206, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **CVE Nº 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS, MODELO ALLUDA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – ID Nº 404.485.**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. FUNDAMENTO.**

Que a través del Memorando DPCE – DOC Nº 602/2022 del 16 de septiembre de 2022, el Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones elevó el pedido de Rectificación de Artículos 1º de la Resolución SG Nº 174/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, en atención a un nuevo reparo formulado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debido a que el Comité de Evaluación del llamado procedió a la disminución de cantidades del Lote Nº 2.

Que, por **Dictamen D.O.C. N° 772**, de fecha 27 de septiembre de 2022, la **Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones**, teniendo en cuenta lo solicitado, no encuentra reparo alguno y considera procedente lo solicitado.

Por **Dictamen A.J. N° 1591** de fecha 05 de octubre de 2022, la Asesoría Jurídica General, autoriza la ampliación de la Resolución S.G Nº 463/2022, en el marco del Contrato Abierto Nº 237/2022, teniendo en cuenta los análisis en base a las documentaciones; realizadas por la Asesoría Jurídica de la DOC en su Dictamen DOC N° 772 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Que, por **Resolución S.G. N° 463**, de fecha 06 de octubre de 2022, autoriza la **ADENDA** del **Contrato Abierto N° 237/2022**, suscripto con la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.; en** el marco de la **CVE Nº 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS, MODELO ALLUDA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – ID Nº 404.485.**

Que, por **Dictamen D.O.C. N° 823**, de fecha 13 de octubre de 2022, la **Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones**, teniendo en cuenta lo solicitado, no encuentra reparo alguno y considera procedente lo solicitado.

Por **Dictamen A.J. N° 1702** de fecha 18 de octubre de 2022, la Asesoría Jurídica General, autoriza la ampliación de la Resolución S.G Nº 463/2022, en el marco del Contrato Abierto Nº 237/2022, teniendo en cuenta los análisis en base a las documentaciones; realizadas por la Asesoría Jurídica de la DOC en su Dictamen DOC N° 823 de fecha 13 de octubre de 2022.

Que, por **Resolución S.G. N° 495**, de fecha 19 de octubre de 2022, autoriza la ampliación de la Resolución S.G Nº 463 del 06 de octubre por la cual se rectifica el artículo 1º de la Resolución S.G. Nº 174 del **Contrato Abierto N° 237/2022**, suscripto con la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.; en** el marco de la **CVE Nº 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS, MODELO ALLUDA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – ID Nº 404.485.**

**2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.**

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de las **Cláusula Nº 05,** del **(Lote 1 , 2) y la Cláusula 10** del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.**

El importe a pagar por los bienes, conforme a la resolución Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un **Monto Total Mínimo de Gs. 1.894.902.500** (Guaraníes mil ochocientos noventa y cuatro millones, novecientos dos mil, quinientos) **Monto Total Máximo Gs. 1.909.574.500** (Guaraníes mil novecientos nueve millones, quinientos setenta y cuatro mil, quinientos).

| LOTE N° | ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTID. MINIMA | CANTID. MAXIMA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MONTO TOTAL MINIMO (IVA INCLUIDO) | MONTO TOTAL MAXIMO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mantenimiento Preventivo del Angiógrafo de la Marca Philips modelo Allura FD10. | UNIDAD | 2 | 3 | 9.342.500 | 18.685.000 | 28.027.500 |
| TOTALES LOTE N° 1 | | | | | | | 18.685.000 | 28.027.500 |

Dr. Marcos Melgarejo
Director General
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Benjamín Díaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS

| LOTE N° | ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MONTO TOTAL MINIMO (IVA INCLUIDO) | MONTO TOTAL MAXIMO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto. | | | | | |
| 2 | 1.1 | Mantenimiento Correctivo: Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto. | UNIDAD | 1 | 5.329.500 | | |
| 2 | 2 | Mantenimiento Correctivo a Demanda con Provisión de Repuestos: a Angiógrafo, Marca Philips modelo Allura FD 10 con Provisión de Repuesto. | | | | | |
| 2 | 2.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dispersión LENS | UNIDAD | 1 | 1.907.220 | | |
| 2 | 2.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Replacement Cable GEO IPC | UNIDAD | 1 | 2.033.760 | | |
| 2 | 2.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fru Giding Roll | UNIDAD | 1 | 4.393.560 | | |
| 2 | 2.4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oprec potm | UNIDAD | 1 | 4.393.560 | | |
| 2 | 2.5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor C -ARC Rotation Assy | UNIDAD | 1 | 5.396.760 | | |
| 2 | 2.6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA Bootable SOFTWARE PKT | UNIDAD | 1 | 4.435.740 | | |
| 2 | 2.7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA NVM | UNIDAD | 1 | 4.562.280 | | |
| 2 | 2.8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cont | UNIDAD | 1 | 4.731.000 | | |
| 2 | 2.9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Prec. Potm | UNIDAD | 1 | 7.867.140 | | |
| 2 | 2.10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Assy. Brake | UNIDAD | 1 | 4.982.940 | | |
| 2 | 2.11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transc CONN | UNIDAD | 1 | 5.278.200 | | |
| 2 | 2.12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET MPDU Accesories | UNIDAD | 1 | 5.278.200 | | |
| 2 | 2.13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableslab Heigth/Tilt Movement | UNIDAD | 1 | 5.278.200 | | |
| 2 | 2.14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableset Longitudinal Movement | UNIDAD | 1 | 5.278.200 | | |
| 2 | 2.15 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA XPER-Fan | UNIDAD | 1 | 5.531.280 | | |
| 2 | 2.16 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU CONN CORD XPER -_TTCF | UNIDAD | 1 | 5.615.640 | | |
| 2 | 2.17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONN.XPER-NIPLE | UNIDAD | 1 | 5.657.820 | | |
| 2 | 2.18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER - FAN -AC | UNIDAD | 1 | 5.784.360 | | |
| 2 | 2.19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET TILT ASSY | UNIDAD | 1 | 5.784.360 | | |
| 2 | 2.20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 24 PSU | UNIDAD | 1 | 5.826.540 | | |
| 2 | 2.21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA TOROID TRANS | UNIDAD | 1 | 5.910.900 | | |
| 2 | 2.22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX THERMAL SWITCH | UNIDAD | 1 | 6.078.480 | | |
| 2 | 2.23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HANDSWITCH | UNIDAD | 1 | 6.078.480 | | |
| 2 | 2.24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAKE ASSY LONGITUDINAL | UNIDAD | 1 | 6.205.020 | | |
| 2 | 2.25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET CRADLE MOVEMENT | UNIDAD | 1 | 6.247.200 | | |
| 2 | 2.26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA OPTICAL CABLE C | UNIDAD | 1 | 6.289.380 | | |
| 2 | 2.27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: C1 FOR PUMP SYSTEM | UNIDAD | 1 | 6.542.460 | | |
| 2 | 2.28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESISTOR R1 FOR FAN | UNIDAD | 1 | 6.584.640 | | |
| 2 | 2.29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CB-45 | UNIDAD | 1 | 6.753.360 | | |
| 2 | 2.30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTACTOR 22KW, 230V | UNIDAD | 1 | 6.753.360 | | |
| 2 | 2.28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU | UNIDAD | 1 | 7.005.300 | | |

Dr. Marco Meisgrath
Director General
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Bedoya
Representante Legal

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESLAB PIVOT MOVEMENT | UNIDAD | 1 | 7.131.840 | | |
| 2 | 2.33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTORKABEL LANGSBEWEGING | UNIDAD | 1 | 7.216.200 | | |
| 2 | 2.34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS SUPERV. CONTROL ASSY | UNIDAD | 1 | 7.300.560 | | |
| 2 | 2.35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE GEO - REVIEW MODULE | UNIDAD | 1 | 7.469.280 | | |
| 2 | 2.36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER ON CIRCUIT | UNIDAD | 1 | 7.933.260 | | |
| 2 | 2.37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WIRE BUNDLE TBCB | UNIDAD | 1 | 7.975.440 | | |
| 2 | 2.38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN FAN UNIT | UNIDAD | 1 | 8.353.920 | | |
| 2 | 2.39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT BUTTONS& OVERLAY REVIEW M | UNIDAD | 1 | 8.438.280 | | |
| 2 | 2.40 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN ASSY SIBBOX | UNIDAD | 1 | 8.780.280 | | |
| 2 | 2.41 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTM.UNIT LONG | UNIDAD | 1 | 11.906.160 | | |
| 2 | 2.42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7(NT) HEIGTH POT ASSY | UNIDAD | 1 | 9.012.840 | | |
| 2 | 2.43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE SET GS S. VELARA FD / GCF | UNIDAD | 1 | 9.708.240 | | |
| 2 | 2.44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FORCE SENSOR | UNIDAD | 1 | 9.997.800 | | |
| 2 | 2.45 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMER 480V/380V | UNIDAD | 1 | 10.054.800 | | |
| 2 | 2.46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OIL LEVEL SENSOR | UNIDAD | 1 | 10.112.940 | | |
| 2 | 2.47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST OS DISK REVISED | UNIDAD | 1 | 10.518.780 | | |
| 2 | 2.48 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SAM HANDGREEP L-ARM Y | UNIDAD | 1 | 10.576.920 | | |
| 2 | 2.49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS CRADLE MOVEMENT | UNIDAD | 1 | 10.692.060 | | |
| 2 | 2.50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOX TBCB BOARD | UNIDAD | 1 | 10.692.060 | | |
| 2 | 2.51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XDC BOARD | UNIDAD | 1 | 14.513.340 | | |
| 2 | 2.52 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT JOYSTICKS GEO-IMAG | UNIDAD | 1 | 12.815.880 | | |
| 2 | 2.53 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA VSC | UNIDAD | 1 | 12.894.540 | | |
| 2 | 2.54 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC | UNIDAD | 1 | 13.242.240 | | |
| 2 | 2.55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC | UNIDAD | 1 | 13.242.240 | | |
| 2 | 2.56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT OVERLAY´S GEO-IMAGING WP | UNIDAD | 1 | 13.770.060 | | |
| 2 | 2.57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU | UNIDAD | 1 | 14.227.200 | | |
| 2 | 2.58 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU MAINS SWITCH | UNIDAD | 1 | 14.400.480 | | |
| 2 | 2.59 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS LONG CARRIAGE | UNIDAD | 1 | 14.573.760 | | |
| 2 | 2.60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS FD UNIT | UNIDAD | 1 | 14.690.040 | | |
| 2 | 2.61 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LUC BOARD V4 | UNIDAD | 1 | 20.459.580 | | |
| 2 | 2.62 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 RX UNIT | UNIDAD | 1 | 14.871.300 | | |
| 2 | 2.63 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: (NT) LONGITUDINAL POT ASSY | UNIDAD | 1 | 15.249.780 | | |
| 2 | 2.64 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU LVC | UNIDAD | 1 | 15.249.780 | | |
| 2 | 2.65 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPD CONTROL UNIT | UNIDAD | 1 | 16.061.460 | | |
| 2 | 2.66 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO | UNIDAD | 1 | 16.385.220 | | |
| 2 | 2.67 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL WALL CONN, BOX (COMPL) | UNIDAD | 1 | 17.250.480 | | |
| 2 | 2.68 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B | UNIDAD | 1 | 17.791.980 | | |
| 2 | 2.69 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B | UNIDAD | 1 | 17.791.980 | | |

Marcos Margarito
Director General
Instituto Nacional de Cardiología
MSP y BS

Benjamin Diaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.70 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERCOM FOR DIH FDXD | UNIDAD | 1 | 19.305.900 | | |
| 2 | 2.71 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCP CONTROL CIRCUIT | UNIDAD | 1 | 20.441.340 | | |
| 2 | 2.72 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FIBRE CABLE FOR RTO OPT. | UNIDAD | 1 | 20.711.520 | | |
| 2 | 2.73 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL MOTOR | UNIDAD | 1 | 22.820.520 | | |
| 2 | 2.74 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MULTIVISION SWITCH DVI | UNIDAD | 1 | 24.226.140 | | |
| 2 | 2.75 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FOOTSWITCH CV | UNIDAD | 1 | 24.712.920 | | |
| 2 | 2.76 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS UI_COLL_ID_UNIT | UNIDAD | 1 | 26.443.440 | | |
| 2 | 2.77 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA DVI TO CVBS CONVERTER | UNIDAD | 1 | 27.524.160 | | |
| 2 | 2.78 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRP7013100-213X.213N.FT9.GRID | UNIDAD | 1 | 27.957.360 | | |
| 2 | 2.79 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET SYSTEM AD7 | UNIDAD | 1 | 29.687.880 | | |
| 2 | 2.80 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST HD | UNIDAD | 1 | 29.796.180 | | |
| 2 | 2.81 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXP SMART DRIVE | UNIDAD | 1 | 30.119.940 | | |
| 2 | 2.82 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR LINEAL DRIVE | UNIDAD | 1 | 38.494.380 | | |
| 2 | 2.83 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB TX FULL | UNIDAD | 1 | 32.445.540 | | |
| 2 | 2.84 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON ER | UNIDAD | 1 | 33.202.500 | | |
| 2 | 2.85 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BALANCER ASSY | UNIDAD | 1 | 33.580.980 | | |
| 2 | 2.86 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HV CAB 03-03 | UNIDAD | 1 | 41.305.620 | | |
| 2 | 2.87 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR ASSY (HEIGHT/TILT) | UNIDAD | 1 | 35.256.780 | | |
| 2 | 2.88 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP | UNIDAD | 1 | 35.311.500 | | |
| 2 | 2.89 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON CR | UNIDAD | 1 | 35.365.080 | | |
| 2 | 2.90 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA BRAKE LONGITUDINAL | UNIDAD | 1 | 36.608.820 | | |
| 2 | 2.91 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIT DIG. KV MA CONTROL | UNIDAD | 1 | 37.635.960 | | |
| 2 | 2.92 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT H.V. CAB 04-04 | UNIDAD | 1 | 39.853.260 | | |
| 2 | 2.93 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP KIT | UNIDAD | 1 | 40.231.740 | | |
| 2 | 2.94 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC COA | UNIDAD | 1 | 47.694.180 | | |
| 2 | 2.95 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TCU - FD MOD | UNIDAD | 1 | 48.017.940 | | |
| 2 | 2.96 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU EXPIPC ADAPTER | UNIDAD | 1 | 48.774.900 | | |
| 2 | 2.97 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PHYSIO | UNIDAD | 1 | 51.045.780 | | |
| 2 | 2.98 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTROL UNIT W/O BOARDS | UNIDAD | 1 | 54.506.820 | | |
| 2 | 2.99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET R-CABINET DVI | UNIDAD | 1 | 52.606.440 | | |
| 2 | 2.100 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC ROHS COMPL XMPCARD | UNIDAD | 1 | 53.209.500 | | |
| 2 | 2.101 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST PC MONOPLANE REVISED | UNIDAD | 1 | 53.961.900 | | |
| 2 | 2.102 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME CR | UNIDAD | 1 | 67.971.360 | | |
| 2 | 2.103 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME ER | UNIDAD | 1 | 68.021.520 | | |
| 2 | 2.104 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR DRIVE L-ARM/BASE | UNIDAD | 1 | 78.509.520 | | |
| 2 | 2.105 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REPLACEMENT COOLING UNIT | UNIDAD | 1 | 79.519.560 | | |
| 2 | 2.106 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX HOST | UNIDAD | 1 | 79.619.880 | | |
| 2 | 2.107 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPIP PC REVISED | UNIDAD | 1 | 80.071.320 | | |
| 2 | 2.108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER MODULE (PROSCRIBE) | UNIDAD | 1 | 80.824.860 | | |

Director General
Instituto Nacional de Cardiología
MSP y BS

Benjamín Díaz de Bedoya
Representante Legal

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.109 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL DRIVE ASSY | UNIDAD | 1 | 83.988.360 | | |
| 2 | 2.110 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CLARITYIQ PC NO HDD | UNIDAD | 1 | 84.740.760 | | |
| 2 | 2.111 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12INCH PROSCRIBE CV-A | UNIDAD | 1 | 87.100.560 | | |
| 2 | 2.112 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA COLLIMATOR | UNIDAD | 1 | 92.261.340 | | |
| 2 | 2.113 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE TILT KIT WP | UNIDAD | 1 | 97.121.160 | | |
| 2 | 2.114 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 8E CONVERTER | UNIDAD | 1 | 103.880.220 | | |
| 2 | 2.115 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SERVICE PART REVIEW MODULE | UNIDAD | 1 | 104.026.140 | | |
| 2 | 2.116 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HE OPTIMUS TC 1 ARB. AMORPH | UNIDAD | 1 | 134.672.760 | | |
| 2 | 2.117 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA RV REPLACEMENT KIT | UNIDAD | 1 | 147.975.420 | | |
| 2 | 2.118 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003 | UNIDAD | 1 | 1.015.473.240 | | |
| **TOTALES LOTE N° 2:** | | | | | | **1.876.217.500** | **1.881.547.000** |

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
**Asimismo la Contratista deberá presentar la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto ampliado.**

**3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.**
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Noviembre de 2022.

Sr. Juan Benjamín Díaz de Bedoya Quevedo
CONTRATISTA

Sr. Marcos Daniel Melgarejo Frutos
CONTRATANTE

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Sr. Iván Gregorio Maciel Román
CONTRATISTA