BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"

Nº DE ID: 410158/2022

Vigencia de Contrato: 18/11/2022 al 18/11/2025

CONTRATO: 731/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

Conforme al ID N° 410158/2022, Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar.

Fue adjudicada a la empresa S.I.T. Paraguay S.A. con relación al **LOTE II,** RESPUESTOS, ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR - Contrato Abierto.

El procedimiento de cambio e instalación del dispositivo, contacto magnético en el ATM según informe técnico N° 0005610 de la empresa y nota de conformidad de la sucursal recurrente se cumplió, según las especificaciones técnicas y contrato vigente.

Se emite el presente informe dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N°1700/19

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005610

Cliente: BNF Coruguaty	
Nº Cuenta: 1525	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:**
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

Se realizo el cambio del cm de la zona 18
queda funcionando

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO
5	Armado Parcial	SI ✓	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI ✓	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	CM	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: El Sistema queda operativo

Técnicos: Gilberto R.

Fecha de Inicio: 23/03/23 Hora de llegada: 11:30 Fecha de Finalización: 23/03/23 Hora de Salida: 12:10

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

Andrés Rodríguez Benítez
Subgerente de Sucursal

Aclaración

GRAFI PLUS - 10 Tal. 50 x 3 - 0005.201 al 0005.700 - 01/2023