BRITAM S.A.

Fernando de la Mora, 18 de Junio de 2020

Señores
Ministerio Público
Obra: Laboratorio Forense
Ref.: Mantenimiento mes de Junio de 2020.-

Por la presente nos dirigimos a Uds., para presentarles el informe técnico referente al mantenimiento ejecutado en el Ministerio Público – Laboratorio Forense a los equipos de aire acondicionado tipo Chiller según orden de servicio N° 5522,los técnicos asignados al servicio fueron Miguel Garay, Nelson Benitez y Diego Quiñonez.-

Se realizó mantenimiento general al equipo de frio tipo Chiller modelo 30 RB100S, Serie SRBM1156 y Manejadora modelo Carrier 39V12E ambos de la marca CARRIER, según detalles:

Unidad enfriadora tipo Chiller 30 RB100S:
- Limpieza de serpentina condensador.
- Limpieza de bandeja de drenaje.
- Limpieza de cañería de drenaje.
- Limpieza de tablero eléctrico.
- Ajuste de bornearas eléctricas.
- Control y verificación de rodamientos de los ventiladores.
- Control de funcionamiento.

UMAS: Carrier 39V12E.
- Limpieza de filtros tipo 3M.
- Limpieza de filtros tipo bolsa.
- Limpieza de filtros hidráulicos.
- Control de funcionamiento.
- Verificación de correas de la turbina.

Datos técnicos

Temperatura de agua de entrada	11.3 °C
Temperatura de agua de salida	7.7°C
Temperatura de aire exterior	23.6°C
Presión descarga #A	1050 kpa
Presión descarga #B	1110kpa
Presión Aspiración #A	787 kpa
Presión Aspiración #B	767 kpa
Punto de Control	6 °C

Los equipos de frío para tratamiento de aire operan dentro de los parámetros normales de funcionamiento.
Atte.

Pedro Rivas
Jefe de Mantenimien
BRITAM S.A

Pedro Rivas
Jefe de Mantenimiento
Britam S.A /División Frio.

Mcal. López 2929 y Villa Olimpia - F de la Mora - Paraguay
Tel.: (595-21) 670 411 R.A.
E-mail: britam@britam.com.py