## enimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80336

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paragu
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

nte: Congreso Nacional

rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 115107

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.2 | POLEA TENSORA DEL GOB | X | X | X |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | | | | | | | | |
| 3.3 | MAQUINA, POLEAS, BANCADA | X | | | X | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | |
| 3.12 | SISTEMA DE RESCATE | X | | | | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | | X | X | X | | | | | |
| 4.6 | CONTRAPESO | X | | | X | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | |

cha: 01/03/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacio...

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 193

## enimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80337

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

nte: Congreso Nacional

rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 1506106

Ref.:

Equipo

Ruta: RUTA 7

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | |
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |

echa: 01/03/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 493 163

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80338

...nte: Congreso Nacional

...rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56547

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | |
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |

...echa: 04/03/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Ta... Tel./Fax: 455 772 - 449 103

11:30

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80339

...ente: Congreso Nacional

...rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56546

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X | | | | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | | | | | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X | | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | | |

Fecha: 04/03/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO.
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tac... Fax: 655 772 - 449 183

08/1(

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80340

...ente: Congreso Nacional

...ección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56545

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X | | | | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | | | | | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X | | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...echa: | 04/03/19 | | |
| Hora Traslado: | | | |
| Hora Llegada: | | ING. SEBASTIÁN ROMERO | |
| Hora Salida: | | | |
| CLIENTE | | Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Naciona | El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo |
| Firma: | Aristelio Duarte | Acompañante: | No ☐ Si ☐ Ver dorso |
| Nombre: | | Técnico: | |

GRAF. NOVIARCA S.R.L. - Tte. Ferrin 613 e/ ... - Tel./Fax: 495 772 - 449 133

## Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO  Parte Nº: 80341

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56544  Ref.:
Ruta: RUTA 7  Equipo

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | | | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X | | | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | | | | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X | | | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | |

Fecha: 05/03/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Pacífico 613 c/ Tacuara - Tel./Fax: 495 772 - 449 183

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80342

...le: Congreso Nacional

...rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56543

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | X | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | |
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |

| | |
|---|---|
| ...echa: | 05/03/19 |
| Hora Traslado: | |
| Hora Llegada: | |
| Hora Salida: | |

ING. SEBASTIÁN ROMERO.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma: Antonio Duré

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 455 772 - 449 103

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80343

...nte: Congreso Nacional

...rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56542

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |

Fecha: 05/03/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCO S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 193

## ...nimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80344

...nte: Congreso Nacional

...rección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56541

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | X | | X | | | | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | | | | | | | | | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | X | X | X | | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X | | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | | |

echa: 07/03/09

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre: Antonio Diaz

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tac... Tel/Fax: 493 772 - 449 103

11:30

Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

## ...nimiento Preventivo

...nte: Congreso Nacional
...rección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56540
Ruta: RUTA 7

Mes: MARZO
Parte Nº:80345
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Para
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | X | | X |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | X | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | X | X |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | X | X | X |
| | | X | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |

echa: 06/03/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE
Firma: Antolin Duré
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...USO

...en letras) Guara

...VA: (5%)

...e/ Ta... Tel./Fax: 021 495

30

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575

## ...nimiento Preventivo

...nte: Congreso Nacional
...irección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56539
Ruta: RUTA 7

Mes: MARZO
Parte Nº 80346
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragu
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | | | |
| 3.2 | NIVELES DE ACEITE | X | X | X | |
| 3.4 | SISTEMA DE FRENO | X | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | X | X | X |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | X | X | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | X | X | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | X | | | |
| 4.7 | OPERADOR DE PUERTA | X | X | X | X |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | X | X | X |
| | | X | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |

echa: 06/03/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

CLIENTE
Firma: Antonio Ocre
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 c/ Tacuari - Fax: 455 772 - 498 103

## Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80347

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA
Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA
Nº de equipo: 113509
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | | | |
| 3.1 | CUADRO DE MANIOBRA | X | | X | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | X | X | |
| 3.12 | SISTEMA DE RESCATE | X | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | X | X | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | | X | X | X |
| 4.6 | CONTRAPESO | X | | X | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | AMORTIGUADORES | X | | X | |
| 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X | |
| 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | | |

Fecha: 01/03/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

Fax: 455 772 - 449 103
GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/

ThyssenKrupp

## Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80348

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA
Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA
Nº de equipo: 113508
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU | LI | ITEM | DESCRIPCIÓN | VE | AJ | LU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ESTADO DE CABINA | X | | | | 5.3 | AMORTIGUADORES | X | | X |
| 1.2 | PUERTAS DE CABINA | X | | | | 5.7 | CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO | X | X | X |
| 1.3 | PULSADORES CABINA | X | | | | 5.8 | FINALES DE RECORRIDO INF | X | | |
| 1.4 | INDICADOR DE POSICION | X | | | | | | | | |
| 1.5 | PARADA Y NIVELACION | X | | | | | | | | |
| 1.6 | HOLGURAS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 1.7 | DISPOSITIVOS DE CABINA | X | | | | | | | | |
| 2.1 | PULSADORES PASILLO | X | | | | | | | | |
| 2.2 | PUERTAS DE PASILLO | X | | | | | | | | |
| 3.1 | CUADRO DE MANIOBRA | X | | | X | | | | | |
| 3.5 | GOBERNADOR DE VELOCIDAD | X | | X | X | | | | | |
| 3.12 | SISTEMA DE RESCATE | X | | | | | | | | |
| 4.1 | TECHO DE CABINA | X | | X | X | | | | | |
| 4.2 | FINALES RECORRIDO SUP | X | | | | | | | | |
| 4.3 | CERRADURAS PASILLO | X | | | | | | | | |
| 4.4 | MECANISMOS PASILLO | | X | X | X | | | | | |
| 4.6 | CONTRAPESO | X | | | X | | | | | |
| 4.13 | ACUÑAMIENTO PARACAIDAS | X | | | | | | | | |

Fecha: 01/03/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE
Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

Tel: 435 772 - 449 193
GIOAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 873 c/ Tacu