ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 15 días de mes de julio del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el estacionamiento del edificio Asubank, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos limpieza, plomería y arreglo de cielo raso, según pedido MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS°152/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS°152/2024
PRESUPUESTO N°	003111
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°3170	Gs 1.140.520.-

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 80[illegible]-9
Fdo. de la Alma 258 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta

N° 003111

Villa Elisa, 11 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

3170 . 11/07/2024

Mantenimiento en el Edificio Benigno López: cielorraso, plomería y limpieza					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.3	Provisión de cielorraso de yeso .	m2	2	148.000	296.000
6.3	Cambio y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	2	59.760	119.520
1.5	Provisión de acometidas de agua corriente por Sector (un sector equivalente a un piso).	Unidad	1	275.000	275.000
.5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1	200.000	200.000
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1	250.000	250.000
					-
TOTAL					**1.140.520**
El Precio Total es de Guaraníes Un Millón Ciento Cuarenta Mil Quinientos Veinte.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

V° B°

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA							
Mantenimiento en el Edificio Benigno López: cielorraso, plomería y limpieza				Tiempo en días			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3	4
5.3	Provisión de cielorraso de yeso .	m2	2				
6.3	Cambio y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	2				
1.5	Provisión de acometidas de agua corriente por Sector (un sector equivalente a un piso).	Unidad	1				
2.5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1				
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como	Unidad	1				

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003111

Villa Elisa, 11 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Mantenimiento en el Edificio Benigno López: cielorraso, plomería y limpieza	
Item	**Descripción**
1	Reparación de cielorraso
2	Cambio de sentor de cañería
3	Limpieza

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Fra[illegible]
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Irala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de limpieza.

Fecha: 24 de junio de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/Nº152/2024

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto solicitar autorizar por donde corresponda la limpieza de la canaleta de desagüe, el cual se encuentra en el estacionamiento del edifico Asubank, debido a que la misma se encuentra colmatado de arena y desechos que dificulta el trabajo de la motobomba de desagüe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

17 JUL 2024

Director A.A.T. Lic. Juan E. Monges V.
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores