AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N°116 /21**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 23/09/2021	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
SALON AUDITORIO			
3.7	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m2	16,25
2.3	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	2,00
3.11	Pintura de cielorraso.	m2	6,00
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
2.17	Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	52,25
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	25,00
3.9	Pintura sintética para interior/exterior mate.	m2	6,72
2.6	Reparación de revoque en general.	m2	4
2.20	Cambio, provisión y colocación de zócalo de cerámica.	ml	32
CANALETAS ALEROS			
2.11	Provisión y cambio de canaletas del alero del edificio, con colocación y pintura.	ml	12,00
2.12	Provisión y cambio de bajada, con colocación y pintura. (especificar espesor de chapa)	ml	8,00
2.7	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	m2	12,00
Pintura en baños y pilares			
1.5	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura	m2	2
Marco y colocación de puerta			
2.33	Cambio, provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar, pintado y barnizado.	Unidad	1

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com

TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107

DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 259 – VILLA ELISA