RG TECNOSERVICE

Nº: 0000158

Fecha: 10/07/2026

INFORME TÉCNICO

Cliente: Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Dirección: Mello esq. Iturbe, Pilar – Paraguay
Teléfono: -

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
Ing. Oscar Echeguren	Encargado Técnico	

OBJETO
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales Institucionales según contrato N° 22/2025, correspondiente al Lote 2

OBSERVACIONES

TRABAJOS REALIZADOS			
ITEM	**UNID**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 18.000 BTU, UBICACIÓN D.I.C.R.I. ROTULO N° 2803-01-05-3906	
1	Kg	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 19	2
2	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 20	2
3	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 23	1
4	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 24	1
5	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 35	2
6	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU - ítem 36	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 18.000 BTU, UBICACIÓN SALA DE REUNION U.A.C. ROTULO N° 2803-01-05-3907	
7	Kg	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 19	2
8	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - - ítem 20	2

9	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 23	1
10	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 24	1
11	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 35	2
12	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU - ítem 36	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 18.000 BTU, UBICACIÓN ESCUELA DE POSTGRADO ROTULO N° 2803-01-05-3908	
13	Kg	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 19	2
14	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - - ítem 20	2
15	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 23	1
16	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 24	1
17	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 35	2
18	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU - ítem 36	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 18.000 BTU, UBICACIÓN PREXU ROTULO N° 2803-01-05-3909	
19	Kg	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 19	2
20	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - - ítem 20	2
21	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 23	1
22	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 24	1
23	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 35	2
24	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU - ítem 36	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 18.000 BTU, UBICACIÓN PREXU ROTULO N° 2803-01-05-3910	
25	Kg.	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 19	2
26	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - - ítem 20	2
27	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 23	1

28	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 24	1
29	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU - ítem 35	2
30	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU - ítem 36	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 24.000 BTU, UBICACIÓN U.A.C. ROTULO N° 2803-01-05-3914	
31	Kg.	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - -ítem 37	2
32	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 38	2
33	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 41	1
34	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 42	1
35	Und.	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU --ítem 47	1
36	Und.	Mano de obra por cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - -ítem 48	1
37	Und.	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 49	1
38	Und.	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 50	1
39	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - ítem 55	2
40	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 24.000 BTU -ítem 56	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 24.000 BTU, UBICACIÓN U.A.C. ROTULO N° 2803-01-05-3915	
41	Kg.	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 37	2
42	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 38	2
43	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 41	1
44	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 42	1
45	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - ítem 55	2
46	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 24.000 BTU -ítem 56	2
		MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MARCA VCP DE 24.000 BTU, UBICACIÓN U.A.C. ROTULO N° 2803-01-05-3916	
47	Kg.	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - -ítem 37	2

RG TECNOSERVICE

48	Und.	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 38	2
49	Und.	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 41	1
50	Und.	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU -ítem 42	1
51	Und.	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU --ítem 47	1
52	Und.	Mano de obra por cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - -ítem 48	1
53	Und.	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU - ítem 55	2
54	Und.	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 24.000 BTU -ítem 56	2

VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS

Firmado digitalmente por VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Fecha: 2026.07.10 11:22:45 -03'00'

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
Fecha: 2026.07.10 09:57:35 -03'00'

Firma y Aclaración
RG Tecnoservice