# FRIO UNIVERSAL

Tels: 942910/527343 e-mail: friouniversal@hotmail.com
Acceso Sur 1371 Fdo. De la Mora - Paraguay
Ruc: 80006573-5

***Informe Tecncio de servicios realizados 02***

*Asuncion, 14 de diciembre del 2022.-*

*Nº de Orden de Servico: 176*

*Señores:*
*Instituto de Bienestar Social*
***RUC: 80000905-3*** **Telefono: (021) 440.854**
Direccion: Luis Alberto de Herrera N° 856 c/ Tacuary

| Equipos | Descripcion | Precio Unitario | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-05-0064** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-05-0064** | | |
| | PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO) | 50.000 | 2 |
| | MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE | 300.000 | 1 |
| 2 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-137-0049** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| 3 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0157** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| 4 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-74-0070** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| 5 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1785** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1785** | | |
| | PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 12000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO) | 50.000 | 1 |
| | MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE | 300.000 | 1 |
| 6 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1780** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| 7 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1779** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| 8 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1781** | | |
| | LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT | 250.000 | 1 |
| | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION. | 250.000 | 1 |
| | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1781** | | |
| | PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO) | 50.000 | 2 |
| | MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE | 300.000 | 1 |

ROBERTO CACERES, Jefe
Sección Patrimonio
Instituto de Bienestar Social

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Encargado IBS

Tecnico Frio Universal