RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 11451 Fecha 15/06/23
Nombre:
Viviana Jiménez
Gerencia Financiera
8.40

FG DT 35/23

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 06/06/2023

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 5.100.000- (guaranies cinco millones cien mil) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion **Mitsubishi L 200 año 2007** chapa **EAD 850** propiedad del **Fondo Ganadero**

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 001-001-0008540

_ Nota de remision Nro 001-001-0000028

_ Informe tecnico autocenter

_ presupuesto nro 14

_ orden de provisorio

_ orden de servicio definitivo

_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo

_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS

_ constancia Repce

_ formulario FIS

_ formulario FIP

_ certificado de cumplimiento tributario

_ observacion de la inspeccion tecnica vehicular (IVESUR)

Nº: 302	Fecha 06/06/23	Fecha Recepción FG/G.G.I. / /
Providenciado a: A. Cf	Para su: Tengo su Pedido.	

Por Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008540

Fecha de Emisión: 02 DE JUNIO DEL 2023 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	MITSUBISHI L-200 EAD 850					
	ROTULA SUPERIOR	2		290.000		580.000
	ROTULA INFERIOR	2		350.000		700.000
	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	2		120.000		240.000
	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	2		120.000		240.000
	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1		500.000		500.000
	REGULACION DE FRENO	1		30.000		30.000
	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	2		120.000		240.000
	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	1		380.000		380.000
	ZAPATA DE FRENO TRASERO	2		200.000		400.000
	CAMBIAR JGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO	1		260.000		260.000
	CILINDRO DE FRENO	2		180.000		360.000
	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)	1		50.000		50.000
	MANO DE OBRA	1		520.000		520.000
	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	4		150.000		600.000
						5.100.000

ORIGINAL

SUBTOTALES **CINCO MILLONES CIEN MIL**

TOTAL A PAGAR 463.636 463.636

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA:

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000028

Fecha de Emisión: **01/06/2023**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **FONDO GANADERO** RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBSICHI L-200

Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAD 850

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		ROTULA SUPERIOR
2		ROTULA INFERIOR
2		GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR
2		GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
1		CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
1		REGULACION DE FRENO
2		RECTIFICAR DISCO DE FRENO
1		CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO
2		ZAPATA DE FRENO TRASERO
1		CAMBIAR JGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO
2		CILINDRO DE FRENO
1		CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)
1		MANO DE OBRA
4		CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO

ORIGINAL

Sr. Javier Rojas
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°14

FECHA 29/05/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI **MODELO L200** **COLOR GRIS**
CHAPA EAD 850

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13.14	2	ROTULA SUPERIOR	290.000	580.000
13.15	2	ROTULA INFERIOR	350.000	700.000
13.36	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	120.000	240.000
13.39	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	120.000	240.000
12.1	1	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	500.000	500.000
12.5	1	REGULACION DE FRENO	30.000	30.000
12.3	2	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	120.000	240.000
12.10	1	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	380.000	380.000
12.12	2	ZAPATA DE FRENO TRASERO	200.000	400.000
12.11	1	CAMBIAR JGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO	260.000	260.000
12.12	2	CILINDRO DE FRENO	180.000	360.000
12.17	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)	50.000	50.000
12.19	1	MANO DE OBRA	520.000	520.000
13.2	4	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	150.000	600.000
			TOTAL	**5.100.000**

CINCO MILLONES CIEN MIL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Sr. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI **MODELO L200** **COLOR GRIS**
CHAPA EAD 850

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
13.14	2	ROTULA SUPERIOR
13.15	2	ROTULA INFERIOR
13.36	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR
13.39	2	GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
12.1	1	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
12.5	1	REGULACION DE FRENO
12.3	2	RECTIFICAR DISCO DE FRENO
12.10	1	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO
12.12	2	ZAPATA DE FRENO TRASERO
12.11	1	CAMBIAR JGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO
12.12	2	CILINDRO DE FRENO
12.17	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)
12.19	1	MANO DE OBRA
13.2	4	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO

Lic. Walter Báez
Gerente de Transporte

AUTOCENTER
RUC [illegible]43-4

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 29 MAYO de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar sistema Según Ivesur (inspección técnica vehicular) verificar guardapolvo de homocinética ,rotula superior desgastado,buje delantero , pastilla de freno delantero , verificar fibras de freno trasero ,buje elástico desgastados, buje amortiguador trasero desgastado detalle del vehículo **Mitsubishi l 200 año 2007** chapa **EAD 850** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- VERIFICAR ROTULA SUPERIOR Y INFERIOR

2- VERIFICAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA

3- VERIFICAR FRENOS TRASERO Y DELANTERO

4- VERIFICAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto .

Atentamente

Jesús López

RUC 4828148-4

Gerente
de Gestión Institucional

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 29 MAYO de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 14/23 al vehículo **Mitsubishi L200 AÑO 2007 chapa N° EAD 850,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- ROTULA SUPERIOR
2- ROTULA INFERIOR
3- GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR
4- GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
5- CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
6- REGULACION DE FRENO
7- RECTIFICAR DISCO DE FRENO
8- CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO
9- ZAPATA DE FRENO TRASERO
10- CAMBIAR JUEGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO
11- CILINDRO DE FRENO
12- CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)
13- CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO

Sr. Javier Báez
Jefe División de Ta...

Javier Valiente
Gerente
Gestión Institucional

Jesús López
RUC 4628148-4

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 14 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **MITSUBISHI L 200 año 2007 chapa EAD 850** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 ROTULA SUPERIOR
2 ROTULA INFERIOR
3 GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INFERIOR
4 GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
5 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
6 REGULACION DE FRENO
7 RECTIFICAR DISCO DE FRENO
8 CAMBIO JUEGO DE PASTILLA DE FRENO
9 ZAPATA DE FRENO TRASERO
10 CAMBIAR JUEGO REPARO ANILLOS CUARD. CILINDRO
11 CILINDRO DE FRENO
12 CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)
13 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

02 JUNIO DE 2023

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

ATENTAMENTE.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 385975

FECHA EMISION: 24-05-2023

VENCIMIENTO: 20-06-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 385975

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEICULOS

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

3/3

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

02062023 1147 48281484 48281484

AUTO
RUC

016578

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2023 **Periodo:** Junio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 02/06/2023

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	3378271	PARCIAL	LABORAL	

SET
TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270155446032

FECHA 25/05/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/06/2023 NÚMERO DE CONTROL : 94D20916

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427148281489 4D20916

Ivesur Paraguay	OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN	Código:	FOR002
	Revisión:	00	
		Vigencia:	2021-06-04
		Página:	1 de 2

LÍNEA:	**3**
MATRÍCULA:	**EAD850**
MARCA:	**MITSUBISHI**
MODELO:	**L200**
FECHA:	**22/05/2023**
INSPECTOR Nº:	**113**

DEFECTOS:

Guardapolvo homocinetica rotos

Rotula superior derecho degastado

Buje soporte mordaza delantero con desgaste

Pastilla de freno desgastados

Buje elasticos degastados

Buje amortiguador trasero ddegastado

Ing. Miguel Valiente
Gerente
de Gestión Institucional

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV.CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3		Marca	MITSUBISHI	Nº	6310
Tipo	0300	Modelo	L 200	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAD150	Nº Bastidor	93XJNK3407C645740	Fecha de Inspección	22/05/2023
Año Fabricación	2.007	Color	Plata	Reinspeccionar antes de:	22/06/2023

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113
3.15	PARASOL	113
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	113
3.17	ESPEJOS INTERIORES	113
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	113
3.19	LITERA	113
3.20	HERRAMIENTAS	113
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	113
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	113
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	113
4.03	LUCES DE GIRO	113
4.04	LUCES DE FRENO	113
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	113
4.06	LUCES DE POSICIÓN	113
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	113
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	113
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	113
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	113
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	113
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	113
5.04	F. DE DIS., F. DE TAMB., CAMB. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	113
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	113
6.03	BIELAS Y BARRAS	113
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	113
6.05	SERVO DIRECCIÓN	113
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	113
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.03	ELÁSTICOS	113
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	113
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	113
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	113
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	113
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	113
7.09	RUEDAS AUXILIAR	113
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	113
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	113
8.04	NIVEL DE RUIDOS	113
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	113
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	113
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	113
9.02	VELOCIMETRO	113
9.03	BOCINA	113
9.04	DETECTOR DE RADARES	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	-------	39

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.46	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.64/2.07		Fd. (KN) 3.84/2.30	Des. (%) 17.00/10.00	Efic. (%) 69.71
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.07		Fd. (KN) 2.32	Des. (%) 10.00	Efic. (%) 23.82
Suspensiones (%) 63/78/46/32		Alineación (m/km) -7/-2			Peso. (Kg) 1879
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00 / 1.00		Intensidad total (Klx)

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
5.04.01	GRAVE	INEXISTENTE O CON DEFECTOS MUY GRAVES
5.04.02	GRAVE	CONSERVACIÓN Y/O FIJACIÓN DEFICIENTE
6.04.03	GRAVE	HOLGURAS EXCESIVAS EN PUNTEROS, ROTULAS Y ARTICULACIONES
7.02.02	GRAVE	FIJACIONES DEFECTUOSAS DEL EJE TRASERO
7.04.01	GRAVE	EFICACIA MENOR AL 40%
7.04.02	GRAVE	DESEQUILIBRIO EN UN MISMO EJE MAYOR AL 30%

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones: Municipalidad
Los defectos se detallan en la hoja adjunta

INSPECCION NO CONFORME

CONFORME	
NO CONFORME	X

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: FONDO GANADERO
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Línea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Área de Gestión Institucional

13.21	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				200.000	200.000
13.22	CAMBIO BARRA TORSION				650.000	650.000
13.23	CAMBIO BRAZO PITMAN				420.000	420.000
13.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				450.000	450.000
13.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				65.000	65.000
13.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				250.000	250.000
13.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				120.000	120.000
13.28	CAMBIO BASE TERMINAL BARRA DE TORSION				120.000	120.000
13.29	REPARACION DE PEDALERA (JGO. PERNO Y BUJES)				220.000	220.000
13.30	REPARACION HOMOCINETICA				300.000	300.000
13.31	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				220.000	220.000
13.32	CAMBIO JUEGO REPARO PERNO PIVOT				120.000	120.000
13.33	CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR				550.000	550.000
13.34	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR				650.000	650.000
13.35	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				200.000	200.000
13.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				120.000	120.000
13.37	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				100.000	100.000
13.38	CAMBIO BRAZO BIELETA DE ESTABILIZADOR				150.000	150.000
13.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				120.000	120.000
13.40	MANO DE OBRA				540.000	540.000
14	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
14.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				80.000	80.000
14.2	REPARACION DE ALTERNADOR				330.000	330.000
14.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
14.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				35.000	35.000
14.5	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				150.000	150.000
14.6	CAMBIO FOCO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				50.000	50.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Raquel Valiente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

9.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				65.000	65.000
9.19	MANTENIMIENTO MASA				30.000	30.000
9.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				50.000	50.000
9.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				150.000	150.000
9.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				400.000	400.000
9.23	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				289.300	289.300
9.24	MANO DE OBRA				380.000	380.000
10	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
10.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				305.587	305.587
10.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				245.862	245.862
10.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				80.000	80.000
10.4	MANO DE OBRA				170.000	170.000
11	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
11.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				500.000	500.000
11.2	MANO DE OBRA				230.000	230.000
12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
12.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				500.000	500.000
12.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				250.000	250.000
12.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				120.000	120.000
12.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				550.000	550.000
12.5	REGULACION DE FRENO -				30.000	30.000
12.6	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE FRENO				650.000	650.000
12.7	DISCO DE FRENO				520.000	520.000
12.8	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000
12.9	CAMBIAR CABO DE FRENO				160.000	160.000
12.10	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				380.000	380.000
12.11	CAMBIAR JGO. REPARO ANILLOS GUARD. CILINDRO				260.000	260.000
12.12	CILINDRO DE FRENO				180.000	180.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

DE FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

12.13	TAMBOR DE FRENO				550.000	550.000
12.14	ZAPATA DE FRENO TRASERO				200.000	200.000
12.15	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				500.000	500.000
12.16	REPARAR MORDAZA DE FRENO				200.000	200.000
12.17	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)				50.000	50.000
12.18	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE Y METAL DE FRENO				150.000	150.000
12.19	MANO DE OBRA				520.000	520.000
13	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
13.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				50.000	50.000
13.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				150.000	150.000
13.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				165.000	165.000
13.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				180.000	180.000
13.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS.				120.000	120.000
13.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				89.000	89.000
13.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				500.000	500.000
13.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				500.000	500.000
13.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				35.000	35.000
13.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				120.000	120.000
13.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				300.000	300.000
13.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION				550.000	550.000
13.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				500.000	500.000
13.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				290.000	290.000
13.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				350.000	350.000
13.16	CAMBIO PERNO DE PARRILLA NFERIOR Y SUPERIOR				120.000	120.000
13.17	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				900.000	900.000
13.18	CAMBIO MUÑEQUIN CENTRAL DE DIRECCON				400.000	400.000
13.19	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				250.000	250.000
13.20	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				220.000	220.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

Dr. Pablo Arias Bogarín
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

12.13	TAMBOR DE FRENO				550.000	550.000
12.14	ZAPATA DE FRENO TRASERO				200.000	200.000
12.15	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO				500.000	500.000
12.16	REPARAR MORDAZA DE FRENO				200.000	200.000
12.17	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)				50.000	50.000
12.18	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE Y METAL DE FRENO				150.000	150.000
12.19	MANO DE OBRA				520.000	520.000
13	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
13.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION				50.000	50.000
13.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				150.000	150.000
13.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR				165.000	165.000
13.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR				180.000	180.000
13.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS.				120.000	120.000
13.6	CAMBIO BUJE ELASTICO				89.000	89.000
13.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO				500.000	500.000
13.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO				500.000	500.000
13.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR				35.000	35.000
13.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO				120.000	120.000
13.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA				300.000	300.000
13.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION				550.000	550.000
13.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA				500.000	500.000
13.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR				290.000	290.000
13.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				350.000	350.000
13.16	CAMBIO PERNO DE PARRILLA NFERIOR Y SUPERIOR				120.000	120.000
13.17	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)				900.000	900.000
13.18	CAMBIO MUÑEQUIN CENTRAL DE DIRECCON				400.000	400.000
13.19	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO				250.000	250.000
13.20	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION				220.000	220.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valente
Gerente
Desarrollo Institucional

Dr. Ricardo Rodríguez
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero