BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"

Nº DE ID: 410158/2022

Vigencia de Contrato: 18/11/2022 al 18/11/2025

CONTRATO: 731/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

Conforme al ID N° 410158/2022, Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar.

Fue adjudicada a la empresa S.I.T. Paraguay S.A. con relación al **LOTE II,** RESPUESTOS, ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR - Contrato Abierto.

El procedimiento de cambio e instalación del dispositivo, sensor de movimiento PIR en la sala de anteboveda según informe técnico N° 0005745 de la empresa y nota de conformidad de la sucursal recurrente se cumplió, según las especificaciones técnicas y contrato vigente.

Se emite el presente informe dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N°1700/19

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005745

Cliente: BNF	
Nº Cuenta: 0223	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Arroyos y Esteros.
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: falso disparo de la zona 5.

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a la verificación de la zona 5 por la cual se encuentra con falla se procedio al cambio de la misma y queda funcionando.
Se realizo pruebas con el gerente.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Sensor de Movimiento	1	9			
2		de la marca DSC		10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: el Panel Transmite por vía IP y en la bóveda cuenta con Pánico y antisísmico, Todas las Prueba con el gerente.

Técnicos: Hugo Trinidad - Eduardo Ramirez.

Fecha de Inicio: 27/03/23 Hora de llegada: 13:40 Fecha de Finalización: 27/03/23 Hora de Salida: 14:20

Firma Técnico

Eduardo R.
Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO · BNF · SUCURSAL ARROYOS Y ESTEROS

Firma Cliente/Contacto
Hendy David Ocampos Insfrán
Enc. Gerencia
Sucursal Arroyos y Esteros
Aclaración

GRAFI PLUS - 10 Tal. 50 x 3 - 0005.701 al 0006.200 - 03/2023