TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señore
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

05 de enero 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Se realiza limpieza de sensores en el SLC LOOP 2 y 2 módulos simples de accionamiento de pulsadores de edificio Senadores.
Se verifica el funcionamiento de los sistemas, se encuentran fallas de comunicación en algunos sensores; estos se deben a posibles cortes de energía, y transitorios. En estas situaciones, los paneles de alama se condicionan a situaciones descriptas, y se actualizan de manera inmediata sin la perdida de posibilidad de detección, puesto que estos (sensores) no dependen del panel central de alarmas para su funcionabilidad. Los errores fueron transmitidos al panel de alarma una vez restablecida la comunicación, de manera inmediata.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing. Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

05/01/2024
Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional