TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi, San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX. (595-971) 283-499

Señore
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

12 de Marzo 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Se con la remoción de sensores de los pasillos del bloque de senadores para su posterior re instalación mientras duren trabajos de mantenimiento del cielo raso. El funcionamiento de detección de Sensores SIGA 4D del nivel 3 del edificio de Diputados se encuentran en funcionamiento. Se revisan cortos en los lazos SLC y se reponen con resultados satisfactorios.

Es imperante el cambio de la mayoría de sensores, o por lo menos de manera gradual, ya que estos se encuentran fuera del rango de vida útil y podrían agraviar situaciones de alarma reales.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

TECNISYS S.R.L.
80045086-3

Cc/Dm
DMM/asa

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DGA

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
12/03/24