(21) Orig 19

Av. Coronel Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/45

Hoja N° 1.-

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 010/2022

PROVEEDOR: WILCO Tornería y Cromado

CONTRATO N°: 087/2022

PARTE: Administración Central | Fábrica Villeta [X] | Fábrica Vallemí

Los 07 días del mes de Diciembre del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Final del Servicio, con ID N° 420.972 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra		Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y culminación, en su caso)
	4	• Reparacion reductor de cinta transportadora La reparacion del reductor debera incluir la corona y piñón, ademas de 3 rulemanes nuevos. Precision de +/- 0,01mm.	Informe adjunto de fecha 07/12/2022 Asistente de AMM/021-2022	El 06/12/2022 al 06/12/2022 Nota de Remisión 001-001-0001360, 001-001-0001361 y 001-001-1362
	6	• Reparacion tapa delantera compresor Mapner Reparación de tapa delantera del compresor Mapner R400, confeccionado en fundicion gris. Precisión +/- 0,01mm.		
	7	• Reparacion tapa trasera compresor Mapner Reparación de tapa trasera del compresor Mapner R400, confeccionado en fundicion gris. Precisión +/- 0,01mm.		
	8	• Reparacion mecanizado de eje compresor Mapner Reparacion de eje del compresor Mapner R400. Precision +/- 0,01mm		
	10	• Reparacion de reductor corona y retenes Reparación de reductor del Dosometro de Clinker del molino N° 1, ademas de la confección de coronas y retenes nuevos.		

Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Antonio Ovelar

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Antonio Oviedo
Jefe Dpto. Mantenimiento
Villeta - I.N.C.

Ing. Lelis Almada
Director Fabrica
Villeta - I.N.C.

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: