LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, 23 de junio de 2021.

Ing:
Sebastián Romero.

Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.

DIRECCION DE PATRIMONIO:

En la Dirección de Patrimonio se realizó el servicio de mantenimiento preventivo, encontrándose que el dvr tiene canales dañados de señal, de video, lo que hace que la imagen sea deficiente para los usos y fines prácticos. Se recomienda el reemplazo de dicha unidad. Y hay cuatro cámaras que se deben reemplazar por envejecimiento del cristal de acrílico que protege a la lente, la cual está opaca y amarillentada. Se debe reemplazar el cableado UTP para dejar separados las señales de las cámaras en aproximadamente 120m.
Sin nada más que informar, me despido atentamente.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

LA MAYORIA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
JUNIO 2021