ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE SITIO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ID N° 415.916
CONTRATO N° 10/2.022

CONTRATISTA: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CONACYT"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 14 de octubre de 2.022
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2.022
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de Agosto de 2.023
VALOR CONTRATO: Gs. 1.366.999.911.-
VALOR ADENDA DEL CONTRATO: Gs. 273.003.805.-
TOTAL, DEL CONTRATO + ADENDAS: 1.640.003.716.-
TOTAL, EJECUTADO: 1.525.856.413.-

En Asunción, sitio Dr. Justo Prieto y Teófilo del Puerto N° 223 B° Villa Aurelia a los 07 días del mes de Setiembre de 2.023, se reúnen las siguientes personas: **Econ. Hugo A. Ortiz B. Director General de Administracion y Finanzas, Lic. Richart I. Aquino B. Jefe de Departamento Administración**, en representación del CONACYT, el **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller, Contratista de la Obra, el Ing. Carlos Rubén López A. como Fiscal de Obras**, con el fin de suscribir el presente **Acta de Recepción Provisoria de la Obra**, según el **Contrato N° 10/2.022 y sus Adendas** para la Construcción de la Ampliación del Edificio del CONACYT.

La Fiscalización de la Obra, luego de la verificación de los trabajos realizados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la Planilla de Precios Unitarios y cantidades disponibles, según se estipula en el **Contrato N° 10/2.022 y su Adenda N° 02.**

Se procedió a la verificación de los **Ítem del Contrato N° 10/2.022 y su Adenda N° 02** y las Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de las obras comprenden:

- La inspección física de las obras ejecutadas;
- La ejecución de las pruebas específicas en las CEC;
- La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
- La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
- La constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
- Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 13988023

Lic. Richart I. Aquino B.
Dpto. de Administración
CONACYT

Carlos R. López A.
Ing. Civil

Econ. Hugo Alfredo Ortiz
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT

Se Observan los siguientes puntos a mejorar o terminar que se describen de la siguiente forma:

- Se observa que no se colocaron los topes de puestas en el primer piso
- Se observa que los espejos no cumplen con el PBC
- Se observa y se debe corregir el piso del Baño del Presidente
- Se observa canilla pico bajo y se debe corregir por canilla de pico alto
- Se observa la falta de rotulación de los tableros eléctricos
- Se observa la falta de colocación de las mangueras de Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
- Se observa y se debe mejorar la limpieza de las cajas de Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
- Se observa y se debe corregir la alineación de la perfilaría del Cielo Raso
- Se observa y se debe corregir el piso de algunos sectores
- Se observa y se debe mejorar la pintura del Pasillo Técnico
- Se observa y se debe mejorar el siliconado de las ventanas del segundo piso
- Se observa y se debe corregir la limpieza y pintura del ladrillo laminado
- Se observa y debe corregir la puntura de pared de varios sectores

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Nro. 2598223

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Contratista de la Obra

Carlos R. López
Ind. Civil

Ing. Carlos Rubén. López A.
Fiscal de Obras

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Administración

Lic. Richart Ignacio Aquino Báez
Jefe Dpto. Administración

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Dirección General de Administración y Finanzas

Econ. Hugo Alfredo Ortiz B.
Director Gral. Administración y Finanzas