FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 14512 Fecha 15/06/23
Nombre: Viviana Jiménez
Gerencia Financiera
VJ Hs. 8.45

FG – DT 42/23

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 13/06/2023

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la Gerencia y por su intermedio donde corresponda el pago de gs **3.692.000** - (**guaranies tres millones seiscientos noventa y dos mil**) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato nro 15/2021por los trabajo realizado al vehiculo del **FONDO GANADERO** Toyota Hilux año 2001 chapa AJV 238

Para el efecto se adjunta

_ factura de credito Nro 001-001- 0008541
_ Nota de remision Nro 001-001-0000029
_ Presupuestos Nro 15
_ informe tecnico
_ ordenes provisorios
_ orden definitivo
_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ constancia repce
_ formulario fis
_ formulario fip´
_ certificado de cumplimiento tributario
_ observacion de la inspeccion tecnica vehicular (ivesur)

Nº 331 Fecha 15/06/23 Fecha Recepción FG/G.G.I. ___/
Providenciado a: D: Go Para su: Para su Pureza

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008541

Fecha de Emisión: 06 DE JUNIO DEL 2023 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	TOYOTA HYLUX AJV 238					
	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	2		120.000		240.000
	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	1		40.000		40.000
	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	2		120.000		240.000
	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	2		20.000		40.000
	MANO DE OBRA	1		430.000		430.000
	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	2		160.000		320.000
	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	2		200.000		400.000
	MANO DE OBRA	1		512.000		512.000
	REPARACION DE RADIADOR	1		350.000		350.000
	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	2		250.000		500.000
	MANO DE OBRA	1		620.000		620.000
						3.692.000

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 335.636 TOTAL IVA: 335.636

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000029

Fecha de Emisión: **06/06/2023**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **FONDO GANADERO** RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HYLUX

Número de Registro Único del Automotor (RUA): AVJ 238

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS
1		CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
2		RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
2		REGULACION DE FRENO Y DE MANO
1		MANO DE OBRA
2		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
2		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
1		MANO DE OBRA
1		REPARACION DE RADIADOR
2		CAMBIO DE CRUZETA CARDAN
1		MANO DE OBRA

ORIGINAL

Lic. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA AJV 238
2/6/2023

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
1.10	2	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS
1.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
1.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
1.5	2	REGULACION DE FRENO Y DE MANO
1.25	1	MANO DE OBRA
2.3	2	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
2.4	2	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
2.35	1	MANO DE OBRA
7.44	1	REPARACION DE RADIADOR
5.37	2	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN
5.53	1	MANO DE OBRA

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER
RUC [illegible]8-4

Ing. Miguel Valiente
Gerente
Jefe de Gestión Institucional

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO N°15

FECHA 02/06/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA AJV 238

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.10	2	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	120.000	240.000
1.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	40.000	40.000
1.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	120.000	240.000
1.5	2	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	20.000	40.000
1.25	1	MANO DE OBRA	430.000	430.000
2.3	2	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	160.000	320.000
2.4	2	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	200.000	400.000
2.35	1	MANO DE OBRA	512.000	512.000
7.44	1	REPARACION DE RADIADOR	350.000	350.000
5.37	2	CAMBIO DE CRUZETA CARDAN	250.000	500.000
5.53	1	MANO DE OBRA	620.000	620.000
			TOTAL	**3.692.000**

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Lcdo. Miguel Valiente
Gerente
Dirección de Gestión Institucional

RUC 4828148-4

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 02 JUNIO de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar sistema Según Ivesur (inspección técnica vehicular) verificar frenos delantero y trasero verificar freno de mano , verificar buje parrilla perdida de agua de refrigerante mas detalles de averias a ser verificados por el taller detalle del vehículo **TOYOTA HILUX año 2001** chapa **AJV 238** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- VERIFICAR FRENOS TRASERO Y DELANTERO Y FRENO DE MANO

2- VERIFICAR BUJES PARRILLA

3- VERIFICAR PERDIDA DEL REFRIGERANTE

4- VERIFICAR CRUZETA CARDAN

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Jesús López

Lcdo. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto .

Atentamente

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 02 junio de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 15/23 al vehículo **TOYOTA HILUX AÑO 2001 chapa N° AJV 238,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:
1-CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS
2- CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
3- RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO
4- REGULACION DE FRENO Y DE MANO
5- CAMBIAR BUJE PARRILA SUPERIOR
6- CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
7- REPARACION DE RADIADOR
8- CAMBIO DE CRUZETA CARDAN

Lcdo. Miguel Caballero
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
...ión de Transporte

Jesús López

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 15 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **TOYOTA HILUX año 2001 chapa AJV 238** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 CAMBIAR JUEGO DE CUBETA
2 CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
3 RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO
4 REGULACION DE FRENO DE MANO
5 CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
6 CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
7 REPARACION DE RADIADOR
8 CAMBIO DE CRUZETA CARDAN

02 JUNIO DE 2023

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

ATENTAMENTE.

Lic. Miguel Valiente
Gerente
de Gestión Institucional

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com
Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 2	Marca	TOYOTA	Nº	6415	
Tipo 0300	Modelo	HILUX D/C 4X4	Clase 0	Orden	1
Matrícula actual AJV238	Nº Bastidor	JTFDE626X00055019	Fecha de Inspección		23/05/2023
Año Fabricación: 2.001	Color	Bordo	Reinspeccionar antes de:		23/06/2023

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113
3.15	PARASOL	113
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	113
3.17	ESPEJOS INTERIORES	113
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	113
3.19	LITERA	113
3.20	HERRAMIENTAS	113
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	113
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	113
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	113
4.03	LUCES DE GIRO	113
4.04	LUCES DE FRENO	113
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	113
4.06	LUCES DE POSICIÓN	113
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	113
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	113
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	113
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	113
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	113
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	113
5.04	F. DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	113
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	113
6.03	BIELAS Y BARRAS	113
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	113
6.05	SERVO DIRECCIÓN	113
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	113
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.03	ELÁSTICOS	113
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	113
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	113
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	113
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	113
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	113
7.09	RUEDAS AUXILIAR	113
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	113
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	113
8.04	NIVEL DE RUIDOS	113
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	113
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	113
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	113
9.02	VELOCIMETRO	113
9.03	BOCINA	113
9.04	DETECTOR DE RADARES	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4918	15602106	6504006	5203106	---	16

D: MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.23	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.27/1.34		Fd. (KN) 3.85/1.20		Des. (%) 9.00/10.00	Efic. (%)	55.75
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.06		Fd. (KN) 0.89		Des. (%) 16.00	Efic. (%)	10.20
Suspensiones (%) 40/52/48/49		Alineación (m/km) -10/-16				Peso: (Kg)	1949
Luces	Bajas I/D (Klx) 6.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 2.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 3.00 / 2.00		Intensidad total (Klx) 20.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
5.01.02	GRAVE	EFICACIA<45%
5.02.01	GRAVE	EFICACIA INFERIOR AL 15%
7.01.01	LEVE	HOLGURAS EN GOMAS DE LOS TENSORES
8.01.01	GRAVE	TRANSMISIÓN DE FUERZA DETERIORADA CON RIESGO DE RUTURA

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

INSPECCIÓN NO CONFORME

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad
Baja eficacia frenon trasero y freno de mano soporte parrilla lado derecho flojo cruzeta cardan desgastado perdida de liquido refrijerante

CONFORME		ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME	X	V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: FONDO GANADERO **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Ivesur Paraguay	**OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN**	Código:	**FOR002**
	Revisión:	00	
		Vigencia:	2021-06-04
		Página:	1 de 1

LÍNEA:	**2**
MATRÍCULA:	**AJV238**
MARCA:	**TOYOTA**
MODELO:	**HILUX**
FECHA:	**23/05/2023**
INSPECTOR Nº:	**113**

DEFECTOS:

Baja eficacia de freno trasero y freno de mano
Soporte parrilla lado derecho flojo
Cruzeta cardan desgastados
Perdida de refrijerante

Econ. Miguel Ayrente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
División de Transporte

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 385975

FECHA EMISION: 24-05-2023

VENCIMIENTO: 20-06-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 385975

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEICULOS

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

07062023 1225 48281484 48281484

016578

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2023 **Periodo:** Junio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 07/06/2023

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270155446032

FECHA 25/05/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/06/2023 NÚMERO DE CONTROL : 94D20916

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427148281489402O916

1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.15	CAMBIO CAÑO DE METAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
1.20	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.22	REPARACION DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CAÑERIAS	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
2.1	CORRECCION DE PISADA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. PREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

5.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
5.37	CAMBIO DE CRUCENTA CARDAN	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
5.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
5.39	CAMBIO DE CARDAN 4*4 DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
5.40	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
5.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
5.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4*4)	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
5.43	CAMBIO DE RULEMAN (CANASTA DE EJE DE HOMOCINETICA 4*4	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
5.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
5.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE	Unidad	EVENTO	1	223.290	223.290
5.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4*4	Unidad	EVENTO	1	173.249	173.249
5.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4*4	Unidad	EVENTO	1	955.613	955.613
5.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)	Unidad	EVENTO	1	253.091	253.091
5.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4*4	Unidad	EVENTO	1	156.232	156.232
5.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4*4	Unidad	EVENTO	1	262.121	262.121
5.53	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
6	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
6.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
6.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL A.A.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
6.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
6.5	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
6.6	REPARACION DE COMPRESOR DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
6.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

7.16	CAMBIO JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
7.17	CAMBIO DE CASQUILLO DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	182.000	182.000
7.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
7.19	CAMBIO CORONA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.20	CAMBIAR TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
7.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.22	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.23	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.24	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
7.25	CAMBIO CIGUEÑAL	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
7.26	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
7.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
7.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
7.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
7.32	CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.33	CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
7.34	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
7.35	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
7.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
7.37	CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
7.38	CAMBIAR BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.39	CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.40	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000
7.41	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
7.42	CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
7.43	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
7.44	REPARACION DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
7.45	CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
7.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Vallento
Gerente
Fondo Ganadero Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero