Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 23 de julio del 2021

INFORME TECNICO Nº 072/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA HILUX con Chapa HAB501, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	cant.
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
7.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
7.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
7.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80005121-9