Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Informe Técnico

Lic. Gustavo Palmerola
Jefe de la Sección Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
Pilar – Paraguay

Ref.: Informe Técnico conforme Orden de Servicio Nro. 49 de fecha 08 de junio de 2021.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de presentar el Informe Técnico por los trabajos realizados conforme con Orden de Servicio Nro. 49, de fecha 08 de junio de 2021, en el marco del contrato para "Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral", conforme lo estipula el Contrato N°: 062/2021.

1. **Informes y sugerencias del Sistema de Detección Electrónica y Aviso Contra Incendios:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar las adquisiciones 13 sensores de Humo y Calor (3 en Planta Baja, 5 en Primer Piso y 5 en Segundo Piso), que presentan falla en su funcionamiento. Se remitirá presupuesto correspondiente.

2. **Informes y sugerencias del Sistema de Mantenimiento de Iluminación de Emergencia:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar adquisiciones de 43 unidades de luces de emergencia nuevas ya que presentan falla en su funcionamiento. A continuación, cantidades exactas y lugares específicos en donde se debe de realizar dicho trabajo. 10 unidades en Planta Baja lado Funcionario, 5 unidades en Planta Baja lado Público, 9 unidades en Primer Piso lado Funcionario, 5 unidades en Primer Piso lado Público, 4 unidades en Segundo Piso lado Funcionarios, 3 unidades en Segundo piso lado Público, 4 unidades en Tercer Piso lado Funcionario y 3 unidades en Tercer Piso lado Público. Se remitirá presupuesto correspondiente.

3. **Informes y sugerencias del Sistema de Alarma Contra Intrusos:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

4. **Informes y sugerencias de las Cerraduras electromagnéticas y eléctricas:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

5. **Informes y sugerencias del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales
Ingeniería de Proyectos - Automatización Industrial - Consultoría

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

6. Informes y sugerencias de Equipos de Grabación.

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

7. Informes y sugerencias de los Módulos de conexión:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

8. Informes y sugerencias de mantenimiento de Lectoras:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

9. Informes y sugerencias de la PC de Gestión:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

10. Informes y sugerencias de los Intercomunicadores:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

11. Informes del Sistema de Audio en Sala de Juicios Orales:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento correctivo a realizar: Sala de Juicios Orales Primer Piso: Se debe de proveer 1 amplificador de sonido junto con 1 consola, ya que actualmente no se cuenta con estos equipos en ese piso. Se remitirá presupuesto correspondiente.

12. Informes y sugerencias del Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se deben realizar los cambios del sistema de apertura de los gabinetes de boca de incendios, debido a la dificultad de la misma, por un tipo perilla para la practicidad de llegar a las lanzaderas rápidamente. Y deben ser reemplazados 2 (dos) vidrios de gabinetes de boca de incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

13. Informes y sugerencias de los Motores de portones eléctricos y otros:

Mantenimiento Correctivo a realizar: se debe realizar el cambio de la guía del portón basculante de la entrada principal a Retén.

14. Informes y sugerencias de las Bombas Elevadoras de Agua:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Debe ser reparada la bomba elevadora de agua numero 1 ya que presenta fallas en su funcionamiento. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055585-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

15. Informes y sugerencias de los Secamanos Eléctricos:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar la adquisición de 8 nuevos secamanos eléctricos. A continuación, detallo lugares específicos donde no se cuenta con dicho artefacto. Baño para damas ubicada en la Planta Baja lado Público Frente al Ascensor no funciona y en el Baño para caballeros no existe, Baño para caballeros ubicado en la Planta Baja lado Público cerca de Sala de Juicios Orales no funciona, Baño para damas ubicada en la Planta baja lado funcionarios cerca de estadísticas no funciona, Baño para caballeros ubicado en la Planta Baja lado Funcionario frente al ascensor no funciona, Baño para caballeros ubicado en el Primer Piso lado Funcionario frente al ascensor no funciona, Baño para damas ubicada en el Segundo Piso lado Funcionario frente al ascensor no existe, Baño para damas ubicada en el Tercer Piso lado Funcionario frente al ascensor no funciona. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

Se entrega el Informe Técnico cumpliendo así con lo estipulado en el Contrato Suscrito.

Saludos cordiales. Estamos a su disposición ante cualquier consulta.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.498.642
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales