TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 2.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:

Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Proveedor: **CELLULAR S.A.**

Nº DE ID: ***421484.***

Periodo: **Desde 22-06-2023 hasta el 22-07-2023 (2/24).**

Nº DE CONTRATO: ***Contrato BNF-P 378/2023.***

Fecha: ***20-07-2023.***

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Servicio		Periodo: Junio-Julio	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
Número Ítem	BNF: CAC-Sucursales	Descripción de los servicios y/o bien entregados	Estado
1	San Lorenzo	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
2	Eusebio Ayala	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
3	Eusebio Ayala	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
4	Itakyry	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
5	Concepción	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
6	Iturbe	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
7	Caazapá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
8	Saltos del Guaira	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
9	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
10	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
11	San Pedro del Paraná	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
12	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
13	Capitán Bado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
14	Chore	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
15	Fram	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

16	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
17	Concepción	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
18	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
19	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
20	Corpus Christi	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
21	Santa Rosa Aguaray	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
22	Itauguá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
23	Caaguazú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
24	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
25	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
26	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
27	Minga Guazú	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
28	Eusebio Ayala	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
29	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
30	Loma Plata	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
31	Caacupé	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
32	Gral. Resquín	se habilitaron los puertos Poe del SW a pedido del Sr. Fernando González	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
33	Loma Plata	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
34	Itauguá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
35	Itakyry	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
36	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
37	Eusebio Ayala	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

38	Villarrica	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
39	Cnel. Oviedo	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
40	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
41	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
42	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
43	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
44	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
45	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
46	Eusebio Ayala	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
47	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
48	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
49	Iturbe	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
50	Loma Plata	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
51	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
52	Yby Yau	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
53	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
54	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
55	Juan León Mallorquín	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
56	Concepción	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
57	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
58	Hohenau	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
59	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

60	Juan León Mallorquín	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
61	Paraguarí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
62	Pilar	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
63	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
64	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
65	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
66	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
67	Yegros	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
68	San Pedro del Paraná	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
69	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
70	Cnel. Oviedo	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
71	Santa Fe del Paraná	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
72	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
73	Itauguá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
74	Cnel. Bogado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
75	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
76	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
77	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
78	San Pedro del Paraná	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
79	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
80	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
81	Concepción	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

82	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
83	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
84	Itauguá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
85	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
86	Fram	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
87	Hohenau	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
88	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
89	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
90	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
91	Paraguarí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
92	Loma Plata	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
93	San Pedro del Paraná	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
94	Pilar	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
95	Iturbe	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
96	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
97	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
98	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
99	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
100	Juan León Mallorquín	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
101	Caacupé	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
102	Ñemby	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
103	Capitán Bado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

104	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
105	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
106	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables			