INFORME TECNICO

SERVICIOS DIESA

Señor/ra: DIRECCION NACIONAL PROPIEDAD INTELECUAL
Telefono: 0983333724
Tipo de vehículo: GOL
Color: BLANCO
Chasis: 9BWAB45U0NT081698
KM: 16972

Fecha: 05/12/24
Chapa: AAKD661
Asesor de Servicios: HUGO ACUÑA
Nro de OT: 49677
Seguro:
Nro de Siniestro:

Cantidad	Detalle de mano de obra	Total

	Total Mano de Obra	

Servicios Sub - Contratados

	Total Sub - Contrato	

Cantidad	Repuestos	Precio Unitario	Cantidad	Total
4	Cambio de bujias	₲ 205.524	₲ 822.096	₲ 822.096
1	Cambio jgo de bujias	₲ 367.807	₲ 367.807	₲ 367.807
1	Cambio bobina de encendido	₲ 1.635.479	₲ 1.635.479	₲ 1.635.479
		Total Repuestos		₲ 2.825.382

Descripción de daños

verificacion de alerta de testigo epc y check motor, se observa desgaste de bujías y cables bujías y de la bobina de encendido. Se recomienda el reemplazo de dichas piezas.

	Total a pagar:	₲ 2.825.382

Observación:

VELIDEZ PRESUPUESTO 5 DÍAS

Obs: Diesa acepta billetes dólares americanos conforme a las disposiciones y requerimientos de los Bancos de plaza local.