Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 12 de mayo del 2021

INFORME TECNICO N° 052/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO N° 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato N° 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA HILUX con chapa HAB498, son según siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cant.
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
7.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
7.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
7.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
7.4	**REPARACION DE MOTOR**	
7.4.1	CAMBIO DE POLEA DE CORREA DENTADA (CHICO)	1
7.4.2	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1
7.4.18	CAMBIO DE CORREA DENTADA	1
7.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9