INFORME TECNICO

FECHA: 29/08/2024

INFORME TÉCNICO DE CCTV N.º 049– 2024 – CN

Servicio de asistencia de urgencia al Sistema de CCTV de la sede del Congreso Nacional

1. **SITUACION DEL CASO**
   Posterior a un corte de energía eléctrica ya no se visualizaban algunas cámaras con normalidad.

2. **SEDE**
   Congreso Nacional

3. **RELATORIO DEL SERVICIO**
4.
   Se llevaron a cabo los siguientes servicios de urgencia correctiva:

   a) Revisión de grabaciones.
   b) Relevamiento de las cámaras sin visualización
   c) Prueba de fuentes de energía
   d) Cambio de fuentes dañadas

5. **CONCLUSIONES**

Se llevó a cabo la asistencia de urgencia, con la finalidad de garantizar la operación óptima de la infraestructura tecnológica existente en la sede del Congreso Nacional.

Guillermo Martins
VGO INGENIERIA

VGO INGENIERIA

6. **APROBACION**

V°B°

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

CONGRESO NACIONAL · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Asunción, 29 de AGOSTO del 24