COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr.** , en representación de la empresa **"COMPU NEW"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **F.P. Juan Ramón Riquelme,** se procede a la recepción de Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos, conforme al Contrato ***N° 03/2020*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 042 y 43/414*** y el Informe técnico N° 2346, 2347 y 2348, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split RHEEN de 12.000 BTU Rotulado N° 803, ubicado en la Capilla Virgen de Loreto • Carga de gas • Cambio de filtro de aire • Cambio de contactor • Cambio de serpentina • Limpieza de serpentina • Cambio de panal de filtro • Limpieza completa del aparato, cañerías y sus accesorios • Cambio de cañería de bronce (aprox. 8 mts) • Cambio de rulemanes • Cambio de capacitor de arranque • Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split RHEEN de 12.000 BTU Rotulado N° 805, ubicado en la Capilla Virgen de Loreto • Carga de gas • Cambio de filtro de aire • Cambio de contactor • Cambio de serpentina • Limpieza de serpentina • Cambio de panal de filtro • Limpieza completa del aparato, cañerías y sus accesorios • Cambio de cañería de bronce (aprox. 8 mts) • Cambio de rulemanes • Cambio de adaptación de ruleman al motor del ventilador • Cambio de capacitor de arranque • Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split TOKIO de 18.000 BTU Rotulado N° 328, ubicado en el Departamento de Educación Física • Carga de gas • Cambio de contactor • Cambio de serpentina • Limpieza de serpentina • Cambio de rulemanes

En prueba de conformidad con la recepción los servicios de mantenimiento y reparaciones, siendo las diez horas, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Antonio Fernández
"COMPU NEW & ASOCIADOS"