AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 120/20**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones		**Fecha de terminación:** 09 - 02 - 2021	
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO			
Desagüe pluvial Sector partio de la guardia			
1.1	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	ml	7
2.29	Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros.	m2	7
2.30	Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	m2	1
2.30	Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	m2	1
Reparación del desagüe cloacal de baño de caseta de Guardia			
1.2	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	ml	5
2.29	Reparación de piso de hormigón - incluye demolición y retiro de escombros.	m2	5
2.30	Cambio, provisión y colocación de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	m2	1
1.4	Cambio, provisión y colocación de codos para desagües cloacales	Unidad	4
Sector Terraza acceso a techo			
2.32	Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1
2.33	Cambio, provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar, pintado y barnizado.	Unidad	1
3.9	Pintura sintética para interior/exterior mate.	m2	4
2.10	Cambio, provisión y colocación de chapas de techo.	m2	15
2.3	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	4
3.11	Pintura de cielorraso.	m2	4
4.40	Embutido de Cables del sistema eléctrico, telefónico o datos exernos (incluye caños corrugados, revoque y pintura de la zona afectada)	ml	1
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	1
Reparación de techo sector lima olla			
2.10	Cambio, provisión y colocación de chapas de techo.	m2	10
Baño Caballeros planta alta y planta baja			
2.14	Cambio, provisión y colocación de piso cerámico.	m2	4
2.23	Cambio, provisión y colocación de mamparas ciega de madera, con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	6
Almacenes			
2.46	Provisión y cambio de vidrio Templado de 10 mm según medidas especiales	m2	1,76
2.47	Provisión y cambio de freno hidráulico de piso para puerta de vidrio templado	Unidad	1
2.48	Provisión y cambio de cerradura puerta de vidrio templado	Unidad	1
2.50	Zócalo de puerta de vidrio templado	Unidad	2
Guardia Policial			
2.2	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	m2	10
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	175,8
2.46	Provisión y cambio de vidrio Templado de 10 mm según medidas especiales	m2	1,785
2.48	Provisión y cambio de cerradura puerta de vidrio templado	Unidad	2
Reparación de puerta en Derecho de Autor			
3.8	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido).	m2	50

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CONTACTO:
victor.ayala71@hotmail.com

TEL: 021 931 867
CEL: 0982 568 107

DIRECCIÓN: FERNANDO DE LA MORA 259 – VILLA ELISA