KUROSU & CIA. JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0031110

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
11/10/21	200120570	Arturo Ortiz Emilio Cabral

Ubicación del equipo: Loma Plata	Nombre cliente: Municipalidad de Loma Plata	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 2427	Nº Interno del equipo:	Tel:
		Contacto en campo:
Modelo: 310SL	Nº Serie: 1T0310SLPFC290878	Tel:

Trabajo Solicitado: Mantenimiento

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado: Cambio de aceite motor, cambio filtro de aceite motor, cambio filtro de combustible primario y secundario, cambio filtro de aire motor primario y secundario, extracción de aceite para analisis.

Obs. Falta cambiar el sensor de presión aceite motor

Recomendación: Proximo mantenimiento a los 2687 hs.

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico Arturo Ortiz

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado Lic. Armanda Acosta U.O.C. Municipalidad de Loma Plata

Nº de Documento cliente ó encargado 3304.001

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397