Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8

RECIBO DE DINERO

0002060

Ciudad del Este 16 de Junio de 2021

Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007900-0

Dirección: Km 8 Acaray - Campus UNE Tel.:

La suma de Guaranies Veinticuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil.-

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001-0001759.-

Taller Mecanico "LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.800
Ciudad del Este - Tel: 575337

Firma

SON Gs 24.245.000 ✱

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8
RECIBO DE DINERO
0002059

Ciudad del Este 16 de Junio de 2021
Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007900-0
Dirección: Km 8 Acaray - Campus UNE Tel.:

La suma de Guaranies Veinticinco millones setecientos treinta y un mil. —
—— ,——

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001-0001760-

Taller Mecanico "LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.800
Ciudad del Este - Tel: 575337
Firma

SON Gs 25.731.000 ✱

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.

de Pastor Ayala Escurra

Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos

Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto

Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7

Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001759

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Mayo de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado -UNE

R.U.C.: 80007900-0 **NOTA DE REMISIÓN N°:**

DIRECCIÓN: Km 8 Acaray Campus UNE Móvil Minibus Hyundai H1

Cant.	Descripción		P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
2	Cambio de vieleta delantero	244.168	461.000			922.000
2	Cambio de vieleta trasero	244.173	461.000			922.000
2	Cambio buje estabilizador trasera	244.219	426.000			852.000
1	Cambio centralizador	244.172	656.000			656.000
2	Cambio cruceta cardan	244.386	391.000			782.000
2	Cambio rulemen polier	244.388	523.000			1.046.000
1	Cambio polier	244.202	976.000			976.000
1	Cambio planetario	244.357	991.000			991.000
1	Cambio corona y piñon	244.389	800.000			800.000
4	Limpieza y calibración pico inyector	244.154	223.000			892.000
1	Reparación bomba inyectora	244.326	2.026.000			2.026.000
1	Cambio bomba de aceite	244.353	1.066.000			1.066.000
6	Cambio aceite motor p/litro	244.308	61.000			366.000
4	Cambio bujía incandescentes	244.378	226.000			904.000
2	Cambio caño de radiador	244.346	413.000			826.000
1	Cambio correa dentada larga	244.238	586.000			586.000
1	Cambio de juego de camisas	244.102	1.476.000			1.476.000
1	Cambio de polea cigueñal	244.425	1.151.000			1.151.000
1	Cambio Filtro de aceite	244.309	251.000			251.000
1	Cambio Filtro de aire	244.247	271.000			271.000
1	Cambio Filtro de combustible	244.246	213.000			213.000
1	Cambio junta tapa motor	244.356	520.000			520.000
5	Cambio aceite de caja p/ litro	244.205	53.000			265.000
1	Cambio tensor de correa dentada larga	244.109	411.000			411.000
1	Cambio casquillos bancada	244.194	303.000			303.000
1	Cambio casquillos de biela	244.192	318.000			318.000
1	Cepillado tapa motor	244.191	596.000			596.000
1	Cambio correa dentada corta	244.224	331.000			331.000
1	Cambio juego de pistones	244.245	1.476.000			1.476.000
1	Cambio juego valvula de admisión	244.198	456.000			456.000
1	Cambio juegos de aros	244.354	1.271.000			1.271.000
1	Cambio tensor de correa dentada corta	244.383	323.000			323.000
SUB - TOTAL						24.245.000

TOTAL A PAGAR Gs. Veinticuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil — 24.245.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.204.001 **TOTAL IVA:** 2.204.001

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001760

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Mayo de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Minibus Hyundai H-1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
4	Cambio bujes centrales y laterales de barra estabilizadora	356.000	244	226	1.424.000
2	Cambio muñequin de dirección 244.442	353.000			706.000
2	Cambio precat de dirección 244.144	596.000			1.192.000
2	Cambiar amortiguador delantero 244.324	616.000			1.232.000
2	Cambiar taqueador 244.216	148.000			296.000
2	Cambiar amortiguador trasero 244.185	646.000			1.292.000
1	Cambiar barra torsión de suspensión 244.209	778.000			778.000
4	Cambiar buje estabilizador 244.171	238.000			952.000
2	Cambiar espiral de suspensión c/u 244.398	548.000			1.096.000
1	Cambiar cojinete de empuje 244.223	433.000			433.000
1	Cambio disco de embrague 244.220	1.028.000			1.028.000
1	Cambio plato de presión 244.304	1.088.000			1.088.000
1	Cambio retén de bancada 244.195	363.000			363.000
1	Cambiar ruleman piloto 244.301	416.000			416.000
1	Rectificación de corona volante 244.306	256.000			256.000
1	Cambio bomba central de embrague 244.286	443.000			443.000
1	Cambiar bomba central de Freno 244.403	601.000			601.000
2	Cambiar caño Flexible 244.456	156.000			312.000
1	Cambiar depresor de Freno 244.446	716.000			716.000
2	Cambiar juego reparación mordaza Freno trasero c/u	386.000	244	457	772.000
1	Cambiar servoFreno 244.361	1.201.000			1.201.000
2	Cambio cabo Freno de mano 244.233	341.000			682.000
1	Cambio pastilla de Freno trasero 244.267	453.000			453.000
1	Cambio pastilla de Freno delantero 244.146	588.000			588.000
2	Cambio disco de Freno delantero 244.395	496.000			992.000
2	Cambio disco de Freno trasero 244.266	496.000			992.000
2	Cambio sensor ABS 244.277	273.000			546.000
1	Cambio batería 244.366	781.000			781.000
2	Cambiar correa de alternador 244.229	203.000			406.000
2	Cambio de rotula inferior 244.439	1.211.000			2.422.000
1	Cambio masa delantera 244.440	556.000			556.000
2	Cambio de reten de masa delantera 244.441	358.000			716.000
SUB - TOTAL					25.731.000

TOTAL A PAGAR Gs. Veinticinco millones setecientos treinta y un mil. —— 25.731.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.339.182 TOTAL IVA: 2.339.182

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:37/2021

Fecha Pedido: 12/05/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244102	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS	1.0	1.476.000	1
2)	244109	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	1
3)	244154	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICO INYECTOR	4.0	223.000	4
4)	244168	CAMBIO DE VIELETA DELANTERO	2.0	461.000	2
5)	244172	CAMBIO DE CENTRALIZADOR	1.0	656.000	1
6)	244173	CAMBIO DE VIELETA TRASERO	2.0	461.000	2
7)	244191	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	1.0	596.000	1
8)	244192	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	318.000	1
9)	244194	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	1.0	303.000	1
10)	244198	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	456.000	1
11)	244202	CAMBIO PALIER	1.0	976.000	1
12)	244205	CAMBIO ACEITE DE CAJA P/ LITRO	5.0	53.000	5
13)	244219	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRASERA	2.0	426.000	2
14)	244224	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	1
15)	244238	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	1
16)	244245	CAMBIO Juego de pistones	1.0	1.476.000	1
17)	244246	Cambio de filtro de combustible	1.0	213.000	1
18)	244247	Cambio de filtro de aire	1.0	271.000	1
19)	244308	Cambio de aceite motor p/ litro	6.0	61.000	6
20)	244309	Cambio filtro de aceite	1.0	251.000	1
21)	244326	Reparación de bomba inyectora	1.0	2.026.000	1
22)	244346	CAMBIO CAÑO DE RADIADOR	2.0	413.000	2
23)	244353	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1.0	1.066.000	1
24)	244354	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	1.0	1.271.000	1
25)	244356	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	1.0	520.000	1
26)	244357	CAMBIO PLANETARIO	1.0	991.000	1
27)	244378	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE	4.0	226.000	4
28)	244383	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	1
29)	244386	CAMBIO CRUCETA CARDAN	2.0	391.000	2
30)	244388	CAMBIO RULEMAN PALIER	2.0	523.000	2
31)	244389	CAMBIO CORONA Y PIÑÓN	1.0	800.000	1
32)	244425	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	1.151.000	1
33)	244144	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	596.000	2
34)	244146	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	1.0	588.000	1
35)	244171	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	4.0	238.000	4
36)	244185	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	2.0	646.000	2
37)	244195	CAMBIO DE RETEN DE BANCADA	1.0	363.000	1
38)	244209	CAMBIAR BARRA TORSION DE SUSPENSION	1.0	778.000	1
39)	244216	CAMBIAR TAQUEADOR	2.0	148.000	2
40)	244220	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.028.000	1
41)	244223	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	1.0	433.000	1
42)	244226	CAMBIO BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTILIZADORA	4.0	356.000	4
43)	244229	CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR	2.0	203.000	2
44)	244233	CAMBIO CABO FRENO DE MANO	2.0	341.000	2
45)	244266	Cambio de disco de freno trasero	2.0	496.000	2
46)	244267	Cambio de pastilla de freno trasero	1.0	453.000	1
47)	244277	CAMBIO DE SENSOR ABS	2.0	273.000	2
48)	244286	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1.0	443.000	1
49)	244301	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	416.000	1
50)	244304	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	1.088.000	1
51)	244306	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	256.000	1
52)	244324	Cambiar amortiguador delantero	2.0	616.000	2
53)	244361	CAMBIAR SERVOFRENO	1.0	1.201.000	1
54)	244366	CAMBIO DE BATERIA	1.0	781.000	1
55)	244395	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	496.000	2

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:37/2021

56)	244398	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSIÓN C/U	2.0	548.000	2
57)	244403	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	1.0	601.000	1
58)	244439	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2.0	1.211.000	2
59)	244440	CAMBIO MASA DELANTERA	1.0	556.000	1
60)	244441	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	2.0	358.000	2
61)	244446	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	1.0	716.000	1
62)	244447	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	353.000	2
63)	244456	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE	2.0	156.000	2
64)	244457	CAMBIAR JUEGO REPARACIÓN MORDAZA FRENO TRASEO C/U	2.0	386.000	2

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:37/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 12/05/2021
Plazo Entrega: 12/05/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 12/05/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1032)	--	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS	1.0	1.476.000	1.476.000
1050)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	411.000
5285)	--	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICO INYECTOR	4.0	223.000	892.000
5299)	--	CAMBIO DE VIELETA DELANTERO	2.0	461.000	922.000
5303)	--	CAMBIO DE CENTRALIZADOR	1.0	656.000	656.000
5304)	--	CAMBIO DE VIELETA TRASERO	2.0	461.000	922.000
5481)	--	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	1.0	596.000	596.000
5482)	--	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	1.0	318.000	318.000
5484)	--	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	1.0	303.000	303.000
5488)	--	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	1.0	456.000	456.000
5492)	--	CAMBIO PALIER	1.0	976.000	976.000
5495)	--	CAMBIO ACEITE DE CAJA P/ LITRO	5.0	53.000	265.000
[illegible]0)	--	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRASERA	2.0	426.000	852.000
[illegible]15)	--	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	331.000
[illegible]97)	--	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	586.000
[illegible]04)	--	CAMBIO Juego de pistones	1.0	1.476.000	1.476.000
5605)	--	Cambio de filtro de combustible	1.0	213.000	213.000
5606)	--	Cambio de filtro de aire	1.0	271.000	271.000
6023)	--	Cambio de aceite motor p/ litro	6.0	61.000	366.000
6024)	--	Cambio filtro de aceite	1.0	251.000	251.000
6041)	--	Reparación de bomba inyectora	1.0	2.026.000	2.026.000
6145)	--	CAMBIO CAÑO DE RADIADOR	2.0	413.000	826.000
6169)	--	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1.0	1.066.000	1.066.000
6170)	--	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	1.0	1.271.000	1.271.000
6172)	--	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	1.0	520.000	520.000
6173)	--	CAMBIO PLANETARIO	1.0	991.000	991.000
6319)	--	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE	4.0	226.000	904.000
6342)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	323.000
6345)	--	CAMBIO CRUCETA CARDAN	2.0	391.000	782.000
6347)	--	CAMBIO RULEMAN PALIER	2.0	523.000	1.046.000
6348)	--	CAMBIO CORONA Y PIÑÓN	1.0	800.000	800.000
6516)	--	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL	1.0	1.151.000	1.151.000
5274)	--	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	596.000	1.192.000
5276)	--	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	1.0	588.000	588.000
[illegible]02)	--	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR	4.0	238.000	952.000
5471)	--	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	2.0	646.000	1.292.000
[illegible]485)	--	CAMBIO DE RETEN DE BANCADA	1.0	363.000	363.000
5500)	--	CAMBIAR BARRA TORSION DE SUSPENSION	1.0	778.000	778.000
5507)	--	CAMBIAR TAQUEADOR	2.0	148.000	296.000
5511)	--	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.028.000	1.028.000
5514)	--	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	1.0	433.000	433.000
5517)	--	CAMBIO BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTILIZADORA	4.0	356.000	1.424.000
5520)	--	CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR	2.0	203.000	406.000
5524)	--	CAMBIO CABO FRENO DE MANO	2.0	341.000	682.000
5625)	--	Cambio de disco de freno trasero	2.0	496.000	992.000
5626)	--	Cambio de pastilla de freno trasero	1.0	453.000	453.000
5758)	--	CAMBIO DE SENSOR ABS	2.0	273.000	546.000

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:37/2021

5767) --	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1.0	443.000	443.000
5966) --	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	416.000	416.000
5969) --	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	1.088.000	1.088.000
5971) --	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	256.000	256.000
6039) --	Cambiar amortiguador delantero	2.0	616.000	1.232.000
6177) --	CAMBIAR SERVOFRENO	1.0	1.201.000	1.201.000
6238) --	CAMBIO DE BATERIA	1.0	781.000	781.000
6376) --	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	496.000	992.000
6379) --	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSIÓN C/U	2.0	548.000	1.096.000
6419) --	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	1.0	601.000	601.000
7105) --	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2.0	1.211.000	2.422.000
7106) --	CAMBIO MASA DELANTERA	1.0	556.000	556.000
7107) --	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	2.0	358.000	716.000
7213) --	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	1.0	716.000	716.000
7270) --	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	353.000	706.000
7516) --	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE	2.0	156.000	312.000
7517) --	CAMBIAR JUEGO REPARACIÓN MORDAZA FRENO TRASEO C/U	2.0	386.000	772.000
		Total General..:		49.976.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Lic. Osvaldo de La Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:37/2021

Fecha: 12/05/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1032)	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS /	1.0	1.476.000	1.476.00
1050)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA /	1.0	411.000	411.00
5285)	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICO INYECTOR /	4.0	223.000	892.00
5299)	CAMBIO DE VIELETA DELANTERO /	2.0	461.000	922.00
5303)	CAMBIO DE CENTRALIZADOR /	1.0	656.000	656.00
5304)	CAMBIO DE VIELETA TRASERO /	2.0	461.000	922.00
5481)	CEPILLADO DE TAPA MOTOR /	1.0	596.000	596.00
5482)	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA /	1.0	318.000	318.00
5484)	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA /	1.0	303.000	303.00
5488)	CAMBIO JUEGO DE VALVULA DE ADMISION /	1.0	456.000	456.00
5492)	CAMBIO PALIER /	1.0	976.000	976.00
5495)	CAMBIO ACEITE DE CAJA P/ LITRO /	5.0	53.000	265.00
5510)	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRASERA /	2.0	426.000	852.00
5515)	CAMBIO DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	331.000	331.00
5597)	Cambio de correa dentada larga /	1.0	586.000	586.00
5604)	CAMBIO Juego de pistones /	1.0	1.476.000	1.476.00
5605)	Cambio de filtro de combustible /	1.0	213.000	213.00
5606)	Cambio de filtro de aire /	1.0	271.000	271.00
6023)	Cambio de aceite motor p/ litro /	6.0	61.000	366.00
6024)	Cambio filtro de aceite /	1.0	251.000	251.00
6041)	Reparación de bomba inyectora /	1.0	2.026.000	2.026.00
6145)	CAMBIO CAÑO DE RADIADOR /	2.0	413.000	826.00
6169)	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE /	1.0	1.066.000	1.066.00
6170)	CAMBIO DE JUEGO DE AROS /	1.0	1.271.000	1.271.00
6172)	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR /	1.0	520.000	520.00
6173)	CAMBIO PLANETARIO /	1.0	991.000	991.00
6319)	CAMBIO BUJIA INCANDESCENTE /	4.0	226.000	904.00
6342)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	323.000	323.00
6345)	CAMBIO CRUCETA CARDAN /	2.0	391.000	782.00
6347)	CAMBIO RULEMAN PALIER /	2.0	523.000	1.046.00
6348)	CAMBIO CORONA Y PIÑÓN /	1.0	800.000	800.00
6516)	CAMBIO DE POLEA CIGÜEÑAL /	1.0	1.151.000	1.151.00
5274)	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION /	2.0	596.000	1.192.00
5276)	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO /	1.0	588.000	588.00
5302)	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR /	4.0	238.000	952.00
5471)	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO /	2.0	646.000	1.292.00
5485)	CAMBIO DE RETEN DE BANCADA /	1.0	363.000	363.00
5500)	CAMBIAR BARRA TORSION DE SUSPENSION /	1.0	778.000	778.00
5507)	CAMBIAR TAQUEADOR /	2.0	148.000	296.00
5511)	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE /	1.0	1.028.000	1.028.00
5514)	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE /	1.0	433.000	433.00
5517)	CAMBIO BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTILIZADORA /	4.0	356.000	1.424.00
5520)	CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR /	2.0	203.000	406.00
5524)	CAMBIO CABO FRENO DE MANO /	2.0	341.000	682.00
5625)	Cambio de disco de freno trasero /	2.0	496.000	992.00
5626)	Cambio de pastilla de freno trasero /	1.0	453.000	453.00
5758)	CAMBIO DE SENSOR ABS /	2.0	273.000	546.00

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

N°:37/2021

5767) CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE /	1.0	443.000	443.00
5966) CAMBIAR RULEMAN PILOTO /	1.0	416.000	416.00
5969) CAMBIO PLATO DE PRESION /	1.0	1.088.000	1.088.00
5971) RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE /	1.0	256.000	256.00
6039) Cambiar amortiguador delantero /	2.0	616.000	1.232.00
6177) CAMBIAR SERVOFRENO /	1.0	1.201.000	1.201.00
6238) CAMBIO DE BATERIA /	1.0	781.000	781.00
6376) CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO /	2.0	496.000	992.00
6379) CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSIÓN C/U /	2.0	548.000	1.096.00
6419) CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO /	1.0	601.000	601.00
7105) CAMBIO DE ROTULA INFERIOR /	2.0	1.211.000	2.422.00
7106) CAMBIO MASA DELANTERA /	1.0	556.000	556.00
7107) CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA /	2.0	358.000	716.00
7213) CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO /	1.0	716.000	716.00
7270) CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION /	2.0	353.000	706.00
7516) CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE /	2.0	156.000	312.00
7517) CAMBIAR JUEGO REPARACIÓN MORDAZA FRENO TRASEO C/U /	2.0	386.000	772.00
		Total General..:	49.976.00

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

Taller Mecanico "LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.800
Ciudad del Este - Tel: 575337

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio