IMESE S.A.
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS
DIVISION ELECTROMEDICINA
Tel: 371-908 / 370-097, Fax: 390-915, E-mail: informaciones@imese.com.py
Caballero 1.642 e/4ta y 5ta. Asunción - Paraguay

INFORME TÉCNICO N°: IT075JR
Asunción, 29 de diciembre del 2021.

Hospital Nacional de Itauguá:
Ref: Verificación Técnica del Ecógrafo modular

INFORME TÉCNICO

Equipo : Ecógrafo Modular. Entrada N°: 6830
Marca : Esaote.
Modelo : MyLab20Plus.
N° de Serie : 040-06071
Accesorios : transductor convexo CA431 S/N: 177/05777, transductor endocavitario EC1123 S/N: 010215051, (1) Video Printer Sony UP-897MD S/N: 200347, (1) una UPS Forza SL-1012U S/N: 6310901715, (2) dos cables de alimentación.
Cód. Patrimonial : 011-30-593-0022.

Problema / Trabajo Indicado:

- Cambio de la placa ESAOTE – PROCESSOR BOARD 734X ITEM 1. Mantenimiento Preventivo del equipo.

Trabajo Realizado:

- Mantenimiento preventivo y actualización de software ITEM 1.
- Revisión de falso contacto y estado de las terminales de contacto internos.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Limpieza de los transductores.
- Verificación final del equipo con todos sus accesorios.
- Mantenimiento correctivo del ecógrafo, marca Esaote, Modelo MyLab 20 Plus – Cambio de placa Esaote – Processor Board 734X.
- Mantenimiento correctivo del ecógrafo, marca Esaote, Modelo MyLab 20 Plus – Mano de obra – Processor Board 734X.

Observaciones:

- **Se realiza el recambio de la placa ESAOTE – PROCESSOR BOARD 734X S/N: 026109, en recambio de la placa ESAOTE – PROCESSOR BOARD 734X S/N: 017563.**
- El equipo queda **OPERATIVO**. Se hace entrega del equipo y accesorios sin ningún tipo de daño, golpes, etc.

Recomendaciones:

- **Evitar el uso de adaptadores**, Triples, Alargues, zapatillas, etc.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

IMESE S.A.
JOEL ROLÓN
Dpto. Técnico

Oscar M. Caballero S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional