Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de noviembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 110/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa AADA890, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
9.4.20	CAMBIO DE RADIADOR	1
9.6.20	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
9.6.5	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	1
9.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
9.7.7	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	2
9.7.14	RETIFICACION DE TAMBOR	2
9.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2
9.7.22	FLUIDO DE FRENO	3
9.2.13	CORREA DE A.A.	1
9.2.1	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1
9.2.11	VALVULA DE EXPANSION	1
9.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
9.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
9.2.12	REPARACION DE DUCTOS DE A.A.	1
9.4.12	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1
9.7.19	REPARACION DEL MODULO ABS	1
9.11.1	CAIDA, PISADA Y AVANCE DE RUEDAS	1
9.9.1	ALINEACION DE RUEDAS	1
9.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
9.8.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1
9.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
9.8.10	CAMBIO DE RULEMAN PILOTO	1

Lic. Joaquin Ortigoza
Encargado de Licitaciones