COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve siendo las diez horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma **TECNOFRIO** , conforme al Contrato Nº 51 /2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico Nº 087.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado Nº: 1955, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Cambio del cruceta de tambor agitador, Cambio de resistencia y válvula de entrada de agua de 2 bobinado de 220 voltios, Cambio de bloqueo de puerta, Cambio de correa del motor, Cambio de volete de la puerta y manguera de entrada de agua y desague.	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado Nº:1956, ubicado en la EFSOFAER Cambio de la cruceta de tambor agitador, Revición y mantenimiento de circuito eléctrico del programador eléctrico, Cambio de volete de la puerta y manguera de entrada de agua y desague.	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado Nº:1949, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Reparación de mecanismo temporizador, Cambio de Contactor, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado Nº:1956, ubicado en la EFSOFAER Cambio de resistencia y válvula de entrada de agua de 2 bobinados de 220 voltios, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Cambio de bomba de desagüe de 220 voltios.	EVENTO	1
5	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado Nº: 1957, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Cambio de bomba de desague de 220 voltios, Cambio de bloqueo de puerta, Cambio de correa del motor.	EVENTO	1
6	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado Nº:1952, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Revisión y mantenimiento de circuito eléctrico, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Reparación de mecanismo temporizador, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torre
RUC: 1.398.847-

.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
JULIO MENDOZA
STTE SUP.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · CONTROL INTERNO

.....
Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · Comité de Recepción

.....
Comité de Recepción
DS 107 EC

Scanned with CamScanner