ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 18 días de mes de julio del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el segundo piso del edificio Patria, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos de adecuación de las oficinas de la dirección de MECIP, según pedido MEMORANDUM VMAAT/UC-MECIP/N°109/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/UC-MECIP/N°109/2024
PRESUPUESTO N°	003109
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°3169	Gs. 34.140.656.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta

N° 003109

Villa Elisa, 11 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

3169 / 11-07-2024

Mantenimiento en MECIP en Edificio Patria					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Provisión y colocación de mamparas de eucatex con puertas					
9.1	Provisión de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio,	m2	40,2	200.000	8.040.000
10.1	Cambio y colocación de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	40,2	57.550	2.313.510
[illegible].7	Provisión de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	3	450.000	1.350.000
10.9	Cambio y colocación de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	3	50.000	150.000
Desmontaje de mamparas y posterior montaje					
10.1	Cambio y colocación de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	49	57.550	2.819.950
10.2	Reparación de mamparas de madera ciega de madera, de eucatex y con vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m2	49	39.060	1.913.940
Cortina					
13.33	Reposición de cortinas verticales igual al existente	m2	12,7	240.000	3.048.000
14.3	Cambio y colocación de cortinas verticales en tela poliéster	m2	12,7	53.700	681.990
Pintura					
[illegible]1.1	Enduido para pared	Kilogramos	20,6	7.000	144.200
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	41,2	30.780	1.268.136
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	103	26.310	2.709.930
Piso vinílico					
7.16	Provisión de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	44,5	190.000	8.455.000
8.16	Cambio y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	44,5	28.000	1.246.000
TOTAL					**34.140.656**
El Precio Total es de Guaraníes Veintiseis Millones Quinientos Ochenta Mil Trecientos Cuarenta.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA													
Mantenimiento en MECIP en Edificio Patria				Tiempo en días									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Provisión y colocación de mamparas de eucatex con puertas													
9.1	Provisión de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio,	m2	40,2										
10.1	Cambio y colocación de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	40,2										
9.7	Provisión de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	3										
10.9	Cambio y colocación de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	3										
Desmontaje de mamparas y posterior montaje													
10.1	Cambio y colocación de mamparas ciega de madera, eucatex y con vidrio (incluye pintura según la existente).	m2	49										
10.2	Reparación de mamparas de madera ciega de madera, de eucatex y con vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	m2	49										
Cortina													
13.33	Reposición de cortinas verticales igual al existente	m2	12,7										
14.3	Cambio y colocación de cortinas verticales en tela poliéster	m2	12,7										
Pintura													
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	20,6										
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	41,2										
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	103										
Piso vinílico													
7.16	Provisión de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	44,5										
8.16	Cambio y colocación de piso tipo vinílico igual al existente.	m2	44,5										

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003109

Villa Elisa, 11 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Mantenimiento en MECIP en Edificio Patria	
Item	Descripción
1	Montaje de nueva mampara de eucatex en MECIP
2	Desmontaje de mampara y reutilización de los materiales para nuevo montaje de mampara de eucatex
3	Provisión y cambio de cortinas verticales
4	Pintura de pareds y cielo raso
5	Provisión de piso vinílico

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

VMAAT/UC-MECIP/Nº 109/2024

MEMORANDUM

PARA : Ministro A.A.T. **MARTÍN CUBILLA**
Director General de Administración y Finanzas

DE : C.P. **LILIAN LEGUIZAMON**
Directora Interina de la Unidad de Coordinación MECIP

REFERENCIA : Reiterar solicitud de necesidades para la UC-MECIP

FECHA : 01 de julio de 2024

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con ocasión de hacer referencia a la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay MECIP-2015, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, tengo a bien reiterar el Memorándum VMAAT/UC-MECIP/Nº 082/2023, por el cual se remitió las necesidades para la UC MECIP, donde se menciona, cuanto sigue… *la reestructuración de la oficina, un cambio de mamparas ampliando el espacio para adaptarlo a una sala de reuniones, dicha sala de reuniones será utilizada para realizar las distintas reuniones con las demás áreas del Ministerio, con el fin de analizar y elevar propuestas a los Comités de Control Interno, Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno, a su vez realizar talleres, charlas, capacitaciones a los funcionarios sobre la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno MECIP 2015.*

Al respecto, se remite adjunto copia del Memorándum VMAAT/UC-MECIP/Nº 082/2023, para los fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más atenta consideración.

LL