Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO Nº 04573

Fecha: 06-09-2022

Cliente: Congreso Nacional Teléfono:

Dirección: Asunción

Técnico Responsable: Humberto Ramirez

Ayudante Técnico:

Hora de Entrada: Hora de Salida: Móvil Nro :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se procedió a la verificación de las dos G.G. caterpillar encontrando una asistencia y mantenimiento urgente en ambas generadores, las siguientes razones son.

GG 01

* Aceite sucio y no está en su punto
* Correas rezagadas
* Falta refrigerante

GG 02

* Aceite sucio y no está en su punto.
* Correas rezagadas
* Falta refrigerante

A simple vista los filtros tienen apariencia de que todavía no fueron cambiados.

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES: Las baterías no serán cambiadas ya que son nuevas.

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente: 06/09/22
Aclaración: Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
C.I. Nro.

Firma del Técnico:
Aclaración: Humberto Ramirez
C.I. Nro.

OBS: SE SOLICITA PRESUPUESTO P/ MANT. CORRECTIVO