essap ▪ GOBIERNO ▪ NACIONAL Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

# Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

**Sub Referencia:** **Orden de Servicio Nº 04/2022**

**Contrato Nº 26/2022** **TALLER R.C. _ ID Nº 404.457**

**Fecha: 10/08/2022**

| MARCA/MODELO | CHAPA Nº | GERENCIA |
|---|---|---|
| FORD F-4000 | BFV-723 | GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA |

## DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 92.1 | Correa ventilador | 1 |
| 92.5 | Prisioneros ruedas delantera | 1 |
| 92.6 | Prisioneros ruedas trasera | 1 |
| 96.1 | Muñequin de direccion | 2 |
| 96.3 | Brazo Largo | 1 |
| 96.6 | Juego de reparo Perno Punta Eje. | 1 |
| 96.7 | Bujes Tensor | 4 |
| 96.12 | Barras de direccion | 1 |
| 96.15 | Rotulas Inferior | 2 |
| 96.16 | Rotulas Superior | 2 |
| 96.21 | Alineacion de direccion | 1 |
| 96.22 | Mano de obra reparacion de tren delantero | 1 |
| 97.9 | Disco de freno | 1 |
| 97.10 | Pastilla de freno | 1 |
| 97.12 | Fibra de freno trasero | 2 |
| 97.19 | Mano de obra Reparacion de servo freno hidráulico | 1 |
| 97.20 | Rectificacion de disco de freno delantero | 1 |
| 97.21 | Bujes estabilizador delantero | 2 |
| 97.23 | Rectificacion de Tambores de Frenos trasero. | 2 |
| 97.24 | Mano de obra reparacion de freno | 1 |
| 98.1 | Amortiguador Delantero | 2 |
| 98.3 | Bujes de elastico delantero | 6 |
| 98.7 | Grillete elástico delantero | 2 |
| 98.9 | Elasticos delanteros | 2 |
| 98.11 | Mano de obra suspensión | 1 |
| 100.1 | Mano de obra Reparacion de Inducido de Motor Arranque. | 1 |
| 100.2 | Mano de obra Reparacion de campos de arranque | 1 |
| 100.4 | Relay de arranque | 1 |
| 100.24 | Mano de obra reparacion electrica | 1 |

TALLER R.C. de Cristian Ruffinelli

Sisinio Aguayo Yahari
Jefe Dpto. Talleres
Unidad de Transporte
ESSAP S.A.

Lic. Blas A. Azuaga O.
Jefe Unidad de Transporte
ESSAP S.A.