INFORME TECNICO

FECHA: 22/06/2024

INFORME TÉCNICO DE CCTV N.º 036– 2024 – CN

Servicio de asistencia de urgencia al Sistema de CCTV de la sede del Congreso Nacional

1. **SITUACION DEL CASO**
Posterior a un corte de energía eléctrica ya no se visualizaban algunas cámaras con normalidad por lo que no se lograba la operación optima del sistema.

2. **SEDE**
Congreso Nacional

3. **RELATORIO DEL SERVICIO**
4.

Se llevaron a cabo los siguientes servicios de urgencia correctiva:

a) Verificación de teclados de control matricial.
b) Limpieza integral de conectores y cámaras.
c) Verificación y reconfiguración de los dispositivos de monitoreo.
d) Orientación de cámaras.
e) Revisión de grabaciones.
f) Relevamiento de las cámaras existentes en el predio.

5. **CONCLUSIONES**

Se llevó a cabo la asistencia de urgencia, con la finalidad de garantizar la operación óptima de la infraestructura tecnológica existente en la sede del Congreso Nacional.

Héctor Alvarenga
VGO INGENIERIA

6. **APROBACION**

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DGA - CONGRESO NACIONAL

Asunción, 22 de JUNIO del 2024