INFORME TÉCNICO

FECHA: 28 / 07 / 22

INFORME TÉCNICO DE CCTV Nº 0001 – 2022 – CN

Servicio de mantenimiento Preventivo y Predictivo del Sistema de CCTV del Estacionamiento Congreso Nacional

1. OBJETIVO

Realizar el mantenimiento de equipos del sistema de video vigilancia de la marca HIKVISION actualmente existentes en las instalaciones del Estacionamiento del Congreso Nacional. Estos equipos y el respectivo software cliente forman parte de la infraestructura tecnológica de la entidad que permite realizar el monitoreo constante de los vehículos del funcionariado y depósitos dentro de dicho estacionamiento.

2. RELEVAMIENTO Y DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Actualmente cuentan con 22 cámaras analógicas, 2 equipos de grabaciónde video DVR de 16 canales para fines operativos, así mismo con un rack y 3 televisores. Todos los equipos mencionados del Sistema CCTV son de la marca HIKVISION, optimizándose su uso ya sea en forma remota a través de los dispositivos móviles y localmente con una estación de monitoreo ubicadas en la Sala de Control del Estacionamiento del Congreso Nacional, la Sala de Control se encuentra en el subsuelo 1.

En conjunto, todos los equipos del Sistema CCTV instalados actualmente en el Estacionamiento del Congreso Nacional, visualización, control y monitoreo constituyen actualmente la infraestructura principal que contribuye sustancialmente con la operación y seguridad de las instalaciones del Estacionamiento del Congreso Nacional.

3. SEDE

Estacionamiento del Congreso Nacional

4. RELATORIO DE ENCARGADOS

Según lo relatado por los encargados de monitoreo del Estacionamiento del Congreso Nacional:

a) Por recomendación del encargado de monitoreo del Estacionamiento se solicita el reemplazo de cámaras, en el subsuelo 1 área de pasillos de vehículos, accesos principales, y el monitoreo de los nuevos depósitos construidos en el predio. Para el subsuelo 2 se requiere mayor cobertura del area de estacionamiento. Así también se requiere cámaras para el monitoreo perimetral de toda la planta alta, ya que se registran constantes acontecimientos que no quedan con un registro para su posterior investigación.

b) Trabajos que deben realizarse de manera *Servicio de asistencia técnica de urgencia,* cambio de pilas de los grabadores (esto hace que las fechas se borren y las grabaciones no pueden ser recuperadas), arreglo del rack, configuración y ordenamiento de las imágenes en el monitor, cambio de baluns de algunas cámaras, limpieza integral del rack, asipirado de polvo, limpieza de DVRs, fuentes, ordenamiento del cableado interno.

VGO INGENIERIA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional