III.- VUELO DE ACEPTACION FUNCIONAL:				
2.797,5	2,5	2.800,00	14-08-2023	CDB (A) Christian Schacht
Hrs. Avión	**Hrs. VPF**	**Total**	FECHA DE TERMINO	PILOTO DE PRUEBA

IV.- **OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A CONTRATO:**

Sin Observaciones

SANDRO DOMINGUEZ COLMENARES Ingeniero Aeronáutico Jefe Subdepto. Control Calidad DAD	18-08-2023	**LUIS FERNANDO AYALA M.** **CAP AVC RTFAP** **REPRESENTACIÓN TÉCNICA FAP**	18-08-2023
	FECHA		FECHA

REPUBLICA DEL PARAGUAY · SEMAER · DIRECTOR · Comando de la Fuerza Aérea

SANDRO DOMINGUEZ COLMENARES
Ingeniero Aeronáutico
Jefe Sub-Dpto. Calidad DAD

ENAER	*CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE AERONAVE*

FUERZA AEREA DE PARAGUAY	CA66028000		18-08-2023
CLIENTE	Nº DE PEDIDO PADRE		FECHA
ENAER	T-35BE	211	109
MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	MATRICULA

I. **TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE:**

1.- SOLICITUD DE TRABAJO: LOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS POR SOT N° 727424 DE FECHA 30-09-2022

- **REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE 200 HRS.**
- **REQUISITOS DE INSPECCIÓNES CALENDARIAS.**
- **REQUISITOS DE INSPECCIÓNES SUPLEMENTARIAS (700 HRS y 1400 HRS).**
- **REQUISITOS DE INSPECCIÓNES ESPECIALES.**
- **APLICACIÓN BOLETINES DE SERVICIO.**
- **MODIFICACIÓN B(E).**
- **PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.**
- **INSTALACIÓN DE MOTOR P/N: IO-540-K1K5, S/N: L-23765-48A, CERTIFICADO EN P/T AA66028270, OP: 340.**
- **INSTALACIÓN DE HÉLICE P/N: HC-C3YR-4BF, S/N: CK5643B, EN MOTOR P/N: IO-540-K1K5; S/N: L-23765-48A, CERTIFICADO EN P/T AA66028270, OP 350.**

2.- PEDIDOS DE TRABAJO EMITIDOS: PEDIDO PADRE **CA66028000**

PEDIDOS ASOCIADOS:

AA66028010	AA66028020	AA66028030	AA66028040
AA66028090	AA66028100	AA66028120	AA66028150
AA66028160	AA66028170	AA66028180	AA66028200
AA66028250	AA66028260	AA66028270	AA66028300
AA66028310	AA66028360	AA66028370	AA66028430
AF66028000	AG66028000	AI66028000	AM66028600
AS66028000			

II. **CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:**

Certifico que esta aeronave ha sido trabajada de acuerdo con los requisitos y normativas aplicables: Manuales de Mantenimiento; Manual de Reparaciones Estructurales, Procesos de Ingeniería y que la aeronave se encuentra aprobada para retornar al servicio.

SANDRO DOMÍNGUEZ COLMENARES
Ingeniero Aeronáutico
Jefe Sub-Dpto. Calidad DAD

REPUBLICA DEL PARAGUAY SEMAER DIRECTOR Comando de la Fuerza Aérea

LUIS FERNANDO AYALA M.
CAP AVC RT-FAP