GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 13.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:

Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Proveedor: **CELLULAR S.A.**

Nº DE ID: ***421484.***

Periodo: **Desde 22-05-2024 hasta el 22-06-2024 (13/24).**

Nº DE CONTRATO: ***Contrato BNF-P 378/2023.***

Fecha: ***21-06-2024.***

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Oviedo
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

HUGO N. LLANTURION F.
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

ellular

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Servicio		Periodo: Mayo - Junio	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
Número Ítem	BNF: CAC-Sucursales	Descripción de los servicios y/o bien entregados	Estado
1	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
2	CapitánBado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
3	ANDE	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
4	Yby Yaú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
5	Salonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
6	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
7	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
8	Yhú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
9	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
10	Sta Avenida	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
11	Gral. Resquin	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
12	Itakyry	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
13	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
14	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
15	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

HUGO M. CENTURION E.
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento

Banco Nacional de Fomento

16	Sajonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
17	ANDE	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
18	Capitánbado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
19	Yby Yaú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
20	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
21	Gral. Resquín	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
22	Sta Avenida	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
23	Yhú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
24	Itakyry	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
25	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
26	Sajonia	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
27	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables			

Ing. Ruben Aüad
Director General
Cellular SA

HUGO M. CENTURION F.
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento