TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Señores
Congreso Nacional.
ATN: **Sebastian Romero**

Asunción, Agosto 2022
Ref. Equipamiento/Mantenimiento.

Se realizan revisiones de los sensores acoplados al edificio de Diputados y Casa de la Cultura. La revisión da resultados negativos en relación a los equipamientos instalados en las dependencias de la Casa de La Cultura, puestos que estos ya han cumplido su vida útil. Los parámetros y rangos de funcionamiento efectivo no se encuentran dentro de los establecidos para un buen funcionamiento. Se recomienda la posibilidad de cambio de los mismos. Asimismo, se realizaron ajustes en un par de loops de Sensores del edificio de Diputados, nivel 3, y 4 respectivamente. Estos se encuentran dentro del rango de funcionamiento aceptable. Se procede a la limpieza de los sensores de manera progresiva y se encuentran operativos.
Asimismo, nos mantenemos a la espera de una satisfactoria respuesta para la re estructuración de todos los sistemas afectados.

Atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Recibí Copia Original
10/08/2022

Cc/Nino Martínez
DMM/asa