KUROSU & CIA.

JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0031118

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
18 / 10 / 21	20210520	Arturo Ortiz

Ubicación del equipo: Victoria	Nombre cliente: Municipalidad de Loma Plata	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 8442	Nº Interno del equipo:	Tel:
Modelo: 310 SL	Nº Serie: 1T0310SLPEC280878	Contacto en campo:
		Tel:

Trabajo Solicitado: Verificación parte electrico

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado: Se procedio a realizar la verificación de los codigos activos del monitor en el servicio advisor, siguiendo los pasos del mismo se encontro el pin del sensor de presion del lado motor estaba en circuito abierto se procedio a realizar la reparación del mismo solucionando asi el problema.

Recomendación:

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico Arturo Ortiz

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado Armanda Acosta

Nº de Documento cliente ó encargado 3504267

www.kurosu.com.py

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397