HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 18 de diciembre de 2024

Vicepresidencia de la República del Paraguay

Ref.: Informe técnico s/ Mantenimiento Correctivo

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los fines de poner a su conocimiento que hemos ejecutado los siguientes trabajos detallados en el Presupuesto N.º 5146 en la Vicepresidencia de la República del Paraguay

Cantidad	Ítem	Descripción
8	(ítem 2.9)	PROVISIÓN DE INSERTOS PLÁSTICOS PARA GUIADOR DE PUERTA
8	(ítem 2.10)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE INSERTOS PLÁSTICOS PARA GUIADOR DE PUERTA
1	(ítem 2.21)	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRIL DE PUERTA DE LA CABINA QK6
1	(ítem 2.22)	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL CARRIL DE PUERTA DE LA CABINA QK6
1	(ítem 2.27)	PROVISIÓN DE CAMPANILLA DE ALARMA
1	(ítem 2.28)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CAMPANILLA DE ALARMA
1	(ítem 2.29)	PROVISIÓN DE VENTILADOR DE CABINA
1	(ítem 2.30)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE VENTILADOR DE CABINA
1	(ítem 2.39)	PROVISIÓN DE MICROINTERRUPTOR BZ 5RW 822-A2-F2
1	(ítem 2.40)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE MICROINTERRUPTOR BZ 5RW 822-A2-F2
1	(ítem 2.45)	PROVISIÓN DE BUJE POLEA SELECTOR
1	(ítem 2.46)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE POLEA SELECTOR
3	(Ítem 2.65)	PROVISIÓN DE EMPUJADOR CON RESORTE Y VARILLA ROSCADA DE PALANCAS
3	(ítem 2.66)	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE EMPUJADOR CON RESORTE Y VARILLA ROSCADA PALANCAS
2	(ítem 2.73)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPERADOR DE PUERTAS CON SUMINISTRO Y CAMBIO RULEMANES, BUJES Y TOPES
2	(ítem 2.86)	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DEL PARA EL ACTUADOR DEL OPERADOR DE PUERTA
2	(Ítem 2.87)	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL ACTUADOR DEL OPERADOR DE PUERTAS

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.