SERVICIO MECANICO
TOYOCAR®
De Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 c/Corrales
Tel. 391-796 - Telefax. 374-223
Asunción - Paraguay

ESPECIALIZADOS
TOYOTA

FECHA : 19/12/2024
REF. : INFORME TECNICO
CLIENTE : MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
VEHICULO : HYUNDAI – H1 – GRIS – BPA604

Por la presente le informamos que en la fecha mencionada hemos sustituido los repuestos y realizado los siguientes servicios al vehículo cuyos datos están referidos en este documento:

12	3.1.1	Aceite 15W40 12 Lts
1	3.1.2	Arbol de Levas Adm.
1	3.1.6	Bomba Aceite
4	3.1.9	Buje Biela 4 Und
2	3.1.11	Calce Lateral 2 Und
4	3.1.12	Camisa Motor 4 Und
4	3.1.15	Casquillo Bancada 4 Und
4	3.1.16	Casquillo Biela 4 Und
1	3.1.18	Cigueñal
2	3.1.20	Correa Alternador 2 Und
1	3.1.21	Correa D/H
1	3.1.22	Correa Dentada
1	3.1.23	Eje Leva LH
1	3.1.24	Eje Leva RH
1	3.1.25	Filtro de aceite 2 Und
1	3.1.26	Filtro de Aire
1	3.1.27	Filtro de Combustible
4	3.1.28	Guia Valvula Admision 4 Und
4	3.1.29	Guia Valvula Escape 4 Und
1	3.1.30	Jgo de Engranajes del frente motor
4	3.1.31	Jgo. De Aros 4 Und
1	3.1.32	Jgo. De casquillos de Bancada
1	3.1.33	Jgo. De casquillos de biela
1	3.1.34	Jgo. Reten guia de val.
1	3.1.36	Junta de frente de motor
1	3.1.37	Junta de multiple de adm.
1	3.1.38	Junta de multiple de esc.
1	3.1.39	Junta de Tapa de Cilindros
1	3.1.40	Junta Liquida
1	3.1.41	Junta Tapa Balancin
1	3.1.42	Junta Tapa Motor
1	3.1.46	Piston STD 1 y 2
1	3.1.47	Piston STD 3 y 4
1	3.1.52	Reten de bancada tras.
1	3.1.53	Reten frente motor
1	3.1.54	Reten Leva
1	3.1.55	Ruleman Piloto
1	3.1.63	Tensor Correa
1	3.1.64	Rectificaciones

Servicio Mecánico
TOYOCAR®
Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tels.. 391 796 / Tel.Fax: 374 223
Wilsen Andino

MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Departamento de Transporte

Miguel Samudio
Jefe del Dpto. Transporte
MITIC