TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Agosto, 06 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Señales PAST con resultados satisfactorios del panel Io/500 del bloque de Diputados; aunque algunos sectores se encuentran con sensores con averías, ya que estos han cumplido su vida útil de funcionamiento, hemos restablecido las señales PAST del sector.

Se realiza mantenimiento preventivo de sensores que comprenden el edificio adyacente al edificio de Senadores.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

TECNISYS S.R.L.
80045066-3

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS · CONGRESO NACIONAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional