B|BRAUN

B. Braun Medical Paraguay S.A.

Nota de Remisión

TIMBRADO N° 14418320
Válido hasta el 30 de Noviembre de 2021
RUC: 80012330-1

N° 001-004-0002370

MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA

Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso - Paraguay
Telefax: +595 21 752 480 / +595 21 750 764 / +595 21 750 768
Celular: +595 981 482 600
Call Center: 0800 113 130

E-mail: gestion.clientes.py@bbraun.com
www.bbraun.com

N°: 18889120
Orden: 11783441
Cliente: 20639599
V/Ref: LCO 27/2020 OS 009/2
Fecha V/Ref: 15.01.2021

15.01.2021
15.01.2021
1 de 1

Nombre o Razón Social: Policia Nacional - Gastos
RUC o C.I. del destinatario: 80016197-1
Dirección completa del punto de partida: Cristóbal Colón 230 c/ Juan de Salazar Asuncion
Dirección completa del punto de llegada: Avenida Mariscal Francisco Solano& Kubitschek Mariscal Lopez
Local Entrega:

Fecha de inicio del traslado: 18.01.2021
Marca del vehículo de transporte:
Nombre o Razón Social del Transportista:
Nombre del Conductor:
Dirección del Conductor:

Fecha de término del traslado: 18.01.2021
Numero de chapa:
RUC del transportista:
C.I: del Conductor:

Producto	Descripción	Cantidad	UM
34561692	Detector de fuga de sangre V4	1	UN

Lic. Mg. Marcelino Benítez Lirio
Enfermería
Reg. Prof. Nº 9071

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Recibí la Mercadería: Fecha de Entrega:	Ruta: PY00000015 Entrega: Fecha/Hora transporte:	Peso: 305,000	Pedido por: 20639599 Policia Nacional - Gastos

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón 230
Mariano Roque Alonso
Telefono: +595 21 752 480
www.bbraun.com.py

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

AB 037/2021

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 18 de Enero de 2021 Hora: HU = 21684 hs.

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio: Nefrología

Equipo: M. Hemodialisis Modelo: Dialog Plus N° de Serie: 102843

Marca: B. Braun En préstamo: ☐ En garantía: ☐

Descripción de la falla: * No es posible mantener los valores de seguridad del detector de fuga de sangre. Calibración del detector de fuga de sangre fallida.

Descripción del Servicio realizado:

* Sustitución del ítem 2.65 (1 unidad) otorgados v/a OC Nº 9/2021 en el marco de la LCO Nº 27/2020.
* Calibración del detector de fuga de sangre = OK.
* Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento = OK.
* Desinfección con ácido cítrico = OK.
* Equipo operativo

RN=04032933

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Responsable Técnico: ..... Firma
Nombre

Lic. Mg. Marcelino Benítez Lirio
Enfermería
Reg. Prof. Nº 9071

Cliente: ..... Firma
Nombre

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones