VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

MEMORÁNDUM

A: ***Arq. Francisco A. Martínez D.,*** *Director*
Dirección Administrativa

De: ***Bernardino Caballero,*** *Jefe*
Departamento de Transporte.

Bernardino Caballero C.
Jefe de Transporte
Vice Presidencia de la Rep.

Ref.: Informe Técnico del Taller Servicios R.E.

Fecha: 31 de enero de 2020

Por el presente, informo que el Taller **Servicios R.E.**, de Arnulfo A. Ruffinelli, correspondiente al PAC Nº 357.403, con C.C. Nº CD-12002-19-173120, realizó los trabajos de mantenimiento y reparación de la Camioneta HYUNDAI - H1 EAF 287, a entera satisfacción de este departamento, según detalle:

Descripción del Servicio	Cantidad
CORREA DE AIRE	1
TENSOR DE CORREA DE AIRE	1
CAMBIAR BOMBA DE AGUA	1
CAMBIAR CABO DE VELOCIMETRO	1
CAMBIAR CORREA DENTADA	1
MANTENIMIENTO BOMBA INYECTORA	1
ELECTRO VENTILADOR	1
TENSOR Y CORREA DENTADA	1
REPARAR RADIADOR- CAMBIO DE TAPA	1
ESPEJO EXTERIOR	1
VIDRIO DE PUERTA	1

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REP... ...CA
DIRECCION ADMINISTRATIV... ...G.C.
Recibí: Raquel Guggiari
Firma: ...
...20

SERVICIOS R.E.

De ARNULFO A. RUFFINELLI

Asunción, 31 enero de 2020

Cliente: Vicepresidencia de la Republica

Vehiculo: : Hyundai H1 Chapa: EAF 287 AÑO: 2010

INFORME TECNICO

Orden	Descripción de los trabajos realizados	Cantidad	U.M.
1	Correa de aire	1	Unidad
2	Tensor de correa de aire	1	Unidad
3	Cambiar bomba de agua	1	Unidad
4	Cambiar cabo de velocimetro	1	Unidad
5	Cambiar correa dentada	1	Unidad
6	Mantenimiento de bomba inyectora	1	Unidad
7	Electro ventilador	1	Unidad
8	Tensor y correa dentada	1	Unidad
9	Reparar radiador - cambio de tapa	1	Unidad
10	Espejo exterior	1	Unidad
11	Vidrio de puerta	1	Unidad

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automovil
Mecanica General - Tel. 212 235