Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 15 de noviembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 112/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOT HILUX con Chapa HCU440, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
7.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
7.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
7.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
7.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
7.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
7.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1
7.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
7.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
7.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	1
7.1.6	CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
7.1.7	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	1
7.1.8	REPARACION DE ALTERNADOR	1
7.1.9	REPARACION DE BOCINA	1
7.1.10	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	1
7.1.11	CAMBIO DE BUJIAS	1
7.1.12	SCANEO COMPUTARIZADO	1
7.1.13	CAMBIO DE BENIDX DE ARRANQUE	1
7.1.14	CAMBIO DE PORTA CARBON Y JUEGO DE CARBONES DE ARRANQUE	1
7.1.16	BOBINADO DE CAMPO	1
7.2.3	CAMBIO DE COMPRESOR	1
7.2.4	REPARACION DE COMPRESOR	1
7.2.5	REPARACION DE CONDENSADOR	1
7.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
7.2.7	REPARACION DE EVAPORADOR	1

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

7.6.41	CAMBIO DE HOJA DE ELASTICO	1
7.6.42	CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1
7.6.43	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1
7.6.44	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN TRASERO	1

Lic. Joaqu
Encargado de L
AUTOMOTIVE

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380