TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 1.

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:

Servicio de Telecomunicaciones (SBE).

Proveedor: **CELLULAR S.A.**

Nº DE ID: ***421484.***

Periodo: **Desde 22-05-2023 hasta el 22-06-2023 (1/24).**

Nº DE CONTRATO: ***Contrato BNF-P 378/2023.***

Fecha: ***23-06-2023.***

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En ejecución de la Resolución de Adjudicación N° 3 Acta 32 de fecha 18 de mayo de 2023, manifestamos que el "Servicio de Telecomunicaciones (SBE)" brindado en el periodo mencionado se ajusta a las especificaciones técnicas que rigen el llamado y el contrato, con el fin de proveer el servicio mencionado de forma continua, por ello mencionamos que la ejecución del contrato se ha realizado sin ningún inconveniente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado. Al pie del presente informe suscribe como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

ellular

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Servicio		Periodo: Mayo-Junio	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
Número Item	BNF: CAC-Sucursales	Descripción de los servicios y/o bien entregados	Estado
1	Choré	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
2	Curuguaty	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
3	Guayaibí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
4	Yhu	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
5	Horqueta	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
6	Itaugua	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
7	Cnel. Oviedo	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
8	Fram	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
9	San Juan Bautista Misiones	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
10	Repatriación	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
11	Mercado Abasto	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
12	Paraguarí	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
13	Loma Plata	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
14	Santa Rita	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
15	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

16	Eusebio Ayala	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
17	Hernandarias	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
18	Hohenau	Verificación de equipos de red LAN, según las verificaciones(logs) el equipo(router)presenta fallas en el ventilador, por lo que fue derivado a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
19	Guayaibi	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
20	Concepción	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
21	Itaugua	El puerto del router asociado al transceiver de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace de casa Matriz, por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
22	Itacurubi de la Cordillera .	Según verificaciones con funcionario de la sucursal se pudo constatar que el transceiver de fibra óptica presenta inconvenientes, por lo que fue derivado a soporte	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
23	La Paloma	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
24	Luisito Km5	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
25	Iturbe	El nodo se encuentra caído en la zona según verificaciones con el NOC	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
26	Loma Plata	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
27	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
28	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
29	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
30	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
31	CDE	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
32	Itakyry	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
33	Itacurubi del Rosario	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
34	Fram	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
35	Cnel. Bogado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
36	Itaugua	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
37	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

38	Capitán Bado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
39	Itacurubi de la Cordillera	Se realizó el cambio de la fuente de alimentación del transceiver de COPACO. Todos los sistemas funcionan correctamente	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
40	Hohenau	Se realizó el cambio del router principal debido a que el dañado presentaba falla en el sistema de ventilación, según los logs (reportes) que enviaba el equipo. Se intentó configurar la parte de telefonía sin éxito de momento. Al principio se detectó un conflicto del gateway con un equipo dentro de la red. Se descubrió que ese equipo es el reloj marcador. Se pasó el dato a la gente de informática del BNF para que ellos puedan resolver ese conflicto. Se seguirá trabajando de manera remota por el tema de configuración de telefonía. Se verificó que ambas líneas funcionan bien. Todos los demás sistemas funcionan correctamente.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
41	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
42	Corpus Christi	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
43	Piribebuy	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
44	Luisito Km5	Se procedió a coordinar con el Gerente de la sucursal el retiro de equipos de comunicación, por motivo de mudanza externa	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
45	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
46	San Juan Bautista Misiones	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
47	Capitán Bado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
48	Choré	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
49	Saltos del Guairá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
50	Ybycuí	El puerto del router asociado al equipo de TIGO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
51	Minga Guazú	El puerto del router asociado al equipo de TIGO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
52	Pilar	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
53	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
54	Piribebuy	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
55	Yegros	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
56	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
57	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

58	San Pedro del Paraná	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
59	Choré	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
60	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
61	Caazapá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
62	Cnel. Oviedo	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
63	San Juan Nepomuceno	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
64	Repatriación	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
65	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
66	Itaugua	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
67	Capitán Meza	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
68	Yegros	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
69	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
70	Choré	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
71	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
72	Guayaibí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
73	Itacurubí de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
74	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
75	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
76	Capitán Meza	Inconvenientes eléctricos en la zona afectaron a la sucursal y quedo temporalmente desconectada	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
77	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
78	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
79	Paraguarí	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

80	Piribebuy	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
81	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
82	Itaugua	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
83	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
84	Santa Rosa Misiones	El puerto del router asociado al equipo de TIGO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
85	Yuty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
86	Villarrica	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
87	Caazapá	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
88	Choré	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
89	Itacurubi de la Cordillera	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
90	Ayolas	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
91	Yhu	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
92	Santa Rita	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
93	Hohenau	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
94	Curuguaty	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
95	Capitán Meza	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
96	Carapeguá	El puerto del router asociado al equipo de PERSONAL se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
97	Caacupé	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
98	Capitán Bado	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
99	Caaguazú	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
100	Concepción	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
101	Horqueta	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

102	Horqueta	Verificación de equipos de red LAN	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
103	Fram	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
104	Choré	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
105	Cnel. Oviedo	El puerto del router asociado al equipo de COPACO se encuentra en Up pero no se puede alcanzar la puerta de enlace por lo que se derivó a soporte.	La asistencia se llevo acabo y todo quedó funcionando
Firmas y Sellos Empresariales de los Responsables			

Ing. Rubén Aüad
Director General
Cellular SA

Lic. EDGAR R. MOLINAS PIETRAFESA
Jefe de División Redes y Telefonía
Gerencia Dptal. de Infraestructura y Soporte
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diego Nicolás Popoff Fuscaldo
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Infraestructura y Soporte
BANCO NACIONAL DE FOMENTO