KUROSU & CIA. JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0031118

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
18/10/24	80019057 0	Arturo Ortiz

Ubicación del equipo: Vertedero	Nombre cliente: Municipalidad de Loma Plata	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 2442	Nº Interno del equipo:	Tel:
		Contacto en campo:
Modelo: 310 SL	Nº Serie: 1T0310SLPEC280878	Tel:

Trabajo Solicitado: Verificación parte electrica.

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado: Se procedio a realizar la verificación de los codigos activos del monitor en el service advisor, siguiendo los pasos del mismo se encontro el pin del sensor de presion del aceite motor estar en circuito abierto, se procedio a realizar la reparación del mismo solucionando así el problema.

Recomendación:

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico Arturo Ortiz

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado Armanda Acosta

Nº de Documento cliente ó encargado 3504267

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397